

بررسی اثر عملیات سطحی لیزری بر میکروساختار پوشش الکترولیس نیکل - فسفر

احسان خردمند,^۱ مریم احسان زاده,^۲ سید محمد مهدوی,^۳ علیرضا حاتمی منفرد,^۴
۱ و ۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مواد
۲- استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مواد
۳- دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

Ekheradmand@gmail.com

چکیده

در این تحقیق سطح پوشش الکترولیس نیکل - فسفر پوشش داده شده بر روی فولاد ساده کربنی تحت عملیات سطحی لیزری قرار گرفت. در بهترین شرایط عملیاتی انرژی خروجی ۱۳۰ و ۲۰۰ میلی ژول، سرعت حرکت پرتو لیزری ۴۰ میلیمتر بر دقیقه، ساختاری دندربیتی و یک لایه نازک اکسید نیکل بر روی پوشش ایجاد شد. ریزساختار، ترکیب شیمیایی و تعیین فازهای موجود با استفاده از میکروسکوپ نوری، الکترونی رویشی و آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفتار خوردگی پوشش لیزر شده در محلول ۳/۵٪ کلرید سدیم با استفاده از روش الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از عملیات سطحی لیزری یک ریزساختار دندربیتی و فاز اکسید نیکل تشکیل شده است و رسوبات فسفید نیکل که در فرآیندهای تعادلی تشکیل می‌گردد و اثرات مخربی بر رفتار خوردگی دارند، تشکیل نشده‌اند. مطابق نتایج آزمون‌های خوردگی پتانسیل خوردگی نسبت به پوشش خام نجیب‌تر شده و سرعت خوردگی پس از عملیات لیزری نسبت به پوشش خام از مقادیر کمتری برخوردار است.

واژه‌های کلیدی:

عملیات سطحی لیزری، الکترولیس نیکل فسفر، فولاد، میکروساختار، رفتار خوردگی

عملیات سطحی لیزری تکنیکی، چند منظوره بوده

به طوریکه قادر به ایجاد میکروساختاری جدید در سطح با ترکیب فازی متفاوت بوده و همچنین باعث ایجاد یک ساختار ریزدانه همراه با کمترین میزان تخلخل و ترک، ایجاد ترکیبات بین فلزی و افزایش حلالت در حالت جامد می‌باشد و در نتیجه یک فرایند کارا در زمینه بهبود خواص سطحی آلیاژهای فلزی نظیر بهبود عملکرد خوردگی و مقاومت به سایش است^{[۲] و [۳]}.

۱- مقدمه

صنایع مدرن امروزه نیازمند قطعاتی با خواص سطحی خاص مانند مقاومت به خوردگی و سایش می‌باشند. مؤثرترین و اقتصادی‌ترین راه برای افزایش کارایی سطح قطعات برای مقاومت در محیط‌های مخرب ایجاد لایه‌های سطحی با مقاومت به خوردگی و سایش بالا است^[۱].

جدول (۲): ترکیب شیمیایی فولاد زمینه.

عنصر	C	Mn	Al	Fe
درصد وزنی	۰/۲۱۹	۰/۰۵۴	۰/۰۴۵	۹۹/۲

حرارتی سطح می‌توان استفاده کرد به طوریکه از تشکیل فازهای مضر برای خواصی مانند خوردگی، در اثر غیر تعادلی بودن فرآیند جلوگیری می‌گردد. هدف از این تحقیق بررسی اثر عملیات لیزری بر روی تغییرات ریزساختار پوشش الکترولیس نیکل - فسفر و بررسی مقاومت به خوردگی آن می‌باشد.

۲- روش تحقیق مواد و پوشش دهی اولیه

در این تحقیق از فولاد ساده کربنی به عنوان زمینه استفاده گردید که ترکیب شیمیایی آن در جدول (۲) آمده است. نمونه‌ها در بعد $20 \times 30 \times 3 \text{ mm}^2$ بریده شده و سپس در حمام الکترولیس نیکل - فسفر پوشش دهی شدند. ترکیب حمام پوشش دهی شامل ۲۳g/۱ سولفات نیکل به عنوان منبع نیکل و ۲۱g/۱ هیپوفسفیت سدیم به عنوان معرف کاهنده و منبع نیکل بود. دمای حمام در محدوده $80-90^\circ\text{C}$ و pH $5.0-5.8$ در نظر گرفته شد.

انجام عملیات لیزری

عملیات لیزری با استفاده از یک لیزر پالسی Nd:YAG با حداکثر انرژی خروجی 1300 mJ در دو حالت در هوا و تحت گاز محافظ آرگون انجام شد. به منظور یافتن بهترین شرایط عملیاتی یک سری آزمایش روی نمونه‌ها انجام شد که نتایج آن در جدول (۳) آمده است.

آزمون‌های آزمایشگاهی

قبل و بعد از عملیات سطحی لیزری نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، الکترونی رویشی و آنالیزهای EDs و XRD مورد مطالعه قرار گرفتند.

جدول (۱): خواص و ساختار پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر [۵].

مقادیر فسفر (درصد وزنی)	ساختار	سختی	ساختمان	مقاومت به خوردگی
۶-۱	نانو کریستالی			
۸-۷	محلول: کریستالهای کوچک در زمینه آمورف			
۱۵-۹	آمورف			


این مقادیر می‌بایست به عنوان راهنمای استفاده گردنده.

پوشش‌های الکترولیس نیکل - فسفر با داشتن خواصی همچون مقاومت به خوردگی و سایش خوب بسیار مورد توجه می‌باشند اما این خواص در اثر حضور عیوبی همچون ترکها، تخلخل‌ها، چسبندگی ضعیف تحت تأثیر قرار می‌گیرد [۴]. مشخص شده است که فسفر به عنوان عنصر آلیاژی در شبکه نیکل، ساختار و خواص پوشش را تغییر می‌دهد. بنابراین تغییر در درصد فسفر می‌تواند ساختار را از نانوکریستالی تا آمورف تغییر داده و خواص و کاربرد پوشش را تغییر دهد. جدول (۱) [۵].

همانطور که در جدول (۱) نشان داده شده است پوشش‌هایی با درصد فسفر بالاتر از ۹ درصد آمورف می‌باشند، آلیاژهای آمورف می‌توانند هم داکتیلیه و هدایت فلزات را داشته باشند و هم مقاومت عالی مواد شیشه‌ای که ساختار کریستالی ندارند را دارا می‌باشند. از نقطه نظر مقاومت به خوردگی، نداشتن نظم اتمی به معنی عدم حضور عیوب ساختار کریستالی مانند مرزدانه‌ها، نابجایی‌ها، فازهای ثانویه، رسوبات و جدایش عناصر ناخالصی بوده که تمام این عیوب می‌توانند باعث خوردگی فلز شوند [۶ و ۴]. با توجه به اینکه عملیات لیزری فرآیندی غیرتعادلی بوده و پرتو لیزری انرژی متوجه کزی را در سطح ایجاد می‌کند از این فرآیند به عنوان روش نوینی در عملیات

جدول (۳): پارامترهای عملیات لیزری.

ردیف	نام	دیگاز محافظه (Lit/min)	سرعت جاروب لیزری (mm/min)	میزان همپوشانی (%)	توان لیزر (mj)	ضخامت پوشش (μm)	شماره نمونه
I	-	-	-	-	-	۱۲-۸	۱
II	-	۴۰	۲۵	-۱۰۰ ۲۰۰	-	۱۲-۸	۲
III	-	۴۰	۵۰	-۱۰۰ ۲۰۰	-	۱۲-۸	۳
IV	۲۰	۴۰	۵۰	-۱۰۰ ۲۰۰	-	۱۲-۸	۴
V	-	۴۰	۵۰	-۲۰۰ ۴۰۰	-	۱۲-۸	۵
VI	-	۲۰	۵۰	-۲۰۰ ۴۰۰	-	۱۲-۸	۶



شکل (۱): نمودار تعادلی نیکل - فسفر.

۳- نتایج و مباحث ریز ساختار


مطابق نتایج آنالیز EDX درصد فسفر ۱۰/۵٪ تشخیص داده شد. مطابق نمودار تعادلی نیکل - فسفر شکل (۱) این مقدار فسفر کمتر از نقطه یوتکنیک (۱۱٪ فسفر) می باشد. پوشش های الکتروولس نیکل فسفر به سه گروه کم فسفر (۳-۵٪P)، متوسط (۶-۹٪P) و پرفسفر (۱۰-۱۴٪P) تقسیم بندی می شوند [۷]، که با توجه به درصد فسفر ساختار کریستالی و خواص و کاربردهای آنها تغییر می کند. همین طور طبق نتایج XRD ساختار پوشش الکتروولس آمورف تشخیص داده شد که این مطابق با گزارش سایر مقالات می باشد [۷]. شکل های (۲) (الف و ب) تصاویر میکروسکوپ نوری از سطح مقطع لایه الکتروولس نیکل فسفر را قبل و بعد از عملیات سطحی لیزری نشان می دهد.

- I پوشش نیکل - فسفر خام (لیزر نشده)
- II تغییرات ساختاری در بعضی نواحی و عدم تغییر در بقیه نواحی و حفره دار شدن در آزمون های خوردگی در اثر میزان همپوشانی کم
- III ایجاد ساختار دندریتی در سطح
- IV عدم اکسیدشدن سطح
- V ایجاد ساختار دندریتی و بهبود مقاومت به خوردگی
- VI ایجاد ترک های سطحی در پوشش در اثر لیزر و حذف موضعی پوشش

تست های پلاریزاسیون تافقی و امپدانس الکتروشیمیایی قبل و بعد از عملیات لیزری با استفاده از یک دستگاه پتانسیو استات مدل FRI EG & G 1025 EG & G 263A و مدل pH ۷/۵ انجام گرفت. تست های خوردگی در محلول کلرید سدیم ۳/۵٪ با pH ۷/۵ انجام شد.

زمان ماندگاری در محلول ۲۱۰۰ ثانیه با توجه به نمودارهای پتانسیل بر حسب زمان در نظر گرفته شد. پتانسیل از -۲۰۰- میلی ولت تا +۲۰۰ میلی ولت تحت سرعت اسکن ۱ میلی ولت بر ثانیه اعمال شد. تمامی پتانسیل ها بر اساس الکترو استاندارد کالومول (SCE) اندازه گیری شد. سطح مورد آزمون نمونه ها در آزمایشات خوردگی برابر $0/5 \text{ cm}^2$ در نظر گرفته شد.

الف



شکل (۳): تصاویر میکروسکوپ الکترونی روشنی از سطح پوشش


الکترولیس نیکل-فسفر (الف) قبل از عملیات لیزری

ب) پس از عملیات لیزری، نشان دهنده ایجاد

ساختمان دندانی دینز.

شکل‌های (۳) (الف و ب) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روشنی (SEM) از ساختار سطح پوشش لیزر شده و لیزر نشده را نشان می‌دهد.


مطابق شکل پس از عملیات سطحی لیزری یک ریزساختار میکروکریستالی دندانی دینزی ایجاد می‌شود، که مطابق نتایج آنالیز XRD شکل (۴) این ساختار از فازهای اکسید نیکل، نیکل و پیکهای مربوط به فلز زیر لایه تشکیل شده است. نتایج آنالیز EDS نیز افزایش درصد اکسیژن در سطح پوشش الکترولیس نیکل-فسفر را از مقادیر ۲ درصد وزنی به مقادیر بالاتر از ۱۱ درصد وزنی نشان می‌دهد.




شکل (۲): سطح مقطع پوشش الکترولیس نیکل-فسفر بر روی زیر لایه فولاد ساده کربنی (الف) قبل از عملیات سطحی لیزری (ب) پس از عملیات لیزری (بهبود باندینگ بین پوشش و زیر لایه).

پوشش‌های الکترولیس نیکل فسفر در اثر فرآیندهای جذب و دفع سطحی که در واکنش‌های اکسایش و احیا رخ می‌دهد و همچنین در اثر حضور فسفر که باعث تغییر ساختار کریستالی نیکل می‌شود دارای تنش‌های داخلی بوده که در نهایت باعث ایجاد ترک‌های عرضی و تخلخل زیاد می‌شود^[۴]. همچنین چسبندگی این پوشش‌ها به زیر لایه خوب نبوده و ظاهر فصل مشترک آنها صاف بوده و ارتباط بین پوشش و زیر لایه خوب نمی‌باشد، این عوامل باعث می‌شود که خواص خوب مقاومت به خوردگی و سایش این پوشش‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد.

همانطور که در شکل (۲) (ب) مشاهده می‌شود پس از عملیات سطحی لیزری چسبندگی و اتصال پوشش به زیر لایه بهبود یافته است. همچنین در سطح پوشش لیزر شده ترک دیده نمی‌شود.



شکل (۵): منحنی های پلاریزاسیون تافلی نمونه های فولاد ساده کربنی، پوشش الکتروولس نیکل - فسفر و پوشش لیزر شده (محور افقی لگاریتم جریان، محور عمودی پتانسیل).



شکل (۴): دیاگرام تفرق اشعه ایکس پوشش الکتروولس نیکل - فسفر پس از عملیات لیزری (محور افقی بر حسب درجه).

سرعت خوردگی (mpy)	دنسیته جریان خوردگی (A/cm^2)	پتانسیل خوردگی (mV)	نمونه
۵/۱۹	۸/۴۳-۶	-۴۶۷/۲	Mild steel
۰/۴۳	۰/۳۴۳-۶	-۳۴۳/۹	Ni-P
۰/۱۵	۰/۱۵۳-۶	-۳۵۷/۲	۲
۰/۰۷۷	۰/۰۲۷E-۶	-۳۰۸/۳	۳
۰/۱۵	۰/۱۱E-۶	۳۱۵/۶	۴
۰/۰۷۰	۰/۰۲۲E-۶	-۳۳۱/۱	۵

با توجه به نتایج مشاهده می شود که در تمام موارد به جز نمونه (۲) که در آن میزان همپوشانی پاسها کم بوده است پتانسیل های خوردگی به مقادیر نجیب تری شیفت پیدا کرده است که این می تواند به دلیل سیل شدن و پوشانده شدن ترک ها در اثر ذوب مجدد سطحی و ایجاد یک ساختار دندریتی باشد، همچنین ایجاد یک لایه نازک اکسید نیکل بر روی سطح نیز

با توجه به نتایج آنالیز XRD در اثر عملیات لیزری فازسفید نیکل که در حالت تعادل بوجود می آید در عملیات لیزری در اثر ذوب و انجماد سریع و در نتیجه غیرتعادلی بودن فرآیند تشکیل نشده اند که این از دیدگاه خوردگی برای ما مطلوب می باشد.

بررسی رفتار خوردگی

رفتار پلاریزاسیون تافلی نمونه فولاد ساده کربنی، پوشش نیکل - فسفر، و پوشش عملیات لیزری شده در محلول کلرید سدیم ۳/۵ % در شکل (۵) نشان داده شده است. در این شکل منحنی پلاریزاسیون تافلی نمونه لیزر شده تحت گاز آرگون و نمونه لیزر شده در هوا به همراه منحنی های نمونه های فولاد و نیکل - فسفر آمده است، در جدول (۴) پتانسیل های خوردگی، جریان خوردگی و آهنگ خوردگی برای نمونه های لیزر شده با پارامترهای مختلف (مطابق با شماره نمونه ها در جدول (۳)) و برای فولاد زیر لایه و پوشش خام آورده شده است.

همپوشانی کم و لیزر شدن تحت گاز محافظ آرگون از نمونه های (۳ و ۵) کمتر می باشد که در بالا نیز ذکر شد.


۴- نتیجه گیری

عملیات سطحی لیزری بر روی پوشش اکترولیس نیکل-فسفر اعمال شده بر روی فولاد ساده کربنی توسط لیزر پالسی Nd-YAG با ماکریزم انرژی $mJ = 1300$ بازیگونه تر کی در اثر ذوب و انجام سریع ناشی از عملیات لیزری اتصال بین پوشش و زیر لایه بهبود یافته و هیچگونه مشاهده نمی شود.

پس از عملیات لیزری ساختار پوشش از آمورف به ریزساختار میکروکریستالی دندانه ای تغییر یافته و یک لایه نازک اکسید نیکل در سطح تشکیل می شود، در اثر این ذوب و انجام سریع، ترکها و تخلخل های پوشش کاهش یافته و فاز های تعادلی مانند فسفید نیکل که از دیدگاه خوردگی باعث ایجاد نواحی آندی و کاتدی موضعی می شوند، تشکیل نمی شوند.

انجام عملیات لیزری به علت ماهیت پرتو لیزر که یک پرتو با انرژی متراکم بوده و همچنین بالسی بودن پروسه و متعاقب آن سرعت ذوب و انجام سریع و عمق نفوذ کمتر آن نسبت به پروسه های تعادلی این امکان را به ما می دهد که ضمن بهبود ارتباط با زیر لایه، نفوذ آهن به پوشش کم بوده و علاوه بر سیل شدن و حذف عیوب در اثر ذوب مجدد فازهای تعادلی مضر از دیدگاه خوردگی تشکیل نشود.

همانطور که از آزمایش های خوردگی مشخص است عملیات لیزری باعث نجیب تر شدن پتانسیل خوردگی و کاهش سرعت خوردگی می شود. نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نیز افزایش مقاومت فصل مشترک و کاهش ظرفیت خازنی فصل مشترک نمونه لیزر شده را نشان می دهد.



شکل (۶): منحنی های نایکوئیست نمونه های پوشش الکترولیس نیکل-فسفر و نمونه های لیزر شده با پارامتر های مختلف (محور افقی امپدانس حقیقی ، محور عمودی امپدانس موهومی).

مؤثر می باشد، در شکل (۵) منحنی نمونه های لیزر شده تحت گاز آرگون و نمونه لیزر شده در هوای آورده شده است تا اثر ایجاد لایه نازک اکسید نیکل بررسی گردد همانطور که از منحنی ها مشخص است نمونه لیزر شده در هوای در سطح آن اکسید نیکل تشکیل شده است پتانسیل نجیب تر و جریان خوردگی کمتری دارد. همچنین پس از انجام آزمون های سیکلی در نمونه های لیزر شده حفره دار شدن مشاهده نمی شود به جز در نمونه شماره (۲) که به علت میزان همپوشانی کم و ایجاد نواحی آندی و کاتدی حفره دار شدن مشاهده گردید.

شکل (۶) منحنی های نایکوئیست نمونه ها را قبل و بعد از عملیات لیزری نشان می دهد که توسط آزمون امپدانس الکتروشیمیایی به دست آمده است، این منحنی ها نیز افزایش مقاومت فصل مشترک - محلول نمونه های لیزر شده و کاهش ظرفیت خازنی نمونه های لیزر شده و در نتیجه بهبود مقاومت به خوردگی نمونه های لیزر شده را نشان می دهد.

همانطور که از این نمودارها مشخص است مقاومت به خوردگی نمونه های (۲ و ۴) به ترتیب به علت درصد

۵- مراجع

- [1] M. Riabkina-Fishman, J. Zahavi, "Laser alloying and cladding for improving surface properties", Applied Surface Science 106, 263-267, 1996.
- [2] T. Burakowski, T. Wierzchon, "Surface Engineering pf Metals", CRC Press, USA, 1999.
- [3] R. Sh. Razavi, M. Salehi, M. Monirvaghefi, G. R. Gordani, "Laser surface treatment of electroless Ni-P coating on Al356 alloy", Journal of Materials Processing Technology, 195, pp 154-159, 2008.
- [4] M. Garcia-Alonso, M. Escudero, V. Lopez, A. Macias, "The corrosion behaviour of laser treated Ni-P alloy coatings on mild steel", Corrosion Science 38, 515-530, 1996.
- [5] I. Apachitei, F.D. Tichelaar, J. Duszczyk, L. Katgerman, "The effect of heat treatment on the structure and abrasive wear resistance of autocatalytic NiP and NiP-Sic coatings", Surface and Coatings Technology 149, 6-263-278. 2002.
- [6] M. Garcia-Alonso, M. Escudero, V. Lopez , A. Macias, "Microstructure and Corrosion behaviour of Ni-P laser surface alloys", ISIJ International, 36, NO. 2, 172-178. 1996.
- [7] J. N. Balaraju, T. S. N. Sankara Narayanan, S. K. Seshadri, "Structure and phase transformation behaviour of electroless Ni-P composite coatings", Materials Research Bulletin, 41, 847-860, 2006.