

بررسی تاثیر عوامل موثر بر مورفولوژی و ساختار نانویی پوشش‌های آلیاژی نیکل-آهن تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی

سارا فضلی^۱، محمد ابراهیم بحرالعلوم^{۲*}

۱- کارشناسی ارشد نانومواد، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

۲- استاد، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

*bahrolo@shirazu.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۹۴/۰۲/۰۹، تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۳/۱۶)

چکیده

آبکاری پوشش‌های آلیاژی نیکل-آهن در ترکیب جدیدی از الکتروولیت صورت گرفت. دما، میزان ساخارین و نحوه همزدن حمام به عنوان عوامل موثر بر ساختار، مورفولوژی و درصد پوشش‌های آلیاژی، مورد بررسی قرار گرفتند. پوشش‌های آلیاژی نیکل-آهن با ضخامت $100\text{ }\mu\text{m}$ از ۳ ساعت آبکاری در دمای ۲۵، ۴۵ و 75°C در حضور مقادیر مختلف ساخارین (۱، ۳، ۵ و 10 g/L) در $\text{pH}=3/8$ و دانسیته جریان 100 mA/cm^2 حاصل شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش اشعه ایکس سطح پوشش‌ها، حاکی از وجود ساختار گل کلم شکل و دانه‌بندی نانومتری ($26/65\text{ nm}$) می‌باشد. افزایش دما به علت افزایش حلایت نیکل در حمام، افزایش رسانایی، افزایش بازده و کاهش پلاریزاسیون در کاتد و آند، سبب افزایش میزان نیکل و در نتیجه کاهش آهن در پوشش شد. به علاوه کاهش اندازه دانه و کاهش زبری سطح نیز با افزایش دمای آبکاری حاصل شد. مقدار بهینه ساخارین در حمام 1 g/L تعیین شد که به علت افزایش پتانسیل کاتدی اضافی و جلوگیری از رشد دانه‌ها، سبب افزایش نرخ جوانه زنی و در نتیجه کاهش اندازه دانه در پوشش می‌شود. مقادیر بیشتر ساخارین با وجود تاثیر ساخارین در ریز کردن اندازه دانه، به علت وجود ذرات زیاد ساخارین در پوشش، باعث افزایش زبری سطح شد. همزدن مغناطیسی به علت مغناطیسی بودن پوشش آلیاژی، سبب تغییر مورفولوژی پوشش‌ها شد. به منظور دستیابی به پوشش آلیاژی بهینه با چسبندگی مناسب و حداقل کرنش داخلی، حفره و ناخالصی، آبکاری الکتریکی در حضور 1 g/L ساخارین در دمای 25°C و با همزن مکانیکی صورت گرفت.


کلمات کلیدی:

پوشش، زبری، دما، ساخارین، همزدن.

۱- مقدمه

تکنیک آبکاری راهی برای تولید قطعات و ساختارهای ریز پیش رو گذاشت[۱]. به طور کلی خصوصیات پوشش‌های آبکاری الکتریکی تابع مورفولوژی و ریزساختارشان می‌باشد که آنها نیز به نوعه خود از پارامترهای فرآیند تولید تاثیر می‌پذیرند[۲]. فرایند آبکاری الکتریکی، فرایندی بسیار پیچیده می‌باشد که کنترل

آبکاری الکتریکی پوشش‌های کامپوزیتی نیکل-آهن برای اولین بار به سال ۱۸۷۱ برمی‌گردد. این پوشش توسط فردی به نام توماس فرن^۱ تهیه شد[۱]. در سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ در زمینه پوشش‌های آلیاژی نیکل-آهن تحقیقات فراوانی صورت گرفت. در دهه اخیر و با ورود تکنولوژی نانو به عرصه علم،




شکل (۲): مقایسه انرژی آزاد ساختار منظم و نامنظم فاز FeNi₃ در دمای مختلف [۶]

در آبکاری الکتریکی دو پارامتر خیلی مهم باید کنترل شود. یکی سرعت تشكیل هسته‌های فلزی روی کاتد و دیگر رشد این هسته‌ها است. کنترل هر عامل دیگر روی دو پارامتر مزبور اثر می‌گذارد. اگر شرایط برای پوشش دهی به گونه‌ای باشد که هسته‌های جدید بیشتری روی سطح کاتد تشكیل شود، پوشش دانه‌ریز، سخت و صاف تولید خواهد شد. بر عکس اگر پارامترهای عملیات به گونه‌ای باشد که رشد هسته‌های روی کاتد تسريع شود، پوشش دانه درشت، زیر و نرم تولید خواهد شد [۷].

در پوشش آلیاژی نیکل-آهن، نیکل می‌تواند از کمپلکس سیانید و در بازده جریان کاتدی پایین، پوشش داده شود. این در حالی است که آهن نمی‌تواند از کمپلکس سیانیدی خود پوشش داده شود. بنابراین آبکاری الکتریکی آهن-نیکل از طریق حمام سیانیدی فقط در آزمایشگاه توسط استوت^۲ و کارول^۳ صورت گرفت و جنبه صنعتی ندارد [۸].

در سال ۲۰۱۰ ایجاد پوشش نانوکریستالی آلیاژ نیکل-آهن از طریق روش آبکاری الکتریکی بررسی شده است که البته در این تحقیق اندازه دانه و ترکیب آلیاژ با تغییر پارامترهای مختلف، متفاوت شده است. این مطالعات نشان می‌دهد با تغییر نسبت یون نیکل به یون آهن در الکتروولیت، مقدار آهن موجود در پوشش قابل تغییر است. پوشش حاصله در این روش در بازه اندازه ۲۰ تا ۳۰ نانومتر دارد. مورفولوژی سطح به نسبت یون نیکل به یون

پارامترهای آن بسیار دشوار می‌باشد [۴]. در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری در مورد کنترل ریزساختار فیلم‌های آبکاری شده انجام شده است [۵]. شکل ۱ دیاگرام فازی نیکل-آهن را نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار در دمای پایین (۴۵ و ۷۵ درجه سانتی گراد) و در محدوده ۹۰ تا ۷۰ درصد وزنی نیکل، فاز FeNi₃ پایدار می‌باشد. همان طور که در نمودار مشخص است در دمای ۵۱۴ درجه سانتی گراد پدیده منظم شدن رخ داده است و در یک نقطه استحاله فازی رخ داده است. نحوه قرار گرفتن اتم‌ها در سه فاز منظم شده نیز در شکل ۱ مشاهده می‌شود. در ساختار FCC FeNi₃ است و در گوشه‌ها آهن و بر وجوده نیکل می‌نشیند.



شکل (۱): نحوه قرارگیری اتم‌ها در فازهای منظم شده نمودار فازی نیکل-آهن [۶]

در شکل ۲ انرژی آزاد ساختار منظم و نامنظم فاز FeNi₃ در دمای مختلف نشان داده شده است. با توجه به این نمودار در دمای مورد نیاز در این تحقیق (۴۵، ۷۵ و ۷۵ درجه سانتی گراد) ساختار منظم این ترکیب پایدارتر است. بنابراین در آبکاری آلیاژی پرم‌الوی در دمای محیط ترجیحاً ساختار منظم ترکیب بین فلزی FeNi₃ ایجاد می‌شود.

شکننده تهیه کرد [۱۲-۱۱]. میزان صافی سطح در پوشش‌دهی آهن به میزان pH برمی‌گردد. در pHهای پایین در حدود ۳، پوشش مستحکم و در عین حال چکش خوار و در pHهای بالاتر پوشش دارای تنفس و ترد گزارش شده است [۱۰].

در این تحقیق به بررسی امکان ایجاد پوشش آلیاژی نیکل-آهن به روش آبکاری الکتریکی و با کنترل پارامترها (دما، میزان ساخارین، نوع و سرعت همزدن)، با استفاده از ترکیبی جدید از الکترولیت به منظور بررسی ساختار و برخی خواص از جمله زبری پوشش‌ها، پرداخته می‌شود. هدف انجام این پژوهش بررسی امکان ایجاد پوشش آلیاژی بهینه نیکل-آهن به صورت یکنواخت با حداقل زبری، تنفس، حفره و ناخالصی، با چسبندگی مناسب و در عین حال ساختاری نانویی می‌باشد.

۲- مواد و روش‌ها

در این پژوهش، پوشش آلیاژی آهن-نیکل از طریق فرآیند آبکاری الکتریکی تهیه شد. در اینجا همان‌طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، از سولفات آهن و سولفات نیکل، لیگاند و مواد افزودنی دیگر به منظور دست‌یابی به خواص مورد نظر، جهت تهیه محلول الکترولیت استفاده شد. در این تحقیق پس از انجام آزمون‌های متعدد، pH بهینه ۳/۶ تا ۳/۸ انتخاب شد. در این تحقیق از کاتد مسی به عنوان زمینه استفاده شد. قطعات مسی در محلولی حاوی ۵۰ درصد حجمی آب مقطر، ۲۵ درصد حجمی اتانول و ۲۵ درصد حجمی اسید فسفوک در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد الکتروپولیش شدند. عملیات الکتروپولیش به مدت ۱۵-۲۰ ثانیه و با دانسیته جریان $30-35A/dm^2$ بر قطعات مسی صورت گرفت. باعمال دانسیته جریان $100mA/cm^2$ پوشش‌های آلیاژی نیکل-آهن با ساختارهای مختلف در دمای (۱۱، ۲۵ و ۴۵ درجه سانتی گراد)، مقادیر مختلف ساخارین (۳، ۵ و ۱۰ گرم بر لیتر) و نوع همزدن متفاوت (مکانیکی و مغناطیسی) پس از ۳ ساعت آبکاری الکتریکی تهیه شدند. پس از اتمام مراحل آبکاری الکتریکی، سطح نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری مشاهده

آهن و همچنین به دمای آبکاری بستگی دارد. با افزایش مقدار آهن، مخصوصاً در زمان‌های کوتاه، اندازه دانه‌ها افزایش یافته و افزایش زمان آبکاری بر اندازه دانه‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد [۹].

در حمام‌های آبکاری جهت تهیه پوشش آلیاژی نیکل-آهن افزودنی‌های مختلفی به عنوان بافر و یا عاملی جهت بهبود خاصیتی از پوشش، استفاده شده است. معمولاً از اسید بوریک به عنوان بافر استفاده می‌شود. گلاستون^۴ از استات به عنوان بافر استفاده کرده است [۱]. در این بین سیترات که برای اولین بار توسط کرمن^۵ استفاده شد، افزودنی مناسبی برای تهیه آلیاژ نیکل-آهن شناخته شد. البته از سیترات به عنوان عامل کمپلکس‌ساز نیز استفاده می‌شود. این امر توسط دو محقق به نام‌های راب^۶ و والتر^۷ مورد استفاده قرار گرفت [۱۰]. عوامل مختلفی از جمله دما، ریزکننده‌ها و نوع و سرعت همزدن بر ساختار پوشش‌ها تاثیر می‌گذارند. تاثیر دما بر پوشش آلیاژی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. در کل افزایش دما باعث پوشش‌دهی بیشتر فلز نجیب‌تر می‌شود [۱۰]. همزدن نیز تاثیر زیادی بر مورفولوژی و ساختار پوشش‌ها دارد. در هنگام همزدن احتمال کنده شدن ذراتی از آند و معلق شدن آنها در محلول و قرار گرفتن فیزیکی این ذرات بر پوشش و در نتیجه افزایش زبری پوشش، وجود دارد. بنابراین انتخاب میزان و سرعت همزدن حمام ضروری است. از آنجایی که نیکل و آهن موادی با استحکام بالا، سخت و مغناطیسی می‌باشند، بنابراین ترکیب این دو باعث گسترش کاربرد آنها می‌شود. در اغلب شرایط پوشش‌دهی آلیاژی نیکل-آهن، پوشش با تنفس‌های داخلی همراه است. بنابراین ایجاد این پوشش آلیاژی در دمای اتاق بسیار مشکل است. راب طی آزمایشات خود به وجود ترک‌های بسیار ریزی بر پوشش آلیاژی نیکل-آهن در دمای اتاق اشاره می‌کند [۸]. تنفس‌های آلیاژی نیکل-آهن در دمای اتاق مانع سر راه محققین بود تا داخلی در ایجاد این پوشش آلیاژی مانع سر راه محققین بود تا اینکه ول夫^۸ و مک کانال^۹ با افزودن ساخارین به حمام آبکاری تنفس را کاهش دادند [۱۰]. کرمن در حمام آبکاری از یون‌های سیانید استفاده کرد و بدین ترتیب پوششی ضخیم تر اما ترد و

جدول ۲ مشاهده می‌شود، به طور کلی با افزایش دما، درصد نیکل افزایش می‌یابد. در تمام موارد دانسته جریان 100 mA/cm^2 ، $\text{pH} = 3/8$ و ترکیب حمام نیز مطابق جدول ۱ در نظر گرفته شد و همزدن نیز به صورت مکانیکی با دور مشخص 160 rpm انجام گرفت. همان طور که مشاهده می‌شود، با افزایش دمای آبکاری الکتریکی، میزان نیکل افزایش و میزان آهن کاهش می‌یابد.

جدول(۱): ترکیب حمام پرم الوى

غذالت (g/L)	مواد
۶۰	سولفات نیکل
۴۵	اسید بوریک
۵	سولفات آهن
۷۵	سیترات سدیم
۱/۵	سولفات پتاسیم
۰/۲	سدیم دودسیل سولفات
۱	ساخارین

شد و برای اطمینان از تشکیل فاز مورد نظر در پوشش ایجاد شده در شرایط بهینه (با توجه به نمودار فازی نیکل - آهن)، آزمون تفرق اشعه ایکس نیز انجام شد. کرنش داخلی و اندازه دانه این نمونه نیز با استفاده از رابطه ویلیام هال مشخص شد. این رابطه به صورت زیر است:

$$\text{Cos}\theta = \frac{0.9\lambda}{D} + 2e\text{Sin}\theta \quad (1)$$

که در آن D, λ, B, θ به ترتیب نیم پهنهای قله، طول موج پرتو ایکس، زاویه برآگ، قطر متوسط دانه و کرنش نمونه است. آنالیز پراش پرتو ایکس با استفاده از دستگاه XRD ساخت شرکت Brucker آلمان، با تشعشع $\text{Cu K}\alpha$ در محدوده زاویه $20-100^\circ$ درجه انجام شد. مقدار متوسط زبری سطح پوشش ها توسط دستگاه زبری سنج مدل Mitutoyo 201 surftest در شرایط مختلف تعیین شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- تاثیر دما بر ساختار پوشش آلیاژی نیکل - آهن

برای بررسی اثر دما بر درصد عناصر آهن و نیکل در پوشش آلیاژی، در هر دما تست کوانتمتری انجام شد. همان طور که در


جدول (۲): ترکیب پوشش تهیه شده در دمای مختلف (همزن مکانیکی و میزان L/g ساخارین)

دما ($^{\circ}\text{C}$)	درصد وزنی عناصر													V	S	C
	Ni	Si	Cr	Hf	Mn	Al	Fe	Co	Ti	Nb	W					
۲۵	/۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	<۰/۰۲	۰/۰۰۹	۰/۰۰۵	/۳۹۲	/۰۵۸	۰/۰۰۲	/۲۸۳	<۰/۰۲	۰/۰۶	۰/۰۰۴	۰/۰۷		
	۸۱	<	<			<	۱۸	.	<	.			<			
۴۵	/۷	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	<۰/۰۲	۰/۰۰۴	۰/۰۰۵	/۵۶۷	۰/۰۴	۰/۰۰۲	/۳۰۵	<۰/۰۲	/۰۶۳	۰/۰۰۴	/۱۷۹		
	۸۵	<	<			<	۱۳	۳	<	.		.	<	.		
۷۵	/۶	۰/۰۰۵	۰/۰۱۵	<۰/۰۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۵	۸/۸۶۳	۰/۰۶	۰/۰۰۲	/۳۲۴	<۰/۰۲	/۰۶۶	۰/۰۰۴	/۰۳۸		
	۹۰	<	<			<		.	<	.		.	<	.		


که تمایل زیادی به ترک خوردگی دارند. در این تحقیق به منظور کاهش تنش و ترکها از عامل تنش زدا در حمام آبکاری استفاده شد. اکثر پوشش‌های آهن، بسته به نوع حمام آن، در

در آبکاری آهن، خواص پوشش آهن حاصله به میزان زیادی به دمای حمام بستگی دارد. پوشش تولید شده در دمای اتاق به نسبت سخت‌تر و شکننده‌تر و دارای تنش بالا می‌باشد به طوری


افزایش دمای آبکاری الکتریکی، از میزان آهن موجود در پوشش آلیاژی، کم می‌شود.



شکل (۳): تصویر SEM پوشش آلیاژی نیکل-آهن در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد (همزن مکانیکی و میزان 1g/L ساخارین)



شکل (۴): تصویر SEM پوشش آلیاژی نیکل-آهن در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد (همزن مکانیکی و میزان 1g/L ساخارین)



شکل (۵): تصویر SEM پوشش آلیاژی نیکل-آهن در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (همزن مکانیکی و میزان 1g/L ساخارین).


میانگین دمایی 30 درجه سانتی گراد بوجود می‌آیند. در مقابل، در آبکاری نیکل نیز با بالا رفتن دانسیته جریان، دمای بالاتر مناسب‌تر می‌باشد. به طور کلی پوشش نیکل در دماهای بالاتر نسبت به آهن ایجاد می‌شود. همان طور که از نتایج تست کوانتمتری و اشکال 3 تا 5 بر می‌آید در دمای بالا، میزان نیکل افزایش یافته است. افزایش رسوب نیکل در دمای بالا چند دلیل مهم دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش حلایت نیکل در حمام، افزایش رسانایی، کاهش پلاریزاسیون در کاتد و آند و همچنین افزایش بازده کاتد و آند اشاره کرد. البته پوشش‌دهی در دمای بالا معایی نیز به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش سرعت رسوب گذاری به خصوص رسوب گذاری ناخالصی‌هایی که سبب ایجاد حفره در پوشش می‌شوند، نام برد. همچنین با افزایش دما، تمایل رسوب گذاری افزودنی‌هایی مانند عنصر برآق کتنده نیز افزایش می‌یابد. از معایب دیگر دمای بالا می‌توان به افزایش نرخ تبخیر حمام و در نتیجه تغییر pH و تغییر غلظت حمام، اشاره کرد. به علاوه با افزایش دمای آبکاری، توان پرتاب یون‌ها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین بسته به کاربرد مورد نظر، دمای آبکاری الکتریکی تعیین می‌شود [۸].

با افزایش دما، ساختار همگن‌تر شده و میزان نیکل در پوشش افزایش یافته است. همچنین کاهش دما سبب افزایش چسبندگی لایه رسوب داده شده به زیر لایه مسی می‌شود. با افزایش دما رسوب فلز غیر فعال‌تر افزایش می‌یابد. همچنین افزایش سرعت رسوب گذاری به خصوص رسوب گذاری ناخالصی‌ها سبب افزایش سرعت جوانه‌زنی و ریز شدن دانه‌بندی می‌شود. در عین حال، با افزایش سرعت رسوب گذاری، احتمال بروز ناصافی و همچنین ایجاد حفره در سطح افزایش می‌یابد. به علاوه با کاهش دمای آبکاری، سطح پوشش زبرتر می‌شود. در حین آماده‌سازی حمام آبکاری مشاهده شد که در دمای بالاتر رنگ حمام شفاف‌تر و در دمای پایین تر حمام کدرتر بود که علت این است که در دمای بالاتر مقدار بیشتری از نیکل که حجم عمدۀ مواد جامد را تشکیل می‌دهد، در حمام آبی حل می‌شود [۸]. خلاصه مطالب ذکر شده در شکل ۶ مشاهده می‌شود. در این نمودار با


۳-۳- تأثیر نوع و سرعت همزدن بر ساختار پوشش آلیاژی

نیکل - آهن


در این تحقیق سرعت متوسط 160 rpm برای همزدن مکانیکی محلول، در نظر گرفته شد. این سرعت همزدن علاوه بر تسهیل جذب شدن یون های آهن و نیکل به سمت کاتد، با توجه به نتایج آزمون زبری و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، سبب ایجاد پوششی صاف و یکنواخت نیز می شود. در آبکاری الکتریکی پوشش نیکل - آهن، همزدن الکترولیت یک بار با همزدن مغناطیسی و یکبار با همزدن مکانیکی صورت گرفت. تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (اشکال ۷ و ۸)، گویای این مطلب است که با استفاده از همزدن مغناطیسی اندازه گل کلم شکل های ایجاد شده ریزتر شده است. به طوری که اندازه تقریبی یکی از این گل کلم شکل ها در نمونه هم زده شده با روش مکانیکی $20/8$ میکرومتر و در روش همزدن مغناطیسی $12/5$ میکرومتر بود که تغییر محسوسی می باشد. لازم به ذکر است که سرعت در هر دونوع همزدن یکسان و برابر 160 rpm است. در ادامه علت این امر مورد بحث قرار گرفته است.



شکل (۷): اندازه ساختار گل کلم در روش همزدن مغناطیسی (L/g) ساخارین و (25°C)



شکل (۸): اندازه ساختار گل کلم در روش همزدن مکانیکی (L/g) ساخارین و (25°C)



شکل (۶): تأثیر دمای آبکاری بر میزان آهن پوشش آلیاژی نیکل-آهن


۲-۳- تأثیر میزان ساخارین بر ساختار پوشش آلیاژی نیکل - آهن

همان طور که در جدول ۳ مشاهده می شود، میزان ساخارین در مقادیر 10 ، 5 و 3 گرم بر لیتر به علت وجود ذرات ساخارین در پوشش، سبب زبر شدن پوشش شد. این در حالی است که نتایج تست زبری نشان می دهد که آبکاری الکتریکی با مقدار بهینه 1 گرم بر لیتر ساخارین در عین حالی که ساخارین نقش خود را در ریز کردن دانه ها بازی می کند، سبب زبری بیش از حد پوشش نیز نمی شود. ساخارین در این حمام دارای دو نقش متفاوت می باشد: (۱) افزایش قدرت پتانسیل کاتدی اضافی از طریق تغییر در ساختار لایه دوگانه که این پدیده باعث افزایش شدید نرخ جوانهزنی می گردد [۱۳]. (۲) ساخارین می تواند به مکان های رشد فعل بر سطح کاتد جذب شود و با ساخت لایه های فیزیکی و شیمیایی گذرا مانع از جذب سطحی اتم ها و یون ها بر سطح کاتد می شود و به این صورت مانع از رشد دانه ها می گردد [۱۳].

جدول (۳): نتایج تست زبری در سه نقطه مختلف پوشش پرم لوی در مقادیر مختلف ساخارین (همزن مکانیکی و 25°C)


میانگین (μm)	نقطه ۳ (μm)	نقطه ۲ (μm)	نقطه ۱ (μm)	میزان ساخارین (g/L)
$2/75$	$2/78$	$2/71$	$2/77$	10
$2/12$	$2/19$	$2/11$	$2/06$	5
$1/76$	$1/98$	$1/47$	$1/84$	3
$1/42$	$1/77$	$1/26$	$1/23$	1

به طور کلی هر ساختار گل کلم متشکل از میلیون‌ها اتم است. در روش همزدن مغناطیسی به علت وجود مگنت در کف ظرف، اتم‌های سطحی که کمترین عدد همسایگی (۲ پیوند) را دارند و راحت‌تر جدا می‌شوند، توسط میدان مغناطیسی ناشی از مگنت جذب شده و بدین ترتیب سطح صاف‌تر می‌شود. بنابراین در این حالت نیروی مغناطیسی حاصل از آهنربا بر نیروی پیوند اتم‌های سطحی غلبه کرده و مانع چسبیدن این اتم‌ها (اتم‌های سطحی ساختار گل کلم شکل) به سایر اتم‌های پوشش می‌شود و در نتیجه سطح صاف‌تر و اندازه گل کلم‌ها کوچک‌تر خواهد بود. در واقع مگنت باعث ایجاد نیروی ممانعت کننده‌ای برای جذب اتم نیکل و آهن در پوشش می‌شود. اما در حالت همزدن مکانیکی که این نیروی مغناطیسی وجود ندارد، تمام اتم‌ها به راحتی به کاتد چسبیده و سطح زبرتر و ساختار درشت‌تر می‌شود. شکل ۱۱ تاثیر عدم همزدن را بر ساختار پوشش نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، پوشش حاصله در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و بدون استفاده از همزدن دارای حفرات ناشی از تصاعد گاز هیدروژن حین عملیات پوشش دهی است که پوششی نامطلوب محسوب می‌شود و به همین دلیل باید از تصاعد بیش از حد گاز هیدروژن جلوگیری کرد. بنابراین سرعت همزدن در آبکاری الکتریکی پارامتر تاثیرگذاری محسوب می‌شود.




شکل (۱۱): پوشش آلیاژی نیکل - آهن (بدون همزدن، 1g/L ساخارین و 25°C)

به علاوه در شکل‌های ۹ و ۱۰ مشاهده می‌شود که سطح نمونه هم زده شده با روش مکانیکی به ظاهر زبرتر از سطح نمونه در روش همزدن مغناطیسی است. این امر توسط دستگاه زبری‌سنجد نیز مورد بررسی قرار گرفت.




شکل (۹): پوشش آلیاژی نیکل - آهن (همزدن مغناطیسی با سرعت 1g/L ساخارین و 25°C)



شکل (۱۰): پوشش آلیاژی نیکل - آهن (همزدن مکانیکی با سرعت 1g/L ساخارین و 25°C)

نتایج تست زبری نشان می‌دهد که میانگین زبری پوشش آلیاژی در صورت استفاده از همزدن مغناطیسی در حین آبکاری الکتریکی، $0.676\text{ }\mu\text{m}$ میکرون می‌باشد. این در حالی است که میانگین زبری پوشش آلیاژی در صورت استفاده از همزدن مکانیکی در حین آبکاری الکتریکی، $1.42\text{ }\mu\text{m}$ میکرون می‌باشد. لازم به ذکر است که در هر دو حالت زمان آبکاری 3 ساعت بوده است.

شکل ۱۳، مورفولوژی سطح این پوشش را پس از ۳ ساعت آبکاری الکتریکی و با اعمال دانسیته جریان 100 mA/cm^2 نشان می‌دهد. این ساختار گل کلم شکل از تعداد زیادی اتم تشکیل شده است که با ادامه رشد خود در نهایت شبکه عظیم و پیوسته‌ای را حاصل می‌شوند. مراحل ایجاد ساختار گل کلم شکل شامل جوانه‌زنی و رشد سه بعدی این هسته‌ها و پیوستن به یکدیگر می‌باشد. تجمع این کریستال‌های سه بعدی سبب تشکیل شبکه‌ای به هم پیوسته می‌شود که همواره در سه بعد در حال رشد است. در نهایت در مرحله آخر تشکیل یک رسوب پکناخت و پیوسته را مشاهده خواهد گردید.




شکل (۱۳): مورفولوژی آلیاژ نیکل - آهن ایجاد شده در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و میزان ساخارین 1 g/L

۴- نتیجه گیری

در این تحقیق آبکاری الکتریکی آلیاژ نیکل - آهن در شرایط کنترل شده به طور موفقیت آمیز انجام شد. دما، نحوه همزندن الکتروولیت در حین آبکاری الکتریکی و میزان ساخارین از عوامل موثر بر ساختار پوشش می‌باشند. با افزایش دما، مقدار فلز غیر فعال تر در پوشش افزایش می‌یابد. بدین ترتیب افزایش سرعت رسوب‌گذاری به خصوص رسوب‌گذاری ناخالصی‌ها سبب افزایش سرعت جوانه‌زنی و ریز شدن دانه‌بندی می‌شود. در عین حال، با افزایش سرعت رسوب‌گذاری، احتمال بروز ناصافی و همچنین ایجاد حفره در سطح افزایش می‌یابد. ساخارین موجود در الکتروولیت سبب ریز کردن دانه‌ها و کاهش تنش

۴-۳- ساختار پوشش آلیاژی آهن-نیکل

برای اطمینان از ایجاد فاز FeNi_3 ، از پوشش حاصل در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و مقدار ۱ گرم بر لیتر ساخارین در حمام آزمون تفرق اشعه ایکس گرفته شد. همان طور که در شکل ۱۲ نشان داده شده است، فاز FeNi_3 بوجود آمده است، این موضوع از طریق نمودار فازی قابل پیش بینی بود.



شکل (۱۲): الگوی پراش اشعه ایکس پوشش پرم‌الوی (همزن مکانیکی، 25°C) ساخارین 1 g/L

محاسبات میزان کرنش داخلی و اندازه دانه پوشش آلیاژی در شرایط بهینه (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و میزان ساخارین 1 g/L) در جدول ۴ خلاصه شده است. کم بودن میزان کرنش حاکی از وجود موثر عامل تنش‌زدا (ساخارین) می‌باشد. ساخارین علاوه بر جلوگیری از ایجاد تنش و بروز ترک درپوشش، سبب ریز شدن اندازه دانه و رسیدن به دانه‌های نانومتری شده است.

جدول (۴): کرنش داخلی و اندازه دانه پوشش سانتی گراد (همزن مکانیکی، 25°C) ساخارین 1 g/L

نمونه	پرم‌الوی
کرنش داخلی	۰/۰۰۰۱۳
اندازه دانه (nm)	۲۶/۶۵

- [6] W. Matthew, J. Losey & J. Kelly, "Electrodeposition", Comprehensive Microsystems, Vol. 1, pp. 271–292, 2008.
- [7] A. Brenner, "Electrodeposition of alloys", Academic Press, New York and London, Vol. 2, pp. 265-277, 1963.
- [8] R. Abdel-Karim, Y. Reda, M. Muhammed, S. El-Raghy, M. Shoeib & H. Ahmed, "Electrodeposition and Characterization of Nanocrystalline Ni-Fe Alloys", Journal of Nanomaterials, Vol. 1, pp. 921-929, 2011.
- [9] W. Blum & G. B. Hogaboom. "Principle of electroplating and electroforming", McGraw-Hill Book Company, Inc, New York, Toronto, London, Vol. 3, pp. 356-382, 1949.
- [10] I. W. Wolf, & V. P. McConnell, "Nickel-iron alloy electrodeposits for magnetic shielding", Proc. Am. Electroplater's Soc, pp. 215-218, 1956.
- [11] I. W. Wolf, "Further studies on nickel-iron alloy electrodeposits", Proc. Am. Electroplater's Soc, pp. 121-123, 1957.
- [12] A. Afshar, A. G. Dolati & M. Ghorbani, "Electrochemical characterization of the Ni-Fe alloy electrodeposition from chloride-citrate-glycolic acid solutions", Materials Chemistry and Physics, Vol. 77, PP. 352–358, 2003.
- [13] E. Moti, M. H. Shariat & M. E. Bahrololoom, "Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel by using Rotating Cylindrical Electrodes", Materials Chemistry and Physics, Vol. 11, pp. 469-474, 2008.

۶- پی نوشت

- [1] Thomas Fern
- [2] Stout
- [3] Carol
- [4] Glasstone
- [5] Kermann
- [6] Raub
- [7] Walter
- [8] Wolf
- [9] McConnell

موجود در نمونه می‌شود. از طرفی افزودن میزان ساخارین بیشتر از ۱g/L به حمام آبکاری به علت رسوب ذرات ساخارین حین پوشش دهی باعث زبر شدن سطح نمونه می‌شود. استفاده از همزن مغناطیسی به علت جذب اتم‌های آهن و نیکل سطحی تشکیل شده بر سطح کاتد، سبب کاهش زبری شده و ساختار کل شکل کوچک‌تری را تشکیل می‌دهد. در نهایت آبکاری الکتریکی پوشش آلیاژی نیکل-آهن در شرایط بهینه دمای ۲۵°C، میزان ۱g/L ساخارین و همزن مکانیکی با سرعت ۱۸۰rpm سبب تشکیل پوشش پرم الی (۸۰%wt. نیکل و ۲۰%wt. آهن) با چسبندگی مناسب و حداقل کرنش داخلی، حفره و ناخالصی می‌شود.

۵- مراجع

- [1] S. Glasstone "The cathodic behavior of alloys. I. Iron-nickel alloys", Trans. Faraday Soc., Vol. 19, pp. 574-583, 1924.
- [۲] م. رستمی، ر. ابراهیمی و احمد ساعتچی، "اثر افزایش مقدار نانو ذرات SiC بر سختی پوشش‌های نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr آبکاری الکتریکی"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۶، شماره ۱، صفحه ۹۷-۱۰۴. ۱۳۹۱.
- [3] D. C. Wang & J. B. Talbot, "Microstructural Study of Gradient Copper-Alumina Films Electrodeposited Using A Rotating Cylinder Electrode", Morphological Evolution in Electrodeposition, 19th Meeting Program Information JI, Washington, 2001.
- [4] J. Fustes, A. Gomes & P. da Silva, "Electrodeposition of Zn-TiO₂ Nanocomposite films- Effect of Bath Composition", J.Solid State Electrochem, Vol. 12, pp. 1435-1443, 2008.
- [۵] ا. آقایی، ع. نصارصفهانی، ا. یعقوبی زاده و ا. ر. خضرلو، "بررسی تأثیر غلظت ذرات SiC در الکترولیت بر خواص تریبوولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC حاصل از آبکاری الکتریکی با جریان منقطع"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۸، شماره ۳، صفحه ۹۹-۱۰۶. ۱۳۹۳.