

بررسی تاثیر آسیاب کاری کم انرژی و مکانولیچینگ بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

هیربد رنجکش^۱، امیر حسین امامی^۲، رضا ابراهیمی کهریزستنگی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

۲- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

۳- دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

*Hirbod_ranjkesh@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۹۳/۰۲/۱۶، تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۱/۰۱)

چکیده

در این تحقیق کلراسیون کالکوپیریت (CuFeS_2) در آسیاب کم انرژی به منظور تبدیل کالکوپیریت به کلرید مس انجام گرفت. آسیاب کاری کالکوپیریت در دمای محیط و در شرایط و زمان‌های مختلف، تحت گاز کلر انجام شد. همچنین کلراسیون توسط فرآیند مکانولیچینگ با استفاده از حلال‌های مختلف در زمان‌های متفاوت انجام شد. آنالیز پراش پرتو ایکس برای تشخیص فازهای تشکیل شده در نمونه‌ها استفاده شد. نتایج الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌های آسیاب کاری شده از پودر کالکوپیریت نشان داد که در کلراسیون کالکوپیریت در آسیاب کم انرژی، بعد از گذشت زمان‌های مشخص کالکوپیریت به کلریدهای آهن، مس و گوگرد تبدیل می‌شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی به منظور بررسی شکل محصولات و سیستیک واکنش کلراسیون نیز تهیه شد. در نهایت بعد از ۲۰ ساعت حدود ۶۰ درصد از کالکوپیریت به کلریدهای مختلف تبدیل شد.

کلمات کلیدی:

کلراسیون، فعل سازی مکانیکی، مکانولیچینگ، کالکوپیریت، کلر، کلرید مس.

۱- مقدمه

دنیا از کانی‌های سولفوری و از روش پیرومالتورژی حاصل می‌شود و روش هیدرومالتورژی برای استخراج مس از کانی‌های اکسیدی به خصوص کربنات‌ها، سیلیکات‌ها و سولفات‌ها و همچنین دورریز کارخانه‌ها به کار می‌رود. روش‌های الکتروشیمیایی نیز برای تولید مس خالص نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که شامل تصفیه الکتریکی آندهای حاصل از

امروزه مس یکی از مهم‌ترین و پر مصرف‌ترین فلزات غیر آهنی می‌باشد که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که از عمده‌ترین مصارف آن در سیم‌ها و لوله‌های مسی، آهنرباهای الکتریکی، تقویت کننده‌های الکتریکی، موتورها و غیره می‌باشد. به طور کلی مس توسط دو روش مهم استخراج می‌شود که شامل روش پیرومالتورژی (گرمایی) و روش هیدرومالتورژی (تر) می‌باشد. در حدود ۹۰٪ مس تولید شده در

طوری که این تغییرات در اتمسفرهای مؤثر فعال‌سازی منجر به شکل‌گیری فازهای جدید می‌شود. همچنین گرمای آزاد شده از واکنش‌های تشکیل این فازها، می‌تواند منجر به تشکیل فازهای جدید دیگری شود [۸]. در این تحقیق، کلراسيون کالکوپيريت با استفاده از آسياب پرانرژي در دمای محیط انجام گرفت. کلراسيون در آسياب پرانرژي توسط آسياب سيارهای در زمان-های مختلف و نسبت‌های مختلف گلوله به پودر بررسی گردید و توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز شد. همچنین مدل‌های سیتیکی واکنش کلراسيون مورد بررسی قرار گرفته و جهت تایید بیشتر مدل بدست آمده، نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روشنی (SEM) آنالیز گردید.

۲- مواد و روش تحقیق

۲-۱- مواد و روش انجام آزمایش

از کالکوپيريت معادن مس کرمان به عنوان ماده اولیه در این پژوهش استفاده شد. در مرحله اول این تحقیق، نمونه‌های پودر کالکوپيريت در آون خشک شد و سپس توزین شد. فرآیند فعال‌سازی در یک دستگاه آسياب گلوله‌ای کم انرژی ساخت ایران، ساخت شرکت فرا پژوهش اصفهان، درون محفظه‌ای از جنس تفلون و در دمای اتاق انجام شد. این دستگاه شامل یک محور استوانه‌ای چرخان می‌باشد که محفظه تفلنی بر روی آن قرار می‌گیرد و با سرعت ۶۰ دور در دقیقه از یک جهت می-چرخد. محفظه جارمیل از جنس تفلن ساخته شده تا در تماس با گاز خورنده کلر خورده نشود. این محفظه دارای دو شیر از جنس برنج برای ورود و خروج گاز کلر می‌باشد. قطر محفظه ۱۲۰ میلی‌متر و ارتفاع ۲۵۰ میلی‌متر در نظر گرفته شد. جهت درز بندي محفظه نیز از یک واشر تفلنی به دور در پوش آن استفاده شد. همچنین از گلوله‌های آلومینیمی با اندازه‌هایی با قطر ۲۰ و ۳۰ میلی‌متر استفاده شد. که هم‌زمان سایش و ضربه درون جارمیل انجام می‌گیرد. بعد از پایان هر مرحله از آسياب کاري نمونه‌های به دست آمده توسط الگوي پراش پرتو ایکس مطالعه و بررسی قرار گرفت.

روش پیرومتوالورژی و استخراج الکترولیزی از محلول حاصل از روش هیدرومتوالورژی می‌باشد [۱].

کالکوپيريت (CuFeS_2) فراوان ترین ماده معدنی حامل مس است که شامل مقدار زیادی مس، آهن و گوگرد می‌باشد. استخراج مس از کالکوپيريت به دو روش ذوبی-الکترولیتی و غیر ذوبی انجام می‌گیرد. استخراج مس به روش غیر ذوبی به دلیل محدودیت‌های زیاد مقرن به صرفه نمی‌باشد و به همین دلیل تنها به صورت آزمایشگاهی انجام می‌گیرد. این روش‌ها شامل جداسازی به روش اکسیداسیون و کلراسيون در دمای بالا می-باشد [۲ - ۳].

یکی از روش‌های بهبود در این شرایط، فرآیند فعال‌سازی مکانیکی است. اصطلاح فعال‌سازی مکانیکی در سال ۱۸۸۷ توسط Smekal در خصوص کانی‌های سولفیدی مطرح شد. او نشان داد فعال‌سازی قادر است موادی که بدون تغییر و تبدیل هستند را به انجام واکنش شیمیایی در فرآیندهای پس از فعال‌سازی تشویق کند [۴]. بر اساس مطالعات صورت گرفته، فرآوری مواد تحت شرایط غیر تعادلی از قابلیت کنترل بهتری برخوردار است، در بین چنین فرآیندهایی مواردی چون انجام سریع از حالت مذاب، آلیاژسازی مکانیکی، فرآوری به روش پلاسمما و تشکیل رسوب از فاز بخار توجه زیادی را در بین محققین به خود جلب نموده است [۵]. فعال‌سازی مکانیکی فرآیندی است که در آن مخلوط پودری در یک آسياب در معرض برخوردهای پرانرژي گلوله‌ها قرار می‌گیرد. این فرآیند اغلب در محیط اتمسفر خشی انجام می‌شود. در حین آلیاژسازی مکانیکی دو رخداد مهم جوش خوردن و شکستن مکرر ذرات پودر اتفاق می‌افتد [۶]. در سال ۱۹۸۹ از فعال‌سازی مکانیکی برای سنتز مکانیکی شیمیایی (مکانو شیمیایی) مواد استفاده گردید [۷]. در طی فرآیند فعال‌سازی مکانیکی مجموعه مواد پودری به طور مکرر بین گلوله‌ها و یا گلوله‌ها و محفظه آسياب به دام افتاده و تحت تأثیر نیروهای فشاری، ضربه‌ای و برشی قرار می‌گیرند. در اثر اعمال نیرو بر روی ذرات پودر، تغییراتی در ساختار درونی و مورفولوژی ذرات پودری حاصل می‌گردد به

VEGA2 ساخت شرکت TESCAN جمهوری چک، استفاده شد.

۳- نتایج و بحث

۱-۳-۱- کلراسیون کالکوپیریت درون جارمیل با نسبت حجمی برابر گلوله به پودر به فضای خالی ۱:۱:۱ در ابتدا پودر کالکوپیریت در خشک کن به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت تا رطوبت آن به طور کامل از بین برود. برای آسیاب کاری درون جارمیل از گلوله های آلومینیمی با اندازه های متفاوت با قطرهای ۲۰ و ۳۰ میلی متر استفاده شد. سرعت چرخش جارمیل ۶۰ دور در دقیقه می باشد و محفظه جارمیل به دلیل خورندگی شدید گاز کلر از جنس تفلن در نظر گرفته شد. کلراسیون کالکوپیریت درون جارمیل در ابتدا با نسبت حجمی برابر گلوله به پودر به فضای خالی انجام گرفت. در این آزمایش از گلوله های متفاوت با وزن ۱۰۰۰ گرم و ۵۰۰ گرم پودر کالکوپیریت در زمان ۱۰ ساعت استفاده شد. برای آسیاب کاری درون جارمیل از گلوله های آلومینیمی با اندازه های متفاوت با قطرهای ۲۰ و ۳۰ میلی متر استفاده شد. سرعت چرخش جارمیل ۶۰ دور در دقیقه می باشد و محفظه جارمیل به دلیل خورندگی شدید گاز کلر از جنس تفلن در نظر گرفته شد.

کلراسیون کالکوپیریت درون جارمیل در ابتدا با نسبت حجمی برابر گلوله به پودر به فضای خالی انجام گرفت. در این آزمایش از گلوله های متفاوت با وزن ۱۰۰۰ گرم و ۵۰۰ گرم پودر کالکوپیریت در زمان ۱۰ ساعت استفاده شد. بعد از گذشت ۱۰ ساعت آسیاب کاری درون جارمیل، نمونه آسیاب کاری شده توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت. شکل (۱) الگوی پراش پرتو ایکس بعد از گذشت ۱۰ ساعت آسیاب کاری در حضور گاز کلر را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود، در آسیاب کاری کم انرژی با این نسبت وزنی و حجمی گلوله به پودر به فضای خالی، هیچ


فرآیند مکانولیچینگ شامل فعال سازی مکانیکی و لیچینگ به صورت همزمان می باشد. نمونه های پودر کالکوپیریت در جارمیل با نسبت وزنی گلوله به پودر و درصد حجمی نمونه و پودر و فضای خالی محفظه به صورت بهینه ریخته شد، و نیز نفت سفید و بنزین محصول کشور ایران و ترا کلرید کربن ساخت شرکت مرک آلمان با خلوص ۹۹/۹ درصد به عنوان حلal در جارمیل جداگانه شارژ شد، و فرآیند مکانولیچینگ در محیط گاز کلر در زمان های مختلف انجام گرفت و نمونه ها توسط اشعه ایکس آنالیز شد. گاز کلر مورد استفاده در کلیه آزمایش ها محصول شرکت نیرو کلر اصفهان با خلوص ۹۹/۹ درصد بود.

۲-۲- تجهیزات آزمایش

فرآیند فعال سازی در یک دستگاه آسیاب گلوله ای، مدل FP₂ ساخت شرکت فرا پژوهش اصفهان، درون محفظه ای از جنس تفلن و در دمای اتاق انجام شد. ایجاد اتمسفر کلر در محفظه آسیاب توسط دو شیر که روی محفظه تعییه شده بودند، انجام گرفت. گاز کلر با فشار مورد نظر شارژ شد. جهت درزبندی محفظه نیز از یک واشر تفلن به دور درپوش آن استفاده شد. این آسیاب دارای یک PLC جهت کنترل زمان آسیاب کاری می باشد.

به منظور بررسی چگونگی پیدایش فازها و محصولات در جریان کار مکانیکی از دستگاه پراش پرتو ایکس Philips مدل XPERT-MPD ساخت کشور هلند استفاده شد. ولتاژ مورد استفاده در دستگاه ۳۰ کیلوولت و جریان اعمالی ۳۰ میلی آمپر بود. در کلیه آنالیزها از اشعه ایکس تک موج Cu-Ka با طول موج ۱/۵۴۰۵۹ آنگستروم استفاده شد. نرخ روپش ۰/۰۵ درجه، اندازه گام روپش ۰/۰۵ درجه و محدوده روپش ۹۰ تا ۱۰ درجه انتخاب شد. همچنین جهت بررسی موروفولوژی محصولات واکنش کلراسیون از میکروسکوپ الکترونی رویشی استفاده شد. برای این منظور از میکروسکوپ الکترونی رویشی مدل

گونه واکنشی بعد از گذشتن ۱۰ ساعت رخ نداده و هیچ مقداری از کالکوپیریت به کلرید تبدیل نشده است.



شکل (۱): الگوی پراش پرتو ایکس بعد از گذشت ۱۰ ساعت آسیاب کاری با نسبت حجمی گلوله به پودر به فضای خالی ۱:۱:۱

گلوله‌های متفاوت با وزن ۱۲۰۰ گرم و ۴۰۰ گرم پودر کالکوپیریت در زمان‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساعت استفاده شد که در جدول (۱) مشخص شده است.


۲-۳- کلراسیون کالکوپیریت درون جارمیل با نسبت حجمی گلوله به پودر به فضای خالی ۱:۱:۲
کلراسیون کالکوپیریت درون جارمیل با نسبت حجمی گلوله به پودر به فضای خالی مشخص نیز انجام گرفت. در این آزمایش از

جدول (۱): مشخصات مربوط به آسیاب کاری کالکوپیریت با نسبت حجمی گلوله به پودر به فضای خالی ۱:۱:۲

نمونه	وزن پودر کالکوپیریت (gr)	وزن گلوله (gr)	زمان آسیاب کاری (ساعت)
B	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۰
C	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۵
D	۴۰۰	۱۲۰۰	۲۰

انجام شد. در این نمونه، کلراسیون کالکوپیریت ادامه پیدا کرده و علاوه بر کلرید مس، کلریدهای آهن و گوگرد نیز تشکیل شده است. بعد از ۲۰ ساعت آسیاب کاری، کلراسیون ادامه پیدا کرده ولی هنوز مقدار زیادی از کالکوپیریت به کلرید تبدیل نشده است (شکل ۲).

کلراسیون به مدت ۱۰ ساعت در آسیاب کم انژری انجام شد و سپس توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز شد. شکل (۲) الگوی پراش پرتو ایکس بعد از ۱۰ ساعت آسیاب کاری را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است، کلراسیون به مقدار جزیی انجام شده است و مقداری از کالکوپیریت به کلرید مس تبدیل شده است. کلراسیون به مدت ۱۵ ساعت در آسیاب کم انژری نیز



شکل (۲): الگوی پراش پرتو ایکس نمونه A، B، C و D بعد از ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساعت آسیاب کاری

$$\begin{aligned} ij &\rightarrow \text{مساحت زیر پیک های فاز } j \\ \sum ix &\rightarrow \text{مجموع مساحت زیر پیک های اصلی فازها} \end{aligned}$$


با توجه به شیب نمودار در زمان صفر تا ۱۰ ساعت، سرعت کلراسیون بیشترین مقدار خود را دارد و در زمان ۱۰ تا ۱۵ ساعت شیب نمودار کمتر شده و سرعت کلراسیون کاهش پیدا کرده است و در نهایت در زمان ۱۵ تا ۲۰ ساعت سرعت کلراسیون کالکوپیریت در حال کاهش است.

۳-۱-۲-۱- نسبت تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در آسیاب کم انرژی

در شکل (۳) درصد تبدیل کالکوپیریت به کلریدها با استفاده از عبارت (۱) در زمان‌های مختلف آسیاب کاری مشخص شده است [۹].

$$Ij = \frac{ij}{\sum ix} \times 100 \quad (1)$$

درصد فاز j



شکل (۳): درصد تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در زمان‌های مختلف آسیاب‌کاری در آسیاب کم انرژی

جارمیل، گلولهایی که به ذرات کلرید گوگرد برخورد می‌کنند، انرژی لازم برای شکستن لایه کلرید گوگرد را ندارند و این لایه‌های محافظت تا زمان‌های آخر آزمایش باقی مانده اند و با ادامه کلراسیون باعث کاهش سرعت واکنش می‌شوند.

۲-۲-۳- لیچینگ نمونه آسیاب‌کاری شده در آسیاب کم انرژی

بعد از ۲۰ ساعت کلراسیون کالکوپیریت و تبدیل بخشی از کالکوپیریت به کلریدهای آهن، مس و گوگرد درون آسیاب کم انرژی، نمونه تحت عملیات لیچینگ قرار داده شد. ۳ گرم نمونه آسیاب کاری شده در ۲۰۰ سی سی نفت سفید به مدت ۳۰ دقیقه در دمای محیط و با سرعت ۸۰۰ دور در دقیقه درون همزن قرار داده شد (جدول ۲).

با توجه به شب نمودار در زمان صفر تا ۱۰ ساعت، سرعت کلراسیون بیشترین مقدار خود را دارد و در زمان ۱۰ تا ۱۵ ساعت شب نمودار کمتر شده و سرعت کلراسیون کاهش پیدا کرده است و در نهایت در زمان ۱۵ تا ۲۰ ساعت سرعت کلراسیون کالکوپیریت به شدت کاهش پیدا کرده است. در زمان صفر تا ۱۰ ساعت به دلیل نبودن کلرید گوگرد و چسبندگی کم ذرات کالکوپیریت، سرعت واکنش بالاترین مقدار خود را دارد و بعد از گذشت ۱۰ ساعت از آسیاب کاری با بوجود آمدن کلرید گوگرد و ایجاد یک لایه محافظ بر روی ذرات کالکوپیریت و همچنین ایجاد چسبندگی بین ذرات و تشکیل کلخه و نرسیدن اتم‌های کلر به ذرات کالکوپیریت، سرعت کلراسیون کاهش می‌یابد و در زمان‌های آخر به دلیل افزایش کلرید گوگرد سرعت واکنش به شدت کاهش می‌یابد. به دلیل سرعت کم چرخش

جدول (۲): شرایط لیچینگ نمونه آسیاب کاری شده در آسیاب کم انرژی

وزن نمونه قبل از لیچینگ (gr)	وزن حلال (CC)	حال	زمان (دقیقه)	دما (°C)	سرعت همزدن (دور بر دقیقه)	وزن نمونه بعد از لیچینگ (gr)
۲.۴۹	۲۰۰	نفت سفید	۳۰	۲۵	۸۰۰	۳

خشک شد. نمونه خشک شده بر روی کاغذ صافی را دوباره وزن کرده و ملاحظه شد که به مقدار ۱۷/۱ درصد از وزن نمونه

بعد از گذشت ۳۰ دقیقه محلول را با استفاده از پمپ خلا از کاغذ صافی عبور داده و نمونه باقی مانده بر روی کاغذ صافی به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد درون خشک کن،


طور که از شکل (۴) ملاحظه می‌شود، بعد از ۱۰ ساعت کلراسیون، هیچ گونه واکنشی صورت نگرفته و کلریدی تشکیل نشده است. نفت سفید موجود در جارمیل در ابتدا حدود ۱۵۰ سی سی بود و با گذشت کلراسیون، نفت با کلر واکنش داده و اسید هیدرو کلریدریک تولید می‌کند. در ابتدا pH درون pH جارمیل حدود ۶ بود و با گذشت ۳ ساعت از آسیاب کاری H درون جارمیل به یک رسید و مقداری از نفت سفید به اسید تبدیل شد و به همین علت ۱۰۰ سی سی نفت سفید به درون جارمیل شارژ شد. اما به دلیل وجود نفت مایع به مقدار بیش از اندازه درون جارمیل و ایجاد یک محیط مایع درون جارمیل، گلوله‌ها در محیط مایع انرژی کافی برای برخورد با ذرات کالکوپیریت را نداشته و کلراسیون انجام نشده است.

بعد از لیچینگ کم شده است که نشان می‌دهد کلرید گوگرد تشکیل شده در حلال حل شده و از نمونه به راحتی جدا می‌شود.

۳-۳-۲- کلراسیون کالکوپیریت و مکانولیچینگ با استفاده از نفت سفید

۳-۳-۳- کلراسیون کالکوپیریت و مکانولیچینگ با استفاده از ۱۷۰ سی سی نفت سفید

این فرآیند شامل فعال‌سازی مکانیکی و لیچینگ به صورت هم‌زمان می‌باشد. در این آزمایش از ۱۲۰۰ گرم گلوله‌های آلومینایی با قطرهای مختلف ۲۰ و ۳۰ میلی‌متری و ۴۰۰ گرم کالکوپیریت به همراه ۱۷۰ سی سی نفت سفید به عنوان حلال و گاز کلراستفاده شد. زمان فرآیند برابر ۱۰ ساعت انتخاب شد. در این آزمایش بعد از گذشت ۱۰ ساعت آسیاب کاری نمونه توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز شد. شکل (۴) پراش پرتو ایکس نمونه (E) بعد از ۱۰ ساعت آسیاب کاری را نشان می‌دهد. همان-



شکل (۴): پراش پرتو ایکس نمونه (E) بعد از ۱۰ ساعت آسیاب کاری با استفاده از ۱۷۰ سی سی نفت سفید

سی سی نفت سفید به عنوان حلال و گاز کلراستفاده شد. شرایط این آزمایش در جدول (۳) مشخص شده است.

۳-۳-۳-۲- کلراسیون کالکوپیریت و مکانولیچینگ با استفاده از ۱۷۰ سی سی نفت سفید


در این آزمایش از ۱۲۰۰ گرم گلوله‌های آلومینایی با قطرهای مختلف ۲۰ و ۳۰ میلی‌متری و ۴۰۰ گرم کالکوپیریت به همراه ۷۰

جدول (۳): شرایط آزمایش مکانولیچینگ با استفاده از ۷۰ سی سی نفت سفید

نمونه	نوع حلال	وزن حلال (CC)	وزن پودر کالکوپیریت (gr)	وزن گلوله (gr)	زمان آسیاب کاری (ساعت)
G	نفت سفید	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۸
H	نفت سفید	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۲
I	نفت سفید	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۶

انجام شد. همان‌طور که در شکل (۵) مشخص است، کالکوپیریت علاوه بر کلرید آهن و کلرید مس به کلرید گوگرد هم تبدیل شده است. اما هنوز مقدار زیادی از کالکوپیریت در نمونه وجود دارد که به کلرید تبدیل نشده است. نمونه (I) به مدت ۱۶ ساعت درون جارمیل تحت فرایند مکانولیچینگ به همراه گاز کلر قرار گرفت و سپس توسط پراش پرتو ایکس آنالیز شد. شکل (۵) پراش پرتو ایکس نمونه (G) بعد از ۸ ساعت آسیاب کاری را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بعد از ۸ ساعت آسیاب کاری مقداری از کالکوپیریت به کلریدهای مس و آهن تبدیل شده است. کلراسیون نمونه (H) به مدت ۱۲ ساعت در آسیاب کم انرژی کلریدهای بیشتری تشکیل شد.

نمونه (G) به مدت ۸ ساعت درون جارمیل تحت فرایند مکانولیچینگ به همراه گاز کلر قرار گرفت و سپس توسط پراش پرتو ایکس آنالیز شد. شکل (۵) پراش پرتو ایکس نمونه (G) بعد از ۸ ساعت آسیاب کاری را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بعد از ۸ ساعت آسیاب کاری مقداری از کالکوپیریت به کلریدهای مس و آهن تبدیل شده است. کلراسیون نمونه (H) به مدت ۱۲ ساعت در آسیاب کم انرژی




شکل (۵): پراش پرتو ایکس نمونه‌های G, H و I بعد از به ترتیب ۸، ۱۲ و ۱۶ ساعت آسیاب کاری با استفاده از ۷۰ سی سی نفت سفید

سازی ذرات کالکوپیریت را داشته و فرایند کلراسیون انجام شده است. نفت و اسید موجود در نمونه باعث حل شدن و شسته شدن

در فرایند مکانولیچینگ با ۷۰ سی سی نفت سفید به دلیل ایجاد جامد خمیری نرم درون جارمیل، گلوله‌ها انرژی لازم برای فعال-

۳-۲-۱- نسبت تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در فرایند مکانولیچینگ با استفاده از نفت سفید در شکل (۶) در صد تبدیل کالکوپیریت به کلریدها با استفاده از عبارت (۱) در زمان‌های مختلف آسیاب کاری مشخص شده است.

کلرید گوگرد از روی کالکوپیریت می‌شود و همچنین از چسبیدن ذرات به یکدیگر و جداره داخلی جارمیل جلوگیری می‌کند و باعث ادامه روند کلراسیون می‌شود.



شکل (۶): نسبت تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در فرایند مکانولیچینگ با استفاده از نفت سفید

به همین علت در ۸ ساعت آخر کلراسيون تنها ۲۰ درصد از کالکوپيريت به کلرييد تبدیل شده است.

۴-۳- کلاراسیون کالکوپیریت و مکانولیچینگ با استفاده از بتزین

در این آزمایش از ۱۲۰۰ گرم گلوله‌های آلومینیمی با قطرهای مختلف ۲۰ و ۳۰ میلی‌متری و ۴۰۰ گرم کالکوپیریت به همراه ۷۰ سی سی بنزین به عنوان حلال و گاز کلر استفاده شد. شرایط این آزمایش در جدول (۴) مشخص شده است.


با توجه به شکل (۶) در ۸ ساعت اول فرایند، سرعت واکنش بیشتر از ۸ ساعت دوم می‌باشد. در زمان صفر تا ۸ ساعت به دلیل شرایط مناسب درون جارمیل حدود ۴۳ درصد کالکوپیریت به کلرید تبدیل شده است. با گذشت زمان و تبدیل بیشتر نفت به اسید و خروج آن از محفظه جارمیل به صورت بخار در زمان شارژ گاز کلر، نفت موجود در جارمیل کاهش پیدا کرده و باعث چسبندگی ذرات به یکدیگر شده است که این مسئله باعث نرسیدن گاز کلر به ذرات کالکوپیریت شده و سرعت کلاراسیون را کاهش داده است.

جدول (۴): شرایط آزمایش مکانولیچینگ با استفاده از ۷۰ سی سی بتزین

نمونه	نوع حلال	وزن حلال (cc)	وزن پودر کالکوپیریت (gr)	وزن گلوله (gr)	زمان آسیاب کاری (ساعت)
K	بنزین	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۸
L	بنزین	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۲
M	بنزین	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۶

جارمیل تحت فرایند مکانولیچینگ به همراه گاز کلر فرار گرفت، و بعد از ۱۲ ساعت آسیاب کاری هنوز مقدار زیادی از کالکوپیریت باقی مانده است. کلراسیون نمونه (M) به مدت ۱۶ ساعت در آسیاب کم انرژی انجام شد. شکل (۷) الگوی پراش پرتو ایکس نمونه (K) به مدت ۸ ساعت آسیاب کاری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، مقداری از کالکوپیریت به کلرید آهن و کلرید مس به کلرید گوگرد تبدیل شده است. نمونه (L) به مدت ۱۲ ساعت درون


کلراسیون نمونه (K) به مدت ۸ ساعت در آسیاب کم انرژی انجام شد و سپس توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز شد. شکل (۷) الگوی پراش پرتو ایکس نمونه (K) بعد از ۸ ساعت آسیاب کاری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، مقداری از کالکوپیریت به کلرید آهن و کلرید مس به کلرید گوگرد تبدیل شده است. نمونه (L) به مدت ۱۲ ساعت درون



شکل (۷): الگوی پراش پرتو ایکس نمونه های K، L و M بعد از ۸، ۱۲ و ۱۶ ساعت آسیاب کاری با استفاده از ۷۰ سی سی بتزین

در شکل (۸) درصد تبدیل کالکوپیریت به کلریدها با استفاده از عبارت (۱) در زمان های مختلف آسیاب کاری مشخص شده است.

۳-۱-۴-۳- نسبت تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در فرایند مکانولیچینگ با استفاده از بتزین



شکل (۸): نسبت تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در فرایند مکانولیچینگ با استفاده از بتزین

ذرات بیشتر شده و سرعت واکنش در زمان‌های آخر به شدت کاهش می‌باید.

۳-۵- کلراسیون کالکوپیریت و مکانولیچینگ با استفاده از تراکلرید کربن بدون حضور گاز کلر
در این آزمایش کلراسیون کالکوپیریت بدون استفاده از گاز کلر و به وسیله تراکلرید کربن هم به عنوان حلال و هم به عنوان عامل کلردار استفاده شد. شرایط آزمایش در جدول (۵) مشخص شده است.


سرعت واکنش در ۸ ساعت اول کلراسیون به دلیل بروخورد گلوله‌ها به ذرات کالکوپیریت و چسبندگی کم ذرات به دلیل مقدار مناسب بنزین و اسید درون جارمیل و شستشو و حل شدن لایه ممانعت کننده کلرید گوگرد بیشتر از ۸ ساعت دوم می‌باشد. در ۸ ساعت دوم به دلیل کم شدن بنزین و تبدیل آن به اسید و خروج آن از جارمیل به صورت بخار در هنگام شارژ کلر، چسبندگی بین ذرات زیاد شده و مانع رسیدن گاز به ذرات کالکوپیریت می‌شود و همچنین لایه‌های کلرید گوگرد بر روی

جدول (۵): شرایط آزمایش مکانولیچینگ با استفاده از تراکلرید کربن بدون حضور گاز کلر.

زمان آسیاب- کاری (ساعت)	وزن گلوله (gr)	وزن پودر کالکوپیریت (gr)	وزن حلال (cc)	نوع حلال	نمونه
۱۲	۱۲۰۰	۴۰۰	۷۰	تراکلرید کربن	N

می‌دهد. همان‌طور که در شکل (۹) ملاحظه می‌شود، در آسیاب- کاری کم‌انرژی هیچ گونه واکنشی بعد از گذشت ۱۲ ساعت رخ نداده و کالکوپیریت به کلرید تبدیل نشده است.

بعد از گذشت ۱۲ ساعت آسیاب کاری درون جارمیل، نمونه آسیاب کاری شده توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت. شکل (۹) الگوی پراش پرتو ایکس بعد از گذشت ۱۲ ساعت آسیاب کاری بدون حضور گاز کلر را نشان



شکل (۹): الگوی پراش پرتو ایکس نمونه (N) بعد از ۱۲ ساعت آسیاب کاری با استفاده از تراکلرید کربن بدون گاز کلر


بعد از گذشت ۱۲ ساعت آسیاب کاری درون جارمیل، نمونه آسیاب کاری شده توسط دستگاه پراش پرتو ایکس آنالیز و مورد بررسی قرار گرفت. شکل (۱۰) الگوی پراش پرتو ایکس بعد از گذشت ۱۲ ساعت آسیاب کاری در حضور گاز کلر را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل (۱۰) ملاحظه می‌شود، در آسیاب

۳-۶- کلراسیون کالکوپیریت و مکانولیچینگ با استفاده از تراکلرید کربن با حضور گاز کلر
در این آزمایش کلراسیون کالکوپیریت با استفاده از گاز کلر و به وسیله تراکلرید کربن به عنوان حلال استفاده شد. شرایط آزمایش در جدول (۸) مشخص شده است.

کمالکوپیریت به کلرید تبدیل نشده است. کم انرژی هیچ گونه واکنشی بعد از گذشتن ۱۲ ساعت به دلیل حلالیت کم گاز کلر در تراکلرید کربن رخ نداده و

جدول (۶): شرایط آزمایش مکانولیچینگ با استفاده از تراکلرید کربن با حضور گاز کلر


نمونه	نوع حلال	وزن حلال (cc)	وزن پودر کالکوپیریت (gr)	وزن گلوله (gr)	زمان آسیاب کاری (ساعت)
P	تراکلرید کربن	۷۰	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۲



شکل (۱۰): الگوی پراش پرتو ایکس نمونه (P) بعد از ۱۲ ساعت آسیاب کاری با استفاده از تراکلرید کربن در حضور گاز کلر

این روند ادامه دارد تا زمانی که کلریدهای گوگرد بوجود آید. در این زمان کلرید گوگرد که نوعی گریس است باعث چسبندگی شدید ذرات به یکدیگر شده و مانع رسیدن گاز به ذرات کالکوپیریت می‌شود و با برخورد گلوله‌های کم انرژی به ذرات باعث فشردگی بیشتر ذرات در هم می‌شود و تشکیل کلوخه می‌دهد و روند کلراسیون به شدت کاهش پیدا می‌کند (شکل ۱۱).


۳-۷-۳- مکانیزم واکنش‌های کلراسیون در آسیاب کم انرژی
در آسیاب کم انرژی به دلیل قطرهای متفاوت گلوله، ها هم سایش و هم ضربه اتفاق می‌افتد. در آسیاب کم انرژی بدون حضور حلال در اثر برخورد گلوله‌ها به ذرات کالکوپیریت به مرور زمان کلرید تشکیل می‌شود و یک لایه کلرید روی ذرات را می‌پوشاند و برخورد و سایش گلوله‌ها روی ذرات کلریدی باعث کنار زدن آن‌ها از روی ذرات کالکوپیریت می‌شود و ذرات دیگر کالکوپیریت به کلرید تبدیل می‌شود.



شکل (۱۱): تصاویر SEM نمونه D بعد از ۲۰ ساعت آسیاب کاری درون جارمیل بدون استفاده از حلال و تشکیل کلوخه

باعث می‌شود انرژی گلوه‌ها گرفته شود و گلوه‌ها به آهستگی به ذرات برخورد کنند و کلراسیون انجام نگیرد. درصورتی که مقدار حلال کم باشد، نمونه به صورت خمیری شکل می‌شود که ذرات در هم گیر کرده و کلوخه‌هایی را تشکیل می‌دهند که گلوه‌ها نمی‌توانند آنها را بشکنند و از هم جدا کنند. به همین دلیل در این شرایط نیز سرعت کلراسیون به شدت کاهش پیدا می‌کند (شکل ۱۲).

در آسیاب کم انرژی و حضور حلال در جارمیل در شرایطی که به مقدار کافی از حلال استفاده شود، کلراسیون به این صورت پیش می‌رود که درون جارمیل نمونه به صورت جامد خمیری تشکیل می‌شود و در اثر برخورد گلوه‌ها، کلرید تشکیل شده و این کلریدها به دلیل وجود حلال و اسید حل و از روی ذرات کالکوپیریت شسته می‌شود و این روند ادامه پیدا می‌کند. اما اگر مقدار حلال زیاد باشد، نمونه به صورت دوغاب در می‌آید و




شکل (۱۲): تصاویر SEM نمونه I بعد از ۱۶ ساعت آسیاب کاری درون جارمیل با استفاده از نفت سفید و تشکیل کلوخه

به شکل (۱۳) واکنش کلراسیون در فرآیند مکانولیچینگ با استفاده از حلال‌های نفت سفید و بتزین شرایط مشابهی دارد. در هر دو شرایط در ۸ ساعت اول سرعت واکنش زیاد است و در ۸ ساعت دوم سرعت واکنش به شدت کاهش یافته است و در هر

۳-۸- مقایسه تبدیل کالکوپیریت به کلرید در شرایط مختلف کلراسیون کالکوپیریت در آسیاب کم انرژی شکل (۱۳) نمودار درصد تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در شرایط مختلف آسیاب کاری کم انرژی را نشان می‌دهد. با توجه

آسیاب کاری حدود ۶۰ درصد از کالکوپیریت به کلریدهای مختلف تبدیل شده است. در فرایند مکانولیچینگ بعد از ۸ ساعت ۵۰ درصد از کالکوپیریت به کلرید تبدیل شده و این در حالی است که در فرایند کلراسیون بدون استفاده از حلال، حدود ۱۵ ساعت آسیاب کاری لازم است که ۵۰ درصد از کالکوپیریت به کلرید تبدیل شود.

دو فرایند بعد از ۱۶ ساعت آسیاب کاری نزدیک به ۶۰ درصد از کالکوپیریت به کلریدهای مختلف تبدیل شده است. در آسیاب-کاری بدون استفاده از حلال، سرعت واکنش نسبت به فرایند مکانولیچینگ کمتر بوده و تا زمان ۱۵ ساعت آسیاب کاری با شبیه یکسانی کلراسیون پیش رفته است و بعد از ۱۵ ساعت سرعت واکنش کاهش پیدا کرده و بعد از گذشت ۲۰ ساعت



شکل (۱۳): نمودار کسر تبدیل کالکوپیریت به کلریدها در شرایط مختلف آسیاب کاری

آن به عنوان گیریس استفاده کرد. در صورتی که در روش‌های ذوبی استخراج مس مقدار زیادی از گوگرد در مراحل مختلف جداسازی مس قابل بازیافت نیست و به صورت گاز در محیط آزاد شده و باعث آلودگی محیط زیست می‌شود.

۴- نتیجه‌گیری

کلراسیون کالکوپیریت در آسیاب کم انرژی در دمای محیط انجام پذیر است و با توجه به آزمایش‌های انجام شده می‌توان در ۲۰ ساعت بیش از ۶۰ درصد از کالکوپیریت را به کلریدهای مختلف تبدیل نمود. با توجه به آزمایش‌های انجام شده کلراسیون کالکوپیریت در فرایند مکانولیچینگ در دمای محیط انجام پذیر می‌باشد و می‌توان با استفاده از حلال‌های مناسب مانند نفت سفید و بنزین در آسیاب کم انرژی در ۸ ساعت حدود ۵۰ درصد از کالکوپیریت را به کلریدهای آهن، مس و گوگرد تبدیل نمود و بعد از ۱۶ ساعت می‌توان ۶۰ درصد از کالکوپیریت را به کلریدهای مختلف تبدیل کرد. بعد از کلراسیون کالکوپیریت در آسیاب کم انرژی با استفاده از نفت سفید می‌توان کلرید گوگرد را از سایر کلریدها جدا نمود و از

۵- مراجع

- [1] A. K. Biswas. W. G. & Davenport, "Extractive Metallurgy of Copper", Pergamon, Oxford, New York, 1976.
- [2] F. Aramu, T. Bressani & P. Manca, "Mossbauer Effect of Chalcopyrite" Nuovo Cimento, Vol. B51, No. 2, pp. 370-375, 1967.
- [3] S. R. Hall & J. M. Stewart, "Crystal Structures Refinement of Chalcopyrite", Acta

- [7] B. Lustman & F. Karze, "The Metallurgy of Zirconium", Mc Graw-Hill Book Company, Inc, New York, 1995
- [8] S. K. Pradhan, B. Ghoshand & L. K. Samanta., "Mechano synthesis of nanocrystalline CuFeS₂ chalcopyrite", physica E33, Vol. 10, pp.144-146, 2006.
- [9] P. Balaz, TL. akacs, E. Boldizarova & E. Godocikova, "Mechanochemical transformations and reactivity in copper sulphids", Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 64, pp. 1413-1417, 2003.
- [4] P. Balaz., "Mechanical activation in hydrometallurgy", Int. J. Mineral processing, Vol. 72, pp. 341-354, 2003.
- [5] ا. عطائی، س. شیبانی، غ. خیاطی و س. اسدی کوهنگانی، "آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی فناوری تهیه نانو مواد"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، ص. ۲۸-۱۹، ۱۳۸۵.
- [6] م. عنایتی و ز. صادقیان، "آلیاژسازی مکانیکی (اصول و کاربردها)", نشریه مهندسی متالورژی، ش. ۲۰، ص. ۴۴-۵۵، ۱۳۸۴.