

بررسی یک مدل نورد فویل همراه با اعمال اثرات روانسازی

مینا عرب اف	محمود سلیمی	محسن اصفهانیان
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، جامدات	استاد، دانشکده مهندسی مکانیک،	استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک،

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

*تلویضنده مسئول: salimi@cc.iut.ac.ir

چکیده

در فرایند نورد سرد فویل ها، با توجه به ضخامت بسیار کم آنها (کمتر از $50 \mu\text{m}$) از تغییر شکل الاستیک غلتکها در برابر تغییر ضخامت ورق نمی‌توان صرفنظر کرد. بنابراین با در نظر گرفتن سیستم فویل و غلتک به عنوان یک سیستم فنر با ضریب سختی متغیر در طول ناحیه کاری و استفاده از تشن های تماسی هرتز می‌توان این تغییر شکل را به دست آورد. از طرف دیگر کاهش ضخامت در فویل ها احتیاج به نیروی نورد بالایی دارد که برای کاهش مقدار این نیرو و همچنین بهبود خواص سطحی می‌توان از روانسازهای ویژه ای استفاده کرد. در صورت صرفنظر کردن از این تغییرات تخمین دست پایینی از میزان نیروی نورد خواهیم داشت که آن نیز بر انتخاب نوع روانکار مؤثر می‌باشد. بسته به خواص روانساز مورد استفاده و سرعت فویل، مکانیزم های روانکاری متفاوتی به وجود می‌آید. مکانیزم روانسازی مخلوط مکانیزم غالب در فرآیند نورد سرد است در این تحقیق فرایند نورد فویل ها همراه با روانکاری مخلوط با استفاده از روش قاچی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه های کلیدی : نورد سرد ، فویل ، روانکاری مخلوط ، روش قاچی

۱- مقدمه

مدل ارائه شده در این مقاله مشابه مدل های ارائه شده توسط کیف و جوناتر میباشد و از معادله درجه اول رینولوز برای تعیین ضخامت روانکار استفاده شده است و با استفاده از فرض های زیر به اصلاح مقادیر بدست آمده پرداخته و یک حل همگرا برای سرعتهای معمول نورد بدست آمده است.

۲- مدل ریاضی

فرض های زیر در حل معادلات مربوط به تغییر شکل پلاستیک به همراه معادلات روانکاری به کار رفته است:

۱- کار سختی ماده به وسیله یکتابع خطی پله ای بیان و تغییر شکل های پلاستیک همسان فرض می شود

۲- با فرض شرایط کرنش صفحه ای از معیار تسلیم ون میز استفاده شده است.


۳- جهت افقی و عمودی منطبق بر جهت تنش های اصلی می باشد.

۴- شرایط اصطکاکی منطبق بر اصطکاک کلمب در نظر گرفته می شود. لذا تنش اصطکاکی متناسب با فشار تماسی است و بیشینه مقدار تنش اصطکاکی برابر با تنش تسلیم برشی ماده کاری می باشد.

با استفاده از تئوری پلاستیسیته و روش قاچی (Slab Method) بر روی المانی از ورق که در شکل (۱) نشان داده شده است، می توان فشار را به ضخامت ورق و موقعیت المان در طول خط تماس وابسته ساخت.

$$\frac{d\sigma_x}{dx}t + (\sigma_x + p)\frac{dt}{dx} + \mu p = 0 \quad V_r \geq V_f \quad (1)$$

$$\frac{d\sigma_x}{dx}t + (\sigma_x + p)\frac{dt}{dx} - \mu p = 0 \quad V_r \leq V_f \quad (2)$$



شکل ۱: المان به کار رفته در روش قاچی

فرایندهای شکل دهی فلزات شدیداً وابسته به اصطکاک و روانکاری می باشند در نورد سرد فویل ها که در این تحقیق بررسی شده است، اصطکاک تأثیر به سزاگی دارد، چرا که سطح تماس در مقایسه با حجمی از ورق که تغییر شکل پلاستیک می دهد بزرگ می باشد.

نکته قابل توجه دیگر در تولید فویل ها، خصوصیات سطحی ورق می باشد لذا تریبولوژی از جهات مختلف حائز اهمیت می باشد و مطالعات تجربی سیستم نورد و مدل سازی های تئوری در بهینه سازی ترکیب پارامترهای نورد و دستیابی به روانسازهای جدید می توانند نقش مؤثری را ایفاء کنند.

در طول سالیان دراز مدل های زیادی ارائه شده اند که فرایند نورد را توصیف می کنند. مدل های افرادی چون اروان و پورشکو [۱] موفقیت زیادی در پیش بینی میزان تنش نورد سرد ورق های ضخیم داشتند. این مدل ها بر اساس کمان تماس دایره ای و استفاده از فرمول هیچکاک برای پیش بینی شاعر غلتک تغییر یافته، تدوین یافته اند. هنگامی که این مدل ها بر روی نورد ورقهای بسیار نازک (فویل ها) اعمال شد، به دلیل دایره نبودن غلتک در این مورد، حلها و اگرآ شد و مدل ها جوابگو نبود. فلک و جانسون [۲] فرض کردند هنگامی که غلتک تغییر شکل می دهد، پروفیل غلتک شامل یکناحیه هموار می باشد و توزیع فشار را با استفاده از تئوری هرتز بیان کردند. استالبرگ و کیف [۳] نیز به بررسی نورد فویل ها پرداختند و قسمت عمدۀ تلاش خود را بر روی یافتن شکل خط تماس متمرکز کردند.

كيف و جونساتر [۴] به بررسی تأثیر روانکاری مخلوط در نورد فویل ها پرداختند. لو و كيف [۵] تأثیرات حرارت را نیز در مدل خود اعمال کردند. كيف و همکاران [۶] پیشنهاد کردند که ورق در ناحیه کاری منبسط می شود این انبساط می تواند هم در طول فرایند نورد و هم در طول مرحله فورجینگ، زمانی که چرخش غلتکها متوقف می شود، ایجاد شود. لی و ساتلکیف [۷] به استفاده از قانون هوک اصلاح شده برای شرایط کرنش صفحه ای به منظور محاسبه پروفیل فشار پرداختند، آنها دوباره اثبات کردند که پروفیل ورق در ناحیه میانی همچنان هموار باقی می ماند. کومار و دیکریت [۸] اثرات کار سختی و اصطکاک را در نورد فویلها به همراه اثرات روانکاری مطالعه کردند.


$$C_3 = a_0 \tan \alpha - t_0 \quad (3-9)$$

$$C_4 = R^2(1 + \tan^2 \alpha) \quad (4-9)$$

$$C_5 = C_4 - C_2 \quad (5-9)$$

رابطه بین p_0 و a_0 به صورت زیر بیان می‌شود.


$$p_0 \cdot 2R(1-\nu^2) \cdot \frac{1}{E_R} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[a_0^2 - (t_0 - t_2) \sqrt{R^2 - a_0^2} + 2a_0 \sqrt{a_0^2 - (t_0 - t_2)(2\sqrt{R^2 - a_0^2} + t_0 - t_2)} \right]} \quad (10)$$



شکل (۳): جابجایی سطحی غلتک و انتقال سیستم مختصات به منظور تطبیق تئوری هرتز با شرایط نورد [۳]

۳- ضخامت فویل در حین نورد و مرزهای نواحی مختلف

با توجه به وجود نواحی پنج گانه در حین نورد فویل (شکل (۴)) و وجود ناحیه تخت مرکزی به بررسی هر ناحیه به طور جداگانه پرداخته می‌شود.



شکل (۴): نواحی پنجگانه در مدل [۴]

۱- ناحیه E (بازیابی حالت الاستیک)

در این ناحیه ورق خاصیت الاستیک خود را باز می‌یابد. با این حال ما ورق را صلب فرض کرده و از تغییر شکلهای الاستیک صرفنظر می‌کنیم با توجه به برقراری معیار تسليم در ابتدای این ناحیه رابطه (۲) به صورت زیر ساده می‌شود:


با نوشتن معادله تعادل در راستای محور y داریم:

$$\sigma_y = -p(1 + \mu \tan \alpha) \quad (3)$$

با توجه به اینکه μ و $\tan \alpha$ (برای غلتکهای نسبتاً بزرگ) دارای مقادیر کوچکی می‌باشد، می‌توان از عبارت $\mu \tan \alpha$ در برابر ۱ صرفنظر کرد بنابراین:

$$\sigma_y = -p \quad (4)$$

در حالتی که ماده ورق نرم باشد و یا حالتی که ضخامت ورق زیاد باشد (مانند نورد گرم) می‌توان از تغییر شکل الاستیک غلتکها صرفنظر نمود ولی در کاهش کوچک سطح مقطع و یا فویل‌ها ناحیه تماس کوچک می‌باشد، نمی‌توان از تغییر شکل الاستیک غلتکها صرفنظر نمود. در نورد فویل‌ها تغییر شکل الاستیک غلتکها به اندازه‌ای می‌باشد که در ناحیه تماس، منطقه‌ای ایجاد خواهد شد که غلتکها کاملاً تخت شده و کاهش ضخامت صورت نمی‌پذیرد (شکل (۲)).



شکل (۲): فرایند نورد برای زوایای در گیری غیر دایره‌ای [۶]

به منظور اعمال اثر تغییر شکل غلتک‌ها از نظریه هرتز برای تماس بین دو استوانه الاستیک به صورت زیر استفاده می‌شود.

$$p = p_0 \sqrt{1 - (x'/a_0')^2} \quad (5)$$

$$a_0' = p_0 * 2R(1-\nu^2) * \frac{1}{E_R} \quad (6)$$

با در نظر گرفتن غلتکها به عنوان یک سیستم فنری با ضریب فریت متغیر توزیع فشار به صورت زیر بیان می‌شود:

$$p = k(x') * \Delta t' \quad (7)$$

با استفاده از هندسه نشان داده شده در شکل (۳) و با تبدیل دستگاه مختصات از x'-y' به x-y رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$p = f(x, t) \quad (8)$$

$$= p_0 \sqrt{1 - (C_1 - t \tan \alpha + x)^2} * \frac{1}{C_2} * \frac{t + x \tan \alpha + C_3}{\sqrt{C_4 - (x - t \tan \alpha + C_1)^2} - C_5}$$

که ثوابت C برابرند با:

$$C_1 = (b \tan \alpha) \quad (1-9)$$

$$C_2 = (a_0')^2 (1 + \tan^2 \alpha) \quad (2-9)$$

۴- ناحیه C (ناحیه الاستیک)

در این ناحیه نیز فویل خاصیت الاستیک داشته، ضخامت ورق ثابت و برابر با t_1 خواهد بود. بسته به هندسه نورد و خصوصیات روانساز و فویل این ناحیه می‌تواند وجود داشته یا وجود نداشته باشد. توزیع فشار را می‌توان با استفاده از رابطه (۸) به دست آورد.

۵- ناحیه D و بررسی وجود ناحیه C

در این ناحیه نیز همانند ناحیه B، تغیر شکل پلاستیک به صورت کاهش ضخامت نمایان می‌شود. معیار تسلیم در طول ناحیه ارضاء می‌شود. می‌توان رابطه (۲) را به صورت زیر بازنویسی کرد.

$$-\left(\frac{4}{3}A_i\frac{1}{t}\frac{dt}{dx} + \frac{dp}{dx}\right)t + \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_e\frac{dt}{dx} - \mu p = 0 \quad V_R \leq V_{f1} \quad (18)$$

در این ناحیه نیز معادله دیفرانسیلی به صورت زیر می‌توان بدست آورد:

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{tf(x,t) + \mu p(x,t)}{\frac{4}{3}A_i + g(x,t)t - \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_e} \quad (19)$$

این معادله به صورت عددی برای شرط مرزی $x=x_{DE}: t=t_2$ حل می‌شود. لذا شکل خط تماس و نحوه کاهش ضخامت در این ناحیه نیز مشخص می‌شود. توزیع فشار نیز در این ناحیه مستقیماً با استفاده از رابطه (۸) به دست می‌آید.

۴- پیوستگی جریان مواد و پارامتر لغزش رو به جلو
با توجه به شرایط کرنش صفحه ای و شرط پیوستگی جریان مواد

داریم:

$$V_{f_1}^* t = V_{f_2}^* t_2 = V_{f_0}^* t_0 = V_{f_1}^* t_1 \quad (20)$$

لذا طبق تعریف، پارامتر لغزش رو به جلو برابر است با:

$$s = \frac{t_1}{t_2} - 1 \quad (21)$$

۵- محاسبه نیروی مورد نیاز برای نورد

نیروی نورد بر واحد پهنا از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$F = \int_{x_1}^{x_2} p(t,x) dx \quad (22)$$

در هر ناحیه، با توجه به مشخص بودن تابعیت ضخامت (t) نسبت به X مقدار نیرو برای هر ناحیه به طور جداگانه به دست می‌آید و از این طریق کل نیروی مورد نیاز برای نورد مشخص می‌شود.

$$\left. \frac{-dp}{dx} \right|_{x=x_{DE}} t_2 - \mu p_{DE} = 0 \quad (11)$$

با انتگرال گیری از رابطه (۲) بر روی مرزهای ناحیه E و با اعمال کشش از جلویی برابر با σ_d در $X=a_2$ خواهیم داشت:

$$\frac{\mu}{t_2} \int_{t_2}^{t_{DE}} pdx + p_{DE} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_e - \sigma_d \quad (12)$$

۶- ناحیه A (ناحیه الاستیک)

در این ناحیه فویل خاصیت الاستیک دارد. این ناحیه از نقطه شروع در گیری آغاز می‌شود و با تسلیم ورق و برقراری رابطه تسلیم پایان می‌پذیرد. با توجه به برقراری معیار تسلیم در انتهای این ناحیه رابطه (۱) به صورت زیر ساده می‌شود:

$$d\sigma_x = \frac{\mu p}{t_0} dx \quad (13)$$

با انتگرال گیری از رابطه (۱) بر روی مرزهای ناحیه A و با اعمال کشش از عقب برابر با σ_b در $X=a_0$ خواهیم داشت:

$$\frac{\mu}{t_0} \int_{a_0}^{a_{AB}} pdx - p_{AB} = \sigma_b - \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_e \quad (14)$$

۳- ناحیه B و بررسی وجود ناحیه C

در این ناحیه تغیر شکل پلاستیک به صورت کاهش ضخامت رخ می‌دهد. معیار تسلیم در کل ناحیه B برقرار بوده با استفاده از فرضهای بیان شده می‌توان معادله (۱) را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\left(-\frac{4}{3}A_i\frac{1}{t}\frac{dt}{dx} + \frac{dp}{dx}\right)t + \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_e\frac{dt}{dx} + \mu p = 0 \quad V_R \geq V_{f1} \quad (15)$$


با مشتق گیری از رابطه (۸) نسبت به X می‌توان $\frac{dp}{dx}$ را به صورت مجموع دوتابع از X و t به دست آورد:

$$\frac{dp}{dx} = g(x,t)\frac{dt}{dx} + f(x,t) \quad (16)$$

با استفاده از رابطه اخیر و مرتب‌سازی آن معادله دیفرانسیلی به صورت زیر حاصل خواهد شد:

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{tf(x,t) - \mu p(x,t)}{\frac{4}{3}A_i + g(x,t)t - \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_e} \quad (17)$$

با اعمال شرط مرزی $x=x_{AB}: t=t_0$ ، می‌توان به حل این معادله دیفرانسیل به صورت عددی پرداخت و t را به صورت تابعی از X به دست آورد. به این ترتیب شکل خط تماس در این ناحیه مشخص می‌شود. نقطه پایانی این ناحیه، جایی خواهد بود که $\frac{dt}{dx}$ برابر صفر شود. در این صورت $X=X_{BC}$ و $t=t_1^p$ خواهد بود.



شکل (۵): کاهش ضخامت فیلم در نتیجه انساط سطح فویل [۴]

۶- استخراج ضخامت فیلم روغن ورودی به ناحیه پلاستیک

به منظور تعیین پارامتر h_{en} یا جدایی نامی سطوح در ناحیه ورودی از حل معادله هیدرودینامیک رینولدز استفاده می‌شود. در این تئوری فشار فیلم روغن در صفحه ورودی برابر با فشار تغییر شکل (p_{AB}) قرار داده می‌شود که این مقدار طی یک حلقه تکرار بهتر می‌شود.

$$h_{en} = 1.417 \left(\frac{\eta_0 (V_f + V_r)}{p'} \right)^{3/4} \frac{\sqrt{R}}{(a_0 + a_2)^{1/4}} \quad (۲۳)$$

در این رابطه جانسون فرض کرده که غلتکها تحت تأثیر فشار هرتز، تغییر شکل زیادی دارند. همچنین سطوح کاملاً هموار می‌باشند، ولی در عمل بر جستگی‌های سطح غلتک ضخامت فیلم اولیه روانساز را تغییر می‌دهند. با فرض افزایش ضخامت فیلم روغن در ناحیه کاری و با توجه به مقدار h_{asp} روابط h_{en} و h_{asp} به دست می‌آید:

$$h^* = h_{en} + h_{asp}/2 \quad h_{en} \geq \frac{1}{2} h_{asp} \quad (۲۴)$$

$$h^* = \sqrt{2h_{en}h_{asp}} \quad h_{en} < \frac{1}{2} h_{asp}$$

۵- ضخامت فیلم روغن در ناحیه کاری

ضخامت فیلم روغن، h ، در هر نقطه از زاویه گاز توسط رابطه رینولدز به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$\frac{dp}{dx} = 6\eta(V_r + V_f) \left(\frac{h - h^*}{h^3} \right) \quad (۲۵)$$


در شرایط همدمایی، ویسکوزیته روانساز با استفاده از رابطه

باروس بیان می‌شود:

$$\eta = \eta_0 e^{p} \quad (۲۶)$$

هنگامی که المان سطحی فویل از 0 به 1 تغییر طول می‌دهد، ضخامت فیلم روانکار از h به h' کاهش می‌یابد (شکل (۵)). لذا می‌توان ضخامت فیلم روانکار را با توجه به گسترش سطح فویل در حین تغییر شکل پلاستیک اصلاح کرده و به صورت زیر ارائه کرد:

$$h' = \frac{2h}{\frac{t_0}{t} + 1} \quad (۲۷)$$



شکل (۶): نتایج حاصل از آنالیز FE [۴]

با داشتن ضخامت لایه روغن در ناحیه کاری، h_{film} و ارتفاع برآمدگی‌ها می‌تواند اصلاح شده به صورت H_{frac} بیان شود.

$$H_{frac} = \begin{cases} 0 & h_{film}/h_{asp} > 1 \\ 1 - \frac{h_{film}}{h_{asp}} & \frac{h_{film}}{h_{asp}} > 1 - A_{frac} \\ A_{frac} & \frac{h_{film}}{h_{asp}} < 1 - A_{frac} \end{cases} \quad (۲۹)$$

دیفرانسیل (۱۷) حل می گردد. در نتیجه شکل خط تماس در

ناحیه B به دست آمده همچنین شرط $\frac{dt}{dx} = 0$ بررسی می گردد. بار دیگر از روش انتگرال گیری رونگ کوتا مرتبه ۷ و ۸ که از XDE شروع می شود و در جهت خلاف X حرکت می کند استفاده D کرده و این بار با حل معادله (۱۹) شکل خط تماس در ناحیه C به دست می آید. در صورت ارضا شرط دوم وجود ناحیه C اثبات شده و مقادیر مربوطی XBC و XCD به دست می آیند.

با مشخص شدن توزیع فشار p در کل نواحی می توان میزان تنش برشی خشک را با استفاده از رابطه $p^* = \mu_b \tau$ با فرض $\mu_b = 0.1$ به دست آورد.

-۲- با استفاده از رابطه (۲۳) به محاسبه ضخامت فیلم اولیه روغن پرداخته می شود و سپس با توجه به میزان ارتفاع برجستگیها به اصلاح ضخامت فیلم روغن می پردازیم.

-۳- با استفاده از مقادیر p و $\frac{dp}{dx}$ به دست آمده، به حل عددی رابطه (۲۵) پرداخته، مقادیر ضخامت فیلم روغن در ناحیه تغییر شکل پلاستیک به دست می آید و سپس با استفاده از رابطه (۲۷) به اصلاح این مقادیر پرداخته می شود.

-۴- مقدار تنش برشی هیدرودینامیک τ_h با استفاده از رابطه (۳۳) در نقاط مختلف خط تماس به دست می آید.

-۵- با توجه به روابط ارائه شده در معادله (۲۸) و با توجه به مقادیر فشار در نقاط مختلف خط تماس می توان توزیع A_{frac} را به دست آورد. با استفاده از رابطه (۲۹) به اصلاح آن پرداخت و توزیع H_{frac} را بر روی ناحیه کاری به دست آورد.

-۶- با استفاده از رابطه (۳۲) می توان مقادیر τ را به دست آورد و توزیع ضریب اصطکاک (μ) را در طول خط تماس با استفاده از رابطه $\tau = \mu * p$ به دست آورد.

-۷- مقدار میانگینی برای μ ضریب اصطکاک و در نتیجه توزیع فشار تماس جدیدی با توجه به مرحله ۱ به دست می آید.

-۸- مراحل ۲ تا ۷ را رسیدن به معیار همگرایی $\left| \frac{F_n - F_{n-1}}{F_n} \right| < 0.001$ تکرار می شود.

به منظور حل معادلات، برنامه ای در محیط نرم افزار MATLAB نوشته شده است.

۸- تنش برشی مماسی

با توجه به اساس رژیم روانکاری مخلوط به منظور تعیین تنش برشی میانگین (τ) به بررسی توانمندی تنش برشی مماسی ناشی از برش، ویسکوゼیته روغن (τ_h) و تنش برشی اصطکاکی ناشی از درگیری سطحی برجستگی های غلتک و ورق (τ_c) می پردازیم. طبق تعریف تنش اصطکاکی میانگین به صورت زیر به دست می آید:

$$\tau = \frac{\tau_h A_h + \tau_c A_c}{A_h + A_c} \quad (30)$$

با تعریف نسبت تماس به صورت زیر :

$$A_{frac} = \frac{Ac}{Ac + Ah} \quad (31)$$

و پس از در نظر گرفتن اصلاح اعمالی بر روی نسبت سطح تماس خواهیم داشت

$$\tau = \tau_h (1 - H_{frac}) + \tau_c H_{frac} \quad (32)$$

که در این رابطه :

$$\tau_h = \frac{\eta |V_R - V_f|}{h'} \quad (33)$$

و

$$\tau_c = \mu_b * p \quad (34)$$

می باشد.


۹- تشریح فرایند حل معادلات

به منظور حل معادلات مورد نظر، مراحل زیر در نظر گرفته می شوند:


-۱- ابتدا می باشیم به محاسبه توزیع فشار، شکل خط تماس و یافتن مرازهای نواحی پنج گانه پرداخته شود. به این منظور با فرض مقدار اولیه $H_{frac} = 1$ ابتدا به بررسی ناحیه E می پردازیم. روابط (۱۰) برای $X = XDE$ و (۱۱) و (۸) تشکیل یک دستگاه معادلات را می دهند که به وسیله آن می توان شرایط مربوط هندسی a_0 و a_2 و XDE را به دست آورد. لذا فشار بین نواحی D و E یعنی pDE و pE را با استفاده از مراحل ۲ تا ۷ تا رسیدن به معیار همگرایی $\left| \frac{F_n - F_{n-1}}{F_n} \right| < 0.001$ می توان p_0 وابسته به معادله هرتز و ثوابت هندسی C به دست می آید. از این طریق توزیع فشار در ناحیه خروجی قابل محاسبه می باشد. پس از آن در ناحیه A با حل عددی معادله (۱۴) می توان X_{AB} را به دست آورد و توزیع فشار بر روی ناحیه X_{AB} را به دست آورده ایم. با استفاده از روش انتگرال گردن روغنی نیز به دست می آید. با استفاده از روش انتگرال گردن روغنی کوتا مرتبه ۷ و ۸ که از X_{AB} شروع می شود، معادله

۲-۱۰) توزیع فشار تغییر شکل بر روی خط تماس

توزیع فشار تغییر شکل بر روی ورق مس با استفاده از مدل حاضر و در نظر گرفتن اثر اصلاحی بر روی A_{frac} و به دست آوردن H_{frac} در شکل (۹) آورده شده است. با استفاده از تئوری بیان شده در این مقاله مشابه تئوری نورد معمولی یک نقطه خشی در ناحیه نورد وجود دارد و نیز منحنی فشار در همین نقطه دارای ماکزیمم فشار خود می‌باشد.




شکل (۸): شکل خط تماس در زاویه بلعش با استفاده از مدل حاضر برای ورق مس



شکل (۹): توزیع فشار تماسی در زاویه بلعش با استفاده از مدل حاضر


توزیع فشار تغییر شکل بر روی ورق آلمینیوم با استفاده از نتایج ارائه شده توسط کیف و جوناتر با شرایط مشابه آنچه در بخش قبل بیان شد به صورت شکل (۱۰) می‌باشد.



شکل (۱۰): توزیع فشار تماسی در زاویه بلعش با استفاده از مدل کیف جوناتر

۱۰- نتایج محاسبات

در مدل حاضر غلتک‌ها از جنس فولاد با مدل یانگ ۲۰ Gpa و قطر ۱۶۲ mm میلی‌متر در نظر گرفته شده است. سطح غلتک‌ها سنگ زده شده تا زبری میانگین سطح معادل $1 \mu\text{m}$ حاصل شود. جنس ورقها از مس با ضخامت اولیه $2t_0=0.05\text{mm}$ و پهنهای $W=1\text{mm}$ و زبری سطح معادل $5\mu\text{m}$ باشند. منحنی تنش-کرنش ماده ورق طبق نمودار شکل (۷) می‌باشد. ضخامت ورق مورد نظر برای تولید $2t_2=0.03\text{mm}$ می‌باشد. در نتیجه ضریب کاهش برابر 40% به دست می‌آید.



شکل (۷): منحنی تنش-کرنش برای ماده کاری مس


به منظور بررسی اثر نوع روغن و لزجت آن بر روی نتایج به دست آمده از مدل از سه نوع روغن متفاوت استفاده می‌شود که به تفکیک در جدول (۱) آورده شده است.

مقادیر کشش از عقب $\sigma_b=10\text{Mpa}$ و کشش از جلو $\sigma_d=20\text{MPa}$ می‌باشد.

۱-۱۰) شکل خط تماس

شکل خط تماس به صورت شکل (۸) خواهد بود. نواحی ورودی، خروجی و همچنین ناحیه هموار مرکزی به خوبی دیده می‌شود. در مدل‌هایی که غلتک را به صورت دایره‌ای در نظر گرفته و از ناحیه تخت مرکزی صرفنظر می‌شود، نقطه انتهایی ناحیه کاری منطبق بر تقاطع خط‌المرکزین غلتک‌ها و محور تقاضن ورق می‌باشد در صورتی که در عمل به دلیل تغییر شکل الاستیک غلتک‌ها، نقطه انتهایی ناحیه کاری دارای فاصله‌ای نسبت به این خط می‌باشد.

روغن کافی برای جدا کردن سطح تماس مشترک غلتک ها در قسمت ورودی، وارد نمی شود و سطح تماس به سرعت در قسمت ورودی افزایش می یابد. پس سرعت به عنوان عامل تعیین کننده نوع رژیم روانکاری می تواند در نظر گرفته شود.




شکل (۱۲): توزیع ضخامت فیلم روانکار در سرعت های مختلف با استفاده از مدل حاضر

جدول (۱): ویسکوژیته دینامیک سه نوع روانکار در سه محدوده فشار متفاوت

$1000 \leq P \text{ Mpa}$	$30 \leq P < 1000 \text{ Mpa}$	$0 \leq P < 330 \text{ Mpa}$	روانکار
$\gamma(\text{mm}^2 / \text{N})$	$\eta_{0,3}(\text{NS} / \text{mm}^2)$	$\gamma(\text{mm}^2 / \text{N})$	$\eta_{0,2}(\text{NS} / \text{mm}^2)$
0.00023	$3/94*10^{-5}$	0.0020	$7/70*10^{-7}$
0.00022	$7/88*10^{-5}$	0.0020	$7/29*10^{-7}$
0.00021	$1/97*10^{-4}$	0.0020	$1/12*10^{-5}$
			0.0029
			$3/0*10^{-4}$

۵-۱) بررسی تغییرات ضخامت فیلم روانکار در روانکارهای متفاوت

با تغییر نوع روانکار همانگونه که در شکل (۱۴) آورده شده است ضخامت فیلم روغن با افزایش ویسکوژیته افزایش می یابد. که این به نوبه خود باعث کاهش ضریب اصطکاک شده و در نتیجه نیروی مورد نیاز برای نورد کاهش می یابد.




شکل (۱۴): تغییرات ضخامت فیلم روانکار در روانکارهای متفاوت

مشابه همین نتایج نیز توسط کیف و جوناتر ارائه شده است که با مقایسه شکل های (۱۴) و (۱۵) می توان تطابق نتایج دو مدل را با یکدیگر مشاهده نمود.

۱۰-۳) توزیع ضخامت فیلم روانکار در ناحیه کاری

با توجه به تعریف رژیم روانکاری مخلوط که ضخامت روانکار باستی از میانگین ارتفاع برجستگی ها کمتر باشد و با توجه به شکل (۱۱) می توان تشکیل فیلم روغن را در حالت روانکاری مخلوط مشاهده نمود. در عمل در صورتی که متوسط فیلم روغن از سه برابر میانگین ارتفاع زیری های سطح کمتر باشد رژیم روانکاری مخلوط حاصل می شود و عملاً برجستگیها با هم در گیر می شوند.




شکل (۱۱): توزیع ضخامت فیلم روانکار با استفاده از مدل حاضر برای ورق مس

شکل (۱۲) ضخامت فیلم روغن را در سرعت های مختلف نشان می دهد. داده های استفاده شده به جز سرعت مانند قسمت قبل است. همانطور که مشاهده می شود برای سرعت های بالای غلتک ضخامت فیلم روغن افزایش میابد. زیرا در سرعت های پایین،


۱۰-۴) بررسی ضریب اصطکاک میانگین در طول ناحیه کاری

تغییرات ضریب اصطکاک از ورودی تا خروجی در طول فرایند نورد در شکل (۱۳) دیده می شود. در سرعت های نورد پایین، در اولین قسمت خط تماس شاهد افزایش ضریب اصطکاک میانگین ($\bar{\mu}$) به دلیل افزایش مقدار نسبت سطح تماس می باشیم، در حالی که در سرعت های بالای نورد مقدار کافی روغن برای جدا کردن دو سطح از یکدیگر وجود دارد.



شکل (۱۳): توزیع ضریب اصطکاک میانگین در طول ناحیه کاری با استفاده از مدل حاضر بر روی ورق مس


- ۱- با توجه به تاثیر روانکار بر روی ضخامت ورق، با در نظر گرفتن این اثرات به نتایج دقیق‌تری می‌توان دست یافت.
- ۲- با تغییر مشخصات روانکار مورد استفاده می‌توان به روانساز بهینه دست یافت و به منظور تحصیل و کنترل ضخامت مطلوب نهایی فویل علاوه بر دخالت دادن پارامترهای نیروی نورد و سرعت از آن استفاده کرد.
- ۳- استفاده از یک روانساز مناسب می‌تواند موجب کاهش اثر تماس زبری‌ها و در نتیجه بهبود کیفیت ورق شود.



شکل (۱۵): تغییرات ضخامت فیلم روانکار در روانکارهای مختلف در مدل کیف و جوناتر

۶-۱۰) بررسی تغییرات ضریب اصطکاک میانگین در روانکارهای مختلف

اثرات تغییرات نوع روانکار با استفاده از داده‌های جدول (۱) در شکل (۱۶) آورده شده است. با افزایش سرعت هر چه روغن دارای ویسکوزیته بالاتری باشد، میزان کاهش ضریب اصطکاک میانگین بیشتر خواهد شد.



شکل (۱۶): اثر ویسکوزیته روانکار بر روی ضریب اصطکاک میانگین

۱۱- بحث و نتیجه‌گیری

امروزه اکثر فعالیت‌ها بر روی مکانیزم روانکاری مخلوط مرکز شده است. به دلیل سطح برآقی که این مکانیزم ایجاد می‌کند، نیرو و گشتاور نسبت به اصطکاک خشک بسیار کمتر است. چنین چیزی مطلوب کارخانه‌های نورد می‌باشد و سعی می‌کنند مکانیزم غالب، روانکاری مخلوط باشد. از طرفی نوع روغن مورد استفاده به منظور دستیابی به شرایط بهینه نیز حائز اهمیت می‌باشد. معمولاً تولید روغن‌های نورد انحصاری و دارای فرمول سری می‌باشد. لذا گاهی اوقات، کارخانه‌های نورد با کمبود نوع خاصی از روغن مواجه می‌شوند. آنها می‌توانند با استفاده از مدل‌هایی نظری آنچه در اینجا بیان شد، روغن‌های مشابه را تشخیص داده و مشکلات خود را مرتفع سازند.

با مطالعه نتایج به دست آمده می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

فهرست علائم	
A_c	سطح تماس در روانکاری مرزی
A_h	سطح تماس در روانکاری هیدرودینامیک
A_{frac}	نسبت سطح تماس
A_i, B_i	ضرایب ثابت در رابطه تنفس کرنش
a_0	فاصله بین نقطه شروع در گیری و محور تقارن
a_0	عمودی غلتکها
a_2	فاصله بین نقطه انتهای در گیری و محور تقارن
b	عمودی غلتکها
b	فاصله بین مرکز غلتک و محور تقارن افقی
$\Delta t'$	جابجایی سطح غلتک
E_R	مدول یانگ غلتک
F	نیروی نورد
h	ضخامت فیلم روانکار
h'	ضخامت فیلم روانکار پس از اعمال اثر
h_{asp}	گستردگی سطح ورق
h_{en}	ارتفاع بر جستگی‌های سطح
$K(x)$	ضخامت فیلم روانکار در ورود به زاویه در گیری
p	تابع موجود در رابطه خطی فشار-جابجایی
p_0	فشار تماسی
R	یکشینه مقدار فشار تماسی وابسته به هرتز
t	شعاع غلتک
t_0	نصف ضخامت ورق
t_1	نصف ضخامت ورق قبل از نورد
C	نصف ضخامت ورق در نقطه خنثی یا ناحیه C
t_2	نصف ضخامت ورق بعد از نورد

[6]- Keife, H. Shi, J., Mc Elwain, D.L.S, and Lag Lands, T.A.M., "Foil Rolling : A New Interpretation of Emperimental Results", J. of Mat. Proc. Techn., Vol. 121, pp. 50-59, 2002.

[7]- Le, H.R., Sutcliffe, M.P.F., "Rolling of Thin Strip and Foil: Application of a Tribological Model for Mixed Lubricatoin", J. of Tribology, Vol. 124, p. 129, 2002.

[8]- Kumar, D., Dixit, U.S., "A Slab Method Study of Strain Hardening and Friction Effects in Cold Foil Rolling Process", J. of Mat. Proc. Techn., Vol. 171, pp. 331-340, 2006.

V_f	سرعت ورق
V_r	سرعت غلتک
$x-y$	دستگاه مختصات کارترین
$x'-y'$	دستگاه مختصات کارترین در راستای مماس و عمود بر غلتک

فهرست علائم یونانی

α	زاویه بین دستگاه مختصات $y-x$ و y'
γ	ضریب فشار لزجت
μ	ضریب اصطکاک
$\bar{\mu}$	ضریب میانگین اصطکاک
μ_b	ضریب اصطکاک در شرایط روانکاری مرزی
ν	نسبت پواسون برای ماده کاری غلتک
η	لزجت دینامیکی روانکار
η_0	لزجت دینامیکی روانکار در فشار مبدأ
σ_b	کشش ورودی ورق
σ_d	کشش خروجی ورق
σ_e	تنش مؤثر در ماده کاری
σ_x	تنش افقی در ماده کاری
τ	تنش برشی اصطکاکی در روانکاری مخلوط
τ_c	تنش برشی اصطکاکی در روانکاری مرزی
τ_h	تنش برشی اصطکاکی در روانکاری هیدرودینامیک

مراجع:

[1]- Orowan. E., Porscoe. K.J., "A simple Method of Calculating Roll Pressure and Power Consumption in Hot Flat Rolling", Iron and Steel Institute, London, No.3, 4pp. 124-126, 1946.

[2]- Fleck, N. A., Johnson, K. L., "Towards a New Theory of Cold Rolling Thin Foil", Int. J. Mech. Sci., Vol. 29, pp. 7, 1987.

[3]- Stahlbery , Uif, Keife, H., "Improved Flatness in Cold Rolling of Copper Foils", J. of Mat. Proc. Techn., Vol. 37, pp. 157-174, 1993.

[4]- Keife, H., Jonsater, T., "Influence of Rolling Speed upon Friction in Cold Rolling of Foils", J. of Tribology, Vol. 119, pp. 349-357, 1997.

[5]- Luo, Ch., Keife, H., "A Thermal Model for the foil Rolling Process", J. of Mat. Proc. Techn., Vol 74, pp. 158-173, 1998.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.