

بهبود قابلیت ماشین کاری فولاد زنگنزن 4PH-17 با استفاده از خنک کاری کرایوژنیک

سلمان خانی^{۱*}، محمد رضا رازفر^۲، مسعود فرخنگیان^۳

تاریخ دریافت: ۲۶ شهریور ۹۲ تاریخ پذیرش: ۷ آذر ۹۲

چکیده

فولاد زنگنزن 4PH-17 دارای خواص مقاومت به خوردگی، استحکام و مقاومت به سایش بالا است. این آلیاژ در صنعت دارای کاربرهای فراوانی مانند صنایع پتروشیمی، صنایع هواپضا و صنعت کاغذسازی است؛ اما به خاطر ضریب انتقال حرارت پایین و چقرمگی بالا در گروه مواد سخت ماشین کاری شونده قرار گرفته است. عمر ابزار برش در ماشین کاری این فولاد زنگنزن با روش های سنتی پایین بوده و هزینه های ماشین کاری زیادی را بر صنعت تحمیل می کند. در این مقاله ماشین کاری کرایوژنیک به منظور بهبود قابلیت ماشین کاری فولاد زنگنزن 4PH استفاده شده است. خنک کاری کرایوژنیک، دمای ابزار را پایین نگه داشته، درنتیجه سایش ابزار، وابسته به افزایش دما، کاهش و عمر ابزار افزایش می یابد. نیروی برش و سایش ابزار به عنوان پارامترهای قابلیت ماشین کاری بررسی شده است. نتایج تجربی نشان داد در ماشین کاری کرایوژنیک در مقایسه با ماشین کاری سنتی، نیروهای برش تا ۲۲ درصد کاهش و عمر ابزار تا ۳۹ درصد افزایش می یابد.

واژگان کلیدی: فولاد زنگنزن 4PH-17، عمر ابزار، خنک کاری کرایوژنیک، قابلیت ماشین کاری.

۱. مقدمه

- استحکام برشی بالا
- قابلیت کار سختی بالا
- چقرمگی بالا
- ضریب انتقال حرارت پایین و ایجاد دمای بالا در ناحیه برش

لبه برنده ابزار می گردد [۲]. حرارت تولید شده در فرآیند برش، مجموع تغییر شکل پلاستیک هنگام تشکیل براده و اصطکاک بین ابزار و قطعه کار و اصطکاک بین ابزار و براده است [۳]. مقدار زیادی از این حرارت تولید شده داخل براده می ماند و مقداری از آن نیز به ابزار ابزار و قطعه کار منتقل می شود [۴]؛ اما همان حرارت منتقل شده به ابزار و قطعه کار برای افزایش دمای ناحیه برش تا مقادیر زیاد

فولاد زنگنزن 4PH-17 یک آلیاژ رسوب سختی، دارای مقادیر در خور توجهی از عناصر کروم، نیکل و مس با مقادیر کمی از عناصر منگنز، مولیبدن و نیوبیوم است. در این آلیاژ، مس عنصر رسوب سختی است و این فولاد از طریق عملیات حرارتی به سختی مدنظر می رسد. این آلیاژ ترکیبی از خواص مقاومت به خوردگی، استحکام بالا، مقاومت به سایش را دارد. همچنین تا 350°C استحکام خود را حفظ می کند. فولاد زنگنزن 4PH در قطعات هوایپما و موشک، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع غذایی و کاغذسازی کاربرد دارد [۱]. این آلیاژ به خاطر دلایل زیر جزو مواد سخت ماشین کاری شونده قرار گرفته است:

^۱. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران: salmanxani@gmail.com

^۲. دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

^۳. دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

۱.۲. قطعه کار

آزمایش‌های تراشکاری روی قطعه کاری از جنس فولاد زنگ‌زن ۱۷-۴PH انجام شده است. این آلیاژ یکی از فولادهای زنگ‌زن رسوب سختی است. این فولاد زنگ‌زن از استحکام و مقاومت به خوردگی بالایی برخوردار بوده و در صنایع شیمیایی که محیط‌های خورنده هستند، کاربرد دارد. در شکل (۱) ترکیب شیمیایی این فولاد زنگ‌زن آمده است. قطعه کار تحت آزمایش با عملیات حرارتی H900 تا ۴۴ راکول‌سی سخت شده است.

۲.۱. ماشین‌ابزار و ابزار برش

آزمایش‌ها روی ماشین تراش TN50BR ساخت شرکت ماشین‌سازی تبریز با حدکثر سرعت دورانی ۲۰۰۰RPM و توان موتور اصلی ۵/۵kW انجام گردیده است. ابزار کاربایدی SNMG190612 با پوشش TiN ساخت شرکت ZCC استفاده شده است.

۲.۲. اندازه‌گیری نیروی برش

دینامومتر سه مؤلفه‌ای کیستلر ۹۱۲۱ به منظور اندازه‌گیری نیروی‌های برش استفاده شده است. سیگنال از طریق کابل ۱۶۸۹B5 و پورت RS-232 به تقویت‌کننده ۵۰۷۰A متصل می‌گردد و در نهایت مؤلفه‌های نیروی تراش توسط نرم‌افزار داینوویر کیستلر^۲ در یک کامپیوتر نمایش داده می‌شود.

کافی است. افزایش زیاد دمای ناحیه برش موجب کاهش عمر ابزار و همچنین محدودیت نرخ براده‌برداری در مقایسه با سایر فولادها می‌گردد [۵]. همچنین سایش سریع ابزار برش به دلیل افزایش زمان تعویض ابزار نامطلوب است.

ماشین‌کاری به کمک خنک‌کاری کرایوژنیک^۱، یک روش کارآمد برای کاهش دمای ابزار برش است. هنگ [۶] از نیتروژن مایع به منظور کنترل دمای ناحیه برش استفاده کرد. وی با استفاده از نازل، نیتروژن مایع را به سطح براده ابزار و همچنین سطح آزاد تزریق کرد. ونوگوپال [۷] عمر ابزار کاربایدی را در ماشین‌کاری آلیاژ تیتانیوم از طریق پاشش نیتروژن مایع به ناحیه برش بررسی کرد. نتایج نشان داد ماشین‌کاری کرایوژنیک عمر ابزار را در مقایسه با ماشین‌کاری سنتی و خنک‌کاری سنتی به ترتیب ۱۴۰ و ۷۰ درصد بهبود می‌بخشد.

در این مقاله از ماشین‌کاری به کمک خنک‌کاری کرایوژنیک غیرمستقیم برای بهبود قابلیت ماشین‌کاری فولاد زنگ‌زن ۱۷-۴PH استفاده شده است. خنک‌کاری کرایوژنیک توسط نیتروژن مایع موجب کاهش دمای ابزار می‌شود؛ در نتیجه سایش وابسته به دمای ابزار کاهش یافته و عمر ابزار افزایش می‌یابد. در قسمت دوم روش آزمایش‌های تجربی، در قسمت سوم تحلیل نتایج و در قسمت چهارم خلاصه نتایج شرح داده می‌شود.


۲. تجهیزات و شرایط انجام آزمایش‌های تجربی

در این بخش، تجهیزات استفاده شده در آزمایش و شرایط آزمایش‌های تجربی شرح داده می‌شود.

جدول (۱): ترکیب شیمیایی فولاد زنگ‌زن ۱۷-۴PH (%)


Cu	Nb	Ni	Mo	Cr	S	P	Mn	Si	C	
۳	-	۳	-	۱۵	-	-	-	-	-	کمینه
۵	۰/۴۵	۵	۰/۶	۱۷	۰/۳	۰/۴	۱/۵	۰/۷	۰/۰۷	بیشینه

مایع بعد از تماس با ابزار کاربایدی از طریق این مسیر به بیرون هدایت می‌گردد. روی سطحی که ابزار کاربایدی قرار می‌گیرد، شیاری بهمنظور قرارگرفتن اورینگ ایجاد شده است. این اورینگ به عنوان آببند عمل کرده و از ترشح نیتروژن مایع از زیر ابزار کاربایدی به بیرون ممانعت به عمل می‌آورد. بهمنظور جلوگیری از تماس نیتروژن مایع با قطعه کار، از یک لوله مسی برای هدایت نیتروژن از مسیر خروجی استفاده گردیده است. شکل (۲) ابزار برش را حین اعمال نیتروژن مایع نشان می‌دهد.



شکل (۲): شماتیک ابزار گیر طراحی شده و مقطع برش خورده از آن
جدول (۲): پارامترهای فرآیند در تراشکاری فولاد زنگزن H4-17

تراشکاری سنتی و کرایوژنیک	پارامتر
کارباید با پوشش TiN	ابزار برش
فولاد زنگزن H900 (4PH-17)	قطعه کار
۶۰ میلی متر	قطر قطعه کار
۷۵ میلی متر	عمق برش
۱۱ میلی متر بر دور	نرخ پیشروی
۶۷ متر بر دقیقه	سرعت برشی
۵۰ میلی متر در هر برش	طول برش
نیتروژن مایع (LN)	خنک کار کرایوژنیک



شکل (۱): سیستم خنک کاری کرایوژنیک

۴.۲ اندازه گیری سایش سطح آزاد ابزار

به منظور اندازه گیری سایش سطح آزاد ابزار برش، بعد از هر آزمایش از میکروسکوپ دیجیتالی داینلولایت^۳ با بزرگنمایی ۲۰-۲۰۰ برابر استفاده گردیده است. این ابزار به همراه نرم افزار داینوکپچر^۴ به منظور اندازه گیری و ثبت سایش سطح آزاد ابزار کاربایدی استفاده شد.

۵.۲ سیستم خنک کاری کرایوژنیک

در شکل (۱) سیستم خنک کننده نشان داده شده است که شامل کپسول گاز نیتروژن، رگلاتور تنظیم فشار گاز نیتروژن، شیر بر قی برای قطع و وصل نیتروژن مایع، کپسول نیتروژن مایع و اتصالات از جنس فولاد زنگزن است. نیتروژن مایع به خودی خود جریان ندارد، در نتیجه باید برای جریان یافتن آن فشاری روی آن ایجاد شود که این فشار توسط گاز نیتروژن تأمین می‌گردد. ابزار گیر در شکل (۱) نشان داده شده است. به منظور خنک کاری کرایوژنیک غیر مستقیم ابزار گیر مطابق با ابزار گیر استاندارد PSDNN3225P19 (مشخصه ایزو^۵) طراحی و ساخته شده است. سوراخی با ابعاد Ø10×4mm در سطحی که ابزار کاربایدی قرار می‌گیرد، ایجاد گردیده است. این سوراخ به عنوان مخزن نیتروژن مایع داخل ابزار گیر عمل می‌کند و از طریق یک سوراخ به رابط (آداتور) متصل است. نیتروژن مایع از طریق رابط که توسط یک لوله به مخزن اصلی نیتروژن مایع متصل است، وارد مخزن داخل ابزار گیر شده و با سطح زیرین و سطح داخلی سوراخ ابزار کاربایدی تماس پیدا می‌کند. مسیر کوچکی به عنوان خروجی نیتروژن در ابزار گیر ایجاد شده است که نیتروژن

از 750 mm ماشین کاری در شرایط خشک و کرایوژنیک نشان داده شده است که تصدیقی بر نمودارهای شکل (۴) و (۵) است.

۲.۳. نیروی برش

شکل (۴) نیروی اصلی برش، F_r را بر حسب طول برش در ماشین کاری خشک و کرایوژنیک با ابزار کاربایدی در شرایط جدول ۲ نشان می‌دهد. نیروی اصلی برش برای ماشین کاری کرایوژنیک در محدوده 147 N تا 160 N قرار دارد، برای ماشین کاری خشک نیروی اصلی برش در محدوده 172 N تا 205 N است. با مقایسه نیروی اصلی برش در ماشین کاری خشک و کرایوژنیک، مشخص می‌شود که نیروی اصلی برش در ماشین کاری کرایوژنیک کمتر از ماشین کاری خشک است. همچنین از شکل (۵) واضح است که نیروی برش در حالت کرایوژنیک خیلی پایدارتر از حالت خشک است، در واقع تغییرات نیرو با طول برش در ماشین کاری کرایوژنیک کمتر از ماشین کاری خشک است. کاهش نیرو در ماشین کاری کرایوژنیک به این دلیل است که خنک کاری کرایوژنیک ابزار برش مانع از تجمع حرارت در ابزار می‌گردد، در این شرایط سختی لبه برند حفظ شده و به تبع آن سایش کمتر بوده و نیروی برش کاهش می‌یابد.




شکل (۳): چیدمان تراشکاری کرایوژنیک

۳. نتایج تجربی


۱.۳. سایش ابزار

سایش تدریجی ابزار بیشتر به دو صورت شکل می‌گیرد: ایجاد گودال فرسایش و سایش سطح آزاد. گودال فرسایش به صورت مکعب در سطح براده ابزار توسط لغزش براده بر روی سطح براده شکل می‌گیرد. سایش سطح آزاد ابزار بر اثر حرکت نسبی، سطح آزاد ابزار در مقایسه با سطح ماشین کاری شده ایجاد می‌شود. از آنجاکه عمر ابزار برش در ماشین کاری این فولاد با ابزار کاربایدی پوشش دار، توسط سایش سطح آزاد تعیین می‌گردد [۸,۹]، در این پژوهش، این مکانیسم سایش مطالعه شده است. شکل (۴)، چگونگی افزایش سایش سطح آزاد ابزار برش را با افزایش طول برش در ماشین کاری خشک و کرایوژنیک با ابزار کاربایدی نشان می‌دهد. در این شکل هر نقطه معادل سایش ابزار، بعد از ماشین کاری طول مشخصی از قطعه کار است. در تراشکاری خشک سایش ابزار بعد از 750 mm ماشین کاری برابر $240\mu\text{m}$ است؛ اما در تراشکاری کرایوژنیک سایش ابزار بعد از همان طول تراشکاری برابر با $185\mu\text{m}$ است که کاهش ۲۳٪ در سایش سطح آزاد مشاهده می‌گردد.

شکل (۴)، نمودار پیش‌بینی سایش ابزار را تا حداقل سایش $300\mu\text{m}$ نشان می‌دهد. در ماشین کاری کرایوژنیک بعد از 1350 mm ماشین کاری، سایش ابزار به مقدار مشخص شده $300\mu\text{m}$ رسیده است؛ اما در ماشین کاری خشک، هنگام سایش $300\mu\text{m}$ فقط 970 mm ماشین کاری انجام شده است. این نشانگر افزایش ۳۹ درصدی طول عمر ابزار در ماشین کاری کرایوژنیک در مقایسه با ماشین کاری خشک است. در شکل (۴) سایش سطح آزاد ابزار بعد




شکل (۴): سایش سطح آزاد بر حسب طول برش برای تراشکاری سنتی و کرایوژنیک



شکل (۵): پیش‌بینی عمر ابزار با استفاده از برآورش خطی



شکل (۶): سایش سطح آزاد بعد از ۷۵۰ mm مашین کاری در ماشین کاری خشک و کرایوژنیک، X190



شکل (۷): نیروی اصلی برش F_t بر اساس طول برش

تنش اصطکاکی میانگین بین براوه و ابزار T به صورت رابطه ۴ است.
 k تنش برشی روی صفحه برش است و فرض می‌شود که برابر تنش
 برشی ماده قطعه کار است. این تنش به حرارت تبدیل شده و کسر α
 از آن به براوه و کسر $1-\alpha$ آن به ابزار جریان پیدا می‌کند. نرخ
 حرارت اصطکاکی بر واحد سطح تماس ابزار / براوه f به صورت
 حاصل ضرب سرعت براوه V_{chip} در تنش اصطکاکی بین ابزار / براوه
 تعریف می‌شود (رابطه ۵). فرض می‌شود که f و α در ناحیه تماس
 ثابت باشند [۱۰].

$$\frac{\tau}{k} = 1.73 \frac{\sin 2\lambda}{\sin 2(\phi + \lambda - \gamma)} \quad (4)$$

$$q^f = \tau V_{chip} \quad (5)$$

فرض β می‌گردد، جریان حرارت به داخل ابزار برش از طریق ناحیه مستطیلی شکل ثابت در سطح آن، با طول l و عرض d انجام می‌گردد. از روابط انتقال حرارت برای سطوحی که از یک طرف نامتناهی هستند^۷. برای ابزار، رابطه ۶ و برای براوه، رابطه ۷ را داریم. با برابر قراردادن این دو رابطه، α از رابطه ۸ محاسبه می‌گردد. در این رابطه K_{tool} ضریب هدایت حرارتی ابزار، K_{work} ضریب هدایت

۳.۲. تحلیل حرارتی ابزار برش

توان مصرف شده در برش فلزات به مقدار زیادی در ناحیه اولیه تغییر شکل، تبدیل به حرارت شده و مقداری هم صرف اصطکاک در سطح براوه ابزار می‌گردد. نرخ صرف انرژی یا توان مصرفی در حین عمل تراش P_m از حاصل ضرب سرعت تراش V در مولفه نیروی اصلی تراش F_t بدست می‌آید.

$$P_m = F_t \cdot V_c \quad (1)$$


کسر β از این حرارت داخل قطعه کار جریان پیدا کرده و کسر $1-\beta$ باعث افزایش دمای براوه می‌شود. برای به دست آوردن مقدار β از نمودار وینر^۹ استفاده می‌گردد [۱۰]. این نمودار در شکل (۴) نشان داده شده است. برای محاسبه β نیاز به زاویه برش γ است، این زاویه از آزمایش‌های تجربی با توجه به رابطه ۲ بدست می‌آید:

$$\tan \phi = \frac{r_c \cos \gamma}{1 - r_c \sin \gamma}, r_c = \frac{a_c}{a_0} \quad (2)$$

که در آن a_c ضخامت براوه جدا نشده، a_0 ضخامت براوه جدا شده، r_c نسبت تراش و γ زاویه براوه نرمال ابزار برش است. از طریق رابطه ۳ محاسبه می‌گردد. زاویه براوه $\gamma = 6^\circ$ و زاویه تنظیم ابزار $\chi = 45^\circ$ می‌باشد.

$$a_c = \frac{f \sin \chi}{\cos \gamma} \quad (3)$$

در جدول (۳) برای شرایط خشک و کرایوژنیک زاویه صفحه برش محاسبه شده است. ملاحظه می‌شود که این زاویه برای دو حالت یکسان است. اگر فرض شود که کل انرژی مصرفی در فرآیند تراش صرف تغییر شکل پلاستیک شده و به حرارت تبدیل می‌گردد. با توجه به مقادیر β به دست آمده از نمودار در شکل (۵)، تقریباً ۱۰٪ حرارت تولید شده به قطعه کار و ۹۰٪ آن به داخل براوه جریان می‌باید (جدول (۳)).



$$\gamma_e = \frac{\cos\alpha}{\cos^2(\phi-\alpha)} \frac{a_o}{f}$$

$$= 1 + \frac{0.75 K_{tool}}{S_f K_{work}} \left(\frac{\cos\lambda \cos(\phi - \gamma) \tan\phi}{173 \sin(\phi + \lambda - \phi)} \right)^{1/2} \left(\frac{k_{work}}{v_c f \tan\phi} \right)^{1/2}$$

$$= 1 - \frac{1 - \beta}{S_f (v_c \tan\phi / k_{work})} \left(\frac{K_{tool}}{K_{work}} \right) \frac{\cos\gamma \cos(\phi + \lambda - \gamma)}{\sin\lambda \cos\phi} \quad (8)$$

$$I = 1.73 a_o (\mu + \tan(\phi - \gamma)) \quad (9)$$

ضریب اصطکاک μ طبق رابطه ۱۰ محاسبه می‌گردد که در آن μ نیروی اصلی برش و F_h نیروی پیشروی است. برای شرایط خشک و کراپوژنیک طول تماس و ضریب اصطکاک بین ابزار/براده در جدول ۵ آمده است.


$$\mu = \tan\lambda = \frac{F_h - F_t \tan\gamma}{F_t - F_h \tan\gamma} \quad (10)$$

با توجه به تحلیل‌های فوق مدل دوبعدی حرارتی ابزار برش به صورت شکل (۹) است، شرایط مرزی شامل دمای اتاق و دمای خنک‌کار کراپوژنیک است. انتقال حرارت همرفتی^۸، تابشی^۹، هدایتی^{۱۰} موجب تغییر دمای ابزار می‌گردد که در آنالیز حرارتی در نظر گرفته شده‌اند. ضریب همرفت برای محیط هوا برابر $8 \text{ W/m}^2\text{K}$ و ثابت بولتزمن^{۱۱} برابر $5.6 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ است. تحلیل‌های حرارتی برای دو حالت DRT و CRT در نرم‌افزار آباکوس به صورت دوبعدی اجرا شده است. در شکل (۱۰) توزیع دمایی برای این دو حالت نشان داده شده است. همان‌طورکه از این شکل پیداست، ماکزیمم دمای ابزار در این دو حالت به ترتیب برابر با 635°C و 154°C است. ماکریمم دمای ابزار در حالت کراپوژنیک نسبت به حالت خشک ۷۵٪ کمتر است که می‌تواند دلیلی بر کاهش سایش ابزار در حالت کراپوژنیک در مقایسه با حالت خشک باشد.

جدول (۳): مقادیر زاویه صفحه برش و β

% β	$V_c f \tan\theta / \kappa$	θ°	r_c	a_o (mm)	a_c (mm)	شرایط
۱۰	۱۱/۹	۲۴	۰/۴۷	۰/۱۷	۰/۰۸	DRT خشک
۱۰	۱۱/۹	۲۴	۰/۴۷	۰/۱۷	۰/۰۸	CRT کراپوژنیک

حرارتی قطعه‌کار، λ زاویه اصطکاک و S_f ضریب شکل است. S_f در مقایسه با ناحیه تماس d/l وابسته است. این فاکتور برای شرایط آزمایش تقریباً برابر $1/8$ است. این فاکتور برای فولاد زنگ‌زن $17-4\text{PH}$ برابر با $4.6 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ است. با استفاده از رابطه α برای شرایط خشک و کراپوژنیک محاسبه شده و در جدول (۴) ثبت گردیده است. برای ابزار کاربایدی ضریب هدایت حرارتی برابر با $K_{tool}=84 \text{ W/m.K}$ و برای قطعه‌کار از جنس فولاد زنگ‌زن $17-4\text{PH}$ برابر با $K_{work}=14.9 \text{ W/m.K}$ است. طول تماس براده با ابزار ۱ تابع ضریب اصطکاک بین ابزار/براده β زاویه صفحه برش θ ، زاویه براده γ و ضخامت براده a_o است و طبق رابطه ۹ محاسبه می‌گردد [۱۰]



شکل (۸): نمودار وینر برای یافتن β

$$(T - T_0)_{av, tool contact} = (T - 25)_{av, tool contact} = S_f \frac{(1 - \alpha)\tau V_{chip}/l}{K_{tool}} \quad (6)$$


$$(T - T_0)_{av, chip contact} = 0.75 \frac{\alpha \tau V_{chip}/l}{K_{work}} \left(\frac{K_{work}}{V_{chip}/l} \right)^{1/2} + (1 - \beta) \frac{k \gamma_e}{(\rho C)_{work}} \quad (7)$$

جدول (۴): پارامترهای لازم جهت محاسبه α

$\% \alpha$	$\beta \%$	$V_c f \cdot \tan \theta / \kappa$	\square°	λ°	شرایط
۵۹	۱۰	۱۱/۹	۲۴	۶۲/۸	خشک DRT
۵۹	۱۰	۱۱/۹	۲۴	۶۲/۸	کرایوژنیک CRT

جدول (۵): طول تماس براده / ابزار ۱ و پارامترهای لازم جهت محاسبه آن

l (mm)	μ	F_t (N)	F_h (N)	شرایط
۰/۷۴	۱/۹۴	۱۴۶	۳۳۶	خشک DRT
۰/۷۳	۱/۹۰	۱۴۰	۳۱۵	کرایوژنیک CRT



شکل (۱۰): توزیع دمایی ابزار برش در شرایط خشک (بالا) و کرایوژنیک (پایین)

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله ماشین‌کاری سنتی و کرایوژنیک فولاد زنگنزن ۱۷-4PH با ابزار برش کاربایدی مطالعه و مقایسه شد. نتایج نشان داد که در ماشین‌کاری کرایوژنیک عمر ابزار در مقایسه با ماشین‌کاری سنتی ۳۹ درصد بهبود یافته است. نیروی برش تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. آزمایش‌های تراشکاری نشان داد که نیروی برش در شرایط خنک‌کاری کرایوژنیک در مقایسه با حالت خشک کمتر است. به علاوه تغییرات نیروی برش با طول برش نیز کمتر از حالت خشک است، به بیان دیگر ماشین‌کاری کرایوژنیک پایدارتر از ماشین‌کاری سنتی است. آنالیز حرارتی ابزار برش نشان داد، ماکریم دمای ابزار برش در ماشین‌کاری کرایوژنیک در مقایسه با شرایط خشک ۷۵ درصد کاهش می‌یابد.

فهرست علائم	
سرعت برشی (m/min)	V_c
پیشروی (mm/rev)	f
عمق برش (mm)	d
نیروی اصلی برش (N)	F_t
ضخامت براده جدا نشده (mm)	a_c
ضخامت براده جدا نشده (mm)	a_o
نسبت تراش	r_c
تنش برشی روی صفحه برش (MPa)	k
نرخ حرارت اصطکاکی (kW)	q^f
ضریب شکل	s_f
طول تماس براده با ابزار (mm)	l
ضریب هدایت حرارتی ابزار (W/m.K)	K_{tool}
ضریب هدایت حرارتی قطعه کار (W/m.K)	K_{work}

واژه‌نامه

1. Cryogenically enhanced machining	کسر حرارت تولیدی در ناحیه اول، منتقل شده به قطعه کار (deg)	β
2. Dynoware Kistler		
3. Dino-Lite	زاویه صفحه برش (deg)	ϕ
4. DinoCapture	زاویه براده ابزار (deg)	γ
5. ISO specification	زاویه تنظیم ابزار (deg)	χ
6. Weiner	تنش اصطکاکی بین ابزار و براده (MPa)	τ
7. Semi-infinite	کسر حرارت اصطکاکی منتقل شده به براده	α
8. Heat convection	زاویه اصطکاک (deg)	λ
9. Heat radiation	ضریب اصطکاک بین ابزار و براده	μ
10. Conduction heat	ضریب نفوذ قطعه کار (m^2/S)	wor K_k
11. Stefan-Boltzmann Constant		

۵. مراجع

- [1] Bohler. Properties of N700, Accessed; <http://www.bohler-edelstahl.com>.
- [2] Handbook, M. Machining, 9th Edition, ASM International, United States of America, Vol 16, 1989.
- [3] Shaw, M. C. Energy conversion in cutting and grinding. Annals of CIRP, 45(1): 101–104, 1996.
- [4] Stephenson, D. A., Barone, M. R. and Dargush, G. H. "Thermal expansion of the workpiece in turning". ASME Journal of Engineering for Industry, 117: 542-550, 1995.
- [5] Handbook, M. Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, 10th Edition, ASM International, United States of America, Vol 1, 1990.
- [6] Hong, S. Y. Cryogenic Machining, US Patent NO. 5901623, 1999.
- [7] Venugopal, K. A., Paul, S. and Chattopadhyay, A. B. "Tool wear in cryogenic turning of Ti-6Al-4V alloy". Cryogenics, 47(1): 12-18, 2007.
- [8] Venkatesh, V. C. and Satchithanandam, M. A. "Discussion on Tool Life Criteria and Total Failure Causes". CIRP Annals-Manufacturing Technology, 29(1): 19-22, 1980.
- [9] Zhao, H., Barber, G. C. and Zou, Q "A study of flank wear in orthogonal cutting with internal cooling". Wear, 253(9–10): 957-962, 2002.
- [10] Childs, T. Metal machining: theory and applications, Butterworth-Heinemann, New York, 2000.