فر آیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۱۳، شماره ۲، تابستان ۹۸

بررسی تأثیر دما و زمان فرآیند گداخت بر ریزساختار و عملکرد سایشی پوشش های NiCrBSi پاشش پلاسمایی

محمد حاجی لو^{۱،} *، ضیاء والفی^۲ ۱- کارشناس ارشد، مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران ۲- استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران *مسئول مکاتبات: m.hajiloo1991@yahoo.com* (تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷، تاریخ پذیرش:۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

چکیده: در این پژوهش، پوششهای خودگداز NiCrBSi به روش پاشش پلاسمایی ایجاد شدند. تأثیر همزمان دما و زمان عملیات حرارتی گداخت^۱ بر ریزساختار، زبری سطح، ریزسختی و همچنین عملکرد سایشی این پوششها ارزیابی شد. فرآیند گداخت در دماهای ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ و C[°] ۱۱۰۰ و به مدت ۵، ۱۵ و ۲۵ دقیقه انجام شد. برای بررسی ریزساختار و مورفولوژی پوششها، تعیین ترکیب فازی آنها و نیز مشاهدهی رد سایش از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز پراش سنجی پرتوی ایکس استفاده شد. عملکرد سایشی پوششهای گداخت شده توسط آزمون پین روی دیسک مطالعه شد. با توجه به نتایج این پژوهش، فرآیند گداخت باعث کاهش ضخامت، تخلخل و زبری سطح پوشش، حذف مرز بین اسپلتها، افزایش ریز سختی، ایجاد یک پیوند متالورژیکی بین پوشش و زیرلایه و تشکیل رسوبات سخت کاربیدی و بورایدی (Cr72 و Cr7 شد. همچنین تجاوز از پارامترهای بهینهی فرآیند گداخت باعث ایجاد پیده ی گداخت شده توسط آزمون پین روی دیسک مطالعه شد. با شد. ممچنین تجاوز از پارامترهای بهینهی فرآیند گداخت باعث کاهش ضخامت، تخلخل و زبری سطح پوشش، حذف مرز بین اسپلتها، افزایش بوشش شد. مشخص شد که دمای C[°] ۱۰۰۰ و زمان پنج دقیقه، پارامترهای بهینه گداخت بیش از حد^۲ و در نتیجه افت خواص پوشش شد. مشخص شد که دمای C[°] ۲۰۰۱ و زمان پنج دقیقه، پارامترهای بهینه گداخت در این تحقیق هستند؛ زیرا کمترین تخلخل، بیشترین ریز سختی و نیز بهترین عملکرد سایشی در نمونه گداخت شده در این پارامترها به دست آمد. مکانیسم سایش غالب در این نمونه سایش خراشان بود.

واژههای کلیدی:

پاشش پلاسمایی، فر آیند گداخت، پوشش های خودگداز NiCrBSi، تخلخل، سایش.

۱- مقدمه

بهویژه، مهند سی سطح نقش بزرگی را در کمینه کردن خسارات سایشی در صنایع ایفا می کند [۳]. یکی از راه های افزایش عمر مواد در کاربرد های دمای محیط و دماهای بالا، استفاده از پوشش ها است [۴–۵]. به طور کلی، سختی بالا و ضریب اصطکاک کم، دو مؤلفه ی مهم در پوشش های مقاوم به سایش هستند که برای مقاومت در برابر تغییر شکل و کاهش ماده به کار می روند [۳]. بین شیوه های مختلفی که برای سایش، یک آسیب سطحی است که هنگام برقراری تماس و حرکت نسبی بین دو سطح ایجاد می شود و حاصل آن خرده هایی است که از سامانه یتریبولوژیکی خارج می شوند [۱]. هزینه های هنگفت خسارات تریبولوژیکی برای هر کشور، بیش از هر چیز ناشی از اتلاف هم زمان مقادیر زیادی از ماده و انرژی است که در ابزار آلات مکانیکی در حال کار رخ می دهد [۲]. علم و مهندسی مواد اغلب می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

مقابله با فرآیندهای تخریب مواد استفاده می شوند، فناوری های پاشش حرارتی به دلیل توانایی در پاشش تقریباً همه ی انواع پودرها (سرامیکی، فلزی، کامپوزیتی و یا پلیمری)، توجه فراوانی را به خود جلب کرده اند. هدف اعمال پوشش های پاشش حرارتی، حفاظت از سطح قطعات در برابر محیط های مهاجم و درنتیجه افزایش طول عمر زیر لایه است [۶].

یکی از پر کاربردترین فرآیند های پاشش حرارتی که به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار گرفته است، پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) است. پوشش های پاشش پلاسمایی می توانند مقاومت خورد گی و سایشی قطعات فلزی را افزایش دهند. در پاشش پلاسمایی، پودر تغذیه در یک جت پلاسمای دمابالا تزریق شده، به حالت خمیری و یا مذاب در آمده و به سوی زیرلایه پرتاب می شود. به محض بر خورد، ذرات مذاب، پهن شده و به سرعت روی بر آمدگی های سطح زبر زیرلایه سرد می شوند. نتیجه ی این فر آیند، تشکیل پوششی با ریز ساختار لایه ای است که ممکن است دارای عیوبی مانند تخلخل و مرز بین اسپلت ها باشد [۶-۷].

پوشـش های آلیاژی پایهنیکل به علت مقاومت سایشـی خوب، مقاومت در برابر اکسیداسیون یا خوردگی در دماهای بالا و نیز هزینه یکم، به طور گسـترده مورد اسـت فاده قرار می گیر ند. پوشش های خودگداز پایهنیکل به طور معمول در صنایع شیمیایی، نیزین و قالب شـیشـه و نیز در ولوها، پانچهای گرم کار، پرههای فن، غلطکها، پمپها، پیستونها و صفحات سایشـی کاربرد فن، غلطکها، پمپها، پیستونها و صفحات سایشی کاربرد برد زین دار ند [۸-۱۲]. پوشـش های NiCrBSi یکی از پر کاربردترین پوشش های خودگداز پایهنیکل بوده که به علت خواص مکانیکی، تریبولوژیکی و دمابالای خوب و نیز اثرات زیستمحیطی اندک، در کاربردهایی که مقاومت به سایش و اکسیداسیون یا خوردگی دمابالا به طور همزمان در آن ها مورد نیاز باشـد، به کار گرفته می شوند [۶، ۱۳].

فرآیند گداخت، یک عملیات حرارتی تکمیلی و مرحلهی دوم استفاده از پو شش های آلیاژی خودگداز است [۱۴]. پو شش های NiCrBSi ایجادشده بهروش APS معمولاً دارای عیوبی مانند

تخلخل و چسبندگی ضعیف به زیرلایه هستند [۱۳]. بنابراین، این پوشش ها تحت فر آیند گداخت در دمایی بین نقاط سالیدوس و لیکوئیدوس آلیاژ قرار می گیرند که در این محدوده، پدیده های نفوذی مهمی رخ میدهند. گداخت باعث ذوب جزئی و چگالسازی پوشش، افزایش پیوستگی اسپلتها، کاهش تخلخل ها و بهبود استحکام چسبندگی از طریق ایجاد یک پیوند متالورژیکی بین پو شش و زیرلایه می شود [۱۴–۱۷]. البته، کنترل پارامترهای گداخت بسیار مهم بوده و نرسیدن به دما و زمان بهینهی گداخت یا تجاوز از آنها می تواند باعث تضعیف خواص پوشش شود [۱۷].

در مطالعات پیشین [۱۵، ۱۸ – ۱۹]، تأثیر نوع فرآیند گداخت (گداخت شعلهای، کورهای، لیزری و القایی) بر ریزساختار و خواص پوشش های NiCrBSi بررسی شدهاست. اما تأثیر همزمان دما و زمان فرآیند گداخت بر خواص این پوشش ها (بهویژه عملکرد سایشی آنها) مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی تأثیر همزمان دما و زمان فرآیند گداخت کورهای (تحت اتمسفر گاز محافظ آر گون) بر ریز ساختار، ریز سختی، زبری سطح و همچنین عملکرد سایشی پوشش های خودگداز NiCrBSi ایجادشده بهروش APS است.

> ۲- مواد و روش انجام تحقیق ۲-۱- مواد و آمادهسازی

از پودر آلیاژی NiCrBSi تجاری که ترکیب شیمیایی آن در جدول (۱) ارائه شده است، به عنوان پودر تغذیه استفاده شد. مورفولوژی پودر استفاده شده در این پژوهش، کروی و قطر متوسط ذرات آن μm بود (شکل ۱).

جدول (۱): ترکیب شیمیایی (٪ وزنی) پودر تغذیهی NiCrBSi

Fe	С	Si	В	Cr	Ni	عنصر
۴/۰۸	۰/۸۱	4/17	37/30	۱۵/۷۰	Bal	درصد وزني



شكل (۱): مورفولوژي پودر تغذيهي NiCrBSi

از فولاد کربنی CK45 به شکل استوانه هایی با ارتفاع CK45 و قطر ۲۵mm به عنوان زیرلایه استفاده شد. پس از پوشش دهی روی یک قاعده، این زیرلایه ها به منظور انجام عملیات حرارتی گداخت کوره ای در دماها و زمان های مختلف، توسط دستگاه وایرکات به چهار بخش مساوی تقسیم شدند.

پیش از پوش شدهی، به منظور افزایش زبری سطح زیر لایه ها و بهبود استحکام چسبندگی پوشش، فر آیند ذره پاشی با استفاده از ذرات آلومینای خاکستری با شماره مش ۲۴ و تحت فشار کاری thar روی زیر لایه ها انجام شد. فاصله و زاویه ی تقریبی ذره پاشی به تر تیب ۲۰cm و °۹۰ بود. سپس، زیر لایه ها برای انجام فر آیند پوشش دهی، روی یک نگهدارنده ی استوانه ای قرار داده شدند. جهت حذف هر گونه آلودگی باقی مانده روی سطح از جمله ذرات آلومینای ناشی از فر آیند ذره پاشی، از محلول استون و جریان هوای فشرده استفاده شد. برای جلو گیری از آلودگی مجدد سطح نمونه ها، پوشش دهی بلافاصله پس از آماده سازی سطح زیر لایه ها انجام شد.

فر آیند پوشش دهی توسط دستگاه پاشش پلاسمایی پلاسما تکنیک مدل F4 و سیستم تزریق پودر Twin 10 ساخت شرکت سولزر انجام شد. حرکت قطعه و تفنگ پلاسما به ترتیب توسط یک میز دوار و یک سیستم رفت و برگشتی قابل کنترل بود. از گاز آرگون به عنوان گاز اولیه

و نیز حامل پودر و از گاز هیدروژن به عنوان گاز ثانویه استفاده شد. پارامترهای پاشش پلاسمایی در جدول (۲) فهرست شدهاند. ضخامت پوشش های اعمال شده در بازهی μm ۱۴۰–۱۶۰ بود.

مقدار	يکا	پارامتر
۵۵۰	А	جريان قوس
94	V	ولتاژ قوس
۵۰	l/min	نرخ سیلان گاز اولیهی پلاسما (Ar)
٩/۵	l/min	نرخ سیلان گاز ثانویهی پلاسما (H ₂)
۲/۸	l/min	نرخ سیلان گاز حامل پودر (Ar)
13.	mm	فاصلهى پاشش
۴.	g/min	نرخ تغذيهي پودر
بله		خنکسازی با هوا

جدول (۲): يارامتر هاي ياشش يلاسمايي

۲-۲- عملیات حرارتی گداخت

عملیات حرارتی گداخت پوشش ها در کوره ی الکتریکی و تحت گاز محافظ آرگون انجام شد. سه دمای ۱۰۰۰، ۱۰۵۰ و ۲۰۵۰ و سه زمان ۵، ۱۵ و ۲۵ دقیقه (در مجموع نُه ترکیب دمایی و زمانی) برای فرآیند گداخت انتخاب شد. این انتخاب با توجه به محدوده ی دمایی بین خطوط لیکوئیدوس و سالیدوس آلیاژ NiCrBSi و نیز پژوهش های پیشین صورت گرفته در زمینه ی این پوشش ها انجام شد. علت استفاده از گاز محافظ آر گون (با نرخ جریان ۸۵ الام) در فرآیند گداخت، جلو گیری از اثرات نامطلوب اکسیداسیون دمابالای پوشش و حذف اثر آن زیرلایه بود. ضمناً کد گذاری نمونه های گداخت شده به صورت زیرلایه بود. ضمناً کد گذاری نمونه های گداخت شده به صورت زیرلایه بود. ضمناً کد گذاری نمونه های گداخت شده به مورت نشان دهنده ی دما و زمان عملیات حرارتی هستند.

۲-۳- بررسیهای ریزساختاری و فازی

برای مطالعهی ریزساختار و مورفولوژی پوشــشها از میکروسـکوپ نوری (OM) یونیمـت مـدل Union 8799 و

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل SEM) مدل TESCAN میدل (SEM) میدل SEA) میدی کوپ الکترونی روبشی (EDS استفاده شد. برای تهیهی عکس از سطح مقطع پوشش ها، آماده سازی متالو گرافی مطابق استاندارد ASTM E1920-03 [۲۰] روی نمونه ها انجام شد. اما به منظور تهیه یعکس از سطح پوشش ها، هیچ گونه آماده سازی روی آن ها صورت نگرفت.

مطالعات متالو گرافی کمی شامل اندازه گیری ضخامت و در صد تخلخل پو شش های پا شش شده و گداخت شده تو سط نرمافزار تحلیل عکس 2.5 Clemex Vision PE version انجام شد. محلیل عکس 3.5 ASTM E2109 انجام شد. معین درصد تخلخل پو شش ها مطابق استاندارد -2019 ASTM E2109 م ا0 (بخش B) [۲۱] و در حالت پولیش شده صورت گرفت. در هر پوشش، پنج ناحیهی مختلف به وسعت 2mm ۲۰۰ × ۲۰۰ که هیچ گونه هم پو شانی با یکدیگر ندا شتند، به طور تصادفی انتخاب شده و فرآیند تخلخل سنجی در این محدوده انجام شد. سپس میانگین این پنج اندازه گیری به عنوان درصد تخلخل پوشش میانگین این پنج اندازه گیری به عنوان درصد تخلخل پوشش و پس از فرآیند گدا خت، ابتدا ۵ بخش مختلف از آن ها که بخش، ۲۰ اندازه گیری انجام شد. سپس میانگین این اندازه گیریها به عنوان ضخامت پوشش گزارش شد. آنالیز پراش سدنجی پر توی ایکس (XRD) به منظور شانسایی

ترکیب فازی پو شش های پا شش شده و گداخت شده، با استفاده از دستگاه XRD مدل PW1800 ساخت شرکت Philips با تابش CuKα با طول موج ۱/۵۴ آنگستروم انجام شد. اندازه گیریهای XRD در محدودهی زاویهی °۳۰ تا °۸۰ صورت گرفت. همچنین برای تحلیل نتایج آزمون XRD، از نرم افزار PhiphScore با Supert HighScore با تا Plus

۲-٤- ریز سختی و زبری سطح ریز سختی مقطع پو شش های پا شش شده و گداخت شده تو سط د ستگاه سنجش ریز سختی OSK ساخت کشور ژاپن و مطابق با استاندارد ASTM E-384 [۲۲] اندازه گیری شد. برای این کار از

فروروندهی نوپ تحت بار ۱۰۰ گرم و زمان اعمال بار ۳۰ – ۲۵ ثانیه استفاده شد. در هر نمونه، دو اثر روی سطح مقطع پو شش (در وسط ضـخامت پوشـش) ایجاد شـده و میانگین این دو اندازه گیری بهعنوان عدد ریزسختی پوشش گزارش شد. برای اندازه گیری مقدار زبری متوسط (Ra) سطح پوشـش های پاشـش شـده و گداختشـده از دسـتگاه زبریسنج اتوماتیک میتو تو یو مدل SJ-201 استفاده شد. در هر پوشش، سه اندازه گیری مختلف انجام شـده و میانگین آن ها به عنوان مقدار زبری متوسط سطح پوشش گزارش شد.

۲-۵- آزمون سایش

آزمون سایش پوشش های گداخت شده توسط تریبومتر پین روی دیسک و مطابق با استاندارد ASTM G99-95 [۲۳] انجام شد. پین اســـتوانهای از جنس آلومینا (۱۸۰۰ HV) با قطر ۶mm مورد استفاده قرار گرفت. زیرلایههای فولادی پوشش دادهشده بهشکل ا ستوانهای با ارتفاع ۱۰ mm و قطر ۲۵ mm، بهعنوان سطح مقابل یا همان دیسک در آزمون سایش استفاده شدند. نیروی اعمالی، سرعت چرخش پین روی دیسک و مسافت کلی لغزش بهترتیب برابر با ۱۰۸، m/s ،۱۰۸ و ۱۰۰۰۳ انتخاب شــدند. پیش و پس از آزمون سایش، نمونه ها توسط استون شسته و سپس خشک شدند و وزن آنها اندازه گیری شــد. تفاوت وزن نمونهها قبل و بعد از آزمون سایش، بهعنوان معیار ارزیابی عملکرد سایشی پو ششها در نظر گرفته شـد. همچنین، شـکل رد سـایش ایجادشـده روی پوشش ها با هدف در ک مکانیسم های سایشی، توسط SEM بررسمی شد. لازم به ذکر است که روی هر نمونه، یک آزمون سایش انجام شده و برای اطمینان از در ستی مقادیر کاهش وزن نمونهها، پیش و پس از آزمون سایش، نمونهها سه بار توزین شده و میانگین این اندازه گیریها بهعنوان مقدار کاهش وزن گزارش شد.

> ۳- نتایج و بحث ۳-۱- تخلخل، ضخامت و زبری سطح پوشش ها

با ویسکوزیته یکم در آن ها شکل می گیرد [۱۴]. بر اساس پژوهش بر گانت و همکاران [۱۶]، در طول فرآیند گداخت پوشش های NiCrBSi، یوتکتیک Ni-Ni با نقطه ی ذوب کم تشکیل می شود. در مراحل آغازین عملیات حرارتی گداخت و در منطقه ی خمیری بین خطوط سالیدوس و لیکوئیدوس پوشش، پدیده ی کاهش تخلخل می تواند ناشی از حرکت مویینگی یوتکتیک کم ویسکوزیته ی یادشده باشد که سطوح حفرات و تخلخل ها را تر کرده و آن ها را پر می کند.

میانگین در صد تخلخل پو ششهای پا شش شده و گداخت شده به عنوان تابعی از دما و زمان گداخت، به همراه انحراف معیار استاندارد (۵) و خطای استاندارد نسبی (RSe) اندازه گیری در یک نمودار ستونی در شکل (۲) نشان داده شده است. بر اساس این نمودار، میانگین درصد تخلخل پوشش پاشششده برابر // ۱/۶۲ است. همچنین می توان دید که پس از انجام فر آیند گداخت (فارغ از دما و زمان فر آیند)، تخلخل پوششها کاهش یافته است. آلیاژهای خود گداز همگی دارای محدودهی ذوب وسیعی بوده و هنگامی که به صورت جزئی ذوب می شوند، مذابی



⁵ min ■ 15 min ■ 25 min

شکل (۲): میانگین درصد تخلخل پوشش های پاشش شده و گداخت شده بهعنوان تابعی از دما و زمان عملیات حرارتی

شکل (۲) نشان میدهد که درمیان پوشش های گداخت شده، کمترین تخلخل به پوشش گداخت شده در دمای C°۰۰۰ و زمان پنج دقیقه تعلق دارد. در این نمودار می توان دو روند کلی را مشاهده کرد. به گونهای که در یک دمای ثابت، با افزایش زمان عملیات حرارتی از ۵ به ۱۵ و ۲۵ دقیقه، درصد تخلخل پوشش افزایش می یابد. از طرف دیگر در یک زمان عملیات حرارتی ثابت، افزایش دما از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و ۲

افزایش تخلخل پوشش می شود. به گونهای که بیشترین تخلخل در میان پو شش های گداخت شده، در دمای C°۱۱۰۰ و زمان ۲۵ دقیقه بهوجود آمدهاست.

بهنظر میرسد که با افزایش دمای فرآیند گداخت از ۱۰۰۰ به ۱۰۵۰ و C°۱۱۰۰ و نیز با افزایش زمان این فرآیند از ۵ به ۱۵ و ۲۵ دقیقه، پدیدهی گداخت بیش از حد (بهعنوان یکی از مشکلات گداخت آلیاژهای خودگداز)، مسئول افزایش در صد

تخلخل نامطلوب پوشش بودهاست. پدیده ی گداخت بیش از حد باعث تشکیل حفرات گازی کروی بزرگ و به هم پیوسته در پوشش، ذوب بیش از حد، تخلیه ی آلیاژ از عناصر سیلیسیم و بور و نیز ایجاد سرباره ی بیشتر در پوشش می شود [۱۶، ۲۴]. افزایش ناخواسته ی تخلخل پوشش NiCrBSi در اثر پدیده ی گداخت بیش از حد، توسط بر گانت و همکاران [۱۶] نیز گزارش شدهاست.

نتایج پژوهش های پیشین [۱۶، ۲۵] و نیز این تحقیق نشان میدهند که چگال سازی صد در صد پوشش و حذف کامل تخلخل ها در اثر عملیات گداخت نمی تواند رخ د هد، ۱ ما درصد تخلخل پوشش می تواند به مقدار چشم گیری کاهش یابد. به گونه ای که در این تحقیق، در صد تخلخل پو شش از مقدار ٪۲/۲۲ در حالت پاشش ده، به کمترین مقدار خود یعنی ٪۲/۳۰ پس از گداخت در دمای ۲۰۰۰ و زمان پنج دقیقه کاهش یافت (کاهش ۷۳ درصدی).

شرایط بهینه فرآیند گداخت هنگامی به دست می آید که تخلخل پوشش کمینه و سختی آن بیشینه بوده و همزمان یک پیوند متالورژیکی بین پوشش و زیرلایه ایجاد شود [۲۴]. با توجه به این که درصد تخلخل نمونه ی f_{1000,5} کمینه بوده و همچنین کمترین دما و زمان عملیات حرارتی در این نمونه قابل دستیابی است، بنابراین به نظر می رسد که پارامتر های بهینه ی فر آیند گداخت در این پژوهش متناظر با دمای ۲°۰۰۰ و زمان ۵ دقیقه از جمله سختی پو شش و ایجاد پیوند متالورژیکی بین پو شش و زیرلایه در تعیین شرایط بهینه ی فر آیند گداخت مؤثر هستند که در ادامه مورد بحث و بر رسی قرار خواهند گرفت.

مقادیر زبری متوسط (R_a) سطح پوشش های پاشش شده و گداخت شده (نمونه های f_{1000,5} و f_{1100,25}) در جدول (۳) ارائه شده است. داده های این جدول نشان می دهند که فر آیند گداخت، باعث کاهش زبری سطح پو شش ها شده است. این کاهش زبری در نمونه ی f_{1100,25} چشم گیرتر است. در واقع افزایش دما و زمان گداخت باعث کاهش بیشتری در زبری سطح شده است.

به گو نهای که زبری متوسط سطح از مقدار ۷/۳۵ µm برای پو شش پا شش شده، به مقدار ۵/۱۸ پس از عملیات حرارتی در دمای C[°] ۱۰۰۰ و زمان ۵ دقیقه و نیز ۳/۷۷ پس از عملیات حرارتی در د مای [°] ۱۱۰۰ و ز مان ۲۵ دقیقه رسـ یدهاسـت. همان طور که پیش از این نیز گفته شد، بر گانت و همکاران [۱۴]، تشکیل یوتکتیک کمویسکوزیتهی Ni-Ni₃B با نقطهی ذوب کم را در طول فرآیند گدا خت پوششش های NiCrBSi گزارش کردهاند. بر اساس پژوهش آنها، در جریان عملیات گداخت، این یو تکتیک مذاب به علت دانسیته ی کمتر نسبت به فاز جامد، به سمت بالا حركت كرده و به سطح پو شش مي ر سد. بنابراين، بهنظر میرسد که علت کاهش زبری سطح پس از فرآیند گداخت، رسیدن این یو تکتیک مذاب کمویسکوزیته به سطح پوشـش و جریان یافتن آن در ناهمواریهای سـطح باشـد. حال طبیعی است که با افزایش دما و زمان گداخت، یو تکتیک بیشتری تشکیل شده و می تواند به سطح پو شش بر سد. بنابراین، کاهش چشمگیرتر زبری سطح با افزایش دما و زمان گداخت، قابل توجيه است.

 $f_{1100,25}$ و $f_{1000,5}$ و $f_{1000,5}$ و $f_{1000,5}$ و $f_{1000,5}$ و

تشده	گداخد	باشش شده	نمونه	
$f_{1100,25}$	f _{1000,5}	•		
$\gamma/VV \pm \cdot/\cdot \Delta$	۵/۱۸ ± ۰/۰۹	۷/۳۵±۰/۱۱	$R_a (\mu m)$	

تصاویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پوشش های پا شش شده، f₁₀₀₀5 و f₁₀₀₀5 (شکل های ۳ (الف) تا (ج)) نشان میدهند که ضخامت پو شش از μμ ۱۴۸ در حالت پا شش شده، به μμ ۱۳۰ پس از گداخت در دمای C^{*}۱۰۰۰ و زمان ۵ و μμ با ۱۱۰ پس از گداخت در دمای C^{*}۱۰۰۰ و زمان ۵ کا کاهش یافته است. مشاهده می شود که با افزایش هرچه بیشتر دما و زمان عملیات حرارتی، کاهش بیشتری در ضخامت رخ داده است. در بخش مقدمه اشاره شد که عملیات گداخت می تواند باعث افزایش پیوستگی بین اسپلتها شود. با توجه به دانسیته بسیار بالای مرز اسپلتها در پوشش و این که اساساً پوشش از اسپلتها ها کاهش ض خامت پوش ش هستند. این عوامل همگی باعث به چگال شوندگی پوشش می شوند. مشاهدهی چنین کاهشی در ت ضخامت پوش شهای NiCrBSi در اثر انجام عملیات حرارتی که گداخت، در پژوهش های پیشین [۱۱، ۱۹] نیز گزارش شدهاست.

تشکیل می شود، به نظر می رسد که افزایش پیوستگی بین اسپلت ها در اثر از بین رفتن مرز و فواصل بین آن ها (که در ادامه بیشتر به آن پرداخته خواهد شد) یکی از مهم ترین دلایل کاهش ضخامت باشد. همچنین کاهش تخلخل و رهایش جزئی گاز هایی که هنگام فر آیند APS در پوشش حبس شدهاند، از دلایل دیگر



شکل (۳): تصاویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پوشش های (الف) پاشش شده، (ب) f_{1000,5} و (ج) f_{1100,25}.

۳-۲- بررسیهای فازی
الگوی XRD نمونههای پا شش شده و f_{1000,5} در شکل (۴) نشان
داده شدهاست. از آنجایی که در میان پو شش های گداخت شده،
نمونهی f_{1000,5} از لحاظ در صد تخلخل، نمونهی بهینه بود، آنالیز

XRD تنها روی این نمونه انجام شــد. پیچیدگی آلیاژ خودگداز NiCrBSi با عث ایجاد انواع مختلفی از بورا ید ها، کاربید ها و سیلیسیدها در ساختار این پوشش میشود [۱۹].



همان گونه که در شکل (۴) دیده می شود، پوشش پاشش شده دارای فاز های Ni₃Si ،Ni₃B ،Ni و Cr₃Ni₂Si است. در برخی پژوهش های پیشین [۱۱، ۱۹، ۲۶-۲۸]، حضور فاز های Ni، Ni₃Si ،Ni₃B در ساختار پو شش NiCrBSi پا شش شده گزارش شدهاست. همچنین حضور فاز Cr₃Ni₂Si در ساختار پوشش NiCrBSi ایجادشده بهروش APS، توسط دونگ و همکاران [۱۳] گزارش شدهاست. هیچ گونه فاز کاربیدی در ساختار پوشش پاشش شده شناسایی نشد. الگوی XRD پو شش پا شش شده، دو نکتهی مهم را آشکار می کند. اولاً این که پیکهای شناسایی شده در این الگو ضعیف هستند (نسبت به الگوی پراش نمونهی f1000,5). ثانیاً بر آمدگی های گوژ شکلی در این الگوی پراش مشاهده می شوند (به طور تقریبی از °۳۵=۹۲ تا °۳۵=۴۲ و همچنین از θ۲=۷۵ تا θ۲=۸۰) که نشان از تشکیل یک یا چند فاز آمورف در يو شش يا شش شده دارند. به بيان ديگر، مخلوطي از فازهای آمورف و بلوری در الگوی XRD پوشش پاشش شده دیده می شود. تشکیل فازهای آمورف در پو شش های NiCrBSi ایجاد شده بهروش APS (در حالت پاشش شده)، در پژوهش های پیشین [۱۳، ۲۷] نیز گزارش شدهاست.

با توجه به آن چه که در پژوهش های پیشین [۱۳، ۲۷] نیز بیان شده است، دو دلیل اصلی را می توان برای ایجاد فازهای آمورف در ریز ساختار پوشش پاشش شده بر شمرد. علت نخست، سرعت سرمایش بسیار بالای ذرات ذوب شده طی فر آیند پا شش است (حدود ۲۸⁹ ۲۰۱ [۲۹])که شرایط را برای تشکیل فلزات شیشهای فراهم می کند. در واقع هنگامی که نرخ سرمایش ذرات مذاب تا این حد زیاد باشید، انجام فر آیند بلورینگی سیخت و یا ناممکن شده و شرایط مناسبی برای تشکیل فازهای آمورف فراهم می شود. دلیل دوم، حضور عناصر بور و سیلیسیم در آلیاژ می شود. دلیل دوم، حضور عناصر بور و سیلیسیم در آلیاژ توانایی تشکیل فازهای شیشهای (GFA) هنگام فر آیند انجماد توانایی تشکیل فازهای شیشهای (GFA) هنگام فر آیند انجماد

الگوی XRD نمونهی f_{1000,5} (شکل ۴) نشان میدهد که فازهای Ni₃Cr₂B₆ و Ni₃Si ،Ni₃Si در ساختار این

پوشت حضور دارند. به جز فاز Ni₃Cr₂B₆، تشکیل فازهای یاد شده در پو ششهای NiCrBSi گداخت شده، در پژوهشهای پیشین [۱۳، ۱۹، ۲۶–۲۸] نیز گزارش شده است. همان گونه که دیده می شود، هیچ نشانه ای از حضور فازهای آمورف در الگوی XRD نمونه مقرور وجود ندارد. ضمناً پیکهای شناسایی شده، نسبت به پیکهای موجود در الگوی XRD پو شش پا شش شده، نسبت به نیکهای موجود در الگوی XRD پو شش پا شش شده، توجه به نرخ سرمایش آهسته پس از عملیات حرارتی گداخت (در مقایسه با نرخ سرمایش در فرآیند پا شش پلا سمایی)، زمان کافی برای رسوب دهی و بلوری شدن مقدار زیادی از فازهای بورایدی، سیلیسیدی و حتی کاربیدی (که دمای ذوب بالاتری

نسبت به فازهای بورایدی و سیلیسیدی دارند) وجود دارد. نکته ی قابل توجه دیگر این است که پهنای پیکهای (FWHM) شناسایی شده در الگوی XRD پوشش پاشش شده نسبت به پهنای پیکهای نمونه ی قراره روده (پهنای پیکها در شکل (۴) نشان داده شدهاند) و جابجایی کوچکی در محل پیکها بین این دو نمونه رخ داده است. رهاسازی تنش های پسماند حرارتی در طول فر آیند گداخت را می توان به عنوان دلیل اصلی پدیده های یادشده مطرح کرد [۱۹]. همان طور که پیش از این گفته شد، سرعت سرمایش ذرات مذاب در فر آیند پا شش بسیار بالا است که این امر می تواند باعث ایجاد تنش های پسماند حرارتی در پیکهای XRD پوشش شود. این تنش های پسماند، در طول فر آیند گداخت آزاد می شوند.

۳-۳- بررسیهای ریزساختاری

شکلهای (۵-الف و ب)، تصاویر SEM از سطح مقطع پو شش پاشش شده را در دو بزرگنمایی متفاوت نشان می دهند. همان گونه که مشاهده می شود، پوشش دارای ساختاری فشرده بوده و تخلخل ها به صورت تصادفی در آن پخش شده اند. هیچ ترکی در پو شش و یا در مرز بین پو شش و زیر لایه مشاهده نشده و تفاوت قابل ملاحظه ای در ریز ساختار پو شش در سرتا سر ضخامت آن

وجود ندارد. ریزساختار یکنواخت پوشش نشان میدهد که کسر بزرگی از پودر اولیه در جت پلاسـما ذوب شــده و بهصـورت مذاب به سـطح زیرلایه برخورد کردهاسـت. پوشـش بهصـورت مکانیکی به زیرلایه متصل شده و بهنظر میر سد که چسبندگی



شدەاند.

شکل (۵): تصاویر SEM از سطح مقطع پوشش پاشش شده: (الف): بزرگنمایی پایین و (ب): بزرگنمایی بالا

شده است. آنالیز EDS این رسوبات ریز و زمینه ی پوشش پاشش شده (به ترتیب پیکان A و ناحیه ی B در شکل (۵–ب)) در جدول (۴) و شکل (۶) نشان داده شده است. بر اساس جدول (۴)، این رسوبات غنی از کروم هستند. همچنین، ترکیب شیمیایی ناحیه ی B و پودر تغذیه به یکدیگر نزدیک هستند. از طرفی، مقدار کروم رسوبات ریز نسبت به ناحیه ی B افزایش و مقدار نیکل آن ها کاهش یافته است. بنابراین و با توجه به نتایج بخش بررسی های فازی، این رسوبات می توانند Cr₃Ni₂Si

يوشش به زير لايه مناسب است. در شکل (۵-ب)، تخلخل ها،

رسوبات و ذرات ذوب نشده در بزر گنمایی بالاتر نشان داده

همان گونه که در شکل (۵-ب) مشاهده می شود، پوشش پاشش شده دارای رسوبات بسیار ریزی است که ابعاد آنها از پر ۲ مست این رسوبات در نواحی معینی از ریز ساختار پوشش دیده نمی شوند. در توجیه این امر می توان گفت که در این نواحی، در اثر دمای بالای فر آیند پاشش پلاسمایی، انحلال این ر سوبات رخ داده است. مشاهده ی چنین ر سوبات ریزی در پوشش NiCrBSi پاشش شده و انحلال آنها در بخش هایی از ریز ساختار پوشش، تو سط میگل و همکاران [11] نیز گزارش

جدول (۴): آنالیز EDS مربوط به پیکان A و ناحیه B در ریزساختار پوشش پاشش شده								
ناحيەي B								
Atom.C	Norm.C	Unn.C	Atom.C	Norm.C	Unn.C	سرىھا	عنصر	
[٪ اتمی]	[٪ وزني]	[٪ وزني]	[٪اتمی]	[٪ وزني]	[٪ وزني]			
\/ኇኇ	4/01	4/10	۸/۴۲	4/54	٣/١٧	سری K	Si	
10/89	14/91	13/10	۳۰/۳۶	29/29	51/18	سرى K	Cr	
V1/VV	٧٦/40	69/10	56/13	۶١/٨٢	44/11	سری K	Ni	
4/21	4/41	٣/٩٨	4/29	۴/۳۸	٣/٢٨	سری K	Fe	
1	1	۹۰/۵۳	۱۰۰	1	۷۲/۳۳	جموع	م	



شکل (۶): الگوی آنالیز EDS مربوط به: (الف): پیکان A و (ب): ناحیه B در ریزساختار پوشش پاشش شده

ذرات ذوبنشده و ذرات نيمهذوب شده را در بزر گنمايي بالاتر نشان میدهد. اندازهی ذرات ذوبنشده مشاهده شده در این تصویر بسیار کمتر از اندازهی ذرات پودر تغذیه است. در توضیح این پدیده باید گفت که دما و سرعت جت پلاسما در نواحی مختلف آن متفاوت است. برخی از ذرات پودر اولیه به هستهی

شــکلهای (۷-الف و ب)، تصـاویر SEM از سـطح پوشـش پاشش شده را در دو بزرگنمایی متفاوت نشان میدهند. همانطور که دیده میشود، اسپلتها بهخوبی روی هم پهن شده و مقدار کمی از ذرات کروی ذوبنشده و یا ذرات نیمهذوبشده در پو شش وجود دارند. شکل (۷-ب)، اسپلتهای کاملاً پهن شده،

جت پلاسما که داغ ترین و سریع ترین بخش آن است، وارد شده و در این ناحیه اتمایز شدهاند. در نتیجه، اندازهی این ذرات کاهش و سطح تماس آن ها افزایش یافته است. بنابراین، این ذرات اتمایز شده، پیش از برخورد به زیر لایه منجمد شده و به صورت ذرات ذوب نشده روی سطح پوشش باقی مانده اند. تصاویر SEM از سطح مقطع پو شش های گداخت شده (شکل (۸-(الف تا ط)) نشان می دهند که مرز بین اسپلت ها پس از

فرآیند گداخت (فارغ از دما و زمان فرآیند) از بین رفته اند. همان طور که پیش از این گفته شد، یکی از اهداف فرآیند گداخت و نیز یکی از معیارهای موفقیت آمیز بودن این فرآیند در پوشش های خودگداز NiCrBSi، حذف کامل مرز بین اسپلت ها است. ناپدیدشدن مرز میان اسپلت ها به معنای نفوذ عناصر و ایجاد یک پیوند متالورژیکی بین اسپلت ها است که استحکام پیوستگی بین اجزای پوشش را افزایش می دهد.



شکل (۷): تصاویر SEM از سطح پوشش پاشش شده: (الف): بزرگنمایی پایین و (ب): بزرگنمایی بالا

همان گونه که در شکل (۸) (به خصوص شکلهای (۸-د تا ح)) دیده می شود، پس از گداخت، رسوبات ریزی در ریز ساختار پوشش ایجاد شده و دست کم سه نوع فاز متفاوت در ریز ساختار پوشش های گداخت شده قابل شنا سایی است. فاز رو شن زمینه، رسوبات چند گوشهی تیره رنگ (مشخص شده با پیکان B در شکل (۸-ز))، و رسوبات خاکستری روشن سوزنی شکل (مشخص شده با پیکان A در شکل (۸-ه)). حضور چنین فازهایی در پوشش های NiCrBSi گداخت شده، تو سط پژو هشگران دیگر [۱۱، ۲۶، ۲۰] نیز گزارش شده است.

آنالیز EDS رسوبات تیرهرنگ و رسوبات خاکستری روشن (جدول ۵) نشان میدهد که هر دو غنی از عنصر کروم هستند. از طرفی، در تصاویر SEM الکترون بر گشتی، فازهای دارای وزن اتمی کمتر، تیرهتر دیده میشوند. بنابراین و بر اساس مطالعات پیشین [۱۱، ۳۰] و همچنین نتایج بخش بررسیهای فازی، می توان

گفت که فاز تیره، CrB و فاز خاکستری رو شن Cr₇C₃ است. در واقع در اینجا فاز مرتبط با عنصر بور (عنصر سبک تر نسبت به کربن) یا همان Cr₇C₃، تیره تر از فاز مربوط به عنصر کربن (Cr₇C₃) دیده می شود.

داده های جدول (۵) همچنین نشان می دهند که فاز زمینه ی روشن در پوشش های عملیات حرارتی شده، غنی از نیکل بوده (حدود ۷۲ درصد وزنی) و عناصر کروم (حدود ۲۰ درصد وزنی)، سیلیسیم (حدود ۴ در صد وزنی) و آهن (حدود ۴ در صد وزنی) نیز در آن حضور دارند. با توجه به این داده ها و نتایج پژوهش های پیشین [۱۱، ۳۰]، این فاز روشن زمینه می تواند محلول جامد نیکل و یا یو تکتیک Ni/Ni₃B باشد. بر گانت و همکاران [۱۶] گزارش کرده اند که فاز محلول جامد IN و ساختار یو تکتیک Mi/Ni₃B از نظر شکل و رنگ، مشابه هم هستند که این امر، تشخیص آن ها از یکدیگر توسط میکروسکوپ را دشوار می کند.

با نگاه به شـكل (۸) می توان در یا فت كه افزایش دما و زمان عملیات حرارتی گداخت، باعث ر شد و خشن شدن و نیز توزیع ناهمگن رسوبات موجود در ریزساختار پوشش شده است. همان طور كه مشاهده می شود، در دمای ۲°۲۰۰۰، با افزایش زمان عملیات حرارتی از ۵ به ۱۵ و ۲۵ دقیقه، رسوبات كمی خشن تر و در شت تر شده اند، در حالی كه در دمای ۲°۱۰۰۰، با افزایش زمان عملیات حرارتی از ۵ به ۱۵ و ۲۵ دقیقه، رشد و خشن شده

رسوبات را می توان به صورت آشکار دید. همین روند برای پوشش های عملیات حرارتی شده در دمای C°۱۱۰۰ نیز قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که در این دما، با افزایش زمان گداخت از ۱۵ به ۲۵ دقیقه، تغییرات چندانی در اندازهی رسوبات ایجاد نشده است. همچنین، افزایش دمای گداخت از ۱۰۰۰ به ۱۰۹۰ و C°۱۱۰۰ در یک زمان ثابت نیز باعث ر شد و خشن شدن رسوبات شده است.



شکل (۸): تصویر SEM از سطح مقطع پوشش: (الف): f1000,5 (ب): f1000,15 (ج): f1000,5 (د): f1050,15 (و): f1050,25 (ز): f1000,5 (ز): f1000,5 (ح): f1100,15 (و): f1000,15 (و): f1000,15 (c): f10

ناحیهی C			پيکان B			پيکان A				
Atom.C	Norm. C	Unn.C	Atom. C	Norm. C	Unn.C	Atom. C	Norm.C	Unn.C	سرىھا	عنصر
[٪ اتمی]	[٪ وزني]	[٪ وزني]	[٪ اتمی]	[٪ وزني]	[٪ وزني]	[٪ اتمی]	[٪ وزني]	[٪ وزني]		
٨/۴۲	۴/۳۸	٣/١٧	١/٧٨	١/٠١	• /99	4/21	۲/۳۱	1/90	سری K	Si
۲۰/۳۶	19/79	11/19	۸۳/۹۴	۸۸/۳۰	۵۹/۷۰	VV/FV	۷۸/۶۵	88/88	سری K	Cr
99/NT	۷۱/۸۲	54/11	۶/۳۷	۷/۵۶	۵/۱۱	14/99	19/04	13/01	سری K	Ni
۴/۳۹	4/04	٣/٢٨	• /V•	۰/۷۹	۰/۵۳	۲/۱۳	۲/۳۲	۱/٩۶	سرى K	Fe
-	-	-	۷/۲۱	۲/۳۳	١/۵٨	۲/۲۰	•/۶٩	• /۵۸	سری K	0
1	۱۰۰	۷۲/۳۳	۱۰۰	1	9V/91	۱۰۰	1	۸۴/۶۹	جموع	۵

جدول (۵): آنالیز EDS مربوط به پیکانهای A و B و ناحیه C در ریزساختار پوششهای گداختشده

شکل (۹)، تصویر SEM از سطح مقطع پوشش گداخت شده در دمای ۲°۲۰۰ و زمان ۵ دقیقه (شرایط بهینه یعملیات حرارتی گداخت از نظر درصد تخلخل) را نشان می دهد. مقایسه ی این تصویر با ریز ساختار پوشش پاشش شده (شکل ۵-الف))، تأثیر مثبت عملیات حرارتی گداخت در کاهش تخلخل ها و حذف مرز بین اسپلتها را آشکار می کند. به علاوه در شکل (۹)، تشخیص مرز بین پوشش و زیرلایه و زبری این مرز، د شوار و یا در بعضی نواحی غیر ممکن بوده که این امر، بیان گر ایجاد یک پیوند متالورژیکی بین پوشش و زیرلایه است.



شکل (۹): تصویر SEM از سطح مقطع پوشش گداختشده در دمای ℃ ۱۰۰۰ و زمان ۵ دقیقه

۳-٤- ریزسختی
مقادیر میانگین ریز سختی پوشش های پاشش شده و گداخت شده
به عنوان تابعی از دما و زمان عملیات حرارتی، به همراه انحراف

معیار استاندارد و خطای استاندارد نسبی اندازه گیری در یک نمودار ستونی در شکل ۱۰ نشان داده شدهاست. این نمودار نشان میدهد که میانگین ریز سختی پو شش پا شش شده برابر ۴۷۹HK است. علاوه بر این، پس از انجام فر آیند گداخت (فارغ از دما و زمان فر آیند)، ریز سختی پو شش ها افزایش یافتها ست. بر ا ساس این نمودار، درمیان پوشش های گداخت شده، بیشترین مقدار ریز سختی در نمونهی 1000,5 بهد ست آمدها ست. این مشاهده نیز تأیید می کند که دمای C ۱۰۰۰ و زمان پنج دقیقه، پارامتر های بهینهی عملیات حرارتی گداخت در این تحقیق هستند.

همان گونه که در بخش های پیشین مشاهده شد، سه عامل کاهش درصد تخلخل، افزایش پیوستگی بین اسپلتها، و تشکیل و پراکندگی یکنواخت رسوبات سخت کاربیدی و بورایدی (CrB و Cr7C3) را می توان به عنوان عوامل اصلی افزایش ریز سختی در اثر انجام فرآیند گداخت مطرح کرد.

با توجه به شـكل (۱۰)، یك روند كلی را می توان در مقادیر ریز سختی پوشش های گداخت شده مشاهده كرد. به طوری كه در هر دمای ثابت، با افزایش زمان عملیات حرارتی از ۵ به ۱۵ و ۲۵ دقیقه، مقدار ریز سختی كاهش می یابد (به استثنای دمای ۲°۱۱۰۰ كه با افزایش زمان گداخت از ۱۵ به ۲۵ دقیقه، تفاوت چندانی در عدد ریز سـختی ایجاد نشـده اسـت). در توضیح علت روند مشا هده شـده در تغییرات ریز سـختی پوشـش های عملیات حرارتی شـده، دو عامل مهم را می توان مطرح كرد. ۱- در صـد



(CrB و Cr₇C₃).

تخلخل. ۲–اندازه و توزیع ر سوبات سخت کاربیدی و بورایدی

شکل (۱۰): میانگین ریزسختی پوشش های پاشش شده و گداخت شده به عنوان تابعی از دما و زمان عملیات حرارتی

در خصوص عامل اول یعنی درصد تخلخل، می توان گفت که همان طور که در بخش ۳-۱ مشاهده شد، روند تغییرات درصد تخلخل، با روند مشاهده شده در مقدار ریز سختی پوشش های گداخت شده کاملاً هم خوانی دارد. به بیان دیگر، نتایج آزمون ریز سختی کاملاً مؤید نتایج فر آیند تخلخل سنجی است.

در مورد عامل دوم یعنی اندازه و توزیع رسوبات سـخت نیز می توان به مشاهدات بخش بررسی های ریز ساختاری رجوع کرد. همان گونه که در این بخش دیده شـد، با افزایش دما و زمان گداخت، رسوبات در شـده و همچنین پراکندگی آن ها ناهمگن تر شد. بنابراین، ر شد و ناهمگن تر شدن توزیع ر سوبات سخت در اثر افزایش دما و زمان گداخت را می توان مسئول روند مشـاهده شـده در مقادیر ریز سختی پوشـش های گداخت شده دانست.

۳-٥- آزمون سایش
از آنجایی که اثر مثبت فر آیند گداخت بر مقاومت به سایش
پوششهای خودگداز NiCrBSi در برخی از پژوهشهای پیشین
[۱۱، ۱۹] بررسی و مشخص شدهاست، در این تحقیق، مقایسهای

بین عملکرد سایشی این پوشش ها در حالت پاشش شده و گداخت شده صورت نگرفته است. آن چه که در این بخش از تحقیق به آن پرداخته شده است، مقایسه ی عملکرد سایشی پوشش NiCrBSi پس از اعمال بهترین (f_{1000,5}) و بدترین (f_{1100,25}) شرایط عملیات حرارتی گداخت است (بررسی تأثیر پارامتر های فرآیند گدا خت بر عملکرد سایشی پوشش

مقادیر کاهش وزن نمونه ها پس از انجام آزمون سایش پین روی دیسک، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکر د سایشی پو شش ها در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور مقایسه ی عملکر د سایشی پوشش ها، پارامتر ضریب نرخ سایش (k) نیز مطابق رابطه ی پوشش ها، پارامتر ضریب زخ سایش (k) نیز مطابق رابطه ی کاهش وزن نمونه پس از آزمون سایش (در واحد میلی گرم)، L مسافت لغزش (در واحد متر)، و C نیروی عمودی اعمالی (در واحد نیو تون) است.

مقادیر کاهش وزن و ضریب نرخ سایش نمونه های f_{1000,5} و f_{1100,25} در جدول (۶) ارائه شدهاند. همان گونه که در این جدول مشاهده می شود، مقدار کاهش وزن از ۱۹mg برای نمونهی

به آوند افزایشی در مورد ضرایب نرخ سایش یافته است. همین روند افزایشی در مورد ضرایب نرخ سایش نیز دیده می شود. به گونه ای که پارامتر k از ۷۰۰۱۹ mg/N.۳ برای نمونه ی 5،000 به گونه ای که پارامتر k از 1،00,5 سوانه یافته است. به کمتر بودن مقدار کاهش وزن و نیز کمتر بودن ضر یب نرخ سایش نمونه ی 5،000 نمایان گر عملکرد سایشی بهتر این نمونه نسبت به نمونه ی 5،000 نمایان گر عملکرد سایشی بهتر این نمونه نسبت به نمونه ی 5،000 است. به بیان دیگر، گداخت در دمای کشر از مان ۵ دقیقه، عملکرد سایشی بهتری را نسبت به گدا خت در د مای ۲۵۰۰۱ و ز مان ۲۵ دقیقه برای پوشش ایدا خت در د مای ۲۵۰۰۱ و ز مان ۲۵ دقیقه برای پوشش مطرح شده در بخش های پیشین، مهم ترین عاملی که می تواند f100,5 و جب اختلاف در عملکرد سایشی نمونه های 5,000 و 100,500 شده باشد، تفاوت در سختی آن ها است.

جدول (۶): مقادیر کاهش وزن و ضریب نرخ سایش نمونههای f1000,5 و f1100,25 پس از آزمون سایش

f _{1100,25}	f _{1000,5}	كد نمونه
٣٠	۱۹	کاهش وزن (mg)
•/••٣١	•/••19	ضريب نرخ سايش k (mg/N.m)



شکل (۱۱): تصاویر SEM از رد سایش نمونه های: (الف و ب): f1000,5 و (ج و د): 5100,5

همان گونه که در بخش ۳-۴ (ریز سختی) مشاهده شد، با افزایش

دما و زمان عملیات حرارتی از C°۱۰۰۰ و ۵ دقیقه به C°۱۱۰۰ و

۲۵ دقیقه، مقدار ریز سختی بهطور قابل توجهی کاهش یافت. این

کاهش چشم گیر در مقدار ریزسختی، می تواند عامل اصلی

عملکرد سایشی ضعیفتر نمونهی f1100,25 نسبت به نمونهی

f1000,5 باشد. بنابراین مشاهده می شود که پارامترهای عملیات حرارتی گداخت، تأثیر مهمی بر عملکرد سایشی پوشش

NiCrBSi دارند. همچنین آ شکار شد که شرایط بهینهی عملیات حرارتی گداخت از لحاظ درصد تخلخل و ریزسختی، بهترین

عملکرد سایشی را نیز برای پوشـش فراهم میکند. با توجه به

دادههای جدول (۶) و مقایسهی این دادهها با مقادیر ریزسختی

پوششها (شکل ۱۰)، می توان دید که نتایج آزمون سایش، مؤید

رد سایش نمونه ی f100,5 (شکل های ۱۱-الف- و ب) ا سا ساً از

خراش های موازی تشکیل شده است که در برخی نواحی آن،

مقدار کمی از شیارهای^۴ وسیع (با ابعاد حدودی ۳m–۱۰۰)

نتايج آزمون ريزسختي است.

ديده مي شوند.

شکل (۱۱-ب) این خراش های موازی و شیارهای وسیع را در بزرگنمایی بیشتری نشان میدهد. با توجه به ابعاد شیارهای و سیع موجود در رد سایش نمونهی f1000, بهنظر میرسد که این شیارها در اثر خروج کامل برخی اسپلتها از سطح پوشش ایجاد شدهاند. خروج اسپلتها از سطح پوشش، نشانهی ضعف استحکام پیو ستگی بین آنها در برخی نواحی پو شش، علی رغم انجام عملیات گداخت و از بین رفتن ظاهری مرز اسپلتها است. در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد. در شکل (۱۲-الف و ب) به تر تیب خردههای سایشی مربوط به نمونههای ۲۵٫۵۰۶ و f1000,5 نشان داده شدهاند.



شکل (۱۲): خردههای سایشی نمونههای: (الف): f_{1100,25} و (ب): f_{1100,25}

با توجه به شکل (۱۲-الف) می توان خرده های سایشی مربوط به نمونهی f_{1000,5} را به دو دستهی کلی تقسیم کرد. دسته ی اول،

ذراتی با شکل چند گو شه و ریز (با ابعاد کمتر از ۳μ۳) که بخش اعظم خردههای سایشی را تشکیل می دهند. این ذرات می توانند در اثر خروج رسوبات ریز موجود در ساختار پوشش f1000,5 ایجاد شده باشند (مقایسهی ابعاد رسوبات ریز موجود در ساختار پوشش f1000,5 (شکل ۸–الف)) با ابعاد این خردههای سایشی ریز و چند گوشه، این فرضیه را تأیید می کند). دسته ی دوم، ذراتی پولکی شکل و بزرگ (با ابعاد بیشتر از ۳μ ۴۰) بوده که مقدار آنها بسیار کم است. بهنظر می رسد که این ذرات پولکی شکل و بزرگ، در اثر خروج اسپلتها ایجاد شده با شند (با توجه به ابعاد و شـکل آن ها). در واقع حضور هرچند ا ندک این ذرات پولکی شکل در خردههای سایشی، فرضیه یقبلی دربارهی شیارهای وسیع دیده شده در رد سایش را تأیید کرده و نشان می دهد که این شـیارها در اثر خروج کامل اسپلت ها ایجاد شده اند.

بررسی رد سایش نمونه ای ۲۱۵۵۵ نشان می دهد که مکانیزم سایشی غالب در این نمونه، سایش خراشان است. همچنین میگل و همکاران [۱۱]، خروج کامل اسپلتها از سطح پوشش پس از آزمون سایش را به مکانیزم سایش خستگی نسبت داده اند (نیرو، سرعت و مسافت لغزش در این مرجع به تر تیب برابر با ۱۵۸، اm/s ۱/۰ و ۱۰۰۰۳ بوده و این شرایط با شرایط سایشی مقاله ای حاضر قابل مقایسه است). بنابراین سایش خستگی نیز یکی از مکانیسمهای سایشی فعال در نمونه ای ۲۵۵۰ است؛ اگرچه با توجه به مقدار کم شیارهای وسیع در رد سایش این نمونه، اهمیت آن به اندازه ای مکانیزم سایش خراشان نیست.

A آنالیز EDS برخی نقاط روی رد سایش نمونه (V) و شکل (۹() و ناحیه B در شکل (۱۳)) در جدول (۷) و شکل (۱۳) و ناحیه B در شکل (۱۱–ب)) در جدول (۷) و شکل (۱۳) نشان داده شده است. بر ا ساس داده های جدول (۷)، چون مقدار آلومینیوم در نقاط مشخص شده ناچیز است، انتقال ماده از پین آلومینایی به سطح سائیده شده ی پو شش رخ نداده است. بنابراین، مکانیزم سایش چسبان نقشی در سایش نمونه $f_{1000,5}$ ندارد. رد سایش نمونه $f_{1000,5}$ (شکل های ۱۱–ج و د) به طور کامل از خراش های عمیق و موازی تشکیل شده و شیارهای و سیع (مانند میرسد که این خرده های سایشی، ناشی از خروج رسوبات سخت کاربیدی و بورایدی از ساختار پوشش f_{1100,25} باشند. همچنین، نبود شیارهای وسیع در رد سایش که نشانهی عدم خروج اسپلت ها از سطح پوشش است، نشان می دهد که مکانیز م سایش خستگی در نمونهی f_{1100,25} نقشی ندارد. آنچه که در رد سایش نمونه در آن دیده شده شد) و نیز ذرات چسبیده روی سطح در آن دیده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد که مکانیزم سایشی غالب در این نمونه نیز سایش خراشان است. خرده های سایشی این نمونه (شکل ۲۱–ب) از ذرات چند گو شه و ریز (با ابعاد کمتر از μ۳ ۲۰) تشکیل شده و ذرات پولکی شکل و بزرگ در این خرده ها دیده نمی شوند. با توجه به ابعاد رسوبات ریز مشاهده شده در ریز ساختار پوشش f_{1100,25} (شکل –ط)، به نظر

درصد وزنی					
ناحيەيD	پيکان C	ناحیهی B	پيكان A	عناصر -	
٧٣/٩	Υ٢/٨	٧۵/٩	٧٦⁄۴	Ni	
10/V	۱۵	17/8	11/1	Cr	
۵/۱	۶/۱	۵/۲	۵/۸	Si	
٣/٨	۴/۱	۴/۵	۴/۷	Fe	
• / ۲	۰/٨	•/1	•/۵	Al	
١/٣	١/٢	١/۶	۱/۴	0	

جدول (۷): آنالیز EDS برخی نقاط و نواحی روی رد سایش نمونههای f_{1000,5} و f_{1100,25}



شکل (۱۳): الگوی آنالیز EDS: (الف): پیکان A و (ب): ناحیهی B روی رد سایش نمونهی f1000.5

سایش چسبان در این نمونه نیز نقشی ندارد. مقایسه ی تصاویر SEM رد سایش نمونه های f1000,5 و f1000,5 نیز نشان دهنده ی سایش شد یدتر نمونه ی f100,25 نسبت به نمونه ی f1000,5 است. همان گونه که پیش از این دیده شد، پدیده ی خروج اسپلتها از سطح پوشش در اثر آزمون سایش، به میزان کمی در بعلاوه، مطابق جدول (۷) و شــکل (۱۴) که آنالیز EDS برخی نواحی روی رد سایش نمونهی f_{1100,25} را نشان میدهند (پیکان C و ناحیهی D در شــکل (۱۱–د)، مقدار عنصـر آلومینیوم در این نواحی، قابل توجه نبوده و در نتیجه انتقال ماده از پین آلومینایی به سطح سائیدهشدهی پوشش منتفی است. بنابراین، مکانیسم

نمونهی f1000,5 رخ داد. اما این پدیده در نمونهی f100,25 مشاهده نشد. در توضیح این پدیده باید به این نکته اشاره کرد که دلیل خروج اسپلتها از سطح پو شش در طول آزمون سایش، ضعف استحکام پیوستگی بین اسپلتها در برخی نقاط پو شش است. از طرفی در نتیجهی فرآیند گداخت، پدیدهی نفوذ عناصر بین اسپلتها رخ می دهد که باعث افزایش استحکام پیوستگی بین زمان عملیات حرارتی است. پس با افزایش دما و زمان عملیات زمان عملیات حرارتی است. پس با افزایش دما و زمان عملیات بیشتری بین اسپلتها رخ می دهد. بنابراین استحکام پیوستگی بین رو، خروج کم اسپلتها در نمونهی ۶۵٫۵۵۰ و عدم خروج اسپلتها در نمونهی 25٫۵۱۰ قابل توجیه است. اما همین افزایش بیش از در نمونهی 100.5 قابل توجیه است. اما همین افزایش بیش از در نمونهی 100.5 قابل توجیه است. اما همین افزایش بیش از در نمونهی 100.5 قابل توجیه است. اما همین افزایش بیش از در نمونهی 100.5 شونه نسبت به نمونهی 100.5 شده است.

اگر خرده های سایشی چند گوشه و ریز در شکل های (۱۲-الف و ب) با هم مقایسه شوند، مشاهده می شود که این ذرات در نمونه ی f1100.25 نسبت به نمونه ی f1000.5 در شت تر و خشن تر هستند (بدون در نظر گرفتن خرده های سایشی پولکی شکل و در شت مشاهده شده در شکل (۱۲-الف)). گفته شد که این خرده های مشاهده شده در شکل (۱۲-الف)). گفته شد که این خرده های مسایشی، ناشی از خروج رسوبات سخت بورایدی و کاربیدی موجود در ریز ساختار پوشش های f100.5 و f100.5 هستند. حال با توجه به در شت تر بودن رسوبات سخت موجود در ریز ساختار پوشش f100.5 نسبت به پوشش م.6100.6 ، در شت تر بودن این خرده های سایشی در نمونه ی f100.5 نسبت به نمونه ی f100.5 نیز منطقی و قابل توجیه است.

همچنین این مطلب، نرخ سایش بیشتر نمونهی f_{1100,25} نسبت به نمونهی f_{1000,5} را نیز تأیید میکند.



شکل (۱۴): الگوی آنالیز EDS: (الف): پیکان C و (ب): ناحیهی D روی رد سایش نمونهی f_{1100,25}

٤- نتیجه گیری

از تحقیق حاضر، موارد زیر را می توان نتیجه گیری کرد: ۱- فرآیند گداخت (فارغ از دما و زمان فرآیند) باعث کاهش ضـخامت، تخلخل و زبری سـطح، حذف مرز بین اسـپلتها (افزایش اسـتحکام پیوسـتگی بین اسـپلتی)، افزایش ریزسـختی و

ایجاد یک پیوند متالورژیکی بین پوشش و زیرلایه در پوشش های خودگداز NiCrBSi ایجادشده بهروش APS شد. ۲- کمترین تخلخل (٪٬۴۳٪) و بیشترین ریز سختی (۸۲۰HK) در نمونهی گداخت شده در دمای C°۱۰۰۰ و زمان ۵ دقیقه بهدست آمد. همچنین، کمترین دما و زمان گداخت به این نمونه مربوط در روش نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۰، شماره ۳، صفحه ۲۳–۳۹، پاییز ۱۳۹۵.

- [6] A. S. Praveen, J. Sarangan, S. Suresh & J. S. Subramanian, "Erosion wear behaviour of plasma sprayed NiCrSiB/Al₂O₃ composite coating", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 52, pp. 209-218, 2015.
- [7] Z. Zhang, H. Wang, B. Xu & G. Zhang, "Characterization of microstructure and rolling contact fatigue performance of NiCrBSi/WC–Ni composite coatings prepared by plasma spraying", Surface and Coatings Technology, Vol. 261, pp. 60-68, 2015.
- [8] D. Chaliampalias, G. Vourlias, E. Pavlidou, S. Skolianos, K. Chrissafis & G. Stergioudis, "Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings", Applied Surface Science, Vol. 255, pp. 3605-3612, 2009.
- [9] A. H. Battez, J. Viesca, R. González, D. Blanco, E. Asedegbega & A. Osorio, "Friction reduction properties of a CuO nanolubricant used as lubricant for a NiCrBSi coating", Wear, Vol. 268, pp. 325-328, 2010.
- [10]S. Liu, X. Zheng & G. Geng, "Dry sliding wear behavior and corrosion resistance of NiCrBSi coating deposited by activated combustion-high velocity air fuel spray process", Materials & Design, Vol. 31, pp. 913-917, 2010.
- [11]J. Miguel, J. Guilemany & S. Vizcaino, "Tribological study of NiCrBSi coating obtained by different processes", Tribology International, Vol. 36, pp. 181-187, 2003.

[۱۲] م. طهری، م. اسماعیلیان و ب. شهریاری، "بررسی خواص سایش دمای بالای پوشش های پاشش حرارتی و کلدینگ استلایت ۶ و NiCrBSi اعمال شده بر روی فولاد گرمکار DIN-1.2344"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۰، شماره ۴، صفحه ۱۹۱–۱۲۸، زمستان ۱۳۹۵.

- [13]S. Dong, B. Song, H. Liao & C. Coddet, "Deposition of NiCrBSi coatings by atmospheric plasma spraying and dry-ice blasting: Microstructure and wear resistance", Surface and Coatings Technology, Vol. 268, pp. 36-45, 2015.
- [14] T. Spraying, "Practice, theory and applications",

بود. بنابراین، دمای C°۱۰۰۰ و زمان ۵ دقیقه، پارامتر های بهینهی فرآیند گداخت در پژوهش حاضر بودند. عملیات گداخت در پارامترهای بهینه، باعث کاهش ۷۳ درصدی تخلخل و افزایش ۴۱ درصدی ریزسختی پوشش پاشششده شد. ۳- افزایش زمان گداخت از ۵ به ۱۵ و ۲۵ دقیقه در یک دمای

ثابت، و افزایش دما از ۱۰۰۰ به ۱۰۵۰ و C°۱۱۰۰ در یک زمان ثابت، باعث افزایش تخلخل و کاهش ریزسـختی پوشـشهای گداختشـده شـد. پدیدهی گداخت بیش از حد، مسـئول افت خواص پوششها بود.

۴- فرآیند گداخت باعث تشکیل رسوبات سخت کاربیدی و بورایدی (CrB و Cr₇C₃) در ریز ساختار پو شش شد. افزایش دما و زمان گداخت (گداخت بیش از حد) موجب رشد و توزیع ناهمگن این رسوبات سخت شد.

۵- بهترین عملکرد سایشی در پوشش گداختشده در دمای °۲۰۰۰ و زمان پنج دقیقه (پارامترهای بهینهی فرآیند گداخت از لحاظ تخلخل و ریزسختی در این تحقیق) بهدست آمد. مکانیسم سایشی غالب در این نمونه، سایش خرا شان بود. نتایج آزمون سایش در تطابق کامل با نتایج آزمون ریزسختی بود.

٥- مراجع

- [1] G. Straffelini, Friction and wear: methodologies for design and control: Springer, 2015.
- [2] G. Stachowiak & A. W. Batchelor, Engineering tribology: Butterworth-Heinemann, 2013.
- [3] P. Niranatlumpong & H. Koiprasert, "The effect of Mo content in plasma-sprayed Mo-NiCrBSi coating on the tribological behavior", Surface and Coatings Technology, Vol. 205, pp. 483-489, 2010.
- [4] T. Sidhu, S. Prakash & R. Agrawal, "Characterisations of HVOF sprayed NiCrBSi coatings on Ni-and Fe-based superalloys and evaluation of cyclic oxidation behaviour of some Ni-based superalloys in molten salt environment", Thin Solid Films, Vol. 515, pp. 95-105, 2006.

 [6] ک. طاهرخانی، خ. محمدی و ح. تارقلی زاده، "بررسی خواص سطحی و سایشی پوشش نیتریدی ایجادشده بر روی فولاد ابزار گرم کار H11

- [26] V. Ramezani, H. Arabi, S. Rastegari & Z. Valefi, "Effect of flame spray and heat treatment parameters on microstructure of Ni-based coatings", 2010.
- [27] M. Planche, H. Liao, B. Normand & C. Coddet, "Relationships between NiCrBSi particle characteristics and corresponding coating properties using different thermal spraying processes", Surface and Coatings Technology, Vol. 200, pp. 2465-2473, 2005.
- [28] C. Navas, R. Vijande, J. Cuetos, M. Fernández & J. De Damborenea, "Corrosion behaviour of NiCrBSi plasma-sprayed coatings partially melted with laser", Surface and Coatings Technology, Vol. 201, pp. 776-785, 2006.
- [29] J. R. Davis, Handbook of thermal spray technology: ASM International, 2004.
- [30] T. Gómez-del Río, M. Garrido, J. Fernández, M. Cadenas & J. Rodríguez, "Influence of the deposition techniques on the mechanical properties and microstructure of NiCrBSi coatings", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 204, pp. 304-312, 2008.

٦- پينوشت

- [1] fusing
- [2] over-fusing
- [3] Glass Forming Ability
- [4] Grooves

American Welding Society, 1985.

- [15] R. Gonzalez, M. Cadenas, R. Fernández, J. Cortizo & E. Rodríguez, "Wear behaviour of flame sprayed NiCrBSi coating remelted by flame or by laser", Wear, Vol. 262, pp. 301-307, 2007.
- [16]Z. Bergant, U. Trdan & J. Grum, "Effect of hightemperature furnace treatment on the microstructure and corrosion behavior of NiCrBSi flame-sprayed coatings", Corrosion Science, Vol. 88, pp. 372-386, 2014.
- [17] P. L. Fauchais, J. V. Heberlein & M. Boulos, Thermal spray fundamentals: from powder to part: Springer Science & Business Media, 2014.
- [18] R. Gonzalez, M. Garcia, I. Penuelas, M. Cadenas, M. del Rocío Fernández, A. H. Battez & et al., "Microstructural study of NiCrBSi coatings obtained by different processes", Wear, Vol. 263, pp. 619-624, 2007.
- [19]Š. Houdková, E. Smazalová, M. Vostřák & J. Schubert, "Properties of NiCrBSi coating, as sprayed and remelted by different technologies", Surface and Coatings Technology, Vol. 253, pp. 14-26, 2014.
- [20] E. ASTM, "1920 03 standard guide for metallographic preparation of thermal sprayed coatings", ASTM International, 2003.
- [21]E. ASTM, "2109 01 test methods for determining area percentage porosity in thermal sprayed coatings", ASTM International, 2001.
- [22]E. ASTM, "384-99: standard test method for microindentation hardness of materials", West Conshohocken, PA: American Standard for Testing Materials International, 1999.
- [23] G. ASTM, "99–95a standard test method for wear testing with a pin-on-disk apparatus", ASTM International, 2000.
- [24] H. J. Kim, S. Y. Hwang, C. H. Lee & P. Juvanon, "Assessment of wear performance of flame sprayed and fused Ni-based coatings", Surface and Coatings Technology, Vol. 172, pp. 262-269, 2003.
- [25] S. Shrestha, T. Hodgkiess & A. Neville, "The effect of post-treatment of a high-velocity oxy-fuel Ni-Cr-Mo-Si-B coating Part I: Microstructure/corrosion behavior relationships", Journal of thermal spray technology, Vol. 10, pp. 470-479, 2001.

Investigating the effect of temperature and time of fusing process on the microstructure and wear performance of plasma sprayed NiCrBSi coatings

Mohamad Hajiloo^{1, *}, Zia Valefi²

1- M.Sc. in Corrosion Engineering, Malek-e-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

2- Assistant Professor, Malek-e-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

*Corresponding Author: m.hajiloo1991@yahoo.com

Abstract

In this work, self-fluxing NiCrBSi coatings were deposited by plasma spraying. Simultaneous effect of temperature and time of the fusing heat treatment on microstructure, surface roughness and microhardness as well as wear performance of these coatings was evaluated. Fusing process was carried out at 1000, 1050 and 1100°C for 5, 15 and 25 min. The morphologies and microstructures of the coatings as well as the wear tracks were characterized using optical microscope and scanning electron microscope. X-Ray Diffraction was applied to determine the phase composition of coatings. Wear performance of the fused coatings was investigated by Pin-On-Disk test. In consequence of the fusing process, the thickness, porosity and surface roughness decreased, the splat boundaries were eliminated, the microhardness increased, a metallurgical bond was created between the coating and the substrate, and hard carbide and boride precipitates (CrB and Cr_7C_3) were formed. Exceeding the optimum parameters of the fusing caused over-fusing phenomenon and thereby, degradation of coating properties. It was found that the temperature of 1000°C and the time of 5 min are the optimum conditions of fusing process in this study, as the lowest porosity, the highest microhardness as well as the best wear performance were obtained in coating fused at these parameters. Dominant wear mechanism in this sample was abrasive wear.

Keywords: Plasma Spraying, Fusing, Self-Fluxing NiCrBSi Coatings, Porosity, Wear.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Mohamad Hajiloo, Zia Valefi, Investigating the effect of temperature and time of fusing process on the microstructure and wear performance of plasma sprayed NiCrBSi coatings, in Persian, New Process in Material Engineering, 2019, 13(2), 103-123.