# طرح ابتکاری مدل معادل برای شبیهسازی فرایند جوشکاری

سيدجعفر گلستانه"

محمدرضا فروزان

على حيدرى' \*

\* نو يسنده مسئول: heidari@iaukhsh.ac.ir

چکيده

بسیاری از محققان بدلیل زمان و هزینه بالای شبیهسازی سهبعدی جوشکاری تنها به حل دوبعدی آن اکتفا میکنند. در این تحقیق با ارائه یک طرح ابتکاری (تعریف یک مدل معادل برای شبیهسازی جوشکاری)، تعداد المانها و گرهها را کاهش داده و در نتیجه زمان حل را کاهش و تا حد زیادی مشکلات حلهای سهبعدی را برطرف نمودهایم. شبیهسازی فرایند جوشکاری زیرپودری به کمک روش اجزاء محدود با تحلیل غیر کوپله حرارتی و مکانیکی در سه مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول از حل حرارتی تاریخچه دمایی مشخص شده و سپس در مرحله دوم توزیع فازهای متالورژیکی در نواحی ذوب و متاثر از جوشکاری محاسبه میشود. نهایتاً در مرحله سوم از حل مکانیکی، توزیع تنش بهدست می آید که خاصیت ماده برای هر المان با توجه به فاز مشخص شده در مرحله دوم به آن اختصاص می یابد. یکی از مهمترین اهداف این شبیه سازی، بررسی تنش های پسماند حاصل از جوشکاری می باشد. مقایسه ای بین نتایج حرارتی حاصل شده از برنامه با نتایج متالو گرافی و آزمایشگاهی این تحقیق صورت گرفته است که گویای دقت بالای برنامه است.

**واژههای کلیدی:** فرایند جو شکاری، روش اجزاء محدود، مدل معادل، تنش پسماند

۱- مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

۲- استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

۳- کارشناس ارشد، شرکت لوله و تجهیزات سدید، تهران

۱– مقدمه

جوشکاری ذوبی به عنوان یک روش اتصال در صنایع مختلف از جمله سازه های فلزی، لوله سازی و صنایع خودرو به طور گسترده کاربرد دارد. پیش بینی شرایط سازه پس از جوشکاری مانند تنشهای پسماند و اعوجاج حاصل از جوش برای طراحان اهمیت زیادی دارد. مهمترین عوامل ایجاد تنشرها و کرنش های پسماند در این قطعات کرنش پلاستیک ایجاد شده در جسم به دلیل گرادیان دمای بالا و کرنش های ناشی از ایجاد استحاله های فازی در طی سیکل حرارتی مىباشند. تنش پسماند اطراف جوش يكپارچگى سازه را از بین می برد و از طرفی تنش پسماند کششی بالا در نزدیک ناحیه جوش باعث ترد شدن، کاهش طول عمر سازه و بروز ترک خوردگی تنشی در طول سرویس دهمی می شود [۱]. بنابراین تخمین مقدار و توزیع تنش های پسماند جوشکاری امری ضروری تلقی می گردد. در گذشته محاسبه تـنش هـای پسماند جوشکاری توسط روشهای اندازه گیری تجربی صورت می گرفت که اغلب پرهزینه و زمانبر بودند. بنـابراین در چند دهه اخیر محققان، تلاشهای زیادی برای تعیین تنش های پسماند جوشکاری به کمک روشهای تحلیلی از جمله روش اجزاء محدود نمودهاند. اهمیت موضوع به حدی است که در بازه سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ میلادی حدود ۹۲۰ مقاله علمی [۲] و در بازه سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی حدود ۵۵۰ مقاله علمي در رابطه با شبیه سازي جوشکاري به روش اجزا محدود ارائه شده است [٣]. از جمله پیشتازان این عرصه می توان به اندرسن [۴] اشاره نمود که در سال ۱۹۷۸ با استفاده از روش اجزاء محدود دو بعدى توزيع تـنش پسـماند در سطوح بالا و پایین صفحه پایه در نزدیکی جوش را طی فرايند جوشكاري زيرپودري بررسي كرد. وجود فرضيات متعدد که ناشی از امکانات آن زمان بود باعث شد تا وی تفاوتهای قابل توجهای بین نتایج عددی و مقادیر تجربی مشاهده نمايد.

در سال ۱۹۸۳، گُلداک [۵] یک مدل ریاضی از منبع حرارتی<sup>۳</sup> بر پایه توزیع گوسی چگالی توان ارائه کرد. در مدل های قبل از این، منبع به صورت دایره، کره یا بیضی در نظر گرفته می شود ولی از آنجائیکه در نتایج حاصل از این مدل ها، گرادیان دما در جلو منبع حرارتی به تندی نتایج تجربی نبود و همینطور گرادیان دما در انتهای منبع تندتر از نتایج تجربی بود، گُلداک در مدل خود منبع را به صورت دو بیضی لحاظ کرد. از قابلیت های این مدل جدید می توان به مدل کردن جوش با نفوذ کم یا زیاد، جوش نامتقارن و جوش مدل کردن و رق تست کرد که نتایج حاصل با مقادیر جوشکاری دو ورق تست کرد که نتایج حاصل با مقادیر مدل های تصحیح شده و توسعه یافته مبتنی بر مدل گُلداک استفاده می کنند.

در سال ۱۹۹۵، روالنس [۶] جوشکاری دو ورق و لوله درز مستقیم به طور جداگانه را شبیه سازی کرد و تنش های پسماند آنها را با یکدیگر مقایسه کرد و نشان داد هرگاه خواص ماده اصلی، شرایط هندسی مانند ضخامت و پارامترهای جوشکاری یکی باشد نتایج به دست آمده از دو مدل مختلف بسیار به یکدیگر نزدیک است و تنها تنش پسماند عرضی در لوله در سطح پایینی یک افت دارد.

در سال ۲۰۰۱، ون [۷] جوشکاری زیرپودری چند پاسه لوله های جدار ضخیم را توسط نرم افزار ABAQUS به صورت دو بعدی و سه بعدی مدل کرد. وی تحلیل اجزا محدود را تحت شرایط مختلف انجام داد و نتایج حاصل از آنها را با یکدیگر مقایسه کرد و همین طور اثر تنش و کرنش های پسماند حاصل از شکل دهی لوله قبل از جوشکاری را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل نشان داد که در نظر گرفتن تنش و کرنش های حاصل از شکل دهی لوله قبل از جوشکاری، مخصوصاً برای بر آورد هندسه اعو جاج مهم می باشد.

در سال ۲۰۰۲، چو [۸] یک مدل جدید برای در نظر گرفتن استحالههای فازی ارائیه کرد و به کمک نرمافزار

3- Heat source

<sup>1-</sup> Stress corrosion cracking (SCC)

<sup>2-</sup> Submerged arc welding (SAW)

ABAQUS تنش های پسماند حاصل از جوشکاری قوس تنگستنی گازی را بهدست آورد. وی این تحلیل را برای دو نوع ورق (فولاد کم کربن AISI 1020 و فولاد کربن متوسط (AISI 1045) انجام داد و با مقایسه نتایج حاصل شده از روش عددی، با نتایج آزمایشگاهی نشان داد که اثر در نظر گرفتن استحالههای فازی بر روی تنش های پسماند، در فولاد با کربن متوسط و بالا قابل توجه می باشد ولی این اثر، در مورد فولاد

درسال ۲۰۰۴، چانیک [۹] آنالیز الاستیک-پلاستیک حرارتی به کمک روش اجزاء محدود را برای تحلیل رفتار ترمومکانیکی و برآورد تنشهای پسماند در اتصالات لب به لب جوش شده مورد بررسی قرار داد. بعلاوه تنشهای پسماند در سطح را توسط روش پراش پرتو X'اندازه گیری و با نتایج اجزاء محدود مقایسه کرد. وی در برنامه خود از قابلیت تولد و مرگ المانها برای مدل کردن جوش سه پاسه قوس تنگستنی با گاز محافظ استفاده کرده است.

در سال ۲۰۰۴، یاجیانگ [۱۰] توزیع تنش پسماند در اتصال جوش صفحات فولادی با استحکام بالا توسط نرمافزار ANSYS را مورد بررسی قرار داد. روش جوشکاری در این تحقیق، از نوع جوشکاری قوسی با گاز محافظ میباشد. روش اجزا محدود، وجود یک گرادیان شدید تنش اطراف منطقه جوش را نشان داد. از بررسی نتایج مشخص گردید که تنش عمود بر امتداد جوشکاری اثر بیشتری روی ایجاد ترک نسبت به تنش در دو امتداد دیگر دارد.

در تحقیق حاضر، شبیه سازی فرایند جو شکاری زیر پودری در لوله های فولادی درز جوش مستقیم با استفاده از نرمافزار ANSYS در سه مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول از حل حرارتی تاریخچه دمایی مشخص شده و سپس در مرحله دوم به کمک کد تهیه شده توسط نویسندگان مقاله، توزیع فازهای متالورژیکی در نواحی ذوب و متاثر از جو شکاری محاسبه می شود. نهایتاً در مرحله سوم از حل مکانیکی، توزیع تنش به دست می آید که خاصیت ماده برای هر المان با توجه به فاز مشخص شده در مرحله دوم به آن اختصاص می یابد. در

این تحقیق با پیشنهاد طرح ابتکاری که معرفی یک مدل معادل میباشد تا حد زیادی مشکلات مربوط به زمان و هزینههای بالای شبیهسازی بهخصوص در حلهای سهبعدی برطرف شده است. حل حرارتی فرایند جوشکاری برای مدل دوبعدی و سهبعدی انجام شده و حل مکانیکی فرایند جوشکاری برای مدل دوبعدی انجام شده است.

## ۲- لوله درز جوش مستقيم

روش متداول در ساخت لولههای درز جوش مستقیم، روش ۵۵ می باشد. این روش همان طور که در شکل (۱) نمایش داده شده است شامل دو مرحله می باشد. در مرحله اول ورق به صورت U و سپس به صورت O در می آید. در مرحله دوم، ابتدا توسط جوش تک<sup>۲</sup> شکل لوله حفظ می شود و بعد جوش داخلی و خارجی انجام می شود که هر کدام از این جوش ها می تواند شامل چند پاس باشد. با توجه به این که جوش تک نهایتاً در جوش خارجی محو خواهد شد و بر روی تنش پسماند نهایی تأثیری ندارد معمولاً در شبیه سازی ها در نظر گرفته نمی شود [۷].



شکل (۱) تولید لوله به روش (a :U&O) جوشکاری درز لوله [۷]

## ۳- مدل اجزاي محدود

در این تحقیق جوشکاری درز مستقیم لولهای با قطر خارجی ۱۴۲۲/۴ میلیمتر و ضخامت ۱۹/۸ میلیمتر مورد بررسی قرار گرفته است. شکل (۲) هندسه سهبعدی مدل لوله را به همراه سیستم مختصات انتخاب شده نشان میدهد. طرح اتصال دو سر لوله و مشخصات ابعادی آن در شکل (۳) آمده است.

<sup>2-</sup> Tack welding

<sup>1-</sup>X-ray diffraction (XRD)



شکل(۲) هندسه سهبعدی مدل



شکل(۳) طرح اتصال دوسر لوله و مشخصات ابعادي

شکل (۴) وضعیت قرار گیری جوشها را نشان میدهد و همان طور که در شکل مشخص است جوش داخل و خارج هر کدام شامل جوش AC و DC می باشند.



AC مکر محبوش ها با ترتیب AC مکر داخل و مجدد DC نام AC خارج داده می شوند. زمان بین جوش داخل و خارج بر اساس طرح عملی تولید لوله در کارخانه لوله و تجهیزات سدید لحاظ شده است تا بتوان نتایج حاصل از شبیه سازی را با نتایج عملی مقایسه کرد. این زمان در برنامه بر اساس قطر لوله و سرعت جو شکاری به طور اتوماتیک محاسبه می شود. پارامتر های مربوط به جوش های داخلی و خارجی در جدول (۱) آورده شده است.

جدول(۱) پارامترهای جوشکاری برای هر جوش

پارامترهای جوشکاری					
راندمان	قطر سيم جوش (mm)	سرعت (cm/min)	جريان (A)	ولتاژ (V)	جوش
۵۹./	٣/٢	٨٠	۶۵۰	46	AC داخل
۵۹./	٣/٢	٨٠	۷۵۰	۳۰	DC داخل
7.90	۴	٨٠	٧٠٠	46	AC خارج
7.90	٣/٢	٨٠	11	۳۱	DC خارج

فاصله بین الکترودهای AC و DC داخل، ۱۳ میلیمتر و برای الکترودهای خارج، ۱۲ میلیمتر است.

با توجه به تقارن مسئله براي شبيه سازي فرايند، تنها نيمي از جسم در نظر گرفته شده است. نحوه المانبندی برای مدل دوبعدی در شکل (۵) و برای مدل سه بعدی در شکل (۶) نمایش داده شده است. به علت وجود گرادیان شدید دما و تنش در ناحیه اطراف جوش، این ناحیه از اهمیت بالاتری برخوردار است به همین خاطر در این ناحیه از المانبندی ریزتر استفاده می کنیم. حداقل طول مورد نیاز برای لولـه در حالت سهبعدی که بتواند نتایج یکنواختی در محدوده میانی در راستای طول لوله ایجاد کند با سعی و خطا حدود ۳۰۰ میلیمتر بهدست آمده است که نتایج ارائه شده در قسمت های بعدی بر اساس این طول می باشد. صفجه میانی در راستای طول لوله را صفحه مرجع ٰ نام گذاری می کنیم و نتایج در حالت سهبعدی برای این صفحه ارائه می شود. صفحه مورد استفاده در مدل دوبعدی نیز حکم صفحه مرجع ما را دارد و مقایسه نتایج بین مدل دوبعدی و سهبعدی بر اساس نتایج این صفحه صورت مي گيرد. با توجه به اين كه در طي زمان حل امكان توليد يا حذف المانها وجود ندارد، بايد تمامي المانها در ابتدا تولید گردند. بنابراین برای مدل کردن ماده پرکننده در طبي زمان جوشكاري از قابليت توليد ومركَّ المانها کمک گرفته شده است.



1- Reference plane



شکل(۶) المانبندی مدل سهبعدی

#### ۴- خصوصیات ماده

جنس لوله X70 API-5L میباشد که خواص مربوط به این فولاد بر اساس اعلام تولید کننده تهیه شده است. درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده این فولاد در جدول (۲) آمده است.

جدول(۲) درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده فولاد X70 [۱۱]

С	Mn	Si	S	Р	عنص ر
					درص
• / ٢ •	١/٩٠	•/00	•/•٣٥	•/•٣٥	د
$\leq$	$\leq$	$\leq$	$\leq$	$\leq$	و زنـ
					(5

خواص مکانیکی و ترموفیزیکی فولاد تابعی از دما می باشد که در شکل (۷) نمایش داده شده است. ضریب انبساط حرارتی، مدول پلاستیسیته و تنش تسلیم برای استحاله صد در صد مارتنزیتی رسم شده است. با توجه به تغییرات زیاد این سه خاصیت نسبت به فاز تشکیل شده در هر ناحیه، شبیهسازی صورت گرفته در این تحقیق برای هر ناحیه با توجه به فاز آن، سه خاصیت مورد نظر را تغییر میدهد. برای در نظر گرفتن



اثر جريان مذاب داخل حوضچه، ضريب انتقال حرارت هدایتی در دمای ذوب چهار برابر شده و برای در نظر گرفتن اثر گرمای نهان ذوب، ظرفیت گرمایی در دمای استحاله آستنیتی و دمای ذوب به ترتیب دو و شش برابر شده است [۱۲و ۸و۴-۴و۱]. برای در نظر گرفتن اثرات تغییر حجم ماده در استحاله مارتنزیتی، مقدار lpha در بازه دمایی استحاله کاهش يبدا كرده است و مسلماً اين مقدار كاهش براي استحالههاي دیگر مانند بینیتی کاهش می یابد [۱۳]. همچنین کاهش تنش تسلیم در بازه دمایی استحاله مارتنزیتی اثر کرنش پلاستیک استحالهای را در شبیهسازی لحاظ خواهد کرد و با توجه به سخت تر بودن فاز مارتنزیت نسبت به فازهای دیگر، تنش تسليم براي اين فاز مقدار بالايي دارد و براي ديگر فازها اين مقدار کاهش می یابد [۱۳]. دیاگرام CCT مربوط به فولاد X70 در شکل (۸) آورده شده است. مشخصات مربوط به این دیاگرام در جدول (۳) آمده است. در شبیه سازی برای مشخص شدن فاز در هر ناحیه بدین صورت عمل خواهد شد که در برنامه دیاگرام CCT با توجه به زمان سرد شدن جسم از دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد به دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد ل مشخص ( $t_{\Lambda/\delta}$ ) به بازههایی تقسیم خواهد شد که هر بازه مشخص ( کننده یک فاز یا ترکیبی از چند فاز است و در طی حل، مدت زمان <sub>۸/۵</sub> محاسبه شده و با بررسی آن، بازه مربوطه مشخص و فاز تشخيص داده مي شود.



شکل(۷) خواص مکانیکی و ترموفیزیکی فولاد X70[۱۱]





#### ۵– مدل معادل

نتایج نشان میدهد که در ناحیههای دور از منطقه جوش مقادیر تنش پسماند ناچیز است و لذا تنش در این ناحیهها اهمیت چندانی ندارد. بنابراین به کمک طرح مدل معادل، ناحیه بزرگ دور از منطقه جوشکاری با یک ناحیه کوچک جایگزین شده است. شکل (۹) مدل کامل و معادل را نمایش میدهد. نسبت بین جرم دو ناحیه را با ضریب n تعریف می کنیم:  $n = \frac{m}{m_{aa}}$  (1)

که m جرم ناحیه اصلی حذف شده و  $m_{eq}$  جرم ناحیه معادل است. با توجه به ثابت بودن چگالی و ضخامت لوله در هر دو ناحیه، n نسبت بین طول کمان دو ناحیه نیز میباشد:  $n = \frac{l}{l_{eq}}$  (۲)

از طرفی چون شعاع کمان برای دو ناحیه یکسان است میتوان n را به صورت نسبت بین زوایه روبروی کمانهای دو ناحیه نوشت:

$$n = \frac{\theta}{\theta_{eq}} \tag{(*)}$$

مسلماً برای حفظ فیزیک مسئله نیازمندیم که خواص معادلی برای این ناحیه تعریف کنیم و لذا در برنامه برای این ناحیه ضریب انتقال حرارت هدایتی معادل و ظرفیت گرمایی معادل و برای سطوح آن ضریب انتقال حرارت جابهجایی معادل در نظر گرفته می شود.



شکل(۹) مدل کامل و مدل معادل

با توجه به فاصله زیاد هر دو ناحیه، کامل و معادل از منطقه جوش، می توان فرض کرد که در هر دو ناحیه، تفاوت دمای سطح ابتدایی و انتهایی مشابه است و در نتیجه برای هر دو ناحیه Δ*T* را می توان یکسان در نظر گرفت. از طرفی باید هر دو ناحیه، گرمایی یکسانی جذب کنند بنابراین ظرفیت گرمایی معادل را می توان به کمک فرض بالا و رابطه (۱)، محاسبه کرد (  $\Delta T_{eq} \Delta T_{eq}$ ):

$$Q = mc\Delta T = m_{eq}c_{eq}\Delta T_{eq}$$

$$c_{eq} = \frac{mc}{m_{eq}} = nc$$
(۴)
analytic association (۴)
a

$$q_{cond} = k \frac{\Delta T}{l} = k_{eq} \frac{\Delta T_{eq}}{l_{eq}}$$
 (d)

$$k_{eq} = rac{l_{eq}k}{l} = rac{k}{n}$$
:  $T = T_{eq}$ با فرض

$$q_{conv} = hA (T - T_a) = h_{eq} A_{eq} (T_{eq} - T_a)$$

$$h_{eq} = \frac{Ah}{A_{eq}} = nh$$
(9)

برای بررسی مدل معادل، تحلیل های دو بعدی جو شکاری از طریق هر دو مدل کامل و معادل صورت گرفته است. نحوهٔ اعمال شرایط مرزی حرارتی و مکانیکی کاملاً مشابه بوده و بهطور دقیق تر در قسمتهای حل حرارتی و مکانیکی مورد بحث قرار می گیرد. شبیه سازی از هر دو طریق نشان می دهد که نتایج حل حرارتی کاملاً بر هم منطبق است ولی در مورد نتایج حل مکانیکی وابسته به انتخاب زاویه *G* و مع*G* درصد خطای متفاوتی داریم. برای محاسبه ماکزیمم درصد خطای نتایج حل

مکانیکی،  $p_{eq}$  را برابر ۱۰ درجه ثابت فرض کرده و شبیه سازی برای چند  $p_{eq} - \theta$  متفاوت انجام شده است (شکل ۱۰). منظور از ماکزیمم درصد خطای تنش پسماند، بزرگترین اختلاف نسبی بین تنش پسماند حاصل شده در مدل کامل و معادل می باشد. همان طور که از شکل مشخص است با افزایش  $p_{\theta} - \theta$  درصد کاهش المان افزایش می یابد و این اثر برای مدل سه بعدی به مراتب بیشتر است ولی از طرفی ماکزیمم درصد خطای تنش پسماند افزایش می یابد. البته بایستی توجه کرد که این مقادیر خطا بسیار کم و در حد قابل قبولی هستند. برای مثال حالتی که  $-\theta_{eq} - \theta_{eq}$  برابر ۱۲۵ درجه باشد کاهش المان در حالت دوبعدی کام درصد در حالی در حالی ۲۰/۵



شکل(۱۰) ماکزیمم درصد خطای تنش پسماند و درصد کاهش المان در حالت دوبعدی وسهبعدی بر حسب می *م - 6* 

از طرفی برای یافتن  $\theta_{eq}$  مناسب برای Tradeg از طرفی برای یافتن  $\theta_{eq}$  مناسب برای شده و نتایج آن شبیه سازی را برای چند  $\theta_{eq}$  متفاوت انجام شده و نتایج آن در شکل (۱۱) آورده شده است. این نمودار نشان می دهد که برای  $\theta_{eq}$ ، زاویه بهینه ۱۰ درجه می باشد و برای زاویه های بزرگتر از آن نیز خطا افزایش می یابد.



 $\theta_{_{eq}}$  شکل(۱۱) ماکزیمم درصد خطای تنش پسماند بر حسب

شرایط مکانیکی متفاوت دو مدل را می توان عامل کامل خطای نتایج حل مکانیکی دانست زیرا مدل کامل در راستای محیطی بسیار انعطاف پذیر تر از مدل معادل عمل می کند. لذا برای افزایش انعطاف پذیری در ناحیه معادل، ماده ار تو تروپیکی تعریف می کنیم که تمامی خواص آن بجز مقدار مدول الاستیسیته در جهت  $\theta(\Theta)$  مشابه ماده کامل باشد و برای کاهش  $\Theta^2$ ، آن را بر اساس مدول الاستیسیته واقعی (E) به صورت زیر در نظر می گیریم:  $E_{\Theta} = \frac{E}{m}$ 

<sup>n</sup> که *m* کمیت ثابتی است. برای بهدست آوردن *m*، شبیهسازی تحت مقادیر مختلف *m* انجام شده است (شکل۱۲). این نمودار نشان میدهد که برای ۶ = *m*، کمترین خطا را داریم. بدین صورت با لحاظ کردن ماده ارتوتروپیک برای ناحیه معادل مقدار خطا از ۱۱ درصد به ۱/۶ درصد کاهش مییابد.



شکل(۱۲) ماکزیمم درصد خطای تنش پسماند بر حسب m

۴- حل حرارتي فرايند جو شکاري

در مواردی که سرعت جوشکاری نسبت به سرعت پخش حرارت در امتداد جوشکاری بسیار بیشتر است می توان از اثر شار حرارتی در امتداد جوش صرف نظر کرد یعنی  $\circ = z / \partial z$ . در امتین فرض مدل دو بعدی صادق خواهد بود [۶و۸]. در شبیه سازی صورت گرفته، برای مدل دوبعدی حرارتی از المان شبیه سازی صورت گرفته، برای مدل دوبعدی حرارتی از المان 55 Plane و در مدل سه بعدی حرارتی از المان 50 استفاده شده است. در حل سه بعدی حرارتی از المان 50 استفاده شده است. در حل سه بعدی، آنالیز حرارت در سه بعد انجام می گردد. در هر مرحله بارگذاری مرکز منبع حرارتی روی خط می گردد. در هر مرحله بارگذاری مرکز منبع حرارتی روی خط که با توجه به سرعت جوشکاری و طول المان تعیین می گردد، در آنجا ثابت می ماند.

توزیع حرارت جوشکاری در این تحقیق بر اساس منبع حرارتی گلداک لحاظ شده است (شکل۱۳). نصف جلو منبع، ربع یک منبع بیضوی و نصف عقب، ربع یک منبع بیضوی دیگر است [۵].  $q_f(x, y, z, t)$  $= \frac{s\sqrt{r}f_f Q}{abc_f \pi \sqrt{\pi}} e^{-r_x r/a} e^{-r_y r/b} e^{-r[z+v(\tau-t)]^r/c_f^r} (\Lambda)}$ به طور مشابه توزیع چگالی توان داخل ربع عقب به صورت زیر است:

$$= \frac{9\sqrt{r}f_{r}Q}{abc_{r}\pi\sqrt{\pi}}e^{-rx^{r}/a^{r}}e^{-ry^{r}/b^{r}}e^{-r[z+v(\tau-t)]^{r}/c_{r}^{r}}(q)$$
پارامترهای  $c, b, a$  می توانند مقادیر متفاوت در ربعهای  
چلو و عقب به خود بگیرند زیرا آنها مستقل هستند. در این  
روابط  $f$  و  $r$  به ترتیب مشخصه شعاع توزیع شار در ربع  
جلو و عقب منبع حرارتی هستند. ضرایب مربوط به این منبع  
حرارتی بر اساس پیشنهادات گلداک و مشخصات  
حرارتی در جدول (۳) آورده شده است. در این مدل،  
و  $f_{f}$  و  $f_{r}$  توزیع توان حرارتی که به ترتیب در ربع جلو و  
عقب منبع حرارتی اثر مینماید را نشان می دهد و از روابط

زير مي توان آنها را محاسبه كرد [۱۴].

$$f_f = \frac{\mathbf{v}c_f}{c_f + c_r} \tag{(1.)}$$

$$f_r = \frac{\mathbf{r}c_r}{c_f + c_r} \tag{11}$$

.  $f_f + f_r =$ ۲ و بنابراین داریم  $f_f + f_r =$ ۲



شکل(۱۳) منبع حرارتی گُلداک [۱۲]

ىر جو ش	گُلداک بر اي ه	حرارتي اً	ضرايب منبع	جدول(۳)
0	<i>U</i> J. –		( )	

0.3.5		0		, .
ضرایب منبع حرارتی گُلداک بر حسب میلیمتر				جوش
c <sub>r</sub>	$c_f$	b	а	0
۱۲/۸	۶/۴	1.	٨/۶	AC داخل
19/5	٩/۶	۲/۹	17/9	DC داخل
10	٧/۵	۱۵/۷	١.	AC خارج
۲۵/۶	۱۲/۸	۲/٩	17/1	DC خارج

در شکل (۱۴) شرایط مرزی حرارتی برای مدل کامل و معادل نشان داده شده است. ضریب انتقال حرارت جابه جایی در سطوح مرکزی به علت تقارن صفر و در بقیه سطوح این ضریب برابر  $(W/M^{K})$  ۱۰ لحاظ شده است. تنها برای سطوح ناحیه معادل این ضریب n برابر مقدار واقعی در نظر گرفته شده است. ضریب انتقال حرارت تشعشعی برای سطوح تزدیک به ناحیه جوش  $(W/m^{K})$  ۲۰ لحاظ شده و با دور شدن از ناحیه جوش این مقدار کاهش می یابد تا نهایتاً به مقدار صفر برسد. از جمع ضریب انتقال حرارت جابه جایی و ضریب انتقال حرارت تشعشی، ضریب h نهایی به دست آمده و به مدل اعمال شده است. برای مثال در سطوح نزدیک به ناحیه جوش، مقدار h نهایی از جمع  $(W/m^{K})$  ۱۰ ( $W/m^{K}$ ) و به نتقال حرارت تشعشعی در این

سطوح) حاصل می شود که برابر  $(W/m^{*}K)$  ۳۰ است و برای بقیه سطوح نیز به همین صورت محاسبه می گردد. البته سطوح جو شکاری در حین دادن پاس ها عایق می شوند زیرا در فرایند SAW، پودر مخصوص جوش از انتقال حرارت جلو گیری می کند. دمای محیط نیز  $C^{\circ}$  ۱۸ در نظر گرفته شده است.



شکل(۱۴) شرایط مرزی حل حرارتی در مدل کامل و معادل

۷- مدل مکانیکی

از آنجایی که در جوشکاری گرمای حاصل از کرنش پلاستیک، اثر تنشهای قطعه بر روی استحاله های فازی و تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی در اثر کرنش های سطحی ناچیز مىباشد مى توان معادلات مكانيكي و حرارتي را بـه صـورت مستقل حل نمود و از حل غیر کوپلـه اسـتفاده کـرد [۱۶ و ۱۵ و ۱۰-۷ و ۴ و ۱]. لذا ابتدا حل حرارتبي توزيع دما را طبي فرايند جو شکاری مشخص می کند و سپس تاریخچه دمایی حاصل به صورت بار حرارتی به مدل مکانیکی اعمال میشود و از حل مكانيكي توزيع تنش بهدست مي آيد. بهجز نوع المان و شرايط مرزى به كار رفته در مدل مكانيكي، بقيه موارد شبيه مدل حرارتی میباشد. در مدل مکانیکی که به صورت دوبعدی انجام شده است از المان Plane42 با شرط رفتار کرنش صفحهای استفاده شده است. همانطور که در شکل(۱۵) نشان داده شده است برای اعمال شرایط مرزی مکانیکی، بدلیل تقارن مسئله تغيير مكان افقى نقاط واقع بر خط مركزي صفر و براي جلوگیری از حرکت صلب و همگرا شدن حل تغییر مکان

عمودی یک نقطه صفر در نظر گرفته شده است[۸]. برای اعمال شرایط مرزی مکانیکی مدل معادل نیز تغییر مکان نقاط صفحه انتهای مدل را در جهت *θ* یا راستای محیطی صفر کرده و تغییر مکان یک نقطه از آن را در جهت *r* یا شعاعی صفر می کنیم.



شکل(۱۵) شرایط مرزی مکانیکی برای مدل کامل و معادل

## ۸- نتايج حل حرارتي

شکل (۱۶) توزیع دما را برای زمانهای بعد از شروع جوش داخل و قبل از شروع جوش خارج در مدل دوبعدی نشان می دهد. ft و ts که در این شکل آمده و در ادامه نیز از آنها استفاده می کنیم به ترتیب زمان رسیدن جوش DC داخل و خارج به صفحه مرجع هستند. از این شکل می توان دریافت که حرارت سریعاً در امتداد ضخامت (جهت y) به سطح لوله رسیده و از آنجایی که انتقال حرارت جابه جایی در سطح نسبت به انتقال حرارت هدایتی ناچیز است از این لحظه به بعد انتقال حرارت در راستای عرضی (جهت x) نقش مهمتری خواهد یافت. بنابراین می توان دریافت که ضریب انتقال حرارت هدایتی نقش بسیار مهمی در خنکک سازی ناحیه جوش دارد. این اثر در حدی است که انتقال حرارت از و این مطلب در صد ثانیه بعد از جوش دادن تقریباً یک بعدی شده است مشهود است.



شکل(۱۶) توزیع دما برای زمانهای بعد از شروع جوش داخل و قبل از شروع جوش خارج

در شکلهای (۱۷) و (۱۸) به مقایسه نتایج حل حرارتی مدل دوبعدی کامل و معادل پرداخته شده است. شکل (۱۷) توزيع دما را در زمان ۴۰۰۰ ثانيه بعد از شروع جـوش خـارج 💫 مشخص است تطابق نتايج حل حرارتي مـدل كامـل و معـادل برای مدل دوبعدی کامل و معادل نمایش میدهد. شکل(۱۸) 🦳 تقریباً صد در صد میباشد.



تاریخچه دمایی را برای دو نقطه روی سطح داخلی برای هـر دو مدل مقایسه کرده است. همانطور که در این شکل ها



شکل(۱۷) توزیع دما در زمان ۴۰۰۰ ثانیه بعد از شروع جوش خارج برای مدل دوبعدی کامل و معادل



شکل(۱۸) تاریخچه دمایی برای دو نقطه روی سطح داخلی لوله برای مدل کامل و معادل

شکل (۱۹) توزیع دما را در زمان عبور جوش داخل از صفحه مرجع برای مدل سهبعدی نمایش میدهد. موقعیت قرارگیری منبع حرارتی مربوط به جوش AC و DC در شکل مشخص شده است.



شکل(۱۹) توزیع دما در زمان عبور جوش داخل از صفحه مرجع

شکل (۲۰) دما را در دو زمان متفاوت برروی سطح داخلی برای مدل دوبعدی و سهبعدی بر حسب موقعیت x نشان میدهند. مشاهده میشود که با گذشت زمان، دمای نقاط نزدیک به ناحیه جوش در سطح داخلی سریعاً کاهش می یابد در حالی که ممکن است شاهد افزایش دمای نقاط دور تر باشیم. نکته قابل توجه در این نمودار رخ دادن گرادیان بالای دما بر حسب موقعیت x در نزدیکی ناحیه جهت طولی برای مدل دوبعدی باعث شده است که دمای نقاط برای ناحیه نزدیک جوش در مدل دوبعدی بالاتر از

پایین تر از مدل سهبعدی باشد که این نشان میدهد علاوه بر جهت عرضی تا حدی انتقال حرارت هدایتی در جهت طولی نیز صورت می گیرد.

در شکل(۲۱) تاریخچه دمایی برای دو نقطه با فواصل مختلف نسبت به صفحه تقارن روی سطح داخلی برای مدل دوبعدی و سهبعدی رسم شده است. متناظر با جوش داخل و خارج یک افزایش دما در هر نقطه دیده می شود و همان طور که انتظار می رود، این افزایش برای نقاط نزدیک به محل جوشکاری بیشتر است. تفاوت اندک بین تاریخچه دمایی دو نقطه یکسان در مدل دوبعدی و سهبعدی را می توان بدلیل کم اهمیت بودن در نظر نگرفتن انتقال حرارت در جهت طولی دانست.



شکل(۲۰) دما در دو زمان متفاوت برروی سطح داخلی برای مدل دوبعدی و سهبعدی بر حسب موقعیت x



شکل(۲۱) تاریخچه دمایی برای دو نقطه مختلف روی سطح داخلی برای مدل دوبعدی و سهبعدی

در انتهای حل حرارتی، برنامه قادر خواهد بود منطقه ذوب (FZ) و منطقه متأثر از جوشکاری (HAZ) را مشخص نمایید. نتایج حاصل از این کار برای مدل دوبعدی و سهبعدی در شکل (۲۲) با نتایج آزمایشگاهی از نظر کیفی و کمی مقایسه شده است. همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، صرفنظر گردن از انتقال حرارت در جهت طولی باعث شده است که پهنای FZ در حالت دوبعدی از سهبعدی بیشتر شود و برعکس، پهنای HAZ در حالت سهبعدی از دوبعدی بیشتر شود.



بعد از مشخص شدن ناحیه FZ و HAZ در برنامه نوبت به تعیین فازها درون این دو ناحیه می رسد و از آنجایی که ناحیه BASE تغییر فاز نمی دهد این ناحیه وارد حلقه محاسبات نمی شود. نتایج حاصل از شبیه سازی در شکل (۳۳) آمده است که نشان می دهد در ناحیه های FZ و HAZ، ترکیب فاز فریت و بینیت را داریم و درصد بینیت با دور شدن از صفحه تقارن کاهش می یابد. انتهای ناحیه AS در این شکل در حقیقت همان انتهای ناحیه HAZ می باشد. لازم به نکل در حقیقت همان انتهای ناحیه BASE می باشد. لازم به ذکر است چون فولاد مربوطه در ناحیه BASE شامل فریت و درصد کمی پرلیت است در شکل تنها فاز فریت قید شده است.

نتایج حاصل از متالو گرافی نمونه نیز در شکل(۲۴) آمده است. در این شکل نتایج مربوط به چهار نقطه با فاصله متفاوت از صفحه تقارن و روی یک خط نشان داده شده است و چون نتایج در راستای ضخامت در هر ناحیه تغییر چندانی نمی کند از آوردن آنها خودداری شده است.



شکل(۲۲) منطقه ذوب و منطقه متأثر از جوشکاری برای سه مورد : مدل دوبعدی، سهبعدی و آزمایشگاهی

۱۰- نتایج حل مکانیکی

بررسیهای ریـز سـاختاری کیفـی توسـط میکروسـکوپ نوری بر روی نمونه نیز نشان میدهـد کـه سـاختار نمونـه در منطقه BASE شامل فریت و درصد کمی پرلیت میباشـد و در نـواحي FZ و HAZ دانـههـاي فريـت و بينيـت مشـاهده میشود. درصد فاز بینیت در ناحیه FZ از HAZ بیشتر میباشد که این نتایج با نتایج حاصل از شبیه سازی مطابقت دارد.



درصد بينيت	درصد فريت	ناحيه
۶.	۴.	A1
۴.	۶.	A2
۲.	٨٠	A3
0	1	A4

تنش عمود بر امتداد خط جوش را تنش پسماند عرضي و

تنش موازی با امتداد خط جوش را تنش پسماند طولی

نام گذاری می کنیم. شکل (۲۵) توزیع تنش پسماند عرضی و

شکل (۲۶) توزیع تـنش پسـماند طـولي را بعـد از فراینـد

جوشکاري در حالت دوبعدي نشان ميدهد.

شکل(۲۳) فازهای بهدست آمده از شبیهسازی



نقطه A (داخل ناحیه FZ) – بزرگنمایی 200X



نقطه B (فصل مشتر ک ناحیه FZ و HAZ) – بزر گنمایی 200X









نقطه A (داخل ناحیه FZ) – بزر گنمایی 500X



نقطه C (داخل ناحیه HAZ) – بزر گنمایی 500X

شکل(۲۴) نتایج حاصل از متالو گرافی نمونه



دو مدل كامل ومعادل (با ماده ارتوتروييك و بدون ماده ارتوتروپیک) در شکلهای (۲۹) و (۳۰) آورده شده است. مشاهده می شود که نتایج مدل معادل با در نظر گرفتن ماده ارتوتروپیک برای ناحیه معادل انطباق بسیار خوبی با نتایج مدل کامل دارند و حداکثر خطا ۱/۶ در صد می باشد. از طرفي نتايج مدل معادل بدون در نظر گرفتن ماده ارتوتروییک تنها در تنشهای یسماند عرضی با مدل معادل با ماده ارتو تروييک کمي تفاوت دارند و حداکثر خطا را به ۱۱ درصد ميرساند. به همين دليل در ماده ارتوتروپيک تنها E<sub>a</sub> تغيير كرده است.



شکل(۲۷) توزیع تنش پسماند عرضی برای مدل معادل (Pa) با ماده ارتوتروپيک



شکل(۲۵) توزیع تنش پسماند عرضی بعد از فرایند جوشکاری (Pa)



شکل(۲۶) توزیع تنش پسماند طولی بعد از فرایند جوشکاری (Pa)

به طور کلی در مورد تنش های پسماند طولی (محور z) شاهد تنش کششی بسیار بزرگی در نزدیک ناحیه جوش هستیم که دلیل این امر را مطابق نتایج حل حرارتی باید در وجود گرادیان بالای دما نسبت به جهات عمود بر آن (x وy) در نزدیکی ناحیه جـوش دانسـت. البتـه در بخشـهای قبـل مشخص شد که گرادیان حرارت در جهت y پس از مدتی به دليل سهم كمتر انتقال حرارت جابهجايي نسبت به انتقال حرارت هدایتی در سرد کردن ناحیه جوش، ناچیز می گردد و لذا تنش های پسماند طولی تقریباً متغیری از x خواهد بود. در مورد تنش های پسماند عرضی (محور x) با توجه به ناچیز بودن گرادیان حرارت در جهت z ، این تنشها فقط متأثر از گرادیان در جهت y است که خود در مقایسه با گرادیان حرارت در جهت x ناچیز می باشد لذا باید انتظار داشت



شکل(۲۸) توزیع تنش پسماند طولی برای مدل معادل (Pa) با ماده ارتوتروپیک



شکل (۲۹) تنش پسماند عرضی برروی سطح خارجی برحسب موقعیت X (برای مدل کامل، معادل با ماده ارتوتروپیک و معادل بدون ماده ارتوتروپیک)



شکل (۳۰) تنش پسماند طولی بر روی سطح خارجی بر حسب موقعیت X (برای مدل کامل، معادل با ماده ارتو تروپیک و معادل بدون ماده ارتو تروییک)

۱۱- نتیجه گیری

۱- انتقال حرارت هدایتی نقش بسیار مهمتری نسبت به انتقال
 حرارت جابجایی و تشعشع، در خنک سازی ناحیه جوش
 دارد.

- ۲- در تمامی موارد مورد مطالعه در این تحقیق که بر گرفته از شرایط عملی جوشکاری لولهها بود نسبت سرعت جوشکاری به سرعت انتقال حرارت هدایتی در امتداد جوش بسیار بیشتر میباشد لذا نتایج مدل دو بعدی انطباق بسیار خوبی با نتایج مدل سهبعدی دارد. این امر در بالا بردن سرعت شبیه سازی موثر است. این موضوع مشاهدات محققان قبلی مبتنی بر کفایت دقت تحلیل های دوبعدی فرایند جوشکاری را تأیید می کند.
- ۳- مدل معادل پیشنهاد شده در این تحقیق ضمن دارا بودن دقت بسیار مناسب، کارایی خوبی در کاهش زمان حل دارد. این مدل برای اولین بار پیشنهاد می گردد.
- ۴- با افزایش زاویهای که معادلسازی می گردد درصد کاهش المان و ماکزیمم درصد خطای تنش پسماند افزایش مییابد.
- ۵- بیشینه درصد خطای تنش پسماند بر حسب زاویه معادل
   یک نقطه اکسترمم دارد که مقدار آن در این زاویه کمینه
   می شود. حداکثر خطای مشاهده شده برای این زاویه ۱۱
   درصد می باشد.
- ۶- با تعریف ماده ارتوتروپیک که برای اولین بار در این تحقیق بکار گرفته شده است ماکزیمم خطای تنش پسماند به ۱/۶ درصد کاهش مییابد.
- ۷- روی سطوح، ماکزیمم تنش پسماند عرضی در نزدیکی ناحیه جوش رخ میدهد و در نقاط دور از این منطقه مقدار این تنش تقریباً صفر می گردد.

D

- [8] Cho, S. H., Kim, J. W., Analysis of Residual Stress in Carbon Steel Weldment incorporating Phase Transformations, *Science and Technology* of Welding and Joining, Vol. 7, No. 4, 2002, pp. 212-216.
- [9] Chang P. H., Teng, T. L., Numerical and Experimental Investigations on the Residual Stresses of the Butt-Welded Joints, *Computational Materials Science*, Vol. 29, 2004, pp. 511–522.
- [10] Yajiang, L., Juan, W., Maoai, C., Xiaoqin, S., Finite Element Analysis of Residual Stress in the Welded Zone of a High Strength Steel, Bull. Mater. Sci., Vol. 27, No. 2, 2004, pp. 127–132.

[۱۱] حیدری، ع.، شبیهسازی ترکیبی فرایندهای جوشکاری، هایدروتست و کوئنچینگ لوله ابه منظور بررسی تنش های پسماند به کمک روش اجزاء محدود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۵.

- [12] Gery, D., Long, H., Maropoulos, P., Effects of Welding Speed, Energy Input and Heat Source Distribution on Temperature Variations in Butt Joint Welding, *Journal of Materials Processing Technology*, 2005.
- [13] Rammerstorfer, F.G., Fisher, D.F., On Thermo-Elastic-Plastic Analysis of Heat-Treatment Process Including Creep and Phase Changes, *Computers and Structures*, Vol. 13, 1981, pp. 771-779.
- [14] Lundback, A., CAD-support for heat input in FE-model, Computer Aided Design, Lulea University of Technology, Sweden, 2003.
- [15] Alberg, H., Material modeling for simulation of heat treatment, Division of Computer Aided Design, M.S. Thesis, Lulea University of Technology, 2003.
- [16] Kamamato, S., Nihimori, T., Kinoshita S., Analysis of Residual Stress and Distortion Resulting from Quenching in Large low-alloy Steel Shafts, *Journal of Mechanical Science* and Technology, 1985, pp.798-804.

 ۸- در اطراف ناحیه جوش، تنش پسماند طولی کششی بسیار بزرگی حاصل میشود و با دور شدن از ناحیه جوش این
 مقدار کاهش مییابد.

## فهرست علائم

- $k \qquad \qquad W/m^\circ C$  ضريب انتقال حرارت هدايتي، k

*ρ kg / m*<sup>۳</sup> چگالی، *kg / m*<sup>۳</sup>

 $\sigma_y$  Pa ،تنش تسليم، Pa

### مراجع

- [1] Taljat, B., Radhakrishnan, B., Zacharia, T., Numerical Analysis of GTA Welding Process with emphasis on Post-Solidification Phase Transforma-tion effects on Residual Stresses, *Materials Science and Engineering*, Vol. A246, 1998, pp. 45–54.
- [2] Mackerle, J., Finite Element Analysis and Simulation of Welding: a Bibliography (1976-1996), *Modeling and Simulation in Materials Science and Engineering*, Vol. 4, 1996, pp. 501-533.
- [3] Mackerle, J., Finite Element Analysis and Simulation of Welding-an Addendum: a Bibliography (1996-2001), Modeling and Simulation in Materials Science and Engineering, Vol. 10, 2002, pp. 295-318.
- [4] Andersson, B. A. B., Thermal Stresses in a Submerged-Arc Welded Joint Considering Phase Transformations, *Transactions of the ASME*, Vol. 100, 1978, pp. 356-362.
- [5] Goldak, J., Chakravarti, A., Bibby, M., A new finite element model for welding heat sources, *Metallurgical Transactions B*, Vol. 15B, 1984, pp. 299-305.
- [6] Roelens, J.B., Numerical simulation of some multipass submerged arc welding determination of the residual stresses and comparison with experimental measurements, *Welding in the world*, Vol.35, No.2, 1995, pp. 17-24.
- [7] Wen, S. W., Hilton, P., Farrugia, D. C. J., Finite Element Modeling of a Submerged Arc Welding Process, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 119, 2001, pp. 203-209.