بررسی رفتار فشاری فومهای آلومینیمی تولید شده با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB)

 $^{\mathsf{T}}$ احسان زنده باد $^{\mathsf{H}}$ و حبیب دانشمنش

چکیده

آلومینیم و آلیاژهای آن به دلیل در دسترس بودن، سهولت تبدیل به فوم و چگالی پایین نسبت به سایر فلزات، به عنوان پر کاربردترین مواد در تولید فومهای فلزی استفاده می شوند. در این پژوهش بمنظور تولید فوم از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) برای توزیع ذرات فومساز هیدرید تیتانیم، درون ساختار ورقهای آلومینیمی بکار رفته و با اعمال یک رژیم عملیات حرارتی مناسب، امکان تجزیهی ذرات فومساز در دمای بالا فراهم شده است. همچنین، استحکام فشاری فومهای آلومینیمی تولید شده در جهتهای گوناگون با استفاده از آزمون فشار تکمحوری ارزیابی شده و بستگی رفتار فشاری فومهای آلومینیمی به درصد تخلخل فوم و جهت بارگذاری، مورد بررسی قرار گرفته است. بیش ترین استحکام فشاری فومهای با ۳۰ درصد تخلخل و رجهت نورد (RD) برابر هراک ۱۲۱/۰۸ اندازه گیری شده است. همچنین، کاهش استحکام فشاری با افزایش درصد تخلخل و رفتار فشاری متفاوت در جهتهای گوناگون بارگذاری، مشاهده شده است.

واژههای کلیدی : فوم آلومینیمی، هیدرید تیتانیم، مقاومت فشاری.

۱- استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم- تحقیقات فارس، ایران.

۲- دانشیار گروه مهندسی مواد، پردیس دانشکدههای مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.

^{*-} نویسندهی مسئول مقاله: ehsan.zendehbad@gmail.com

ييشگفتار

امروزه فومهای فلزی به دلیل ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی مناسب نظیر سختی، استحکام بالا همراه با چگالی پایین، نفوذپذیری گاز بسیار بالا همراه با هدایت حرارتی بالا و کاربردی گسترده یافتهاند. در این میان، آلومینیم و آلیاژهای آن به دلیل دارا بودن چگالی پایین نسبت به سایر فلزات، در دسترس بودن و سهولت تبدیل به فوم، به عنوان پرکاربردترین مواد در تولید فومهای فلزی بکاربرده میشوند. فومهای فلزی به گونهی صنعتی به ۹ روش عمده از جمله روش دمیدن گاز به درون مذاب، روش متالورژی پودر و تولید میشوند [۱].

سایر روشهای تولید فوم مانند روش انجماد یوتکتیک گاز- جامد، به دلایل گوناگون از جمله هزینهی تولید بالا و یا فنآوری تولید پیچیده، هنوز کاربرد صنعتی نداشتهاند. در کنار پژوهشهایی که بمنظور ابداع روشهای نوین تولید فومهای فلزی صورت می پذیرد، ارزیابی ویژگیهای این نوع مواد نیز سهمی عمده از پژوهشهای علمی را به خود اختصاص داده است [۴-۲]. از دیگر زمینههای پژوهشی در مورد فومهای فلزی، ساخت مواد جدید و ابداع کاربردهای گوناگون برای آنهاست.

از سوی دیگر، روش اتصال نوردی تجمعی که نخستین بار به وسیله Tsuji و همکارانش [۶ و۵]، به عنوان یک روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) معرفی شد، به عنوان روشی برای توزیع ذرات فاز ثانویه در ساختار ورقهای فلزی بکار رفته و از این روش کاموزیتهای زمینه فلزی [۸و۷] و نیز فومهای آلومینیمی تولید شدهاند [۹].

گفتنی است روش اخیر که از روشهای منحصربهفرد در تولید ورقهای فوم آلومینیمی است، از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) برای توزیع ذرات فومساز درون ساختار ورقهای آلومینیمی استفاده کرده و در نهایت، پیشفرمهایی حاوی ذرات فومساز تهیه میشود. در مرحلهی بعد، با اعمال یک رژیم عملیات حرارتی مناسب، امکان تجزیهی ذرات فومساز در دمای بالا فراهم شده و

ورقهای فوم آلومینیم تولید میشوند. این روش همچنین، بهدلیل آن که از جوش سرد نوردی که یکی از روشهای جوشکاری حالت جامد است، استفاده می کند، برای تولید سازههای ساندویچی دارای پتانسیل بالایی است.

در این پژوهش، فومهای آلومینیمی با کاربرد فرآیند اتصال نوردی تجمعی، تولید شده و رفتار این فومها تحت بارگذاری فشاری، در جهتهای گوناگون با کاربرد آزمون فشار تکمحوری مورد بررسی قرار گرفته اند.

روش پژوهش

در این پژوهش از ورق آلومینیم ۱۰۵۰ به ضخامت mmm استفاده شد که برخی از ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی این ماده در جدول ۱ نشان داده شده است. از پودر هیدرید تیتانیم با مقدار میانگین 40 هم و درجه خلوص ۹۹/۶ درصد به عنوان عامل فومساز استفاده شد.

بمنظور ایجاد جوش سرد نوردی، تسمههایی از ورق آلومینیم به ابعاد ۳×۲۵×۲۰۰ میلیمتر از ورق خام اولیه بریده و به مدت ۱ ساعت در دمای ۶۲۳ درجهی کلوین، عملیات آنیل روی آنها انجام شد [۱۰]. سپس عملیات سوراخ کاری در چهار گوشهی تسمهها، با سوراخهایی به قطر mm بمنظور جلوگیری از ایجاد ضایعات، انجام گردید. بمنظور از بین بردن هرگونه آلودگی سطحی از جمله چربی موجود روی تسمههای مورد بررسی، دو مرحله شستشو در استن انجام گرفت. سپس برس کاری به کمک برس فولادی خورشیدی به قطر ۹ سانتیمتر با سیمهای فولادی به قطر ۱ میلیمتر با سرعت چرخش ۲۸۵۰ دور بر دقیقه انجام گردید. ۲۸۵۰ درصد از ذرات فومساز هیدرید تیتانیم به کمک دو لایه الک به گونهای کاملاً یکنواخت بین دو تسمه پاشیده شده و پس از روی هم قرار دادن تسمهها، چهار گوشهی آنها به کمک سیمهای فولادی بسته شد تا از هرگونه لغزش احتمالی تسمهها روی یکدیگر در حین نورد جلوگیری شود. سپس مجموعهی بالا با تغییر ضخامت ۶۶ درصد، از ضخامت mm ۶ به ضخامت ۳ mm نورد شد و در این حالت جوش سرد بین تسمههای آلومینیمی در حضور ذرات فومساز، ایجاد گردید. سپس تسمهی دو لایهی بدست آمده، از طول به سه بخش مساوی بریده شده و مراحل

¹- Severe Plastic Deformation

²- Accumulative Roll-Bonding

گوناگون فرآیند جوش سرد نوردی دوباره روی آن اعمال گردید تا در نهایت پس از ۶ بار تکرار، توزیعی مناسب از ذرات فومساز در زمینه فلز بدست آمد. شمار لایههای ورق آلومینیم و شمار لایههای ذرات فومساز پس از ۶ مرحله نورد به ترتیب برابر ۹۶ و ۴۸ لایه محاسبه شد. لذا، با توجه به تعداد لایههای بالا می توان گفت که ضخامت با توجه به تعداد لایههای بالا می توان گفت که ضخامت هر لایه از ورق اولیه به μ ۳۱/۲ رسیده و در هر μ ۶۲/۵ در جهت ضخامت ورق، یک لایه ذرات فومساز وجود خواهد داشت که نشان دهنده ی توزیع مناسب ذرات فومساز در زمینه ی آلومینیمی است. در نهایت، پیش فرمی به ابعاد مفید μ ۱۲۲×۴۱ میلی متر بدست آمد.

بمنظور انجام آزمون فشار تک محوری، بهتر است نمونه مکعبی و با ابعاد دستکم ۱۰×۱۰×۲۰ میلیمتر انتخاب گردد [۲]. با توجه به ضخامت ۳ میلیمتری پیش فرمها و این که بیش ترین انبساط ممکن، این ضخامت را به mm ۶ می رساند، با بهره گیری از روش جوش سرد نوردی، ابتدا سه تسمهی پیشفرم آماده، پس از انجام مراحل معمول سوراخ کاری و آمادهسازی سطحی، روی هم قرار گرفته و مجموعهی بدست آمده با درصد تغییر ضخامت ۵۰ درصد، از ضخامت ۹ mm به ضخامت ۴/۵ mm نورد شدند. پس از انجام عملیات آنیل به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۶۲۳ درجهی کلوین، دوباره تسمهی بدست آمده به سه بخش مساوی تقسیم شده و پس از آماده سازی سطحی و روی هم قراردادن با درصد تغییر ضخامت ۴۸ درصد از ضخامت ۱۳/۵ mm به ضخامت mm ۷ نورد گردیدند. در این حالت تعداد لایههای ذرات فوم ساز ۴۳۲ لایه است که گویای توزیع به نسبت یکنواخت و مناسب ذرات فوم ساز در ضخامت۳m پیش فرم آلومینیمی می باشد. تسمه ی بدست آمده به ابعاد mm ۱۵×۱۵ ماشین کاری شده و بدین ترتیب، پیشفرمهای آزمون فشار تهیه گردیدند. بمنظور انجام آزمون فشار تک محوری، عملیات حرارتی فومسازی در دمای ثابت، در کورهی مقاومتی عملیات حرارتی روی پیش فرمهای تولید شده انجام گرفت و نمونههایی با درصد تخلخل ۳۰، ۳۵ و۴۰ درصد بدست آمد. فراسنجهای عملیات حرارتی فومسازی شامل دمای فومسازی و زمان نگهداری در جدول ۲ نشان داده شده است. درصد تخلخل

هریک از نمونهها با کاربرد روش ارشمیدس مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. پس از عملیات حرارتی فومسازی، فومهای بدست آمده با سنبادهزنی به ابعاد مورد نظر (مکعبی به ضلع mm ۱۰) ماشین کاری شدند. آزمون فشار چنان که در شکل ۱ نشان داده شده است، برای هر درصد تخلخل، در راستای طولی (RD)، در راستای ضخامت (ND) و راستای عرضی (TD) به کمک دستگاه کشش Instron انجام گردید و نمودارهای تنش مهندسی – کرنش بدست آمد.

نتایج و بحث

رفتار فشاري فومهاي توليد شده

نمودارهای تنش-کرنش بدست آمده برای نمونههایی با۳۰، 3 و ۴۰ درصد تخلخل، بهترتیب در شکلهای ۲، 3 و ۴ نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نمودار از روند کلی نمودارهای آزمون فشار تک محوری فومهای فلزی پیروی می کند. مقادیر تنش تسلیم فشاری نمونههای بالا برای راستای نورد (RD)، راستای عمود (ND) و راستای عرضی (TD) در جدول 3 نشان داده شده اند.

با بررسی شکل نمودارهای تنش-کرنش که از شکل کلی نمودارهای تنش- کرنش فومهای فلزی در آزمون فشار پیروی می کند [۱۱ و ۲]، سه ناحیه به گونهای متمایز قابل تشخیصاند:

الف) در ناحیه ی نخست، فوم همانند یک فلز نامتخلخل، تنش فشاری را بدون تسلیم تحمل می کند. در این ناحیه دیوارههای حفرهها به دلیل تمرکز تنش، در تنشهای واقعی بالاتر از تنش اسمی اعمال شده قرار دارند، اما مقادیر این تنشهای افزایش یافته † هنوز از تنش تسلیم ماده ی زمینه بالاتر نرفته است و حتی به حدی نرسیده است که سبب خمیدگی $^{\Delta}$ دیواره ی حفرهها شود [۳].

¹- Rolling Direction

²- Normal Direction

³- Transverse Direction

⁴- Rised Stresses

⁵- Buckling

ب) ناحیه ی دوم که تقریباً حالت خطی دارد، از نقطه ی تسلیم فوم فلزی که با تخریب نخستین حفرههای فوم آغاز می شود، شروع و تا تخریب و فشرده شدن تمامی حفرههای فوم فلزی ادامه می یابد. در آغاز این ناحیه، تنش افزایش یافته در دیواره ی حفرهها به اندازهای می رسد که دیواره ی حفرهها دچار خمیدگی شده و تخریب حفرهها شروع می شود [۱۲]. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از حفرههای در حال تخریب در مراحل آغازین تسلیم در شکل α نشان داده شده است. گفتنی است که پس از تخریب نخستین حفره، تخریب حفرههای بعدی به سرعت آغاز شده و نمودار تا تخریب تمامی حفرهها روند خطی را می پیماید. شکل α ، تخریب بخشی گسترده از حفرههای فوم و فشره شدن هرچه بیش تر فوم در تنشهای تقریباً ثابت را نشان می دهد.

ج) در این ناحیه تمامی حفرهها تخریب شده و ماده به مادهای تقریباً چگال ^۲ تبدیل شده است. از این ناحیه به بعد، نیروی اعمالی در حقیقت صرف فشرده شدن مادهی چگال زمینه شده و نمودار دوباره روند صعودی را می پیماید [۱۲]. شکل ۷ تصویری از نمونهی فوم مورد بررسی را در آغاز این ناحیه نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، تخلخلهای موجود در فوم در آغاز این مرحله به کم ترین حد خواهند رسید.

اثر جهت بارگذاری بر رفتار فشاری فومها

همان گونه که در شکلهای ۲ تا ۴ نشان داده شده است، در کرنشهای یکسان مقادیر تنش برای جهتهای TD و RD بالاتر از مقادیر تنش برای جهت ND میباشد. هر چند که ناهمسان گردی ویژگیهای فومهای فلزی در جهتهای گوناگون، در روشهای متالورژی پودر نیز گزارش شده است [۱۳]، اما بمنظور تجزیه و تحلیل این پدیده بایستی به فرآیند تولید پیشفرمها با دقت بیش تری توجه شود. ذرات TiH_2 در حین نورد در بین لایههای آلومینیم له و شکسته میشوند و شکلی دیسک مانند به خود می گیرند. لذا، می توان انتظار داشت که

ساختار حفرههای نهایی همانگونه که در شکل ۸ نشان داده شده است، تقریباً حالتی تخممرغی شکل داشته باشند [۲]. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از یک نمونهی تولید شده، تاییدکننده ی جهتگیری حفرهها در جهتهای یادشده می باشد (شکل ۹).

از دیدگاه مکانیک مواد، تنش ایجاد شده در نوک یک بیضی به گونهی زیر محاسبه می گردد[۱۴]:

$$\sigma = \sigma_{app} \left(1 + \frac{r_c}{b} \right) \tag{1}$$

در رابطهی (۱)، σ_{app} تنش اعمال شده، (c) نصف قطر بزرگ و (b) نصف قطر کوچک بیضی است. برای در ک بهتر مطلب، میتوان گفت که اگر قطر بزرگ بیضی، دو برابر قطر کوچک آن باشد، برای حالت بارگذاری شکل (الف-۸)، تنش ایجاد شده در اثر تمرکز تنش، ۵ برابر و در حالت بارگذاری شکل (ب-۸)، تقریباً برابر با تنش اعمال شده به قطعه میباشد. با توجه به تشابه مطالب بیان شده با نمونهی مورد بررسی، میتوان این گونه نتیجه گیری کرد با نمونهی مورد بررسی، میتوان این گونه نتیجه گیری کرد تنشی چندین برابر تنش اسمی، اعمال شده و این سبب تخریب سریعتر حفرهها در تنشهای اسمی کمتر نسبت به جهت گیریهای TD و RD خواهد شد.

از نظر تئوری، نسبت تنش تسلیم فشاری در جهت جهتهای TD و RD به تنش تسلیم فشاری در جهت ND را می توان با توجه به نسبت ابعاد حفرهها از رابطهی زیر محاسبه کرد [Y]:

$$\frac{\sigma^{TD(orRD)}}{\sigma^{ND}} = \frac{\Upsilon R}{\Upsilon + (\Upsilon / R)}$$
 (7)

در رابطه ی (۲)، R نسبت ابعادی است. با توجه به مقادیر تنش تسلیم فشاری در جهتهای گوناگون که در جدول T نشان داده شده است، می توان نسبت میانگین ابعاد حفره ها را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\frac{\Upsilon V \cdot \Lambda^{MPa}}{9 \cdot \Upsilon^{MPa}} = \frac{\Upsilon R}{1 + (1/R)} \Rightarrow R = 1/8\%$$
 (7)

به بیان دیگر، مقطع حفرههای تولید شده در این روش فومسازی، به شکل بیضی با نسبت قطرهای تقریباً ۱/۶۴ میباشد.

¹- Densification

²- Dense

³- Anisotropy

⁴- Aspect Ratio

منابع

- 1- J. Banhart, "Manufacture, Characterization and Application of Cellular Metals and Metal Foams", Progress in Materials Science, Vol. 46, pp. 559-632, 2001.
- 2- K. Kitazono, Y. Kikuchi, E. Sato and K. Kuribayashi, "Anisotropic Compressive Behaviour of Al-Mg Alloy Foams Manufactured through Accumulative Roll-Bonding Process", Materials Letters, Vol. 61, pp. 1771-1774, 2007.
- 3- E. Koza, M. Leonowicz, S. Wojciechowski, and F. Simancik, "Compressive Strength of Aluminum Foams", Materials Letters, Vol. 58, pp.132-135, 2003.
- 4- O. B. Olurin, N. A. Fleck and M. F. Ashby, "Deformation and Fracture of Aluminum Foams", Materials Science and Engineering, Vol. A291, pp. 136-146, 2000.
- 5- Y. Saito, N. Tsuji, H. Utsunomiya, T. Sakai and R.G. Hong, "Ultra-Fine Grained Bulk Aluminum Produced by Accumulative Roll-Bonding ARB Process", Scripta Materialia, Vol. 39, No. 9, pp. 1221-1227, 1998.
- 6- Y. Saito, H. Utsunomiya, N. Tsuji and T. Sakai, "Novel Ultra-High Straining Process for Bulk Materials, Development of the Accumulative Roll-Bonding ARB Process", Acta materialia, Vol. 47, No. 2, pp. 579-583, 1999.
- 7- M. Alizadeh and M.H. Paydar, "Fabrication of Al/SiCP composite strips by repeated roll-bonding RRB process", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 477, pp. 811–816 2009.
- 8- Ch. Lu, K. Tieu and D. Wexler, "Significant enhancement of bond strength in the accumulative roll bonding process using nanosized SiO2 particles", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, pp. 4830-4834, 2009.
- 9- K. Kitazono, E. Sato and K. Kuribayashi, "Novel Manufacturing of Closed-Cell Aluminum Foam by Accumulative Roll-Bonding", Scripta Materialia, Vol. 50, pp. 495-498, 2004.
- 10- "ASM Specialty Handbook, Aluminum and Aluminum Alloys", Fourth Edition, Chapter 3, pp. 290-328.
- 11- J. Banhart and J. Baumeister,
- "Deformation Characteristics of Metal Foams",

اثر درصد تخلخل بر مقاومت فشاري فومها

پیش بینی می شود که افزایش درصد تخلخل در فومها سبب کاهش مقاومت فشاری آنها شود. دلیل این موضوع، باریک تر شدن دیواره ی حفره ها و افزایش تمرکز تنش در اطراف حفره ها عنوان شده است [۱۵و۱۳و۴۳].

نمودار تغییر مقاومت فشاری با افزایش درصد تخلخل برای جهت RD در شکل ۱۰ نشان داده شده است که نشان دهنده ی کاهش مقاومت فشاری فومها با افزایش درصد تخلخل آنهاست. همانگونه که پیشتر گفته شد، این کاهش استحکام را میتوان به باریکتر شدن دیواره ی حفرهها و افزایش هرچه بیشتر تنش واقعی نسبت به تنش اسمی نسبت داد. همچنین، اثر درصد تخلخل بر استحکام تسلیم فشاری فومهای آلومینیم در جهتهای گوناگون بارگذاری، در شکل ۱۱ نشان داده شده است. که نشاندهنده ی کاهش استحکام فشاری با افزایش درصد تخلخل فرمهاست.

نتيجه گيري

فومهای آلومینیمی با کاربرد فرآیند اتصال نوردی تجمعی با موفقیت تولید و استحکام فشاری آنها با کاربرد آزمون فشار تکمحوری مورد بررسی قرار گرفت. استحکام فشاری فومهای تولید شده در درصد تخلخلهای گوناگون فشاری فومهای گوناگون بارگذاری، بررسی شده و مقادیر استحکام فشاری از MPa برای جهت بارگذاری جهت بارگذاری RD درصد تا ۲۱/۰۸ MPa برای جهت بارگذاری جهت بارگذاری و درصد تخلخل ۳۰ درصد تعیین گردید. تاثیر جهت بارگذاری و درصد تخلخل بر استحکام فشاری، تاثیر جهت بارگذاری و درصد تخلخل بر استحکام فشاری، مورد مطالعه قرار گرفت. در درصد تخلخل ثابت بالاترین استحکام فشاری در جهت بارگذاری ثابت، بالاترین استحکام در پایین ترین درصد تخلخل اندازه گیری شد.

Journal of Materials Science, Vol. 33, pp. 1431-1440, 1998.

12- M. S. Aly, "Behavior of Closed Cell Aluminum Foams upon Compressive Testing at Elevated Temperatures: Experimental Results", *Materials Letters*, Vol. 61, pp. 3138-3141, 2007.

13- K. Y. G. McCullough, N. A. Fleck and M. F. Ashby, "Uniaxial Stress-Strain Behavior of

Aluminum Alloy Foams", *Acta Materialia*, Vol. 47, pp. 2323-2330, 1999.

14- E. P. Popov, "*Mechanics of Materials*", Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 2nd Eddition, p. 50, 1976.

15- A. Kim, M. A. Hasan, S. H. Nahm and, S. S. Cho, "Evaluation of Compressive Mechanical Properties of Al-Foams Using Electrical Conductivity", *Composite Structures*, Vol. 71, pp. 191-198, 2005.

پيوستها

جدول ۱ - ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی آلیاژ آلومینیم مورد استفاده در این پژوهش [۱۰].


ویژگیهای فیزیکی		ویژگیهای مکانیکی	
Y/Y \ g/cm ³	چگالی	۸۰ MPa	استحكام تسليم
۶۵۰°C	دمای ذوب	۴ ۲%	درصد تغيير طول
TTT w/m.K	هدایت حرارتی	٧١ GPa	مدول الاستيك
74×1 K-1	ضريب انبساط حرارتي	۲۰ HV	سختى ويكرز
\cdot/\cdot TLT×1 \cdot^{-9} Ω .m	مقاومت الكتريكي	۵۰ MPa	استحكام برشي

جدول ۲- فراسنجهای عملیات حرارتی فومسازی.


درصد تخلخل (٪)	زمان نگەدارى (دقیقه)	(K) دمای فومسازی
٣٠	۵	۶۹۰
٣۵	۵	Y••
۴.	Υ	Y • •

جدول ۳- مقادیر تنش تسلیم فشاری در جهتهای گوناگون برای نمونههای با درصد تخلخل متفاوت.


تنش تسلیم فشاری (MPa)			1212*
جهت TD	جهت ND	جهت RD	درصد تخلخل
19/٢	٩/٢	۲۱/۰۸	٣٠
١١/٨	۶/۱	1 T/Y	٣۵
٩/٨	٧/١	1./4	۴.




شکل ۱- تصویر چگونگی انجام آزمون فشار تک محوری.




شکل ۲- رفتار تنش فشاری-کرنش فشاری نمونه با ۳۰ درصد تخلخل در جهتهای گوناگون بارگذاری.




شکل ۳- رفتار تنش فشاری-کرنش فشاری نمونه با ۳۵ درصد تخلخل در جهتهای گوناگون بارگذاری.




شکل ۴- رفتار تنش فشاری-کرنش فشاری نمونه با ۴۰ درصد تخلخل در جهتهای گوناگون بارگذاری.




شکل۵- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از تخریب دیوارهی حفرههای نمونهی فوم در آزمایش فشار در مراحل آغازین تسلیم.




شکل ۶- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه فوم در آزمایش فشار در مراحل میانی آزمون.




شکل ۷- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از فوم چگال شده در مراحل پایانی آزمون فشار.



شکل $^-$ تصویر شماتیک از چگونگی جهتگیری حفرهها در فومهای ساخته شده با کاربرد فرآیند $^{
m ARB}$ در الف) جهت عمود ب) نورد و جهت عرضی [۲].



شکل ۹- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از چگونگی جهت گیری حفرهها در فومهای آلومینیم تولید شده با کاربرد فرآیند ARB.



شکل ۱۰- نمودار رفتار تنش فشاری – کرنش فشاری فومهای آلومینیم در جهت بارگذاری RD در درصد تخلخلهای گوناگون.

