

بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه گلنکان با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی

محمد رضا مرتضوی^۱، ابوالفضل بهنیا فر^۲، هادی قنبرزاده^۳

^۱ کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
^۲ دانشیار ژئومورفولوژی و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
^۳ استادیار جغرافیای طبیعی و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: mortazavi.m.reza@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۲/۴ / تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۸

چکیده

در این پژوهش، مورفولوژی رودخانه گلنکان در استان خراسان رضوی با استفاده از روش مقایسه زمانی - مکانی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر جهت بررسی الگوی هندسی مسیر رودخانه گلنکان در سه دوره از نقشه توپوگرافی گلنکان در سال ۱۳۶۳، عکس‌های هوایی ۱۳۷۰ و تصویر گوگل ارث منطقه در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) استفاده شده است. بستر رودخانه گلنکان در سه بازه زمانی با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS رقومی گردیده و سپس پارامترهای هندسی رودخانه مانند طول موج، ضریب خمیدگی، شعاع نسبی و نظایر آن برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره‌های مماس بر قوس رودخانه از روش‌های غیر فیزیکی (لئوپلد و ولمن) برای تعیین و اندازه‌گیری ضریب خمیدگی و (کورنایس) برای تعیین زاویه‌های اندازه‌گیری مرکزی استفاده شده است. با توجه به اینکه سرعت تکامل رودخانه‌های مائندری از نظر زمانی و مکانی متفاوت است بنابراین مدل‌های مذکور میانگین ضریب خمیدگی قوس‌ها را برابر ۱،۴۷ نشان می‌دهند و این رقم بیانگر پیچان رودی رودخانه گلنکان هست. همچنین شاخص زاویه مرکزی، میانگین زاویه مرکزی، قوس‌های رودخانه را پیچان رود توسعه نیافته نشان می‌دهد که با توجه به شاخص مدل کورنایس، ۱۳،۶۸ درصد قوس‌ها در زمره پیچان رود توسعه‌یافته و ۵۸،۹۲ درصد در زمره پیچان رودهای توسعه نیافته قرار دارند. ضرایب به دست آمده از طریق این مدل‌ها، ضرورت تثبیت میان مدت و کوتاه مدت بستر را از طریق روش‌های مدیریتی و مهندسی سازه ایجاب می‌کند.

کلیدواژه: مورفولوژی، رودخانه گلنکان، الگوی پیچان رودی، مائندر شدگی، زاویه مرکزی، ضریب خمیدگی.

۱- مقدمه

۱-۱- بیان مسئله

انتقال مواد است (تلوری، ۱۹۹۴: ۲۵) بررسی الگوی مورفولوژیکی رودخانه‌ها برای درک شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن‌ها در آینده ضروری بوده و تنها از این طریق می‌توان عکس العمل طبیعی آنها را نسبت به تغییرات طبیعی و یا اقدامات ناشی از اجرای طرح‌های اصلاح مسیر و تثبیت کناره‌ها پیش بینی نمود و میزان جابجایی، تغییرات ابعاد و الگوی آنها را تشخیص داد (چورلی و همکاران، ۱۳۷۹: ۲۱۱). به طور قراردادی فرض بر این است که رودخانه‌ای که دارای ضریب مارپیچی بزرگ تر از ۱/۵ باشد از نوع مائندری محسوب می‌شود (لئوپلد و ولمن، ۱۹۵۷). شناختن شکل و الگوی کانال‌های رودخانه‌ای را مورفولوژی رودخانه می‌نامند (www.ngdir.ir). رودخانه‌ها و آبراهه‌ها سیستم‌های پویا و

انسان از زمان پیدایش تمدن، مشکلات زیادی را در رویارویی با رودخانه‌ها داشته است و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آن‌ها را حل کند. رودخانه‌ها برای استفاده چندگانه از قبیل مهار سیلاب، تأمین آب، تولید انرژی و آبیاری بیشتر و بیشتر مهار می‌گردند. رودخانه‌ها و آبراهه‌ها از زمین‌های متفاوت عبور می‌کنند و در امتداد خود موادی را از زمین جدا کرده و با خود حمل می‌کنند و باعث تغییراتی در مسیر آب می‌شوند و در جایی که از ناحیه کوهستانی خارج شده و شیب مسیر ملایم تر شده باشد عمل رسوب گذاری انجام می‌شود و در مراحل بعدی عبور جریان آب از این سطح رسوب گذاری شده و آبرفتی تغییراتی را در مورفولوژی آن به دنبال خواهد داشت. در هر صورت تغییر شکل و الگوی کانال‌های رودخانه‌ای منوط به درهم ریختن و

اشکال مشاهده نمود. شکل پیچان تابع خصوصیات نظیر شیب جریان، عرض رودخانه، جنس مصالح بستر و میزان جریان است (گرگوری، ۱۹۷۷: ۱۲۴). این تحقیق سعی دارد با شناسایی و بررسی کمی خصوصیات و ویژگی‌ها پیچان‌های رودخانه گلمکان الگوی رودخانه را تعیین کرده و توسعه پیچان‌های رودخانه‌های منطقه را با توجه به مورفولوژی منطقه مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲- پیشینه تحقیق

بعد از قرن بیستم ژئومورفولوژیست‌ها و مهندسان کوشش کردند تا فرم مبنای رودخانه‌ها را در شیب‌ها و مناطق زهکشی پیش‌بینی کنند. ابتدا در سال ۱۹۵۷ لئوپلد و ولمن در ارتباط با جدا کردن رودخانه‌های ماندری از سایر رودخانه‌ها تحقیقاتی را انجام دادند که تأکید زیادی بر تأثیر شیب داشتند. سپس در سال ۱۹۸۴ کارسون بر روی مورفولوژی رودخانه‌ها مطالعاتی را انجام داد. یانگ و همکاران (۱۹۹۹) درباره‌ی آشکار سازی تغییرات خط ساحلی دلتای رودخانه زرد چین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MSS و TM نشان دادند رودخانه از حالت شریانی مستقیم به ماندری ضعیف تغییر شکل داده است. تغییرات کانال رودخانه‌های تی و تومل را در اسکاتلند در شرایط کوتاه و میان مدت با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و عکس‌های هوایی ساندر (۲۰۰۰) بررسی کرد و نتیجه گرفت در شرایط میان مدت میانگین عرض کانال رودخانه‌ها و در شرایط کوتاه مدت روند تغییر شکل رودخانه‌ها کاهش یافته است. تایمر (۲۰۰۳) با بررسی روش‌های کنترل تغییرات رودخانه‌های پیچان‌رودی بر روی رودخانه تیس زا نتیجه گرفت که پیچان رودی شدن رودخانه به شدت تحت تأثیر موقعیت گسل‌ها و فرونشست‌های غیر عادی است. در ایران در سال ۱۳۸۲ نوحه‌گر و یمانی به بررسی وضعیت ژئومورفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره‌های رودخانه میناب پرداخته‌اند. یمانی و همکاران در سال ۱۳۸۵ به بررسی نقش هیدرودینامیک در ناپایداری و تغییر مشخصات هندسی رودخانه‌های تالار و بابل پرداختند. سپس در سال ۱۳۸۸ رضایی مقدم و خوشدل مقاله‌ای با عنوان پیچ و خم‌های ماندراهرچای در محدوده دشت ازومدل ورزقان به طبقه بندی ماندرها براساس زاویه مرکزی کونایس پرداخته‌اند. مقصودی و همکاران (۱۳۸۹) روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم‌آباد با تصاویر ماهواره‌ای و پارامترهای هندسی تغییرات شکل و پلان رودخانه را نشان دادند. در سال ۱۳۹۱ یمانی و شرفی نقش پارامترهای هندسی در تغییرات زمانی-مکانی بستر رودها را نشان دادند. رضایی مقدم و همکاران تغییرات کناری و مناطق خطر رودخانه آجی‌چای را در سال ۱۳۹۱ نشان دادند. طالقانی و همکاران به ارزیابی نقش انسان در فرسایش کناره‌های و گسترش جانبی ماندراهرچای رودخانه در سال ۱۳۹۲ پرداختند.

تغییرپذیری هستند و موقعیت، شکل هندسی و سایر مشخصات مورفولوژیکی آنها به طور مداوم و در بستر زمان در حال تغییر می‌باشد. مجموعه‌ای از فاکتورها مانند شیب آبراهه، میزان جریان، مشخصات مصالح بستر، فرکانس و شدت سیلابها و ... مورفولوژی رودخانه‌ها را در بعد زمان و مکان تعیین می‌سازد (یمانی و شرفی، ۱۳۹۱: ۳۶). جهت توصیف الگوی آبراهه‌های پیچان‌رودی یکسری پارامترهای هندسی مرتبط با پلان رودخانه تعریف شده است (شکل ۱-۴) که با تجزیه و تحلیل فراوانی و اندازه این خصوصیات در طول رودخانه و در زمان‌های مختلف روند تغییرات رودخانه در بعد مکان و زمان قابل بررسی خواهد بود این پارامترها مواردی نظیر طول پیچان رود، عرض پیچان رود، عرض رودخانه و طول گذر رودخانه هستند (بیدنهاد و همکاران، ۱۹۹۷: ۱۲۱ و لنکستر و بارز، ۲۰۰۲: ۴). بطور کلی می‌توان دلایل زیر را بعنوان عوامل اصلی شروع ماندری شدن بحساب آورد:

۱- تخریب موضعی دیواره‌ها که خود بدلیل حرکت مارپیچی، تنش برشی جریان، عدم مقاومت کافی تنش برشی دیواره‌ها یا اشباع شدن خاک دیواره‌ها، جریان آب اشباعی دیواره بطرف رودخانه، ایجاد حفره و لغزش دیواره و غیره می‌باشد.

۲- اثر حرکت دورانی زمین در تمایل به فرسایش جانبی در جهت شرقی غربی و یا غربی شرقی در برخی از رودخانه‌ها

۳- اثرات متقابل تغییر در شرایط و شکل بستر رودخانه روی جریان آب، فرسایش و رسوبگذاری.

۴- ایجاد نیروهای ناگهانی و غیره در اثر عوامل مختلف مانند حرکت ایزوستازی (قائم مقامیان و همکاران، ۱۳۸۴).

جهت شناسایی دقیق الگوهای مجاری رودخانه لازم است که انواع الگوهای مجاری تشریح گردند. الگوهای مجاری رودخانه‌ای در شیوه قدیمی به انواع مستقیم، پیچان‌رودی و چند شاخه (شریانی) طبقه بندی می‌شدند (لئوپلد و ولمن، ۱۹۵۷: ۲۱). انواع الگوهای مجرا غالباً به کمک وضعیت جدا شدن مجرا در اطراف موانع ماسه‌ای گیسویی و یا موانع ماسه‌ای جزیره‌ای و سینوسه قسمت‌های مختلف مجرا تعیین می‌شود (بریج، ۱۳۸۷: ۲۸۲). طبقه بندی مجاری به انواع مستقیم و پیچان‌رودی (تک مجراهایی با سینوسه متفاوت) و مجاری گیسویی به هم بافته شده (چند مجرای با سینوسه متفاوت) است (بریج، ۱۳۷۸: ۲۷۳). از جمله ویژگی‌های مهم یک رودخانه پیچ و خم دار، اندازه و قابلیت جابجایی خم‌های آن است. شکل خم‌ها با یکی از حالات منحنی دایره‌ای، پارابولیک و یا سینوسی تعریف می‌شود که حالت دایره‌ای بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد (رضایی مقدم و خوشدل، ۱۳۸۸: ۱۰۴) که با ترسیم دوبار مختلف منطبق با مسیر آبراهه‌های پیچ و خم دار می‌توان ضریب خمیدگی را تعیین کرد (ماکاسکی و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۹۵). پیچان‌ها را میتوان به شکل سینوسی، منظم یا فشرده، بسیار نامنظم، مچاله شده و حتی دیگر

۲- روش شناسی تحقیق

۲-۱- قلمرو جغرافیایی تحقیق

منطقه مورد مطالعه در دامنه شمالی بینالود در محدوده طولهای ۲۲" ۵۹°۱' الی ۱۷" ۸' ۵۹° شرقی و عرضهای ۱۶' ۱۸' ۳۶° الی ۵۷' ۲۶° شمالی و در ارتفاع ۱۴۲۰ متری از سطح دریا در استان خراسان رضوی، شهرستان چناران، بخش گلپهار در جنوب شهر گلکمان واقع شده است. منطقه مطالعاتی از شهر مشهد حدود ۴۷ کیلومتر و از شهرستان چناران حدود ۳۰ کیلومتر فاصله دارد. منطقه مورد نظر در شناسی در واحد شمال شرق زون بینالود-آلداغ با اقلیمی نیمه خشک سرد با متوسط دمای سالانه بالاتر از صفر درجه سانتیگراد و رژیم بارندگی زمستانه-بهاره واقع شده است. از نظر متوسط بارندگی سالانه نسبت به خراسان رضوی وضعیت نسبتاً مطلوبی داشته و حدود ۲۴۳ میلی متر است.

۲-۲- روش تحقیق

در تحقیق حاضر جهت بررسی الگوی هندسی مسیر رودخانه گلکمان در سه دوره از نقشه توپوگرافی گلکمان در سال ۱۳۶۳، عکسهای هوایی ۱۳۷۰ و تصویر گوگل ارث منطقه در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) استفاده شده است. پیش پردازش ها شامل موزاییک نمودن عکس های هوایی و ژئورفرنس نمودن عکسها و نقشه منطقه است. تصحیح هندسی تصویر و زمین مرجع کردن آن براساس نقشه های ۱:۵۰۰۰۰ و سیستم مختصات UTM و زون 40 تنظیم شده است. سپس در محیط ARC GIS خط بستر رود به صورت لایه های رقومی مستقل استخراج شد. در مرحله بعد اقدام به شناسایی پیچان رودهای موجود شد و نقاط عطف یا نقاط تغییر انحنای محور رودخانه برای هر سه بازه زمانی با دقت زیاد مشخص شد. برای هر یک از قوس های رودخانه دواپری برازش شد که بیشترین و بهترین تطابق را با قوس داشته باشد و در ادامه مشخصات هندسی پیچان رودها از قبیل طول موج، طول قوس، شعاع انحنای در محیط نرم افزار ARC GIS با استفاده از توابع موجود استخراج گردید.

۳- یافته های تحقیق


با استفاده از روابط (۱) و (۲) اندازه ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی برای هر قوس محاسبه شد و در نهایت میزان توسعه پیچان رودی به وسیله جدول شماره ۱-۱- کورنیس مشخص گردید.

$$(1) \quad S = \frac{L}{\lambda/2}$$


$$(2) \quad A = \frac{180L}{R\pi}$$

S: ضریب خمیدگی، L: طول قوس، $\lambda/2$: نصف طول موج
A: زاویه مرکزی، R: شعاع دایره برازش داده شده

زاویه مرکزی به عنوان معیاری جهت تقسیم بندی و شناسایی میزان توسعه پیچانرودی رودخانه استفاده می شود. پس از ترسیم دایره های مماس بر مسیر رودخانه در نرم افزار اتوکد، از مرکز هر یک از دایره های مماس بر قوس ها دو شعاع به نقاط عطف دایره ها با دره رودخانه ترسیم می شود. به زاویه ایجادشده از محل اتصال دو شعاع، زاویه مرکزی و به شعاع مماس بر دایره قوس ها، شعاع دایره گفته می شود. شاخص ضریب خمیدگی یکی از معیارهای کمی است که در تقسیم بندی شکل رودخانه استفاده می شود. این عامل نشان دهنده نسبت طول خط محور رودخانه به طول دره یا طول چم است و میزان تکامل چم را می نمایاند (مقصودی و همکاران، ۱۳۸۹: ۲۸۲) میانگین ضریب خمیدگی در سه دوره مورد پژوهش نشان می دهد رودخانه حالت پیچان رودی داشته است. تغییرات ضریب خمیدگی کاهش این پارامتر را در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد. بررسی زاویه مرکزی نیز در سال ۱۳۷۰ کاهش و در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است یعنی میزان توسعه یافتگی پیچان رودها در سال ۱۳۶۳ نسبت به سال ۱۳۹۴ بیشتر بوده است. در هر سه دوره نیز شکل رودخانه با توجه به زاویه مرکزی خم دار توسعه نیافته می باشد.



شکل ۱- مشخصات هندسی یک حلقه پیچان رود (مأخذ: لئوپولد و ولمن، ۱۹۵۷: ۷۸۴)



شکل ۲- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۴)


جدول ۱- میزان توسعه پیچان رودی به کمک زاویه مرکزی کورنایس (۱۹۸۰) مأخذ: تلوری، ۱۳۷۱: ۱۳۹

زاویه مرکزی (درجه)	شکل رودخانه
< ۴۱	رودخانه شبه پیچان رود
۴۱-۸۵	رودخانه پیچان رود توسعه نیافته
۸۵-۱۵۸	رودخانه پیچان رود توسعه یافته
۱۵۸-۲۹۶	رودخانه بیش از حد توسعه یافته
> ۲۹۶	رودخانه نعل اسبی

جدول ۲- تقسیم بندی رودخانه ها بر حسب ضریب خمیدگی مأخذ: پیتز، ۱۳۶۵: ۲۵۱

بیش تر از ۲	۱،۲۵ - ۲	۱،۰۶ - ۱،۲۵	۱ - ۱،۰۵	ضریب پیچشی
پیچان رودی شدید	پیچان رودی	سینوسی	مستقیم	نوع رودخانه

شکل ۳- تغییرات مورفولوژی رودخانه در سال های ۱۳۶۳، ۱۳۷۰ و ۱۳۹۴



جدول ۳- میزان پیچش قوس ها بر اساس زاویه مرکزی در سالهای مورد مطالعه مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۴

درصد فراوانی				زاویه مرکزی خم (درجه)	شکل رودخانه
میانگین	۱۳۹۴	۱۳۷۰	۱۳۶۳		
۲۷،۳۷	۲۵	۳۵،۷۱	۲۱،۴۲	۰-۴۱	شبه خم دار
۵۸،۹۲	۶۲،۵	۵۷،۱۴	۵۷،۱۴	۴۱-۸۵	خم دار توسعه نیافته
۱۳،۶۸	۱۲،۵	۷،۱۴	۲۱،۴۲	۸۵-۱۵۸	خم دار توسعه یافته
۰	۰	۰	۰	۱۵۸-۲۹۶	خم دار بیش از حد توسعه یافته
۰	۰	۰	۰	>۲۹۶	شاخ گوی

جدول ۴- تغییرات پارامترهای هندسی در سالهای مورد مطالعه مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۷۰	سال ۱۳۶۳	میانگین پارامتر
۶۹۶۸	۷۶۴،۲۸	۷۶۶،۲۸	طول موج
۱۴۰۲،۲۵	۱۹۵	۱۶۴،۳۵	شعاع دایره مماس
۱،۰۲	۱،۹۳	۱،۷۵	ضریب خمیدگی
۵۳،۷۴	۴۸،۹	۶۳،۵	زاویه مرکزی
۲۵	۳۱	۴۰	تعداد مماندرها

۴- نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سه دوره زمانی مورد پژوهش تغییرات چشمگیری در رودخانه دیده می شود، میزان این تغییرات در ابتدای حوضه (پایین دست) بیشتر از بالا دست حوضه می باشد. تغییرات طول رودخانه از ۲۰ کیلومتر در سال ۱۳۶۳ به ۱۹،۲۳ کیلومتر در سال ۱۳۹۴ را نشان می دهد. کاهش طول رودخانه و در نتیجه آن افزایش شیب بستر، تغییر کاربری اراضی و وجود سازندهای فرسایش پذیر مانند شیل و اسلیت می تواند از علل ناپایداری رودخانه باشد. با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول شماره ۳ بیشترین فراوانی قوس ها بر اساس زاویه مرکزی در سه بازه زمانی ۱۳۶۳، ۱۳۷۰ و ۱۳۹۴ خم دار توسعه نیافته می باشد. روند افزایشی شعاع پیچان رودها از سال ۱۳۶۳ نسبت به سال ۱۳۹۴ رودخانه از حالت مستقیم در آمده است. تعداد مئاندها در سال ۱۳۶۳ بیشتر از دو دوره دیگر و در سال ۱۳۹۴ تعداد آن کمتر می باشد. کاهش تعداد مئاندها تغییرات بستر و مورفولوژی رودخانه را در سه دوره زمانی نشان می دهد. گسترش ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم رودخانه، وجود سازندهای فرسایش پذیر و تغییر کاربری زمین سبب افزایش فرسایش کناری و در نتیجه ایجاد تغییرات مئاندری شده است. در پایین دست، رودخانه بر روی عرض بستر جریان دارد و رسوب گذاری زیاد سبب گردیده تا جزایر رسوب بر روی بستر پیچان رود به وجود آید و رودخانه در فصل کم آبی به دلیل عرض زیاد بسیار زیاد به شکل شریانی در آید. در واقع رودخانه در بازه های کوهستانی، در یک مسیر پیچ و خم دارتر جریان یافته است که به دلیل مقاومت تشکیلات زمین شناسی کناره رودخانه و عرض کم منتج از این عامل، است. با بررسی پارامترهای ذکر شده در این تحقیق می توان گفت که محدوده مورد مطالعه رودخانه گلمکان یک رودخانه پیچان رود توسعه نیافته است. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص می گردد که تأثیرگذارترین پارامتر در تغییرات مورفولوژی و فرسایش کناری رودخانه جنس سازندهای بستر و کناره ها می باشد. در مناطق دشتی علت پیچ و خم دار شدن مسیر رودخانه، به دلیل وجود رسوبات سست و فرسایش پذیر است در حالی که در مناطق کوهستانی مسیر رودخانه حاصل از روند گسلها و شکافهای که از قبل وجود داشته می باشد و به بهترین وجه ممکن در اثر فرایندهای فرسایش تعریض و تعمیق حاصل نموده اند، در مناطق کوهستانی عامل فرسایش کناری در درجه دوم قرار دارد (رضایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۰۰). توپوگرافی منطقه و شیب زیاد در پهلوی دره ها هم در سطح و هم در زیربنا باعث افزایش فرسایش کناره ای در رودخانه شده است. همچنین تغییر کاربری در پایین دست رودخانه باعث تغییر در نیمرخ طولی رودخانه شده و باعث افزایش سیلاب در منطقه می گردد. با افزایش بار جامد رودخانه ها نیمرخ طولی آنها تغییر کرده و موجب افزایش سیل خیزی در منطقه می گردد. مهمترین عمل در افزایش دبی و افزایش فرسایش شیب می باشد. شیب های زیاد و

ویژگی های توپوگرافیک نیز این ویژگی را تشدید می کنند و پوشش گیاهی در خط القعرا و دامنه های مجاور رودخانه درختان میوه و باغات می باشد. کاهش پوشش گیاهی در چند دهه اخیر از وسعت نفوذپذیری حوضه کاسته و شرایط برای رواناب، فرسایش و رسوب فراهم گردیده است.

منابع و مأخذ

- بریج، ر. جان اس رودخانه ها و دشتهای سیلابی جلد ۱ دینامیک و فرایندها، ترجمه محمد حسین رضایی و ثقفی، تهران ۱۳۸۷
- محمد رضا مرتضوی، ۱۳۹۴، بررسی عوامل تغییر ژئومورفولوژیکی بستر بر ماندردگی رودخانه گلمکان (با تاکید بر پارامترهای هندسی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
- تصاویر گوگل ارث سال ۱۳۹۴ محدوده مورد مطالعه
- تلوری، ع. ر، شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشت های رسوبی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ۱۳۷۱
- چورلی، ریچارد. جی، شوم، استانی، ای.، سون، دیوید. ای، ژئومورفولوژی؛ فرآیندهای دامنه ای، آبراهه ای، ساحلی و بادی، جلد سوم، ترجمه احمد معتمد، انتشارات سمت ۱۳۷۹
- رضایی مقدم، م. ح، خوشدل، ک، بررسی پیچ و خم های مئاندر اهر چای در محدوده دشت ازومدل ورزقان، جغرافیا و برنامه ریزی محیط، شماره پیاپی ۳۳، ۱۳۸۸
- رضایی مقدم، م. ح، ثروتی، م. ر، اصغری سراسکانرود، ص، بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه قزل اوزن با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی، جغرافیا (فصل نامه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال دهم، شماره ۳۴ ۱۳۹۱، صص ۱۰۲-۸۵
- سیف، ع. نجفی، ن، بارزسازی تغییرات پیچان رودهای کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat و IRS، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ۲۸، شماره پیاپی ۱۱۰، ۱۳۹۲
- عکس هوایی ۱:۵۰۰۰۰ سال ۱۳۷۰ محدوده مورد مطالعه، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
- قائم مقامیان، ش، میجانی، ک، شهسواری، م، توکلی، م. ر، بررسی عوامل موثر در مئاندری شدن رودخانه ها و راه حل های آن، دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان دانشگاه شهید باهنر و انجمن مهندسی آب و آبیاری ایران ۱۳۸۴
- مقصودی، م، شرفی، س، مقامی، ی، روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم آباد با استفاده از: RS، GIS و Auto Cad، مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره ۳، ۱۳۸۹ صص ۲۷۵-۲۹۴
- نقشه توپوگرافی رقومی ۱:۵۰۰۰۰ محدوده مورد پژوهش، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
- نقشه زمین شناسی رقومی ۱:۲۵۰۰۰۰ محدوده مورد پژوهش، سازمان زمین شناسی کشور

Survey. Professional Paper;

Makaske Bart, Derald G. Smith, Henk J.A. Berendsen, Arjan G. de Boer, Marinka F. van Nielen- iezebrink, Tracey Locking (2009) Hydraulic and sedimentary processes causing anastomosing morphology of the upper Columbia River, British Columbia, Canada, *Geomorphology* Vol:111 Pp194–205;

Sandra j. winterbotton. (2000). Medium and short Term channel planform changes on the Rivers Tay and Tummel. Scotland. *Geomorphology*. PP. 195-208.

Timer. Gabor (2003). "Controls on channel sinuosity changes. A case study of the Tisza River, The Great Hungarian plain" *Quaternary science Reviews*. 22. P. 2206.

Yang, X. Et. al. (1999). Satellite Remote Sensing and Geographic Information System for Monitoring and Morphodynamics of the Active Yellow River Delta. China. 0- 7803-

[http://: www.ngdir.ir](http://www.ngdir.ir)

یمانی.م، شرفی.س، پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها، مطالعه موردی: رودخانه های هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان، جغرافیا و توسعه شماره ۲۶، ۱۳۹۱

یمانی.م، حسین زاده.م، م، نوحه گرا، هیدرودینامیک رودخانه های تالار و بابل و نقش آن در ناپایداری و تغییر مشخصات هندسی آنها، پژوهش های جغرافیایی - شماره ۵۵، ۱۳۸۵صص ۳۳-۱۵

Biedenharn D.S., Elliot, C.M. and Watson, C.C (1997). The WES stream investigation and stream bank stabilization handbook. US. Army Engineering. P 286;

Gregory, K.J(1977) River channel changes. JohnWiley & Sons. Pp212.

Lancaster, S. T., R. L. Bars (2002) A simple model of river meandering and its

Leopold, L.B., and Wolman, M.G.(1957) River channel patterns- braided, meandering and straight. U.S. Geological

Investigation of Golmakan river river bending pattern using curvature coefficient and central angle indices

abstract

In this study, the morphology of Golmakan river in Khorasan Razavi province has been studied using temporal-spatial comparison method. In the present study, in order to study the geometric pattern of the Golmakan river route in three periods, the topographic map of Golmakan in 1984, aerial photographs of 1991 and the Google Earth image of the region in 2015 (2015) have been used. Golmakan riverbed is digitized in three time periods using Arc GIS software and then river geometric parameters such as wavelength, curvature coefficient, relative radius, etc. to study changes by fitting circles tangential to the river arc by non-physical methods (non-physical methods). (Wellman) is used to determine and measure the curvature coefficient and (Cornice) is used to determine the central measuring angles. Due to the fact that the rate of evolution of Meander rivers is different in terms of time and place, so the mentioned models show the average curvature coefficient of the arches equal to 1.47 and this figure indicates the intersection of Golmakan river. Also, the central angle index, the average central angle, shows the river arches as undeveloped torsion. According to the Cornice model index, 13.68% of the arches are among the developed torsion and 58.92% are among the undeveloped turns. The coefficients obtained through these models require the need for medium and short-term stabilization of the substrate through management and structural engineering methods.

Keywords: MORPHOLOGY, GOLMAKAN RIVER, MEANDERING