

بررسی پتانسیل و علل خوردگی یا رسوب گذاری منابع آب شرب روستاهای شهرستان ورامین و تهیه مدل پراکنش آن در سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

علی مهباندوست^۱، امیرحسام حسنی^{۲*}، همایون احمدپناهی^۳ و رضا پوررجب^۴

۱- دانش آموخته دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران- ایران

۲- دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران- ایران

(amirhessamhassani0@gmail.com)

۳- دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران- ایران

۴- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران - ایران

تاریخ پذیرش: ۹۷/۳/۲۲

تاریخ دریافت: ۹۶/۱۱/۲

چکیده

مسئله خوردگی و رسوب گذاری در بحث کنترل کیفیت شیمیایی منابع تأمین آب آشامیدنی از نقطه نظر اثر بر شبکه انتقال و توزیع آب آشامیدنی، چه از جنبه های اقتصادی و چه از جنبه های بهداشتی می تواند حائز اهمیت بسزایی باشد. در این تحقیق، تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهرستان ورامین توسط اندیس اشباع لانه لسی (LSI) و اندیس پایداری رایزور (RSI) برای ۱۰ حلقه چاه اصلی شهرستان ورامین در تابستان ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام شد و اطلاعات به دست آمده در سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS، پهنه بندی گردید. جهت محاسبه اندیس های فوق و همچنین ریشه یابی علل بروز شرایط حاکم، متغیرهای کیفی آب نظیر: کلیانیت، سختی کل، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، کلراید، سولفات، فلوراید، بیکربنات و pH مطابق استاندارد متد اندازه گیری شدند. نتایج آنالیزهای شیمیایی و محاسبات شاخص های خوردگی نشان داد که میانگین LSI چاه های منطقه در سال ۱۳۹۴ برابر ۰/۱۶۹- و در سال ۱۳۹۵ برابر ۰/۳۰۳۸- که تعادل متمایل به خوردگی را با روند افزایشی نشان می دهد. میانگین RSI در این منطقه در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷/۲۴۲۸ و در سال ۱۳۹۵ برابر ۸/۰۰۹۷ بود که صحت شاخص LSI را با روند منطقی تایید می نماید. نظر به اینکه در شرایط فعلی وضعیت پایداری رو به تغییر به وضعیت خوردگی است بنابراین به منظور حفظ و ارتقاء بهداشت شهروندان و همچنین افزایش عمر مفید تجهیزات لوله کشی باید عملیات تثبیت آب صورت پذیرد تا خاصیت خوردگی آن کاهش یابد و در حد مطلوب حفظ گردد.

واژگان کلیدی: خوردگی، رسوب گذاری، اندیس خوردگی و رسوبگذاری، آب شرب، GIS

مقدمه

می شوند (صدقت، محمود، ۱۳۸۷). به موازات افزایش جمعیت در دنیا، نیاز آبی در بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته که این امر استفاده بیش از حد از منابع آبی را به همراه داشته است (Heydari et

با توجه به رشد روز افزون جمعیت، آب های زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران به شمار می آید. این منابع در نقاط مختلف به طور طبیعی یا از طریق فعالیت های انسانی دچار آلودگی

اکسید شدن تمایل دارند، خوردگی اتفاق می افتد. آب های خورنده موجب ورود آلاینده های ثانویه ای مانند آهن، روی، مس و منگنز در غلظت های بالاتر از حد استاندارد در آب آشامیدنی می شوند. علاوه بر این در اثر خوردگی، باکتری ها نیز در آب رشد کرده و باعث بالا رفتن کدورت آب شده و کیفیت آب را از نظر زیباشناختی کاهش می دهند (زمانیان، رحیم، ۱۳۷۷). بر اساس تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۲ مشخص شد خسارت های وارد شده توسط فرآیند خوردگی در کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا، بریتانیا، استرالیا و چند کشور دیگر چند برابر تولید ناخالص داخلی بوده

(al, 2012). از جمله شاخص های مهم در بحث کیفیت آب، قابلیت خوردگی و رسوبگذاری منابع آب می باشد. خوردگی و رسوب گذاری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی کیفی آب است. بروز پدیده های خوردگی و رسوب گذاری، اقتصاد، صنعت تصفیه و انتقال و توزیع آب را در برخی مواقع مختل می کنند. (Mahvi et al, 2008) این عوامل می توانند سبب مسدود شدن لوله ها و بروز عیوب ناگهانی و همچنین شکستگی و ایجاد نشتی در لوله ها گردد. خوردگی یک مجموعه پیچیده از واکنش های شیمیایی بین آب و سطح فلزی است که در آن ذخیره می شود و انتقال می یابد. در واقع به خاطر این که فلزات در تماس با آب به

جدول ۱- مشخصات چاه های منتخب شهرستان ورامین

دبی (l/s)	سطح ایستابی (m)	عمق (m)	مشخصان نقطه برداشت		نام شهر / نام روستای مصرف کننده	
			Y	X		
۱۲	۱۸۲	۱۵۰	۳۹۲۳۲۹۵	۵۵۵۴۱۴	قشلاق جیتو	۱
۱۶	۹۰	۱۷۰	۳۹۱۸۰۲۴	۵۵۸۳۱۲	خورین	۲
۱۷	۹۰	۱۶۰	۲۹۲۰۸۳۰	۵۵۶۶۱۹	صالح آباد	۳
۲۰	۶۰	۱۲۰	۳۹۱۰۲۶۷	۵۵۳۳۳۵	احمد آباد	۴
۱۰	۴۵	۱۷۰	۳۹۰۷۱۱۴	۵۵۵۳۲۰	مجتمع ایجدان چاه ۱	۵
۸	۱۲۰	۱۴۰	۲۹۰۲۸۰۸	۵۵۹۱۴۹	مجتمع شهید بهشتی	۶
۹	۸۰	۱۵۰	۳۹۰۰۸۲۶	۵۶۵۴۷۰	مجتمع کوثر	۷
۹	۴۰	۱۶۰	۳۹۰۹۳۴۳	۵۵۵۸۸۳	مجتمع ایجدان چاه ۲	۸
۱۴	۱۳۰	۱۹۰	۳۹۰۱۶۴۸	۵۶۵۲۶۳	محمد آباد عرب	۹
۷	۸۰	۱۳۰	۳۸۹۳۶۲۲	۵۶۰۷۰۹	طغان	۱۰

استفاده همزمان از حداقل دو شاخص می تواند ضریب اطمینان نتایج بدست آمده را افزایش دهد. نتایج می تواند در حوزه های مختلف زمین شناسی و بسته به نوع کاربری اراضی از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده یا حتی نشان دهنده همبستگی در برخی مناطق باشد. لذا مدلسازی کیفی می تواند در درک شرایط منطقه مورد مطالعه از نقطه نظر قابلیت آن ها برای مصارف کشاورزی و شرب با استفاده از GIS انجام گرفته است. (رجایی و همکاران، ۱۳۹۰)

است (Roberge, 2006; Edwards, M, 2004; Brongers, M, 2002). صدمات و زیان های اقتصادی مهمترین جنبه پدیده خوردگی است که موجب از بین رفتن سرمایه ها در اثر تخریب دستگاه ها، تأسیسات و لوازم فلزی و غیره می گردد. (مفیدی، ج، ۱۳۸۳) شاخص های گوناگونی برای تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب ارائه شده است که از جمله مهمترین آن ها می توان به لانزلیه (LSI)، رایزنر (RSI) و تهاجمی (AI) که شاخص لانزلیه و رایزنر متداولترین روش ها برای تعیین میزان خوردگی و رسوب گذاری آب می باشد، اشاره نمود (هوفر، عسگر، ۱۳۷۷).

جدول ۲- متغیرهای کیفی مربوط به آنالیز نمونه های آب و آزمون توصیه شده برای اندازه گیری آن ها (استاندارد متد، ۱۹۹۸)


کد	آزمون توصیه شده	متغیرها	
۴۵۰۰-F ⁻	Fluoride Elctrode/ SPADNS	F ⁻ فلوئور	آنیون ها
۴۵۰۰-Cl ⁻	Argentometry	کلرور Cl ⁻	
۴۵۰۰-SO ₄ ²⁻	Turbidimetry	سولفات SO ₄ ²⁻	
۲۳۳۰	Calculation	کربنات CO ₃ ²⁻	
۲۳۳۰	Calculation	بی کربنات HCO ₃ ⁻	
۴۵۰۰-P	Vandomo libdophosphoric Acid	فسفات PO ₄ ³⁻	
۴۵۰۰-NO ₂ ⁻	Spectrophotometry	نیتريت NO ₂ ⁻	
۴۵۰۰-NO ₃ ⁻	UV Spectrophotometry	نیتريت NO ₃ ⁻	
۳۵۰۰-Ca ⁺²	Calculation	کلسیم Ca ⁺²	
۳۵۰۰-Mg ⁺²	Calculation	منیزیم Mg ⁺²	
۳۵۰۰-Na ⁺	Flame photometry	سدیم Na ⁺	
۳۵۰۰-K ⁺	Flame photometry	پتاسیم K ⁺	
۳۵۰۰-Fe ⁺²	Phenanthroline Method	آهن Fe ⁺²	
۳۵۰۰-Mn ⁺²	Presulphate Method	منگنز Mn ⁺²	عوامل ظاهری و گوارایی
۲۵۵۰		درجه حرارت	
۴۵۰۰-A	Wide Range pH meter	pH	
۲۵۱۰-A	Conductivity meter	هدایت الکتریکی	
۲۱۳۰	Nephelometry	کدورت	
۲۱۲۰	Visual/ Colorimetry	رنگ	
۲۵۴۰	TDS Drieddate 180 C ⁰	کل جامدات محلول	
۲۳۴۰	EDTA Titration	سختی کل CaCO ₃	
۲۳۴۰	EDTA Titration	سختی دائم CaCO ₃	
۲۳۲۰	Acid Titration	قلیایت CaCO ₃ M.o	
۲۳۲۰	Acid Titration	قلیایت CaCO ₃ P	
۲۳۲۰	Acid Titration	قلیایت کل	

دریابی خواهد بود که در فازهای بعدی می توان بر اساس مطالعات جامع تر نسبت به کنترل کیفی آن نیز اقدام نمود (صیادی، ۱۳۸۵). به جهت عدم وجود سابقه قبلی انجام تحقیق در خصوص منابع آب شرب شهرستان ورامین، انجام مطالعه در این زمینه و ارائه راهکارهای اصلاحی لازم جهت حل مشکلات احتمالی آب شرب این شهرستان ضروری می باشد. آنچه مهم است انتخاب بهترین و مناسب ترین سیستم برای بهسازی آب با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی است. (ندافی، کاظم، ۱۳۷۳)

روش تحقیق

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان ورامین است که در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی تهران و در حاشیه شمال غربی کویر مرکزی قرار داشته و دارای اقلیم خشک و بیابانی

در مدلسازی کیفی، پس از تعیین محدوده های مناسب کمی (مدلینگ کمی) از طریق شناسایی عوامل مورد بررسی برداشت مختصات آن ها با GPS و انتقال آن به محیط GIS و انطباق آن با لایه کمی، در لایه کیفی، متغیرهای کیفی هر چاه که به صورت لایه های منفک اطلاعاتی جدا می شود و شرایط خوردگی یا رسوب گذاری منابع آبی، بسیار اثرگذار باشد. با استفاده از GIS می توان کیفیت آب آشامیدنی را پهنه بندی نمود. به نحوی که در سال های اخیر مطالعات بسیاری بر روی کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی و همبستگی اطلاعات چاهها در یک گستره جغرافیایی تعیین شده و روند تغییرات آن در یک گستره قابل تعقیب می باشد و با انطباق لایه های اطلاعات کمی با لایه کیفی، مراتب اثرگذار بر شرایط کیفی آبهای تحت الارضی، قابل شناسایی و



شکل ۱- نقشه جغرافیای چاه ها و محدوده مورد مطالعه

جدول ۳- مقادیر متغیرهای فیزیکی و شیمیایی منطقه مورد مطالعه در سال ۹۴

نام روستا	Θ (C)	EC	TDS (mg/l)	pH	Mg (mg/l)	Ca (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	No ₃ (mg/l)	So ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	F(mg/l)	TH(mg/l as CaCO ₃)	T-alk(mg/l as CaCO ₃)
قشلاق جیتو	۲۵	۲۰۴۴	۱۱۸۹/۶۱	۷/۱۶	۸۱/۳۹	۱۳۳/۴۴	۱۶۵/۱۱	۶/۴۷	۱۸/۰۷	۳۴۸/۸۴	۳۰۹/۷۹	۰/۱۴	۶۷۲	۲۱۰/۶
خورین	۲۵	۱۱۰۰	۶۰۶/۳۶۸	۷/۲۲	۴۳/۱۷	۹۶/۵۸	۶۲/۵۲	۲/۱۵	۴۳/۸۷	۱۰۹/۵۹	۷۰/۶۹	۰/۱۴	۴۲۱	۲۹۶
صالح آباد	۲۵	۱۴۵۵	۸۲۲/۹۶۱	۴۵/۷	۵۳/۲۷	۱۰۱/۰۴	۱۱۵/۷۵	۲/۱۶	۲۸/۶۹	۲۰۴/۴۳	۱۵۸/۲۳	۰/۱۱	۴۷۵	۲۶۴
احمدآباد وسط چاه ۲	۲۵	۱۱۷۰	۶۳۶/۸۷۳	۷/۰۱	۴۴/۵۹	۸۹/۱۲	۸۲/۹۸	۴/۱۹	۲۶/۶۷	۱۱۵/۷۹	۷۰/۱۸	۰/۱۶	۴۰۱	۳۴۳/۴
مجتمع ایجدان چاه ۱	۲۵	۱۳۱۳	۷۳۴/۸۸	۷/۲۹	۴۰/۹۴	۸۷/۵۷	۱۲۳/۶۲	۴/۴۹	۱۸/۱۱	۱۲۵/۴۵	۱۷۶/۰۳	۰/۱۷	۳۸۹	۲۶۲/۶
مجتمع شهید بهشتی چاه ۱	۲۵	۱۰۰۸	۵۶۱/۰۷	۷/۴۱	۳۴/۰۴	۹۷/۴۱	۵۲/۹۳	۲/۰۵	۳۳/۶۵	۱۰۴/۲۶	۹۴/۲۴	۰/۱۴	۳۸۶	۲۳۰
مجتمع کوثر چاه ۲	۲۵	۷۰۰	۲۶/۰۵	۷/۰۷	۲۲/۹۷	۵۲/۰۹	۵۶/۲۵	۱/۸۱	۱۳/۴۴	۷۶/۹۶	۵۹/۶۵	۰/۲۸	۲۲۸	۱۸۸
مجتمع ایجدان چاه ۲	۲۵	۱۳۲۶	۷۴۵/۸۱۸	۷/۰۳	۴۱/۳۴	۸۹/۷۴	۱۲۴/۸۵	۴/۵۵	۱۷/۰۸	۱۲۵/۱۳	۱۷۸/۰۸	۰/۱۶	۳۹۶	۲۷۲/۷
محمود آباد عرب	۲۵	۹۸۲	۵۶۲/۱۸۹	۷/۰۴	۳۴/۵۷	۹۳/۷۵	۵۲/۰۳	۱/۹۸	۶۸/۰۴	۱۰۴/۱۷	۷۰/۳۸	۰/۱۲	۳۷۸	۲۲۸
طغان	۲۵	۱۱۵۲	۶۶۳/۴۳۱	۷/۴۱	۵۲/۵۹	۷/۰۹	۸۰/۰۸	۴/۷۵	۶/۳۴	۲۶۱/۵۸	۷۲/۸۱	۰/۱۹	۳۹۶	۱۹۰/۸

در زیر آبرفت های جوان مربوط به تشکیلات پلوسین و میوسن که به صورت ساختمان های آنتی کلینال و سیکلینال هستند، مدفون شده است.


است. بستر خاک این منطقه عمدتاً شامل رسوب هایی درشت همراه سنگریزه در مناطق شمالی و رسوب های ریز در مناطق مرکزی و جنوبی از دوره پلوسین تا عهد حاضر است که با ارتفاعات احاطه شده است. تشکیلات زمین شناسی منطقه دشتی این شهر،

جدول ۴- مقادیر متغیرهای فیزیکی و شیمیایی منطقه مورد مطالعه در سال ۹۵


نام روستا	Θ (C)	EC	TDS (mg/l)	pH	Mg (mg/l)	Ca (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	No ₃ (mg/l)	So ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	F(mg/l)	TH(mg/l as CaCO ₃)	T-alk(mg/l as CaCO ₃)
فشلاق جینو	۲۵	۱۸۸۰	۱۱۵۴/۲۱	۷/۶۲	۶۳/۹۹	۸۲/۳۷	۲۱۵/۸۳	۶/۵۷	۱۴/۶۴	۳۳۲/۶	۲۵۰/۹۵	۰/۱۷۶	۴۷۹/۱۶	۲۱۰/۶
خورین	۲۵	۱۰۵۰	۵۶۳/۳۴۴	۷/۱۸	۱۹/۹۳	۸۹/۴۹	۵۷/۰۵	۴/۲۲	۴۳/۳۳	۱۳۹/۴۹	۱۰۵/۵۸	۰/۱۳۶	۳۹۶	۲۹۶
صالح آباد	۲۵	۱۰۸۵	۸۰۲/۵۸۷	۷/۵۲	۴۵/۱۲	۷۱/۶	۱۱۵/۲۲	۲/۶۸	۱۹/۰۵	۱۱۲/۰۴	۱۰۵/۰۶	۰/۱۶۱	۳۰۴	۲۶۴
احمدآباد وسط چاه ۲	۲۵	۱۱۰۰	۶۱۱/۱۶۲	۷/۳	۴۲/۳۴	۷۹/۱	۸۰/۳۲	۴/۱۱	۳۲/۲۱	۱۲۸/۲۳	۹۰/۱۱	۰/۱۵۸	۳۶۸/۱	۳۴۳/۴
مجتمع ایجدان چاه ۱	۲۵	۹۳۰	۶۹۹/۴۹۶	۷/۵۷	۳۴/۳۴	۷۶/۰۳	۱۲۱/۰۶	۴/۱۹	۲۳/۷۹	۱۴۸/۱۷	۱۴۸/۰۸	۰/۲۱۲	۳۰۸/۸۸	۲۶۲/۶
مجتمع شهید بهشتی چاه ۱	۲۵	۸۹۰	۵۹۱/۹۶۸	۷/۱۱	۳۹/۲۳	۷۲/۰۷	۵۶/۱۱	۲/۰۵	۲۳/۸۵	۹۷/۶۳	۹۳/۳۱	۰/۱۳۹	۳۵۸/۳۸	۲۷۲/۷
مجتمع کوثر چاه ۲	۲۵	۶۸۰	۲۵/۲۸	۷/۱۱	۲۴/۱۱	۵۷/۸۱	۵۲/۸۱	۱/۴۶	۱۲/۳۱	۹۷/۲۷	۸۹/۴۴	۰/۱۴۹	۲۲۴/۷۲	۲۳۰
مجتمع ایجدان چاه ۲	۲۵	۱۴۸۰	۷۳۲/۲۴۷	۷/۵۵	۴۰/۶۵	۷۳/۶	۱۲۳/۶۴	۴/۵۱	۸/۷۳	۱۰۵/۱۱	۹۵/۷۳	۰/۱۲۲	۲۵۷/۴	۱۸۸
محمود آباد عرب	۲۵	۹۵۰	۵۵۷/۳۴۸	۷/۳۷	۶۳/۹۹	۸۲/۳۷	۵۰/۹۳	۱/۹۳	۴۵/۱۲	۸۵/۶۹	۶۸/۷۵	۰/۲۱۶	۳۵۸/۳۸	۲۲۸
طغان	۲۵	۸۷۰	۶۱۷/۰۴۱	۷/۶۹	۳۵/۱۱	۵۳/۸۵	۷۵/۳۲	۴/۵۵	۴/۹۴	۱۶۵/۸۵	۸۷/۲۵	۰/۱۹۶	۲۱۹/۱۸	۱۹۰/۸

نمونه برداری و آنالیز نمی‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری باشد، اقدام به نمونه برداری در ۲ سال متوالی نموده تا روند تغییرات سالیانه در منطقه مورد بررسی را تعیین نماییم. از بین چاه‌های فعال ورامین با پراکندگی نسبتاً بالایی که در رابطه با این منابع آبی در منطقه وجود داشت، بر اساس ویژگی های زمین شناختی منطقه، کاربری اراضی و پوشش کامل منابع مورد مطالعه، ۱۰ چاه انتخاب گردید که با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب

در بخشی از دشت خصوصاً در غرب، مواد آذرین قلیایی به صورت چینه‌هایی به چشم می‌خورد. این پژوهش در دو سال متوالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام پذیرفت. زمان نمونه برداری در هر سال طی دوره نمونه برداری خشکسالی (شهریور ماه) انجام شده است و برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد نظر، هدف بدست آوردن کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب چاه‌های شرب منتخب روستاهای شهرستان ورامین بوده که با توجه به محدودیت آنالیز نمونه‌ها و نظر به اینکه یکبار




شکل ۲- نمودار مقایسه میزان شاخص لائزلیه منابع آب شرب اصلی منطقه مورد مطالعه در سال های ۹۴ و ۹۵



شکل ۳- نمودار مقایسه میزان شاخص رایزتر منابع آب شرب اصلی منطقه مورد مطالعه در سال های ۹۴ و ۹۵

مقادیر شاخص های خوردگی و رسوب گذاری ریزنر و لانزلیه نیز از متغیرهای شیمیایی بدست آمده، محاسبه گردید. بعد از بدست آوردن نتایج آنالیز نمونه ها با استفاده از نرم افزار Excel از سری نرم افزارهای Microsoft Office اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی از نتایج گردید. همچنین نقشه های پایه با استفاده از نرم افزارهای Excel، Autocad و همچنین ArcGIS تبدیل به نقشه های GIS گردید. بانک اطلاعاتی تهیه شده و نقشه های GIS منطقه ورامین با یکدیگر لینک شد و نقشه های کیفی منطقه بدست آمد.

روستایی استان تهران و شهرستان ورامین، نمونه برداری از این چاه ها انجام پذیرفت و تمامی آزمایشات نیز در آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی استان تهران انجام شد که نام و برخی مشخصات آن در جدول ۱ و محل دقیق هر کدام از چاه ها در شکل ۱ آورده شده است. متغیرهای کیفی مربوط به آنالیز نمونه های آب و همچنین آزمون توصیه شده برای اندازه گیری آنها بر اساس کتاب استاندارد متد ۱۹۹۸ که در جدول ۲ آمده است (APHA|AWWA| wpcf, 1998) انجام پذیرفت.




شکل ۴- نقشه پهنه بندی میزان شاخص لانزلیه منطقه مورد مطالعه در شهرستان ورامین در سال ۹۴

بحث و نتایج

۹۴ و ۹۵ و در نمودار شکل ۳ وضعیت کیفی این منابع بر مبنای شاخص رایزنر و لانزلیه در سال های ۹۴ و ۹۵ محاسبه و آورده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که برخی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های لانزلیه و رایزنر بالاتر از مقادیر ذکر شده در استاندارد ۱۰۵۳ هستند. برخی دیگر از متغیرهایی نیز که در شاخص ها به صورت مستقیم اثر گذار نبودند ولی برای درک شرایط زمین شناختی منطقه حائز اهمیت بودند نیز بعضاً از مقادیر استاندارد بالاتر هستند.

متغیرهای فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز برای محاسبه اندیس های رایزنر و لانزلیه و همچنین سایر متغیرهای مورد نیاز به منظور تجزیه و تحلیل علل و منشاء شرایط منابع آبی از نقطه نظر خوردگی و رسوب گذاری برای سال ۹۴ و ۹۵ به ترتیب در جداول شماره ۳ و ۴ آورده شده است. در شکل ۲ نمودار مقایسه وضعیت کیفی منابع آبی شهرستان ورامین بر اساس شاخص لانزلیه برای هر چاه در سال های




شکل ۵- نقشه پهنه بندی میزان شاخص لانزلیه منطقه مورد مطالعه در شهرستان ورامین در سال ۹۵

مقادیر فلئوئر و یون کلراید نیز ثبات نسبی را در هر دو سال داشته و مقادیر کمتری نسبت به استاندارد داشته اند. در خصوص فلئوئر بیشترین مقدار در سال ۹۴ متعلق به چاه مجتمع کوثر و در سال ۹۵ متعلق به چاه محمدآباد عرب است.

در رابطه با کلراید، تنها قشلاق جیتو مقدار بالاتری از استاندارد را به خود اختصاص داده است. مقادیر متوسط سولفات و نیترات نیز کاهش محسوسی در سال ۹۵ داشته‌اند. مقدار سولفات در سال ۹۴ و ۹۵ در قشلاق جیتو کمی بالاتر از استاندارد بوده است. نیترات نیز تنها در چاه محمدآباد عرب مقادیر جزئی بالاتر از استاندارد قرار گرفته بود.

مقدار متوسط سختی کل در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ کاهش داشته است ولی در کل کمی بالاتر از مقادیر استاندارد را نشان می دهد. لازم به ذکر است که قشلاق جیتو در شمالی‌ترین نقطه منطقه مورد مطالعه بالاترین میزان را در هر دو سال متوالی داشته است.


مقدار متوسط TDS کلیه منابع آب شرب منتخب نیز کاهش جزئی در سال ۹۵ داشته اند و مقدار کلی آن‌ها در هر دو سال از استاندارد ۱۰۵۳ بالاتر بوده است. مقدار TDS در قشلاق جیتو همانند مقدار سختی، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.



شکل ۶- نقشه پهنه بندی میزان شاخص رایزرنر منطقه مورد مطالعه در شهرستان ورامین در سال ۹۴

شاخص لانژلیه بر اساس نمودار شکل ۲ در سال ۹۴ دارای بالاترین مقدار در چاه صالح آباد و کمترین مقدار در چاه کوثر می‌باشد. همین شاخص در سال ۹۵ برای چاه ایجدان بالاترین مقدار و برای چاه کوثر کمترین مقدار را نشان می‌دهد. در خصوص شاخص رایزنر نیز بر اساس نمودار شکل ۳، در سال ۹۴ بالاترین مقدار اختصاص به چاه مجتمع کوثر و کمترین مقدار نیز به چاه شهید بهشتی داشته است. در سال ۹۵ بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب مربوط به چاه های مجتمع کوثر و احمد آباد بوده است. به طور کلی اکثر چاه ها در سال ۹۴ و ۹۵ بر اساس هر دو شاخص مقادیر

کاهش مقادیر متوسط در منابع آبی منتخب در رابطه با کلسیم و منیزیم نیز در سال ۹۵ مشاهده می شود. نواحی شمالی در مورد این متغیرها نیز مقادیر بالاتری را نسبت به مناطق مرکزی و جنوبی مورد مطالعه نشان می‌دهند. در مورد سدیم و پتاسیم نیز در سال ۹۵ نسبت به سال ماقبل خود کمی کاهش مشاهده می شود. منابع آبی مستقر در نواحی شمالی منطقه مورد مطالعه علی الخصوص قشلاق جیتو در هر دو مورد کمی بالاتر از استاندارد ۱۰۵۳ هستند. این مورد در رابطه با هدایت الکتریکی نیز صادق است. قلیائیت و بی کربنات در هر دو سال، ثابت نسبی را داشته اند.




شکل ۷- نقشه پهنه بندی میزان شاخص رایزنر منطقه مورد مطالعه در شهرستان ورامین در سال ۹۵

ناحیه نشان می دهد. پهنه بندی مقادیر شاخص ریزنر نیز در اشکال ۶ و ۷ مورد فوق الذکر را تایید می نماید.

نتیجه گیری

بر اساس آنچه که در شکل ۴، ۵، ۶ و ۷ که پهنه بندی شاخص های لائزلیه و ریزنر را در سال های ۹۴ و ۹۵ در مدل GIS نمایش می دهد، شاهد تعادل نسبی تمامی منابع آبی منتخب در منطقه مورد مطالعه هستیم و از طرفی گرایش به افزایش خوردندگی نیز در سال ۹۵ قابل مشاهده است. همچنین یک سیر نسبتاً خطی افزایش خوردندگی از سمت نواحی شمالی منطقه به سمت نواحی مرکزی و جنوبی را

در گستره متعادل بوده اند با ذکر این نکته که عمده چاه ها در سال ۹۵ تمایل عددی بیشتری به خوردندگی نشان داده اند. در سال ۹۴ چاه های کوثر و محمدآباد و طغان و به طور کلی، چاه های مستقر در مناطق مرکزی و جنوبی منطقه مورد مطالعه متعادل با کمی تمایل به خوردندگی بودند که این روند در سال ۹۵ نیز به همین ترتیب ادامه داشته است، با این تفاوت که مقادیر خوردندگی در منابع مناطق مرکزی و جنوبی مورد مطالعه، افزایش یافته است. نکته قابل توجه بر اساس نقشه های پهنه بندی شاخص لائزلیه در اشکال ۴ و ۵ این است که در منطقه مجتمع شهید بهشتی سیر حادی شاخص ها به سمت خوردندگی تغییر می کند و ثبات بیشتری را در این



شکل ۸- نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه

شاهد هستیم. از جمله مهمترین موارد موثر بر چنین ماهیت و تغییراتی می توان به بحث بافت زمین شناسی که بر اساس ترکیبات یونی و شاخص های خوردگی قابل بررسی است و کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه که در شکل ۸ و با غلظت نیترات، کلراید، فلئور و سدیم قابل ردیابی است، اشاره نمود.

به طور کلی به دلیل نوع بافت زمین شناسی و حاکمیت رسوبات تبخیری حاوی گچ و نمک و ترکیبات شیمیایی نظیر CaSO_4 و NaCl ، در مناطق شمالی و مرکزی، مخصوصاً در محدوده قشلاق جیتو، صالح آباد و ایجدان، تمایل بیشتری به ثبات و تا حدی رسوبگذاری از طریق تبدیل بی کربنات به کربنات و اشباع سولفات کلسیم و نمک وجود دارد. این امر با افزایش غلظت متغیرهای فیزیکی از جمله EC ، TDS و سختی کل طی سال های ۹۴ و ۹۵ نیز توجیه پذیر است. شستشوی طبیعی زمین توسط بارش های سالیانه و انحلال سازندهای گچی و نمکی در بخش های شمالی منطقه از یک طرف و شستشوی مصنوعی زمین از طریق زراعت آبی که بر اساس شکل ۸، کل منطقه را در بر گرفته است، موید این مورد می باشند.

افزایش مقدار کاتیون های Mg^{2+} ، Ca^{2+} ، Na^+ ، K^+ و آنیون هایی نظیر SO_4^{2-} و Cl^- طی سال های ۹۴ تا ۹۵ که تابع ساختار زمین شناسی حاکم بر منطقه هستند را می توان به واسطه وجود رسوبات تبخیری گچ و نمک در سطح زمین و ایجاد آبشویی در فصول ترسالی و امتزاج سفره های آب زیرزمینی با میان لایه های این رسوبات، در تحت الارض تفسیر نمود. غلظت نیترات در سال ۹۴ و ۹۵ در تمامی چاه ها در گستره مناسبی قرار داشت. با این وجود نقش عوامل انسان ساز در نوسانات غلظت به خصوص در بخش های شمال غربی به جهت تجمع بیشتر زمین های زراعی و همچنین در جنوب شرقی منطقه به جهت فعالیت های کشاورزی و مصارف کودهای ازته و استقرار در انتهای حوزه آبریز و

مسیل های فصلی، مشهود است. با روندیابی نقشه های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در می یابیم که افزایش مقادیر اندیس لائزلیه در طی سال های ۹۴ و ۹۵ در محدوده روستاهای قشلاق جیتو، یک روند سازگار با متغیرهای فیزیکی نظیر EC ، TDS و TH و کاتیون ها و آنیون های نظیر Mg^{2+} ، Ca^{2+} ، Na^+ ، K^+ ، SO_4^{2-} و Cl^- را نشان می دهد که در همین سال ها بر اساس محاسبات و نقشه های GIS ترسیمی، روند اندیس رایزرن نیز این روند را تایید می نماید.

از آنجایی که بخش های جنوبی منطقه مورد مطالعه تمایل بیشتری را طی گذر زمان به سمت خوردگی نشان می دهند، لذا پیشنهاد می گردد که علاوه بر اصلاح فرهنگ عمومی مصرف آب در منطقه و نصب کنتورهای حجمی، حفاظت های کاتدی و پوشش های رنگی در شبکه های انتقال و توزیع، استفاده از لوله های جدار چاهی پلی اتیلنی و تثبیت و پیش تصفیه آب پیش از پمپاژ به شبکه به منظور حفاظت از شبکه در برابر خوردگی، صورت بگیرد. پیش تصفیه آب می تواند شامل فرایندهای تعویض یونی، ترسیب شیمیایی، روش های مغناطیسی و یا تلفیقی از موارد فوق باشد. از طرف دیگر نیز تثبیت آب به کمک روش های شیمیایی نیز می تواند بسیار موثر واقع گردد.

تشکر و قدردانی

این تحقیق با مساعدت و همکاری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران و شهرستان ورامین انجام گردید، نویسنده این مقاله بدین وسیله مراتب تقدیر و سپاسگزاری خود را اعلام می نماید.

منابع

- زمانیان، ر.، (۱۳۷۷)، "خوردگی و روشهای کنترل آن"، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.

- صداقت، م.، (۱۳۷۸) ، "زمین و منابع آب (آب های زیرزمینی)"، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- صیادی، م. قدمی، و . خستو، ح ، (۱۳۸۵)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، مجموعه خلاصه مقالات، مقاله "مدلسازی کیفی منابع آب زیرزمینی بر اساس شاخص GIS (مطالعه موردی روستاهای اسلامشهر)" ص ۴۴۰.
- هورفر، عسگر، (۱۳۷۷)، "جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب سخت در شبکه های آب رسانی".
- رجایی، ق. مهدی نژاد، م ه.حصاری مطلق، س.، (۱۳۹۰) ، "بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب روستایی دشت بیرجند و قائن در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸"، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره ششم، ص ۷۴۵-۷۳۷.
- مفیدی، ج.، (۱۳۸۳) ، "اصول خوردگی و حفاظت فلزات"، چاپ دوم، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- ندافی، ک.، (۱۳۷۳)، "مطالعه رسوب گذاری و روشهای فنی و اقتصادی پیشگیری از آن در سیستم های آبرسانی روستایی"، معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و جهاد سازندگی استان یزد.

- APHA|AWWA| wpcf, (1998), "Standard Me That's for the Examination of water and waste water , 20 th edition, Apha, N. W, Washington D.C.
- Brongers, M., P. Virmani, and J. Payer,(2002). "Drinking water and sewer systems in corrosion costs and preventative strategies in the United States". Federal Highway Administration Publication FHWA-RD-01-156, US Department of Transportation, Washington, DC, 2002.
- Edwards, M , (2004), "Controlling corrosion in drinking water distribution systems: a grand challenge for the 21st century". Water Science & Technology. 49(2): p. 1-8.
- Roberge, P.R. (2006) , "Corrosion Basics: An Introduction ":NACE International.
- A.H. Mahvi, K. Dindarlou, H. Ali Jamali, V. Alipour, "Corrosion and scaling in Bandar Abbas Pipe water network", Hormozgan University of Medical Sciences 335-340 (2008).
- Mehdi Heydari M, Bidgoli HN. "Chemical Analysis of Drinking Water of Kashan District, Central Iran". World Applied Sciences Journal 2012;16(6):799-805 (In persian)

Investigating the Potential and Causes of Corrosion or Scaling of Drinking Water Resources in Varamin Village Villages and Preparation of its Distribution Model in GIS Geographic Information System

Ali Mehmandoost¹, Amir Hesam Hassani^{*2}, Homayoun Ahmadpanahi³ and Reza PorRajab⁴

1 - Graduated from Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran-Iran.

2 - Associate Professor Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran-Iran.

3- Associate Professor Faculty of Chemistry, Islamic Azad University, Tehran Branch Center, Tehran-Iran

4 -CEO of Water and Wastewater Company of Tehran Province – Iran

Abstract

The problem of corrosion and Scaling in the discussion of chemical quality control of drinking water supply sources can be important due to the point of view that its effect on the network of drinking water transmission and distribution, both from the economic and health aspects. In this study, determining the potential of corrosion and scaling of Varamin city drinking water using Langelier saturation Index (LSI) and stability index Ryznar (RSI) for 10 main wells of Varamin City in the summer of 1394 and 1395 was done and the obtained data has been zoned on the Geographical information system (GIS). In order to calculate the above index as well as rooting the causes of the situation, water quality parameters such as: alkalinity, hardness, conductivity, total dissolved solids, magnesium, calcium, sodium, potassium, chloride, sulfate, fluoride, bicarbonate and pH was measured according to the book of “Standard Method”. The results of chemical analysis and calculation of corrosive indices showed that the average LSI of the wells in the area in 1394 was equal to -0.01699 and in 1395 was equal to -0.3038, which shows a corrosive balance with increasing trend. The average RSI in this area in the year 1394 was 7.2428 and in 1395 was 8.0097 that confirmed the validity of the LSI index with a rational trend. Regarding that in the present situation, the stability situation is changing to corrosive state, Therefore in order to maintain and improve the health of citizens and also to increase the useful life of the plumbing equipment, the operation of water stabilization should be done in order to decrease its corrosive properties and maintain on its desired level.

Keywords: Corrosion, Scaling, Corrosion & Scaling index, Drinking water, GIS