

رفتارنگاری سد شهرچای ارومیه با استفاده از نتایج ابزار دقیق پس از اولین آبگیری

محمد نباتی

کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

میر علی محمدی

دکترای مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

چکیده:

ایمنی یک سد نه تنها به طراحی و اجرای دقیق، بلکه به عملکرد صحیح آن براساس رفتار نگاری سد طی اولین سال های آبگیری و مراحل بعده برداری بستگی دارد. سد شهرچای بر روی رودخانه شهرچای در فاصله ۱۲ کیلومتری جنوب غربی و در بالادست شهر ارومیه احداث گردیده است. با اتمام عملیات خاکبریزی در آذرماه سال ۱۳۸۳ و آغاز آبگیری این سد در اوخر دی ماه سال ۱۳۸۴ و قرائت مستمر ابزار دقیق بکار رفته در پی و بدنه سد، رفتار سد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از پایان مراحل ساخت و به دنبال آن اولین آبگیری سد، ممکن است حرکات و پدیده های عمدۀ ای در بدنه سد صورت گیرد که حائز اهمیت بو ده و قابل بررسی است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج پیزومترهای مشاهداتی نصب شده در پی و بدنه سد وضعیت سد پس از آبگیری مورد بررسی قرار گیرد. براساس نتایج حاصله با گذشت حدود ۹ ماه از اولین آبگیری سد شهرچای تا مهرماه سال ۱۳۸۴، در زمانی که تراز دریاچه سد در ماکزیمم مقدار خود بوده فشار در پی در حدود $313/67$ کیلو پاسکال و در هسته رسی $10.9/70$ کیلو پاسکال می باشد. نشست اتفاقی افتاده در این مدت ۱۶ سانتی متر بدست آمده است. در مجموع رفتار پی و هسته سد مورد قبول بوده و هیچ آثاری از گسیختگی هیدرولیکی و پدیده تورم شدگی مشاهده نشده است.

کلمات کلیدی:

سد شهرچای، رفتارنگاری، ابزار دقیق، فشار آب منفذی سد شهرچای، رفتارنگاری، ابزار دقیق، پیزومتر، فشار آب منفذی.

۱- مقدمه


سد شهرچای از نوع خاکی با هسته مرکزی رسی به ارتفاع ۱۱۶ متر از پی و ۸۴ متر از کف بستر رودخانه و دارای طول تاج ۵۵۰ متر می باشد که مقطع تیپ آن در شکل (۱) ملاحظه می شود.

جهت جلوگیری از نفوذ و نشت آب در تکیه گاهها و بخش میانی سد، از دیوار آب بند با مصالح بتون پلاستیک استفاده گردیده که در بالا به هسته مرکزی سد و در پایین عمدتاً به لایه های سنگی دوخته شده است. مجموعه دیوار آببند به صورت قائم و لایه های سنگی به صورت افقی سیستم آب بندی پی سد را تشکیل می دهد.

سد شهرچای ارومیه با حجم مخزن آب معادل ۲۲۰ میلیون مترمکعب، یکی از بزرگترین سدهای مخزنی کشور از نظر ذخیره سازی آب می باشد. اهداف اصلی این سد، ذخیره و تأمین آب مورد نیاز کشاورزی برای بیش از ۱۲۵۰ هکتار اراضی دشت ارومیه، تأمین آب شرب و صنعت شهر ارومیه به میزان ۷۶ میلیون مترمکعب در سال و نیز مهار سیلابهای مغرب حوضه آبریز رودخانه شهرچای تعیین گردیده است [۴]. ساختگاه این سد در تکیه گاه ها و سنگ بستر به صورت تناوبی از سنگ سیلت، ماسه سنگ و کنگلومرا با خصامت های متفاوت تشکیل یافته است که مشخصات ساختگاه سد در جدول (۱) آمده است.

جدول (۱). مشخصات سنگ بستر رودخانه شهرچای در محل ساختگاه سد [۴]

RQD (درصد)	مدول الاستیک Kg/cm ²	میزان جذب آب (درصد)	چگالی g/cm ³	مقاومت فشاری Kg/cm ²	نوع سنگ
۷۶	۳۹۶۰۰	۱	۲/۶۱	۴۵۷	سیلت سنگ
۸۲	۴۹۲۰۰	۰/۹۹	۲/۶۲	۵۳۲	ماسه سنگ
۷۸	۴۸۳۰۰	۰/۸۲	۲/۶۷	۳۶۷	کنگلومرا



شکل (۱). مقطع تیپ سد شهرچای ارومیه

[۷] . به طور کلی پذیرفته شده است که اینتی سد تنها به طراحی و ساخت آن مربوط نمی شود، بلکه به رفتار نگاری کاملی از عملکرد آن در سال های اولیه بهره برداری و همچنین سرویس دهی منظم در طول عمر سد وابسته است. بدین منظور بدنی سد، بی و محیط اطراف آن باید به وسائلی جهت اندازه گیری و کنترل مجهز باشد. به مجموعه این وسائل و امکانات ابزار دقیق گفته می شود [۶].

۲- سیستم رفتارنگاری و ابزار دقیق و کاربردهای آن

برای آنالیز و بررسی مرحله آبگیری پیچیدگی های خاصی وجود دارد. جریان های غیرماندگار (Transient) ناشی از نشت آب که با تغیرمداوم آب مخزن رخ می دهد، تاثیر همزمان اثر تحکیم و جریانات نشت روی فشار آب منفذی و رفتار تنش-کرنش مصالح که باید با حالات زمان ساخت بررسی شود، از جمله این پیچیدگی هاست

با توجه به رقوم پی، ارتفاع خاکریزی و عمق دره، بحرانی ترین مقطع سد شهرچای به لحاظ بروز بیشترین مقدار فشارهای آب منفذی و قوع حداکثر نشست، مقطع ۲ سد واقع در کیلومتر ۰+۳۲۰ می باشد. لذا بیشترین تعداد ابزار دقیق در این مقطع از سد بکار رفته است.

۴- تحلیل نتایج ابزار دقیق سد شهرچای پس از اولین آبگیری

تغییرات ایجاد شده در یک سد خاکی را می توان به سه دسته: تغییرات در زمان ساخت، تغییرات در زمان آبگیری و تغییرات در بلند مدت ناشی از تحکیم و نشت طبقه بندی کرد [۵]، با عنایت به مهم بودن مطالعه و بررسی این تغییرات و شروع آبگیری سد شهرچای در اواخر دیماه سال ۱۳۸۳، جهت کنترل بیشتر وضعیت سد پس از آبگیری، رفاقت های دوره ای این ابزارها کوتاه تر شده و انتقال داده ها و تجزیه و تحلیل آنها سریعتر صورت گرفته است. در شکل (۳) منحنی تغییرات تراز آب دریاچه سد در دوره زمانی مورد مطالعه (تاریخ ۱۰/۲۴ الی ۸۴/۷/۳۰) نشان داده شده است. جهت ارزیابی کلی سد پس از آبگیری، ذیلاً به وضعیت فشارهای آب منفذی در پی و بدن سد و میزان نشت انجام یافته در دوره ۹ ماهه مورد مطالعه در بحرانی ترین مقطع پرداخته شده است.

۴-۱- بررسی فشار آب منفذی در پی سد در شکل (۴) تغییرات تراز آب در مخزن همراه با پیزومترهای الکتریکی پی در مقطع (۲) در کیلومتر ۰+۳۲۰ نشان داده شده است. با آبگیری سد در اوخر دیماه سال ۸۳، روند بالا رفتن آب در مخزن سیر صعودی داشته و این روند تا اوخر خرداد ماه ۸۴ ادامه داشته و پس از آن به علت برداشت آب از مخزن و پایان یافتن بارندگی، تراز آب مخزن به طور فزاینده ای کاهش یافته است.

به منظور کنترل و مراقبت از نحوه عملکرد و رفتار سد شهرچای، یک سیستم ابزار دقیق با توجه به مشخصات بدن سد، وضعیت زمین شناسی، پی و موقعیت دیوار آب بند در نظر گرفته شده است که به موازات پیشرفت کار در محلهای مناسب تعییه شده است. جهت اندازه گیری و کنترل حرکات خارجی سد از یک سیستم میکروژئودزی که شبکه آن در قسمت های مختلف سد گسترده می باشد استفاده شده است.


برای کنترل میزان جایجایی بخش های داخلی سد از انحراف سنج (Inclinometer) و نشست سنج های مغناطیسی (Settlement Detector) از پی سد تا رویه خارجی سد ادامه دارد، استفاده گردیده است. انحراف سنج ها و نشست سنج ها تغییر شکل های افقی و قائم (نشست) بدن سد را نشان می دهند. اندازه گیری فشار آب حفره ای در خاکریز بدن و پی سد، به وسیله دستگاه های پیزومتر (ولله ایست) انجام می شود که بسته به اهمیت مقطع و مکانیکی (ولله ایست) انجام می شود که بسته به اهمیت مقطع و امکانات نصب و اجراء ترازهای مختلف نصب شده اند. تغییرات سطح آب دریاچه سد به کمک خط کش مدرج (اچل فیزیکی) کنترل می شود. جهت کنترل صحت عملکرد دیوار آب بند، از پیزومترهای الکتریکی و مکانیکی نصب شده در ترازهای مختلف پی در طرفین دیوار استفاده می شود. همچنین از طریق گالری بازرسی واقع در پایین دست دیوار خروجی از سد پس از جمع آوری آن در پایین دست سد از طریق سازه پارشال فلوم (Parshall Flume) اندازه گیری و کنترل می شود. برای ثبت و اندازه گیری حرکات ناشی از زمین لرزه از دو دستگاه شتاب نگار روی بدن و پایین دست سد طراحی شده که تاکنون نصب نگردیده است [۷].

۳- مقاطع ابزاربندی در سد


با توجه به وضعیت پی و بدن سد به تعداد دو مقطع عرضی برای نصب دستگاه های ابزار دقیق انتخاب شده اند. وضعیت قرارگیری مقاطع ابزار دقیق در شکل (۲) و در کیلومتر ۰+۳۲۰ ارائه شده است.



شکل (۲)، مقطع ابزاربندی سد شهرچای در کیلومتر ۰+۳۲۰



شکل (۳). تراز دریاچه سد شهرچای از زمان اولین آبگیری به مدت ۹ماه




شکل (۴). نمودار تغییرات فشار آب منفذی با زمان در بی سد در کیلومتر از

آب بند با اختلاف زمانی همراه بوده است. با افزایش سطح آب مخزن بخصوص در زمان وقوع سیلاب در اوایل خردادماه ۸۴، شیب افزایش تراز آب در محل پیزومترهای بالا دست دیوار آب بند با شیب منحنی تغییرات زمانی سطح آب در مخزن مطابقت بیشتری نشان داده است. با وجود افزایش چشمگیر فشار آب منفذی بی در بالا دست دیوار آب بند، پیزومترهای واقع در پایین دست دیوار آب بند (V18 و V17) افزایش فشار زیادی را نشان نمی دهند. این مطلب را شکل

پیزومترهای V16 و V19 که بیشترین تأثیر را از بالا آمدن آب در مخزن داشته اند، از نوع الکترونیکی بوده و بالا دست دیواره آب بند قرار گرفته اند. با مقایسه روند تغییرات سطح آب مخزن و تراز آب در این دو پیزومتر می توان مشاهده نمود که در ابتدای آبگیری سرعت افزایش سطح آب در محل پیزومترهای بالا دست دیوار آب بند به مراتب کمتر از سرعت افزایش سطح آب در مخزن سد بوده است. به عبارت دیگر افزایش سطح آب در محل پیزومترهای بالا دست دیوار

مقایسه آورده شده اند. محور افقی نشانگر فاصله پیزومترها از محور سد و محور قائم نمایانگر فشار آب منفذی می باشد. اختلاف رقوم بین دو طرف دیوار دلالت بر عملکرد مناسب دیوار آب بند دارد.

(۵) به وضوح نشان می دهد. در این شکل میزان افزایش فشار آب منفذی در محل پیزومترهای مقطع ۲ در دو زمان مورخ ۸۴/۳/۲۵ (زاده شروع آبگیری) برای (حداکثر رقوم آب در مخزن) و مورخ ۸۳/۱۰/۲۴ (زاده آبگیری) برای



شکل (۵). نموداروند تغییرات فشار آب منفذی در پی با فاصله از محور میانی سد در کیلومتراز $+320$.

۴-۴- بررسی میزان نشست در بدنه سد

کنترل نشست در بدنه سد از این لحاظ حائز اهمیت است که نشستهای بیش از اندازه به ترک برداشتن هسته رسی و گسیختگی هیدرولیکی منجر می شود. چنانچه اشاره شد جهت کنترل نشست ها و انحراف ها در بدنه سد، مقطع بحرانی (کیلومتراز $+320$) در نظر گرفته شده است. در این مقطع ابزارهای ۱ (MS+I) و ۳ (MS+I) جهت تعیین مقادیر نشست ها و انحراف های ایجاد شده در اثر آبگیری بکار می روند. تراز مگنت های موجود در این ابزارها در تاریخ اولین آبگیری (مورخ ۸۳/۱۰/۲۴) و نه ماه بعد از قرائت، در شکل (۷) ترسیم و با همدیگر مقایسه گردیده اند.

۴-۲- درصد کارائی پرده آبند سد

برای محاسبه میزان کارائی پرده آبند (E) از پیزومترهای الکتریکی واقع دریی و بالادست و پایین دست پرده آبند در مقطع ۲ (کیلومتراز $+320$) از رابطه زیر استفاده می کنیم [۱]:

$$E = (H_1/H_2)^{*}100$$

H_1 = اختلاف فشار منفذی پیزومترهای بالادست و پایین دست پرده آبند، (V_{16}, V_{18})

H_2 = اختلاف تراز سطح ماکریم تراز دریاچه با تراز پی(ماکریم تراز دریاچه در تاریخ ۸۴/۳/۲۵)


$$H_1 = 1533/47 - 1506/75 = 26/22$$

$$H_2 = 1543/29 - 1500 = 43/29$$


$$E = \left(\frac{26/22}{43/29} \right) \times 100 = 62\%$$

۳-۴- بررسی فشار آب منفذی در هسته سد

در شکل (۶) تغییرات فشارهای آب منفذی در داخل هسته و فیلترهای طرفین آن در بحرانی ترین مقطع عرضی بدنه سد (مقطع ۲) نشان داده شده است. همان گونه که در این شکل مشاهده می گردد فشارهای آب منفذی در ناحیه بالادست هسته رسی متاثر از تراز آب دریاچه بوده و فشارهای بالایی را نسبت به پایین دست هسته رسی نشان می دهد. افت فشار منفذی در پایین دست هسته رسی در خصوص زهکشی، حاکی از عملکرد خوب فیلتر های طرفین هسته رسی می باشد.



شکل(۶). روند تغییرات فشار آب منفی در هسته با فاصله از محور میانی سد در کیلومتراز ۰+۳۲۰.



شکل (۷). نمودار میزان نشست ۱ (MS+I) و ۳ (MS+I) در اولین آبگیری و ۹ ماه بعد در کیلومتراز ۰+۳۲۰.

شهرچای بدهست آمده است که در بخش های پیشین ذکر گردید، می توان نتایج زیر را بیان نمود:

- ۱- بر اساس بررسی ها و مشاهدات انجام یافته، سد شهرچای تا به حال از نظر پایداری مشکل خاصی ندارد.
- ۲- در این مدت تراز ماقزیم دریاچه ۱۵۴۳/۲۹ متر بوده که ماقزیم فشار ایجاد شده در اثر این هد آب ۳۱۳/۶۷ کیلوپاسکال می باشد که در حد قابل قبولی بوده و کارآیی پرده آبیند در حدود ۶۲٪ می باشد. در کل فشارها در پی در حد انتظار بوده و مشکلاتی از بابت شستگی و روانگرایی رخ نداده است.

مطابق نمودار های ارائه شده، میزان نشست در این مدت حدکثر ۱۶ سانتی متر می باشد که تمرکز آن در مرکز هسته بوده و از مقادیر مجاز (۱٪ ارتفاع سد) پایین بوده و مورد قبول می باشد. ملاحظه می گردد که سرعت نشست بالا دست هسته رسی با آبگیری اولیه افزایش یافته و این پدیده ناشی از اعمال وزن آب روی مصالح بالادست می باشد.

۵- نتیجه گیری

آنچه از داده ها و منحنی های حاصل از نتایج ابزار دقیق و مشاهدات عینی از سد و تاسیسات وابسته در اثر اولین آبگیری سد

۳- تغییر مکان ها و نشست ها در حد ارتعاشی بوده و نشست ماکزیم در دوره مورد مطالعه ۱۶cm می باشد. در اثر این آبگیری نشست بحرانی اتفاق نیفتاده است.

۴- در زمانی که تراز دریاچه ماکزیم می باشد ماکریم فشار در هسته رسی حدودا ۱۰۹/۷۰ کیلو پاسکال گزارش شده است. در مجموع فشار آب منفذی در هسته رسی در حد نرمال بوده و عملکرد هسته و فیلتر های طرفین در زهکشی در حد قابل قبول بوده و هیچگونه اثری از ترک هسته و بدنبال آن گسیختگی هیدرولیکی احتمالی ملاحظه نمی شود.

۶- تشکر و سپاس:

نویسندها مقاله لازم می دانند مراتب تشکر و سپاس خود را از کارفرما و مسئولین محترم و نمایندگان مشاور و مجری سد شهرچای به منظور امکان استفاده از بازدیدهای مکرر و تهییه داده های مورد نیاز اعلام می دارند.

۷- مراجع:

- ۱- وفاییان، م.، سد های خاکی ، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، (۱۳۷۷).
- ۲- شرکت جهاد نصرحمزه ، "گزارش مجموعه داده های ابزار دقیق سد شهرچای "، (۱۳۸۴).
- ۳- شرکت جهاد نصرحمزه ، "مجموعه گزارشات ماهیانه سد شهرچای ارومیه "، (۱۳۸۴).
- ۴- مهندسین مشاور سکو، "گزارش مشخصات فنی و خصوصی سد شهرچای "، (۱۳۷۹).
- ۵- رحیمی، ح .، سد های خاکی ، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۸۲).
- ۶- زهتاب ، ساسان، "مهندسی پیشرفته در طراحی و ساخت و بازسازی سدها" ، وزارت نیرو، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، (۱۳۷۷).
- 7- Herzog , M.A.M. (1999), Practica Dam Analisys, Thomas Telford Limited, London.



Monitoring Urmia Shahr-Chai Dam by the Results of Instrument Monitoring after first Impoundment

Mohammad Nabati
MSc in Hydraulic Structures

Dr Mirali Mohammadi
PhD in Civil Engineering Hydraulics
Head, University College of Science & Technology (Elm O Fann), Urmia, Iran.
m.mohammadi@urmia.ac.ir

Abstract:

Safety of a dam depends upon not only design and construction but also on the monitoring at the early years after impoundment. Shahr-Chai dam is located on the Shahr-Chai river and 12 Km away from Urmia city in the south-west. The construction of dam was ended in winter 2004, and then both of the dam impoundment and monitoring instrument readings were started, immediately. After ending dam construction and the first impoundment, different phenomenon may appear. This paper presents the general condition of dam by using the results of piezometers installed in foundation and body part of the dam. On the basis of the piezometer reading results, after nine months from the first impoundment, when the reservoir level of the dam was maximum, the pressure figure in foundation was recorded as 313.67 KPa and on the core was 109.7 KPa . In the meantime, settlement was recorded 16 cm, approximately. In addition, the results ratifies that the general performance behavior of the Shahr-Chai dam, both in foundation and core, is found to be acceptable. It does not illustrate any hydraulics failure and material inflation phenomenon, anywhere.

Keywords:

Experimental study, dam, caly, triaxial flexible ,stress