

## تغییرات کیفی سفره آب زیرزمینی سه روستای سربندان، جابان و آینه ورزان در شهرستان دماوند

فرزانه قدرتی<sup>۱</sup>، محمد منشوری<sup>۲</sup>، مجتبی صیادی<sup>۳</sup>، محمود سالاری<sup>۴</sup>

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران F.ghodrati2011@yahoo.com

۲- استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

۳- رئیس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

۴- استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۷/۳ تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۶/۱۱

### چکیده

در چند ماه اخیر افت شدیدی در دبی چاه‌های آب شرب تعدادی از روستاهای شهرستان دماوند رخ داده که سبب تغییرات شدید کمی و کیفی در منابع آب شرب این چاه‌ها شده است. این پژوهش سعی بر آن دارد به بررسی تغییرات کیفی احتمالی در این منابع بپردازد و علاوه بر آن نقش متقابل وضعیت کیفی را در این تقلیل کمی مورد ارزیابی قرار دهد. طبق مطالعات انجام یافته، کاهش کمی چاه‌های آب روستاهای منطقه را می‌توان به دو عامل نسبت داد: ۱- عامل تکتونیکی و زمین شناسی منطقه و ۲- عامل شیمیایی. با توجه به مطالعات زمین شناسی و تکتونیکی، مشخص شد عامل تکتونیکی در کاهش دبی آب و کیفیت آن بی‌تاثیر بوده، زیرا تکتونیک پدیده‌ای است که به صورت خطی عمل می‌کند در صورتی که این اتفاق به صورت نقطه‌ای رخ داده است. بنابراین احتمال ارتباط تغییرات کیفی آب با عوامل و شرایط شیمیایی بیشتر است. در نهایت، براساس بررسی‌های فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های آب و رسوب و محاسبه اندیس‌های لانژلیه و ریزنار از یک سو و بررسی سازندهای زمین شناسی به‌ویژه توالی‌های رسوبی در شمال منطقه، به ترتیب با فراوانی رخساره‌های شیلی، رسی، کربناته و دولومیت از سوی دیگر، می‌توان گفت، آب چاه‌های مطالعاتی در زمره رسوب‌گذار جای دارند. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن توجه به شرایط هیدروشیمیایی آب‌های زیرزمینی پهنه مطالعاتی و پایش دائمی آب زیرزمینی و انجام ویدئومتری چاه‌ها، دبی سنجی دائمی نسبت به شناسایی رسوبات لوله جدار، انجام شود. همچنین، به‌کارگیری روش‌هایی چون واترجت، اولتراسوند، اسیدشویی و ایرشوک مغناطیسی موجب انحلال رسوبات تشکیل شده در اطراف لوله جدار چاه‌ها می‌شود.

واژگان کلیدی: دماوند، تغییرات کیفی، رسوب‌گذاری، اندیس‌های لانژلیه و ریزنار

### مقدمه

عوامل طبیعی که به صورت درجا یا نابرجا باعث اشکال در سیستم تامین کمی و کیفی شرب گردد، با حساسیت مورد بررسی قرار گیرد. وجود شرایط


تامین آب شرب سالم و بهداشتی به لحاظ کمی و کیفی یکی از اهداف مهم شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها می‌باشد. در این راستا هرگونه

خاص زمین شناسی که تابعی از شرایط لیتولوژیکی می باشد از یک سو و آمیختگی آن با ویژگی های هیدرولوژیکی از سوی دیگر موجب تاثیرات منفی بر وضعیت کمی و کیفی منابع آب شرب می شود. تشکیل برخی رسوب ها در مجاری شبکه ها، لوله های جدار چاه ها و خطوط انتقال، مخازن و شبکه های توزیع موجب شده که نه تنها از ابعاد کمی و شرایط هیدروشیمیایی منابع آب شرب دچار خلل و نقصان گردد، بلکه عوارض جانبی دیگر نیز بر تاسیسات سیستم های تامین آب از جمله لوله های جدار و خطوط انتقال بر جای گذارد که از آن به عنوان خوردگی اولیه این تاسیسات یاد می گردد. خوردگی و رسوب گذاری تحت تاثیر عواملی مثل pH دی اکسید کربن، سختی، درجه حرارت سرعت آب جامدات محلول، اکسیژن محلول، کلر باقیمانده خستگی، تنش (کاویتاسیون، فرسایش و سایش به وسیله ماسه) ایجاد می شود. خوردگی و رسوب گذاری می تواند سبب مسدود شدن لوله ها کاهش دبی عبوری و همچنین می تواند باعث سوراخ شدن لوله ها شود که میزان آب از دست رفته بسیار قابل توجه خواهد بود. آب های خورنده موجب پدید آمدن آلاینده های ثانویه مانند آهن، روی، مس و منگنز در غلظت های بالاتر از حد استاندارد در آب آشامیدنی می شود که مشکلاتی نظیر مزه، بو، رنگ، لکه روی سرویس های بهداشتی را به وجود می آورند. علاوه بر این مشکلات خوردگی باعث رشد باکتری ها در آب و بالا رفتن کدورت آب شده و کیفیت آب را از نظر زیبا شناختی کاهش می دهند [۱]. این پژوهش سعی بر آن داشته ضمن بررسی نقش عوامل هیدروژئوشیمیایی موثر در تشکیل رسوبات داخل جدار چاه ها، نقش اولیه آن ها در امکان خوردگی

تاسیسات مورد بررسی قرار دهد تا بتوان با شناخت این عوامل رسوبزا و خورنده آن ها را از سایر شرایط ثانویه تمیز و راه کار مناسبی جهت رفع معضل معرفی نماید. منطقه مورد مطالعه در استان تهران و در شهرستان دماوند و از لحاظ زمین شناسی در ناحیه البرز مرکزی و در قسمت شرقی تهران در کنار جاده دماوند به سمت فیروزکوه قرار دارد. آتشفشان دماوند کاملاً مشرف بر منطقه مورد مطالعه بوده و در واقع مهم ترین بخش ناحیه را از نظر زمین شناسی تشکیل می دهد. شهرستان دماوند از لحاظ محدوده جغرافیایی در  $52^{\circ}$  تا  $52^{\circ}$ ،  $30^{\circ}$  تا  $36^{\circ}$  عرض شمالی قرار دارد [۲]. بلندترین نقطه با ارتفاع  $5670$  متر از سطح دریا در کوه آتشفشانی دماوند جای دارد که بلندترین نقطه ایران محسوب می شود. پست ترین نقطه با ارتفاع  $1480$  متر از سطح دریا در جنوب شرقی ناحیه و در بستر رودخانه شاه بلاغی واقع شده است. رودخانه هراز در بخش شمال غربی ناحیه جای دارد و به سمت دریای خزر جریان دارد. رودخانه های شاه بلاغی، دلیچای، حيله رود، جمع آب و دو آب در بخش جنوبی و رودخانه تار و رودبار و همچنین در ادامه آن ها، رودخانه دماوند در بخش های جنوبی، مرکزی و شرقی جریان دارند. با توجه به این که در منطقه مورد مطالعه، جریان های سطح الارضی دائمی وجود ندارد، لذا تنها منبع مطمئن برای تامین آب منطقه مطالعاتی، استفاده از آب های زیرزمینی است. دشت دماوند که در قسمت های پایین دست و بخش جنوبی محدوده قرار دارد، از جمله دشت هایی است که میزان بهره برداری از آن در طی سال های اخیر به شدت رو به افزایش بوده و هم اکنون بهره برداری و حفر چاه جدید به دلیل افت بیش از حد سطح منابع آب های زیرزمینی محدود می باشد.

از نظر اقلیم، محدوده مطالعاتی به علت واقع بودن در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی دارای زمستان‌هایی سرد و تابستان‌هایی خنک است. بررسی‌های زمین‌شناسی نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه یک سیکل کامل از سازندهای زمین‌شناسی را نشان می‌دهد به طوری که طبق نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ دماوند سازمان زمین‌شناسی کشور، سازند بایندر و به عنوان قدیمی‌ترین واحدهای رسوبی و آبرفت‌های سخت نشده، جوان‌ترین واحدهای رسوبی منطقه را تشکیل داده است [۲، ۴]. این سازندها از نظر وجود یا عدم وجود آبخوان‌هایی با کیفیت آب مناسب، مورد بررسی قرار گرفته است [۳]. شکل ۱ نقشه زمین‌شناسی منطقه مطالعاتی را نشان می‌دهد.

نتایج بررسی‌های انجام شده، نمایانگر آن است که میزان بهره برداری از آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۷۲ توسط چاه‌ها و چشمه‌ها و قنوت در این دشت در حدود ۱۴۰/۵ میلیون مترمکعب بوده که در سال ۱۳۷۸ به رقم ۱۸۴/۵ میلیون مترمکعب رسیده که نشانگر افزایشی معادل ۴۴ میلیون مترمکعب در طی حدود ۶ سال گذشته می‌باشد. متأسفانه در طی دوره‌های مذکور (۱۳۷۲-۱۳۷۸) میزان بهره برداری از کل دشت‌های تحت پوشش آب منطقه‌ای تهران، از رقم ۹۳۳۷ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۷۲ به رقمی معادل ۱۰۸۱۵ میلیون مترمکعب رسیده، یعنی از مرز یک میلیارد مترمکعب در سال نیز گذشته است که نشانگر بهره برداری‌های بسیار سنگینی و خارج از ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی منطقه می‌باشد [۳].



شکل ۱- نقشه زمین‌شناسی منطقه مطالعاتی، (برگرفته از نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ دماوند) [۲]

## تاریخچه مطالعات

مطالعات قضاوتی و همکاران در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان "بررسی کیفیت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان" بر روی پارامترهای کیفی در ۵ محل نمونه برداری و در ۱۲۵ نمونه مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس مقادیر این پارامترها، اندیس‌های خوردگی، ریزنار، لانتزلیه و پوکوریوس محاسبه گردید. مقدار اندیس لانتزلیه از ۰/۴۵ تا ۰/۳۴، اندیس ریزنار از ۶/۶۶ تا ۸/۲۵، اندیس خوردگی از ۱۱/۵۲ تا ۱۲/۴۸ و اندیس پوکوریوس از ۵/۹۲ تا ۷/۸۳ متغیر بوده است. بررسی نتایج نشان داد که آب زیرزمینی منطقه در ابتدا حالت خوردگی داشته ولی در طول مسیر خود خاصیت خوردگی آن کم شده و تقریباً به شرایط رسوب‌گذاری رسیده است. مقایسه میانگین پارامترهای کیفی اندازه‌گیری شده در آب چشمه بالادست شهرک در حد استانداردهای تعیین شده است ولی در طول مسیر حرکت آب مقادیر آن‌ها افزایش می‌یابد و به حدی بالاتر از استاندارد می‌رسد که نشان دهنده تاثیر صنایع بر روی کیفیت آب زیرزمینی منطقه است [۵]. مطالعات قضاوتی و همکاران در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان "بررسی کیفیت شیمیایی و پتانسیل خوردگی آب‌های آشامیدنی تولیدی در پالایشگاه بندرعباس و ورودی به آن" توسط ۱۴ شاخص کیفی بر روی ۱۳۶ نمونه آب در مدت ۷ ماه مورد بررسی قرار گرفت و برای هر نمونه با سه بار تکرار، ۱۴ پارامتر کیفی مورد سنجش قرار گرفت. میانگین اندازه‌گیری‌های انجام شده بر اساس اندیس لانتزلیه در تمام طول دوره، برابر با ۰/۴۷- بوده که حداقل آن ۰/۹۷- (تمایل به خوردگی) و حداکثر آن ۰/۱۴- (تمایل به خوردگی کمتر) بوده است. همچنین میانگین اندازه‌گیری‌های

انجام شده بر اساس اندیس ریزنار برابر با ۸/۷۴ و میزان حداقل و حداکثر این اندیس به ترتیب ۸/۴۹ و ۹/۳۸ بوده است و میانگین اندازه‌گیری‌های انجام شده بر اساس اندیس پوکوریوس برابر با ۹/۰۴ و میزان حداقل و حداکثر این اندیس به ترتیب ۸/۷۳ و ۹/۴۷ بوده است. آزمایشات و اندازه‌گیری‌ها به وسیله اندیس‌های خوردگی نشان می‌دهد که در هر سه نوع آب شرایط از حالت خنثی خارج و در حالت متوسط خوردگی قرار دارد [۶].

**یافته‌ها:** مهم‌ترین مرحله مطالعه آب‌های زیرزمینی آماربرداری از منابع آبی حوزه شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات می‌باشد که بایستی در فصل بهره‌برداری و در طی یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه صورت گیرد تا میزان آبدهی و تخلیه منابع آبی در نقاط مختلف حوزه تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی و شرایط بهره‌برداری قرار نگیرد. در شهرستان دماوند تعداد ۳۴ حلقه چاه آب شرب وجود دارد که فقط ۲۵ حلقه از این چاه‌ها در حال بهره‌برداری بوده و چاه‌های روستاهای سادات محله گل آهک، یدره، کلاک، اوچونک، علی آباد آبعلی چنار غرب و مبارک آباد از مدار خارج شده‌اند. جمع کل دبی ۲۵ حلقه چاه‌های شرب به ۲۲۸۲/۴ هزار متر مکعب می‌رسد. در شهرستان دماوند به علت آب و هوای مناسب و خوب (کوهستانی) و نیمه کوهستانی) و همچنین به علت بارندگی‌های مداوم و مناسبی که در این شهرستان رخ می‌دهد دارای چشمه‌های فصلی و دائمی است. این چشمه‌ها در مناطق کارستی ایجاد شده‌اند که دارای آبدهی بالایی در حدود ۲۰ L/S هستند. از مهم‌ترین این چشمه‌ها چشمه سربندان است که

**مشخصات کلی لایه های حفاری شده:**  
بررسی های منحنی ها و نمونه های حاصل از حفاری نشان می دهد که مشخصات کلی لایه های حفاری شده در جدول ۱ مشخص گردیده است.

**پیشنهاد برای لوله گذاری:** ۱- از سطح زمین تا عمق ۶۶ متری، لوله جدار مشبک. ۲- از عمق ۶۶ تا ۹۷ متری، لوله جدار مشبک. ۳- از عمق ۹۷ تا ۱۰۴ متری، لوله جدار غیرمشبک (\*). ۴- از عمق ۱۰۴ تا ۱۰۸ متری، لوله جدار مشبک. ۵- از عمق ۱۰۸ تا ۱۱۴ متری، لوله جدار غیرمشبک با انتهای مسدود کیفی شکل (رسوب گیر).

- مجموع لوله های جدار مشبک ۳۵ متر و مجموع لوله های جدار غیرمشبک ۷۹ متر.  
محلی که در برنامه لوله گذاری با علامت (\*) مشخص شده اند می توانند به تناسب میزان بهره برداری و افت سطح آب در حین پمپاژ برای نصب پمپ مورد استفاده قرار گیرد [۳].

#### روش تحقیق

روش مطالعه به کار رفته در این تحقیق مبتنی بر اندازه گیری خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آب و با استفاده از نمودارهای شیمی آب و به کارگیری اندیس های کیفی در چاه های سه روستای سربندان جابان و آینه ورزان می باشد. در این پژوهش از دو نمودار پایپر و ویلکوکس برای بررسی کیفیت آب سه روستای مورد نظر استفاده شده است. از اندیس های مورد استفاده نیز می توان به اندیس ریزنار و اشباع آب اشاره کرد. در نمونه های آب، پارامترهای دما و pH در

این چشمه رودخانه سربندان را ایجاد کرده است. چاه های مورد نظر در مناطق آبرفتی که از قابلیت آبدهی نسبتاً مناسبی برخوردار است، حفر شده است. سنگ کف منطقه مورد نظر از جنس شیل است. زیرا سازند شمشک به عنوان سنگ کف در شمال چاه های حفر شده، رخنمون دارد. جهت جریان آب زیرزمینی در این محدوده از بالا به پایین در جهت شیب توپوگرافی است. ضخامت رسوبات آبرفتی از شمال (دامنه ارتفاعات) به طرف جنوب (مرکز دشت) رو به افزایش است، که در بخش دامنه ای حداقل و حدود ۴۰ الی ۵۰ متر و در مرکز دشت حداکثر و حدود ۲۵۰ متر می رسد. عمق آب های زیرزمینی، عکس ضخامت رسوبات آبرفتی از دامنه ارتفاعات به طرف مرکز دشت رو به کاهش و بالعکس رو به افزایش است [۳].

#### اطلاعات مربوط به گمانه روستای جابان

این گمانه در استان تهران، شهرستان دماوند، در روستا جابان حفر شده است. مشخصات جغرافیایی به شرح زیر است:

عرض جغرافیایی: N:35 – 36/091

طول جغرافیایی: E:52 – 52/073

ارتفاع: H:1911 m

عمق گمانه ۱۲۱ متر، طول لوله های هادی-متر قطر گمانه ۱۵ اینچ، هدایت الکتریکی گل حفاری ۵۰۰ میکرومhos بر سانتی متر. مقاومت الکتریکی گل حفاری ۲۰۰۰ اهم متر در ۲۵ درجه سانتی گراد. سطح گل حفاری در شروع آزمایش ۱۷ متر و سطح گل حفاری در پایان آزمایش ۲۲ متر [۳].

روستای مطالعاتی با مشکل کیفی و کمی مواجه نبوده است. پس از آنالیز نمونه‌ها و به دست آمدن نتایج مربوطه مقادیر پارامترهای اندازه‌گیری شده، با استفاده از شاخص‌های اشباع آب (لانژلیه) و ریزنار، از طریق فرمول‌ها مورد محاسبه قرار گرفتند. با استناد به این اندیس‌ها می‌توان به وضع آب از لحاظ رسوب‌گذاری و خورندگی پی برد.

محل نمونه برداری و پارامترهای قلیابیت، سختی کلسیم و TDS در آزمایشگاه با توجه به روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. در بررسی‌های هیدروژئولوژی، سطح ایستابی سه چاه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته که شواهد، گواه پایین رفتن و کاهش سطح ایستابی چاه‌هاست. در این پژوهش فقط یک دوره نمونه برداری آب مورد بررسی قرار گرفته است زیرا در سال‌های گذشته آب چاه‌های سه

جدول ۱- مشخصات کلی لایه‌های حفاری شده روستای جابان

عمق	توضیحات
از سطح زمین تا عمق ۲۲ متر	شن و ماسه
از عمق ۲۲ تا عمق ۴۴ متری	شن ماسه و بعضاً قلوه سنگ با میان لایه‌های ماسه و رس
از عمق ۴۴ تا عمق ۵۱ متری	شن و ماسه رس دار
از عمق ۵۱ تا عمق ۶۲ متری	شن و ماسه و بعضاً قلوه سنگ
از عمق ۶۲ تا عمق ۶۵ متری	شن و ماسه رس دار
از عمق ۶۵ تا عمق ۹۷ متری	توالی لایه‌های شن و ماسه و بعضاً قلوه سنگ و میان لایه‌های ماسه و شن
از عمق ۹۷ تا عمق ۱۰۴ متری	ماسه و رس شن دار
از عمق ۱۰۴ تا ۱۰۸ متری	شن درشت و ماسه
از عمق ۱۰۸ تا عمق ۱۲۰ متری	رس و ماسه

با توجه به فرمول ۱، آب‌هایی که اندیس پایداری شان ۶ و یا کمتر از ۶ است، همیشه رسوب بیشتری تولید می‌کنند و تمایل خوردگی آن‌ها کمتر است [۶]. اگر اندیس پایداری بزرگ‌تر از ۷ باشد، رسوب‌گذاری اتفاق نمی‌افتد [۷]. جدول ۲ وضع آب را براساس اندیس ریزنار نشان می‌دهد [۶].

**اندیس اشباع آب (لانژلیه):** در سال ۱۹۳۶ توسط W.F لانژلیه به منظور محاسبه pH اشباع از کربنات کلسیم پیشنهاد شد. جهت استفاده از این اندیس باید پارامترهای درجه حرارت کل جامدات محلول قلیابیت، کلسیم و pH محاسبه گردد.

**اندیس ریزنار:** با استفاده از این شاخص می‌توان تا حدودی به نتایج کمی دست یافت. این اندیس توسط ریزنار در سال ۱۹۴۴ مطرح گردید. ریزنار نشان داد، مقدار رسوب کربنات کلسیم با مقدار اندیس ریزنار رابطه دارد. شاخص ریزنار، معیاری مناسب برای سنجش خورندگی و رسوب‌گذاری آب است. اندیس ریزنار به صورت معادله ۱ تعریف می‌شود [۶، ۷].

$$(RI) = 2PH_s - pH \quad (1) \text{ اندیس ریزنار}$$

در این رابطه:

$$pH = pH \text{ واقعی آب}$$

$$pH = pH_s \text{ آب در حالت اشباع از کربنات کلسیم.}$$

میزان  $pH_s$  را از طریق دیاگرام لانژلیه و یا از طریق معادله ۳ می توان محاسبه کرد.

$$pH_s = \{(9, +A+B) - (C+D)\} \quad (3)$$

$$A = (\log_{10}[TDS] - 1)/10 \quad (4)$$

$$B = -13/12 \times \log_{10}(\text{°C} + 273)34/55 \quad (5)$$

$$C = \log_{10}(\text{Ca}^{2+} \text{ as CaCO}_3) - 0/4 \quad (6)$$

$$D = \log_{10}(\text{alkalinity as CaCO}_3) \quad (7)$$

### نتایج و بحث

حال می توان برای سه منطقه مورد مطالعه اندیس ها را به کار برد و به وضع آب پی برد.

#### تحلیل بر اساس اندیس ریزنار: اندیس

محاسبه شده برای سه منطقه جابان، سربندان و آینه ورزان به ترتیب ۷/۵، ۷/۱ و ۷/۵۱ می باشد.

با محاسبه میانگین اعداد سه منطقه، عدد حاصل برابر

با ۷/۳۷ خواهد شد. حداقل اندیس ریزنار ۷/۱ مربوط

به منطقه سربندان و حداکثر آن ۷/۵۱ مربوط به جابان

است. بنابراین می توان آب سه منطقه را باتوجه به

جدول ۲ در دسته کمی خورنده در نظر گرفت.

#### تحلیل بر اساس اندیس لانژلیه: اندیس اشباع

محاسبه شده برای مناطق جابان، سربندان

و آینه ورزان شامل ۰/۳۹، ۰/۶ و ۰/۷ می باشد.

با محاسبه میانگین اعداد هر سه منطقه، عدد حاصل

برابر با ۰/۵۶ خواهد شد. حداقل اندیس لانژلیه ۰/۳۹

مربوط به جابان و حداکثر آن ۰/۷ مربوط به منطقه

آینه ورزان می باشد. بنابراین، آب این مناطق به علت

مثبت بودن عدد حاصله، در محدوده رسوب گذار

قرار می گیرد و می توان اسیدشویی را در چاه های

منطقه انجام داد.

فرمول محاسبه این اندیس به صورت معادله ۲ تعریف می شود [۷ و ۶].

$$SI = I_s \text{ (اندیس اشباع آب)} = pH - pH_s \quad (2)$$

در این رابطه:

(SI) = اندیس اشباعیت یا شاخص لانژلیه

$pH = pH$  واقعی آب

$pH_s =$  آبی که از کربنات کلسیم اشباع گردیده است

(در نقطه تعادل) [۹].

اگر میزان  $pH$  از  $pH_s$  بیشتر باشد، آب رسوب گذار

اگر مساوی باشد خنثی و اگر میزان  $pH$  از  $pH_s$  کمتر

باشد، آب خورنده است. به عبارت دیگر، اگر عدد

حاصله مثبت باشد، آب رسوب گذار و اگر جواب

منفی باشد، آب منطقه خورنده است [۶]. جدول ۳

وضعیت آب بر اساس اندیس اشباع را نشان می دهد.

جدول ۲- وضع آب بر اساس اندیس ریزنار [۸]

وضع آب	اندیس ریزنار
به شدت رسوب دهنده	۴ - ۵
رسوب دهنده	۵ - ۶
رسوب دهنده تا کمی خورنده	۶ - ۷
کمی خورنده	۷ - ۷/۵
نسبتاً خورنده	۷/۵ - ۹
به شدت خورنده	بالتر از ۹

جدول ۳- وضعیت آب بر اساس اندیس اشباع [۸]

$I_s > 0$	رسوب گذار	$pH > pH_s$	رسوب گذار
$I_s = 0$	خنثی	$pH = pH_s$	خنثی
$I_s < 0$	خورنده	$pH_s < pH$	خورنده

و زیرزمینی بوده است. طول مسیر جریان آب‌های زیرزمینی و مدت تماس آب با ذرات خاک، عدم تغذیه کافی آبخوان و بهره‌برداری بی‌رویه نیز از جمله عوامل افزایش مقدار املاح و تغییر و نامناسب شدن کیفیت منابع آب می‌باشند. همچنین جنس و دانه‌بندی رسوبات نیز از جمله عواملی است که با کنترل سرعت جریان آب، در کیفیت منابع آب آبرفتی موثر می‌باشند. بدین شکل که ریزدانه (رسی- سیلتی) بودن رسوبات آبرفتی موجب کاهش سرعت جریان آب‌های زیرزمینی و افزایش املاح محلول در آب خواهد شد. عمق آب‌های زیرزمینی همانند عکس ضخامت رسوبات آبرفتی از دامنه ارتفاعات به طرف مرکز دشت رو به کاهش و بالعکس رو به افزایش است.

**جنس و ساختار سنگ کف:** آنچه که نقشه زمین شناسی منطقه نشان می‌دهد سه چاه مورد نظر در یک منطقه آبرفتی حفر شده است که میزان ضخامت آبرفت به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر می‌رسد. این آبرفت‌ها مربوط به آبرفت‌های قدیمی هستند که در توالی بالای آن‌ها آبرفت‌های عهد حاضر قرار دارند. بعد از این توالی به اولین سازندی که می‌رسیم سازند شمشک (ژوراسیک میانی) است که دارای شیل است. بنابر آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که سنگ کف منطقه از جنس شیل است.

**جهت جریان آب زیرزمینی:** جهت جریان آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از بالا به پایین و در جهت شیب توپوگرافی است.

**علت تشکیل رسوب:** تشکیل رسوب زمانی اتفاق می‌افتد که یون‌های فلزی دو ظرفیتی موجود در آب با سایر یون‌های موجود در آب ترکیب شده و در جدار داخلی رسوب کنند. رسوبات از لحاظ ترکیب شیمیایی به ۴ دسته کربنات کلسیم، کربنات منیزیم کلرید منیزیم و سولفات کلسیم، موجود باشند. از عوامل مهم در به وجود آمدن رسوب و گرفتگی نیز می‌توان به pH، درجه حرارت و غلظت TDS اشاره کرد. با کاهش pH آب اسیدی شده و کربنات کلسیم حل می‌شود. از دیگر عوامل ایجاد رسوب، قلیایی شدن محیط است. فرآیندهای بیولوژیکی از قبیل فتوسنتز موجب جذب موجود در محیط می‌شود باعث افزایش مقدار pH می‌شود [۳]. جدول ۴ نتایج آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی روستاهای مطالعاتی شهرستان دماوند که در سال ۱۳۸۹ نمونه برداری شده است را، نشان می‌دهد. بر اساس داده‌ها ملاحظه می‌شود که برخی از پارامترهای مورد آزمایش در مقایسه با استاندارد ملی و WHO در محدوده و برخی از پارامترها خارج از محدوده استاندارد می‌باشند. با وجود این اطلاعات کیفیت آب شرب در چاه‌ها به صورت رسوب‌گذار تا کمی خورنده می‌باشد.

**عوامل موثر در کیفیت آب‌های زیرزمینی** میزان کیفیت منابع آب‌های زیرزمینی در هر منطقه تابع عوامل مختلفی است که از مهم‌ترین این عوامل به جنس زمین، سازندهای منطقه، وضعیت تکتونیکی منطقه مورد مطالعه، جنس سنگ‌ها، عمق سطح آب زیرزمینی و... اشاره نمود [۱۱]. از بین عوامل یاد شده جنس سنگ‌ها و سازندهای منطقه از جمله عوامل تاثیرگذار در میزان کیفیت آب‌های زیرزمینی بوده که از مهم‌ترین عوامل تولید املاح در آب‌های سطحی



در حد قابل قبولی قرار دارند.

**روند تغییرات سختی کل (TH):** سختی کل (TH) از جمله پارامترهای کیفی منابع آب می باشد که بر حسب مقدار یون های کلسیم (Ca) و منیزیم (Mg) محلول در آب محاسبه شده و معرف میزان انحلال صابون در آب و رسوب زایی آن می باشد و کاربرد منابع آب جهت مصارف بهداشت را محدود می نماید. در این میان سختی کل (TH) آب های با مصارف بهداشت خانگی می بایست کمتر از  $75 \text{ mg/L}$  باشد. با توجه به آنالیزهایی که در قسمت غرب، شرق و جنوب منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است مشخص شد، میزان سختی متغیر بوده به طوری که این تغییرات ما بین  $442 \text{ mg/L}$  -  $107$  کربنات کلسیم است که بیشترین و کمترین مقدار سختی به ترتیب در روستاهای حصار بالا و اسلام آباد در غرب آینه ورزان است که مقدار آن  $442 \text{ mg/L}$  و  $107 \text{ mg/L}$  می باشد. در سه روستای مورد مطالعه نیز میزان (TH) بالا بوده که بیشترین مقدار سختی در سربندان و کمترین مقدار در آینه ورزان به ترتیب  $265 \text{ mg/L}$  و  $150 \text{ mg/L}$  می باشد. منابع آب های زیرزمینی این ناحیه بر حسب مقدار سختی کل (TH) عموماً در حد نسبتاً سخت قرار دارند.

**روند تغییرات تغییرات باقیمانده املاح خشک:** مقدار باقیمانده املاح خشک (T.D.S) و یا غلظت کل نمک های محلول در آب نیز از جمله پارامترهای کیفی است که معرف متوسط خصوصیات کیفی منابع آب بوده و اندازه گیری و بررسی مقدار و روند تغییرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما این

**روند تغییرات EC:** تغییرات EC در چاه های روستاهای دماوند بین مقادیر  $310$  تا  $1470$  متغیر است. در سه روستای مطالعاتی میزان EC متغیر بوده به طوری که، در روستای سربندان بیشترین مقدار EC و در آینه ورزان نیز کمترین مقدار ممکن است. اما این تغییر به گونه ای نیست که در آب باعث ایجاد شوری شود. EC و TDS با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. یعنی هرچه میزان شوری بیشتر شود میزان املاح داخل آب زیاد شده و میزان EC نیز بیشتر خواهد شد. روند تغییرات EC در سه روستای یاد شده بسیار پایین بوده به طوری که این تغییرات بین  $310$  -  $543$  میکرو موس بر سانتی متر می باشد که نشان دهنده آب مناسب برای کشاورزی و آبیاری است [۱۱].


**روند تغییرات کلر:** یون کلر (CL) از جمله آنیون های محلول در آب می باشد که علاوه بر خصوصیات ژئوشیمیایی آبخوان در برخی موارد نیز ناشی از مصرف سموم کشاورزی و ورود بعضی از آلودگی های صنعتی به آبخوان بوده و لذا اندازه گیری و بررسی مقدار و روند تغییرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روند تغییرات کلر در روستاهای شهرستان دماوند بین مقادیر  $12$  تا  $135$  متغیر است. در سه روستای یاد شده میزان کلر بسیار کم است به طوری که بیشترین مقدار کلر در آینه ورزان به مقدار  $20 \text{ mg/L}$  و کمترین آن در جابان  $17 \text{ mg/L}$  است، که این اعداد می تواند نشان دهنده عدم شوری در آب این چاه ها است. طبق جدول شماره ۳ در شهرستان وادان میزان کلر بسیار بالاتر از چاه های اطراف بوده و در بقیه چاه های منطقه از نظر میزان کلر

**تفسیر آب چاه ها بر اساس نمودار پایپر**  
نمودار پایپر از دو مثلث و یک لوزی تشکیل شده است که مثلث سمت راست بیانگر آنیون ها و مثلث سمت چپ نشانگر کاتیون ها و لوزی ترکیبی از دو مثلث گفته شده است. همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود نمونه های آب منطقه مطالعاتی، در قسمت چپ لوزی دیده می شود که نشان دهنده این است که بیشتر فلزات مناطق از جنس قلیایی خاکی بوده که نسبت به فلزات قلیایی غالب هستند. همچنین با توجه به بررسی های فیزیکی و شیمیایی منطقه جدول ۴ می توان فهمید که درصد سدیم و پتاسیم (قلیایی) نسبت به کلسیم و منیزیم (قلیایی خاکی) کمتر است. با توجه به نمودار فوق می توان دریافت که میزان اسیدهای ضعیف بیش از اسیدهای قوی است. در هر سه منطقه یاد شده میزان pH بیشتر از ۸ است که نشان دهنده قلیایی بودن آب است. با توجه به زون های آهکی که در منطقه قابل شناسایی است می توان علت قلیائیت را به این زون ها نسبت داد. سختی کربناته از ۵۰٪ تجاوز می کند که این سختی کربناته مربوط به بالا بودن کلسیم و منیزیم است.

پارامتر معمولاً در آزمایشگاه و حین انجام آزمایش کامل شیمیایی منابع آب تعیین می گردد. بنابراین بر اساس ضوابط و استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی آب های با مصرف شرب اصولاً می بایست مقدار باقیمانده املاح خشک (T.D.S) کمتر از ۱۰۰۰ و حتی کمتر از ۵۰۰ میلی گرم در لیتر داشته باشند و در مصارف کشاورزی و صنعت نیز مقدار باقیمانده املاح خشک (T.D.S) مجاز تابع الگوی کشت و نوع مصرف صنعتی می باشد. وجود TDS در آب باعث بالا رفتن شوری می شود. میزان TDS در روستاهای دماوند بین مقادیر ۱۸۶ تا ۸۸۲ متغییر بوده است. میزان TDS (جامدات محلول) در سه منطقه مورد مطالعه در حد خوبی قرار دارد، به طوری که بیشترین مقدار TDS در منطقه سربندان به مقدار ۳۲۶ mg/L و کمترین آن در آینه ورزان با ۱۸۶ mg/L است. روستای وادان بالاترین میزان TDS را دارد که مقدار آن ۱۴۷۰ mg/L است.

**تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نمودارها**  
این قسمت با بررسی نتایج بدست آمده از تجزیه شیمیایی آب چاه ها حاصل گردیده است. این تجزیه و تحلیل با برداشت نمونه از آب چاه ها می باشد که شامل کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلر، CO<sub>3</sub>، HCO<sub>3</sub>، مجموع آنیون ها، کاتیون ها و.... و همچنین مقدار pH، TDS و EC می باشد. در این جا با استفاده از دیاگرام های پایپر، شولرو و ویلکوکس به تجزیه و تحلیل و وضع آب منطقه مورد مطالعه، می پردازیم. ضمناً، با پرداختن به چگونگی شرایط زمین شناسی منطقه، به خصوصیات هیدروشیمیایی آن پی خواهیم برد.

ردیف	روستا	عامل های فیزیکی و شیمیایی							آیون ها (mg/L)							کاتیون ها (mg/L)								
		رنگ (TCU)	کدورت (NTU)	دما در آزمایشگاه (°C)	pH	هدایت الکتریکی (µmhos/cm)	TDS@180°C (mg/L)	سختی کل (mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	سختی دائم (mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	قلیائیت کل (mg/L as CaCO <sub>3</sub> )	فلوراید F <sup>+</sup>	کلرور Cl <sup>-</sup>	سولفات SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	کربنات CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	بیکربنات HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	نیترات NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	نیتريت NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	فسفات PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	کلسیم Ca <sup>2+</sup>	منیزیم Mg <sup>2+</sup>	سدیم Na <sup>+</sup>	پتاسیم K <sup>+</sup>	آهن Fe <sup>2+</sup>	منگنز Mn <sup>2+</sup>
۱	جابان	-	۱	۲۰	۷٫۸/۸	۰۰۰	۲۰۰	۳۸۱	۲۵	۱۸۱	۱/۰	۸۱	۵۳	۰	۰۱۱	۶۱	۳۰۰/۰	۰	۳۳	۸۱	۷۱	۱/۱	-	-
۲	حصار بالا	-	۱	۲۰	۵۷/۸	۲۰	۲۵۵	۱۸۳	۵۸۱	۱۵۱	۱/۰	۷۵	۵۵	۰	۶۵۱	۷۸	۶۰۰/۰	۰	۱۱۱	۳۱	۷۱	۱/۱	-	-
۳	سرپندان	-	۱	۲۰	۸/۷	۳۳۵	۶۱۳	۲۶۱	۱۶	۲۰۸	۱/۰	۳۱	۳۳	۰	۵۳۱	۵۱	۱۰۰/۰	۰	۵۰	۳۱	۰۱	۱/۰	-	-
۴	وادان	-	۱	۲۰	۳/۷	۴۴۱	۲۷۷	۵۵۱	۱۳	۶۱۸	۱/۰	۵۸۱	۵۵۱	۰	۳۶۱	۸۸	۵۰۰/۰	۰	۰۶	۶۱	۵۲۱	۵/۱	-	-
۵	لرمان	-	۱	۲۰	۳۸/۷	۵۲۳	۵۵۱	۵۵۱	۴۳	۷۶۱	۱/۰	۲۱	۳۳	۰	۱۷۱	۲۲	۳۰۰/۰	۰	۰۳	۳۱	۶۱	۳/۱	-	-
۶	بیدک	-	۱	۲۰	۳۸/۷	۸۱۳	۵۵۱	۵۷۱	۵۵	۰۸۱	۱/۰	۲۱	۷۳	۰۱	۶۳۱	۱۱	۱۰۰/۰	۰	۶۳	۲۱	۶۱	۱/۱	-	-
۷	آینه و رزان	-	۱	۲۰	۵/۷	۰۱۳	۶۷۱	۵۰۳	۰۳	۰۱۱	۱/۰	۲۰	۰۳	۰۵	۰۶	۵	۱۰۰/۰	۰	۱۳	۸۱	۶	۱/۰	-	-
۸	هاشمک	-	۱	۲۰	۱۶/۸	۸۶۱۱	۰۶۸	۳۸۱	۲۲	۳۵۱	۲/۰	۵۷	۳۸	۰	۵۲۳	۰۶	۶۰۰/۰	۰	۵۵	۳۳	۲۰۱	۴	-	-
۹	سید آباد	-	۱	۲۰	۱۸/۷	۱۸۳	۵۵۱	۶۸۱	۰	۰۱۳	۱/۰	۵۱	۵۳	۰۱	۵۵۱	۵	۱۰۰/۰	۰	۲۸	۲۰	۸۳	۱/۱	-	-
۱۰	چنار شرق	-	۱	۲۰	۱۱/۷	۰۷۳	۷۷۱	۶۱۱	۶۳	۰۷۱	۱/۰	۵۱	۰۲	۰	۰۸۱	۳۱	۳۰۰/۰	۰	۵۶	۳۱	۱۱	۱/۰	-	-
۱۱	اسلام آباد	-	۱	۲۰	۱۷/۷	۸۵۳	۷۵۱	۸۰۱	۳۱	۰۲۱	۲/۰	۵۸	۱۳	۰۱	۳۸۱	۸۱	۵۰۰/۰	۰	۶۸	۰۱	۵۶	۱/۰	-	-
۱۲	چنار غرب	-	۱	۲۰	۱۳/۷	۰۵۳	۲۸۰	۱۷۱	۲۱	۰۶۱	۱/۰	۲۱	۳۱	۰	۵۵۱	۸۱	۳۰۰/۰	۰	۱۳	۶۱	۶۳	۵/۰	-	-



شکل ۲- تجزیه شیمیایی نمونه های آب منطقه مطالعاتی در نمودار پایپر


### تفسیر آب چاه ها بر اساس نمودار ویلکوکس

بهترین شرایط ممکن قرار دارد. همان طور که در شکل ۳ مشاهده می شود بیشتر نمونه ها در این کلاس قرار دارند که نشان دهنده پایین بودن میزان شوری آب در این نمونه ها و مناسب بودن آب برای آبیاری و کشاورزی است.

**کلاس C<sub>3</sub>-S<sub>2</sub>**: در این کلاس میزان EC بین ۷۵۰ تا ۲۲۵۰ و میزان SAR بین ۱۰ تا ۱۸ متغیر می باشد. میزان EC در این کلاس نسبتاً بالا و میزان SAR با مقدار میانه محسوب می گردد. در بین نمونه های پلات شده در روی شکل ۳، چاه وادان در این کلاس قرار می گیرد. کیفیت این نمونه ها برای آبیاری به مراتب کمتر از کیفیت کلاس C<sub>3</sub>-S<sub>1</sub> می باشد.

این نمودار برای بررسی کیفیت آب در مصارف کشاورزی کاربرد دارد. نمودار ویلکوکس بر اساس EC و SAR می باشد که بر اساس ۱۶ کلاس طبقه بندی می گردد. در این نمودار هر چند مقدار EC و SAR کمتر باشد آب دارای سختی کمتری است. در شکل ۳ کلیه نمونه هایی که در جدول ۴ ذکر شده است، آورده شده است و می توان به راحتی پی برد که نمونه ها در چه کلاسی قرار گرفته اند. در نمودار قابل مشاهده است که نمونه های ۱۲ چاه دماوند در سه کلاس C<sub>2</sub>-S<sub>1</sub>، C<sub>3</sub>-S<sub>1</sub>، C<sub>3</sub>-S<sub>2</sub> قرار دارد که به تفسیر هر کدام می پردازیم.

**کلاس C<sub>2</sub>-S<sub>1</sub>**: در این کلاس میزان EC بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ و میزان SAR بین ۰ تا ۶ متغیر می باشد. میزان EC در این کلاس پایین و میزان SAR در




شکل ۳- تجزیه شیمیایی نمونه های آب ۱۲ چاه دماوند در نمودار ویلکوکس

این مناطق نسبت به مناطق همجواری میزان مواد محلول در آب کمتر بوده است. شکل ۴ نمونه های سه چاه منطقه مطالعاتی را نشان می دهد. همان طور که در شکل ۴ مشاهده می شود سه نمونه سرگردان جابان و آینه و رزان در کلاس  $C_2-S_1$  قرار می گیرند که جزء یکی از بهترین کلاس ها برای آبیاری و کشاورزی است. از لحاظ زمین شناسی این گونه از نمونه ها معمولاً در جاهایی قرار دارند که جنس زمین از نظر انحلال در وضعیت خوبی قرار نداشته و آب به نسبت بیشتری در این گونه مناطق نسبت به سایر مناطق وجود دارد که میزان EC و SAR

کلاس  $C_3-S_1$ : این کلاس میزان EC بین ۷۵۰ تا ۲۲۵۰ و میزان SAR بین ۱۰ تا ۱۸ متغیر می باشد. میزان EC در این کلاس نسبتاً بالا و میزان SAR با مقدار میانه محسوب می گردد. در بین نمونه های پلات شده در روی شکل ۳، دو نمونه که مربوط به چاه های حصار بالا و هاشمک می باشد، در این کلاس قرار می گیرد. کیفیت این نمونه ها در مقایسه با کلاس  $C_3-S_2$  برای مراتب بالاتر است. از نظر تفسیر زمین شناسی، این نمونه ها معمولاً در مکان هایی قرار دارند که جنس زمین از لحاظ انحلال در وضعیت خوبی قرار داشته باشد که این به این معناست که در

منطقه مورد مطالعه کمی شور است اما این شوری خللی درخوب بودن کیفیت آب از نظر شوری ایجاد نمی‌کند، لذا، برای کشاورزی مناسب است.

را پایین نگه می‌دارد. در واقع خاک این منطقه از انحلال پذیری کمتری برخوردار است. به علت بارش مناسبی که در این مناطق رخ می‌دهد از نظر میزان آبدهی این مناطق خوب و مناسب است. آب سه



شکل ۴- تجزیه شیمیایی نمونه های آب چاه منطقه مطالعاتی در نمودار ویلکوکس

نمودار شولر- برکالف حدهای مختلفی وجود دارد که این حدود از قابلیت شرب خوب که دارای سختی کمتری هستند شروع شده و تا حدهایی با قابلیت شرب نامناسب و سختی بالا ادامه دارد. این مناسب و نامناسب بودن به مقدار سختی آبها مربوط می‌شود. مقدار سختی کل شامل مجموع سختی موقت و سختی دائمی است. برای رسم این نمودار

تفسیر آب چاهها بر اساس دیاگرام شولر- برکالف: این دیاگرام که بیشتر بدان اشاره گردیده است برای نشان دادن این مطلب است که آب تا چه اندازه قابل شرب می‌باشد و همچنین به جهت مقدار سختی آب نیز کاربرد دارد. نمونه هایی که از نظر شرب مناسب تلقی می‌شوند که دارای املاح بسیار کمی بوده است و برعکس اگر شرایط آب در حد نامناسب باشد املاح زیادی را دارا می‌باشد. در

بایستی ابتدا مقدار بالای هر یون از تجزیه آب چاه‌ها انتخاب شده و آن را بر روی نمودار پلات می‌کنیم که حاصل به صورت خطوط شکسته نمایانگر می‌شود سپس مقدار پایین هر یون از تجزیه آب چاه‌های منطقه انتخاب شده و مانند قبل بر روی نمودار پلات می‌شود و این بار نیز حاصل به صورت منحنی نمایانگر می‌باشد. هرچه خطوط شکسته در قسمت‌های بالای نمودار قرار داشته باشد دارای قابلیت شرب نامناسب است و سختی آن بالاست و بالعکس هرچه در قسمت‌های پایین تر واقع شود آب از نظر شرب در حد خوبی است. حال با توجه به نمودارهای رسم شده میانگین نمودارها را در نظر گرفته و به تحلیل آن می‌پردازیم. همان‌گونه که در نمودار رسم شده ملاحظه می‌شود منحنی میانگین رسم شده بیانگر آبی با قابلیت شرب خوب می‌باشد که محدودیتی برای شرب ندارد. میزان یون سولفات در این آب در حد بسیار پایینی قرار دارد که نشان دهنده پایین بودن میزان خوردگی آب است. منحنی میانگین رسم شده، بیانگر آبی با قابلیت شرب خوب می‌باشد که محدودیتی برای شرب ندارد. البته با توجه به بالا بودن یون بی‌کربنات در این آب و آهکی بودن اکثر سازندهای زمین شناسی منطقه باعث شده آب از نظر کیفیت در حد نامناسب باشد که نشانگر رسوب‌گذار بودن آب است. خطوط مشکلی و آبی موجود در نمودار نیز در محدوده خوب قرار دارد که نشان دهنده مناسب بودن آب است.


### نتیجه گیری

به دلیل وجود سازندهای قدیمی مزوزوئیک در منطقه به خصوص در شمال روستای سربندان که دارای

گسترش جانبی زیاد در پهنه وسیعی از غرب منطقه مطالعاتی (جابان و آینه ورزان) تا محدوده شرق آن (سیدآباد و آرو) است، و از سویی هم‌جواری این سازندها با رودخانه سربندان که از ارتفاعات شمالی (سازند کهر) منشا می‌گیرد و به دشت آبرفتی جنوبی سربندان ختم می‌شود، این امکان را می‌دهد که در زمان فرسایش و رسوب‌گذاری، امکان حمل کلاستیک‌های آواری و شیمیایی سازندهای قدیمی را به دشت آبرفتی منطقه را بدهد. مسلماً شرایط اقلیمی سرد و کوهستانی که در منطقه حاکم است از یک سو و شیب توپوگرافی از سوی دیگر و مهم‌تر از همه ویژگی‌های تکتونیکی و امکان خورد شدگی‌ها این سازندها، شرایط را برای رسوب زایی آن‌ها فراهم کرده که از این نظر می‌توان، سازند شمشک را به عنوان کم مقاوم‌ترین و سازند ماسه سنگی درود را به عنوان مقاوم‌ترین واحد لیتولوژیکی از حیث پتانسیل رسوب‌زایی در نظر گرفت. به هر حال نظر به این که منشا نهشته‌های آبرفتی در پهنه مورد مطالعه که به صورت جانبی و عمقی گسترش پیدا کرده اند عمدتاً از سازندهای قدیمی مزوزوئیک و پالئوزوئیک فوقانی است و همان‌طور که اشاره گردید، جنس این سازندها اکثراً از واحدهای تخریبی شیل و ماسه سنگ و رسوبات شیمیایی کربناته می‌باشد، انتظار آن است که، در لوگ حفاری چاه‌های مذکور نیز همین رسوبات دیده شود. بر این اساس در زمان حمل آب‌های سطحی، امکان تشکیل رسوبات کم مقاوم شیلی و انتقال آن به درون سفره آب‌های زیرزمینی پهنه مورد مطالعه، فراهم می‌آید. به همین جهت در زمانی که سفره‌های مورد نظر سه روستای ذکر شده به دلایل متفاوت، دچار نقصان در کمیت آب شود

نظر قطر این رسوبات به اندازه ای نیست (اندازه این دانه ها از سیلت و رس درشت تر هستند) که در این محدوده بتوانند از قطر مشبک های لوله جدار عبور کرده و باعث گرفتگی و کاهش دبی شوند. بنابراین در نهایت می توان این پهنه را با توجه به منشا و ژنز رسوبات آن، عمدتاً در دسته آب های رسوب گذار و جنس رسوبات همان طور که بدان اشاره شد در دسته فراوان تر (رسوبات رسی، شیلی) و در دسته دوم رسوبات کربناته (آهک یا دولومیت) معرفی نمود. البته می توان صدف های آهکی، انحلالی فسیل های موجود در واحدهای لیتولوژیکی سازند الیکا از سازندهای قدیمی تر را نیز در ژنز (منشا) این رسوبات کربناته دخیل دانست.

(کاهش نزولات جوی و یا برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی)، غلظت رسوبات محلول (بی کربناته) و نامحلول (رسوبات رسی و شیلی) افزایش یافته که این امر می تواند باعث گرفتگی شبکه جدار چاه ها شود که در نهایت منجر به کاهش دبی در چاه های گفته شده می گردد. در خصوص رسوبات محلول (بی کربناته) می توان گفت که، این رسوبات در فضای چاه به دلیل افزایش درجه حرارت و شرایط اشیاعی به صورت رسوب درآمده که خود نیز، عامل ثانویه برای تبدیل یون بی کربنات محلول به کربنات و در نتیجه گرفتگی شبکه ها می شود. همچنین در خصوص آن دسته از رسوبات ماسه ای که از سازندهای قدیمی به پهنه آبرفتی حمل می شوند، به



شکل ۵- نمودار شولر- برکالف که سه نمونه منطقه روی آن ثبت شده است



## منابع

- ۱- منزوی، م.ت؛ (۱۳۸۸)، آبرسانی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۳۸۴ ص.
- ۲- آلتباخ، پ؛ (۱۳۴۹)، برگه چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ شهرستان دماوند، سازمان اکتشافات و معدنی کشور.
- ۳- صمدی، ا؛ (۱۳۸۳)، نحوه تامین آب شرب روستای سربندان شهرستان دماوند، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران شماره ۱۰۳-۶۴، ۴۷ ص.
- ۴- آقاناتی، ع، (۱۳۸۵)، زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۳۵۷ ص.
- ۵- قضاوتی، ع؛ (۱۳۸۴)، " بررسی کیفیت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان "
- ۶- قضاوتی، م؛ نوشادی، م؛ مرندی، ر؛ (۱۳۸۸)، بررسی کیفیت شیمیایی و پتانسیل خوردگی آب‌های آشامیدنی تولیدی در پالایشگاه بندرعباس و ورودی به آن، دوازدهمین همایش ملی بهداشت ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، ص ۷۳۴ - ۷۵۳.
- ۷- جعفری، م؛ فلاح، ف؛ حسینی، ا.م؛ (۱۳۸۹)، بررسی آب شرب شهر انزلی از نظر پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری با استفاده از اندیس‌های خوردگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیستم، شماره ۷۹، ص ۹۰-۹۶.
- ۸- شریعت پناهی، م، (۱۳۸۹)، اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۲۰۲ ص.
- ۹- مظلومی، س؛ بابایی، ع؛ فضل زاده دوپیل، م؛ ابوئی، ا؛ بدیعی نژاد، ا؛ حاج پورسوق، خ؛ (۱۳۸۷)، بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری آب شرب شهر شیراز، فصل‌نامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، شماره اول، ص ۶۴-۷۲.
- ۱۰- اداره کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران، گزارش نتایج آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی روستاهای شهرستان دماوند (۱۳۸۹)، ۱ ص.
- ۱۱- قدرتی، ف؛ (۱۳۹۰)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، آب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۰۹ ص.

