

مطالعه ژئوتکنیکی وزیست محیطی زمین لغزش غرب روستای گت کَش منطقه

کجور، نوشهر

رضا خواجهوند

دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان reza.khajevand@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۴/۳/۲۲ تاریخ تصویب: ۹۴/۱۱/۲۱

چکیده

منطقه کوهستانی کجور، واقع در استان مازندران به علت ارتفاع زیاد، وجود لایه‌های ماری، رسی و شیلی، فعالیت لرزه‌خیزی بالا، توپوگرافی عمدتاً کوهستانی و بارندگی زیاد؛ شرایط مناسبی را برای زمین لغزش فراهم می‌آورد. مسیر جاده نیز با توجه به شرایط زمین شناسی و آب و هوایی از مناطق مستعد برای وقوع حرکات دامنه‌ای می‌باشد، تجربه لغزش‌های متعدد در سال‌های پس از بهره‌برداری مؤید این موضوع است. در پژوهش حاضر علت وقوع زمین لغزش در ۲۷ محور مواصلاتی کجور، در غرب روستای گت کَش به طور موردی تحت مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از بازبینی‌های صحرایی، بررسی نقشه‌های زمین شناسی، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای؛ عوامل اصلی ناپایداری در ناحیه مورد نظر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت. بر اساس مطالعات، لغزش از نوع انتقالی شناخته شد و هفت عامل لیتولوژی، توپوگرافی، فاصله از گسل، زمین شناسی مهندسی توده لغزشی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، اقلیم و کاربری اراضی به عنوان عوامل اصلی و مؤثر در وقوع لغزش تعیین و مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند. ضریب اطمینان به دست آمده طی تحلیل پایداری به روش تعادل حدی بیانگر پایداری شیری در شرایط فعلی می‌باشد، اما با تغییر عوامل مؤثر در پایداری، لغزش مجدد محتمل می‌باشد. طی بررسی‌ها، بخش‌های با پتانسیل لغزش بالا شناسایی شدند و از این رو پیشنهاداتی در خصوص عملیات پایدار سازی مناسب در نواحی با خطر بالا ارائه شده است. نتایج ارزیابی کمی اثرات زیست محیطی و وزندهی به متغیرهای متأثر از لغزش به همراه آنالیز خوشه‌ای، نشانگر اثرات منفی این لغزش بر محیط زیست منطقه و ارتباط معنادار این پارامترها می‌باشد.

واژگان کلیدی: کجور، گت کَش، ناپایداری دامنه‌ای، زمین لغزش.

مقدمه

شدید باران، لرزش‌های ناشی از زمین لرزه، تغییر در تراز آب زیرزمینی، طوفان‌های سهمگین، فرسایش سریع و مجموعه عواملی که باعث کاهش مقاومت برشی مصالح می‌شوند رخ می‌دهند (Dai et al, 2002). در بیان انواع زمین لغزش‌ها معیارهای متفاوتی توسط محققین به کار رفته است؛ (Hant, 1984) بر اساس نوع حرکت، شکل کسبختگی، چسبندگی، نوع مصالح و علت گسیختگی شش نوع حرکت را توصیف نمود که شامل: ریزش، لغزش و خاک سره می‌باشد (اجل لویان ۱۳۹۲).

هر گونه حرکت در امتداد شیب با سرعت کم تا زیاد که در آن مواد مختلف از جمله خاک، واریزه و حتی نهشته‌های مصنوعی به سمت پایین شیب حرکت کنند را زمین لغزش می‌گویند (پارسایی و علی محمدی، ۱۳۹۱). بر اساس نظر (Goudie, 2004)، به نقل از (مرادی و همکاران ۱۳۹۱)، به فرآیندهای ژئومورفولوژیکی و حرکات رو به پایین مواد سازنده دامنه‌ها اعم از سنگ، خاک یا مخلوطی از این مواد، زمین لغزش اطلاق می‌شود. زمین لغزش‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل بارش

(احمدی، ۱۳۸۶). در کشورهای پیشرفته معمولاً پیش از آغاز هر گونه پروژه عمرانی، شرایط و وضعیت منطقه در رابطه با لغزش‌های موجود و پتانسیل وقوع آن مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد تا بدین وسیله از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود (مقیم، ۱۳۹۰). به دلیل قرارگیری ایران در کمربند لرزه‌خیزی فعال و تنوع در شرایط زمین‌شناسی، ژئومورفولوژیکی و توپوگرافی مناطق زیادی مستعد لغزش می‌باشند، بنابراین تشخیص و پیش‌بینی این پدیده و جلوگیری از وقوع آن امر بسیار مهمی می‌باشد (Fatemi Aghda & Bagheri, 2014). با توجه به شرایط کوهستانی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه، امکان وجود ناپایداری در دامنه و محدوده جاده بسیار محتمل است. وجود درزه‌های فراوان در توده سنگ و چندین زمین‌لغزش در محدوده جاده، اهمیت بررسی پایداری شیب و مخاطرات ناپایداری دامنه‌ای را دو چندان می‌کند. بیشتر واحدهای سنگی محدوده مورد نظر از جنس رس، مارن، شیل، ماسه‌سنگ و سنگ آهک هوازده می‌باشند. از این رو دامنه طبیعی خاکی یا سنگی، دامنه ناشی از حفر تراشه در سنگ و خاک و دامنه‌های جاده یا خاکریز همه ممکن است بر اثر عواملی از حالت پایدار خارج شوند. همچنین در بررسی‌های صحرایی در چندین نقطه از دامنه جاده به طول بیش از ۲ کیلومتر با ناپایداری‌های دامنه‌ای وسیعی برخورد شده است که نشان می‌دهد ناپایداری‌های موجود جوان بوده و منطقه دارای پتانسیل لغزش می‌باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از بازدیدهای صحرایی و بررسی نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای منطقه، محدوده ناپایدار مورد شناسایی قرار گرفت و علل اصلی به وجود آورنده آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این مطالعات هفت عامل مؤثر در وقوع لغزش شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. منطقه مورد مطالعه در ۲۷ محور مواصلاتی کجور، از توابع شهرستان نوشهر استان مازندران، در غرب روستای گت‌کش قرار گرفته است (شکل ۱). از نظر اقلیم منطقه مرطوب و کوهستانی بوده

حرکات توده‌ای به‌ویژه زمین‌لغزش‌ها یکی از مهم‌ترین مخاطرات زمین‌شناختی - زیست‌محیطی هستند که وجود عواملی مانند مستعد بودن ناهمواری‌ها از نظر منشاء ساختمانی و دینامیکی، قطع درختان و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از جنگل‌ها، رعایت نکردن اصول فنی و نگهداری جاده‌های کوهستانی و روستایی موجب تشدید آن‌ها شده است (شادفر و همکاران، ۱۳۸۶). حرکات توده‌ای هر ساله در بسیاری از مناطق دنیا باعث کشته و مجروح شدن افراد زیادی می‌شود که این موضوع ضرورت توجه به این پدیده مخاطره آمیز را نمایان می‌کند (محمدی، ۱۳۸۷). در میان مخاطرات طبیعی ناپایداری دامنه‌ای و زمین‌لغزش‌ها از نظر خسارات وارده به جوامع در رتبه سوم قرار دارند (Zilman, 1999).


در این میان زمین‌لغزش‌های لرزه‌ای سبب مرگ بیش از هزاران انسان و وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشورها شده است (Wilson & Keefer, 1985). اکثر لغزش‌ها با دستکاری بشر در سیستم‌های طبیعی رخ می‌دهند و در دهه‌های اخیر شتاب فزاینده‌ای یافته است (Emami & Ghayomain, 2003).

روش‌های مختلفی برای مطالعه زمین‌لغزش‌ها در سراسر دنیا و کشورمان انجام شده است، اما با توجه به متفاوت بودن عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و نبود امکان اندازه‌گیری تمامی عوامل ایجاد کننده ناپایداری، هنوز روشی که بتوان به طور قطع آن را برای تمامی مناطق استفاده کرد معرفی نشده است (کرم و محمدی، ۱۳۸۸). به دلیل قطعیت نداشتن در مطالعات زمین‌لغزش، استفاده از نظر کارشناسان مختلف در بسیاری از مناطق دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در برخی از این تحقیقات نتایج قانع کننده‌ای حاصل شده است (Ayalew et al, 2005).

وجود لغزش یا احتمال وقوع آن، می‌تواند بیشتر فعالیت‌های عمرانی و اجرایی از جمله شهرسازی، جاده‌سازی، سازه‌های آبی، دکل‌های انتقال برق، کانال‌های انتقال آب، خطوط انتقال نیرو، عملیات کشاورزی، آبخیزداری و منابع طبیعی و غیره را تحت تأثیر قرار دهد

آهکی رسی مارن دار هوازده کربونیفر قرار گرفته است. طول توده لغزشی اصلی ۳۸۰ متر و ارتفاع آن در نقاط مختلف ۱۰۰ تا ۱۳۰ متر می باشد (شکل ۲).

و میانگین بارش سالیانه ۴۵۰ میلی متر می باشد. از نظر زمین شناسی لغزش مورد مطالعه در زون البرز مرکزی قرار گرفته است. لیتولوژی منطقه بسیار متنوع بوده اما عمدتاً بر روی توالی های مارنی کرتاسه و توالی های



شکل ۱- عکس هوایی روستای گت کش و لغزش مورد مطالعه



شکل ۲- الف و ب: زمین لغزش غرب روستای گت کش

صحرائی می باشد. در پژوهش حاضر شناسایی دقیق واحدهای سنگی و تطبیق آن ها با نقشه های زمین شناسی، بررسی روند و امتداد گسل های موجود، آگاهی از وضعیت

روش تحقیق


معمول ترین روش بررسی عوامل مؤثر در رخداد یک لغزش و ارزیابی میزان اهمیت هر مورد، بازدیدهای

لیتولوژی: منطقه مطالعاتی بخشی از ورقه زمین شناسی ۱:۱۰۰.۰۰۰ بلده می باشد. در شکل ۴ نقشه زمین شناسی بلده و به طور دقیق تر منطقه مورد مطالعه به همراه بخشی از واحدهای سنگی نشان داده شده است. با توجه به تنوع بسیار زیاد واحدهای زمین شناسی در منطقه و حساسیت متفاوت آن ها به ناپایداری عامل لیتولوژی نقش مؤثری در ناپایداری داشته است. بدین منظور طی چند روز، بررسی های صحرایی برای تدقیق نقشه زمین شناسی منطقه صورت گرفت. بررسی های دقیق تر زمین شناختی از محدوده لغزشی، شامل بررسی های صحرایی، برداشت های زمین ساختاری و نمونه گیری از واحدهای سنگی و خاکی سایت لغزشی بوده است. نتیجه این برداشت ها منجر به شناسایی دقیق تر و جزئی تر واحدهای سنگ چینه ای موجود گردید. با توجه به این مطالعات سایت لغزشی از نظر سنگ شناسی عمدتاً بر روی توالی های آهکی رسی مارن دار خاکستری تا سیاه کربونیفر (C_m) و کرتاسه فوقانی (K_2^m) قرار گرفته است (شکل ۳). اما بر اثر عبور گسل رورانده خاچک از کنار توده لغزشی، و در کنار هم قراردادن توالی های کربونیفر و کرتاسه، توده لغزشی به طور خاص بر روی توالی های مارنی کرتاسه (K_2^{1m}) قرار گرفته است.

توپوگرافی، تعیین کاربری اراضی، وضعیت پوشش گیاهی و بررسی وضعیت هیدرولوژیکی منطقه طی مطالعات کتابخانه ای نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و سپس بازدیدهای صحرایی تکمیلی صورت پذیرفت. سپس نمونه های جمع آوری شده جهت انجام آزمایش تحت مطالعات آزمایشگاهی قرار گرفتند و خصوصیات ژئوتکنیکی آن ها تعیین شد. به این ترتیب طی مطالعات آزمایشگاهی داده های مورد نیاز برای تحلیل پایداری زمین لغزش به کمک نرم افزار با روش تعادل حدی و ارائه راهکار جهت پایداری سازی و جلوگیری از لغزش مجدد ارائه شد. همچنین اثرات زیست محیطی لغزش های پیشین به کمک پارامترها و شواهد موجود کمی سازی شد و در همین راستا اثرات لغزش های بعدی مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

بحث و نتایج

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی های صحرایی عوامل مؤثر در وقوع لغزش مورد مطالعه به شرح زیر بیان می شود:



شکل ۳- نقشه زمین شناسی بلده و منطقه مورد مطالعه (مقیاس ۱:۱۰۰.۰۰۰)


به گونه‌ای است که تراکم ناپایداری‌ها در دامنه‌های شمالی افزایش و در دامنه‌های جنوبی کاهش می‌یابد (معماریان و سیارپور ۱۳۸۵). در پژوهش حاضر دامنه مورد مطالعه دارای شیب به سمت شمال شرق (NE) می‌باشد.

فاصله از گسل: از پارامترهای دخیل در بروز ناپایداری، لرزه‌خیزی و نزدیکی دامنه به گسل می‌باشد. ارتعاشات ایجاد شده در اثر زلزله، درزه‌ها و شکستگی‌های موجود، خود سبب ناپایداری می‌شود. بررسی‌های صحرایی نشان می‌دهد گسل روانده خاچک که در بعضی مناطق در زیر نهشته‌های آبرفتی پنهان شده است از کنار منطقه لغزشی با فاصله کمتر از ۱۰۰ متر عبور می‌کند.

موقعیت روستای گت کش و لغزش مورد مطالعه نسبت به گسل در نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰.۰۰۰ منطقه و نقشه ساختاری ۱:۴۰۰.۰۰۰ بلوک بلده در شکل ۳ نشان داده شده است. با بررسی‌های صحرایی محل عبور گسل از کنار توده لغزشی مشخص شده است؛ شواهد آن از جمله تغییر در لیتولوژی، ایجاد پرتگاه گسلی و تغییر در تراکم پوشش گیاهی در عکس‌های هوایی قابل مشاهده است (شکل ۴).

شیب: به لحاظ نظری همواره با افزایش شیب دامنه تنش برشی افزایش می‌یابد و پیامد آن افزایش پتانسیل ناپایداری شیب می‌باشد (Dai & Lee, 2002). بررسی شیب از آن جهت با اهمیت است که سازوکار بسیاری از جابه‌جایی‌های مربوط به مواد سطحی و فرآیندهای حمل تابع میزان شیب است. در لغزش مورد مطالعه شیب بسیار زیاد است و در قسمت‌های مختلف آن از ۴۵ تا ۶۰ درجه در تغییر است. توده لغزشی از نظر شیب تقریباً همگن بوده اما در بخش‌های مرتفع پر شیب‌تر شده و دارای سیمای فرسایشی شدید و قابل توجهی است.

جهت شیب: تأثیر جهت شیب در رابطه با مدت زمان تابش آفتاب است. در نیمکره شمالی میزان تابش نور خورشید به سطوحی که دارای شیب جنوبی هستند بیشتر می‌باشد، در نتیجه تبخیر در این سطوح بیشتر و اثرات منفی که افزایش میزان آب ممکن است در پایداری شیب‌ها داشته باشد کاهش می‌یابد و پایداری نسبی افزایش می‌یابد. بر عکس در سطوح با جهات شیب شمالی پایداری کمتر است. بین توزیع فراوانی ناپایداری‌های دامنه‌ای و جهت شیب دامنه ارتباط معنادار



شکل ۴- عکس هوایی مسیر عبور گسل روانده خاچک از کنار توده لغزشی

منجر به لغزش‌های فراوانی در این منطقه شد. بر اساس شواهد موجود و اظهارات افراد بومی، جنبش‌های اصلی لغزش مورد مطالعه در طی این زمین‌لرزه رخ داده است.

زمین‌لرزه ۸ خرداد سال ۱۳۸۳ فیروز آباد کجور با بزرگی ۶/۳ در مقیاس امواج سطحی، که ناحیه گسترده‌ای از شمال ایران و بخش‌های مرکزی البرز را به لرزه در آورد،

لغزشی تهیه شد و جهت انجام آزمایش‌های تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و برای تعیین خصوصیات ذاتی خاک از جمله چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به آزمایشگاه انتقال یافت. در تمام حالات نمونه‌گیری طوری انجام شد که نمونه‌ها نماینده کل مصالح باشند. نمونه‌برداری در کیسه نایلونی صورت گرفت و نمونه‌ها تا انجام آزمایش دور از نور مستقیم خورشید و در دمای ۳ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. بر اساس آزمایش‌های انجام شده خصوصیات فیزیکی نمونه‌ها شامل وزن مخصوص، درصد رطوبت، تخلخل و درجه اشباع تعیین شدند که مقادیر آن‌ها به همراه میانگین نتایج در جدول ۱ ارائه شده است. تعیین درصد رطوبت خاک از مطابق استاندارد ASTM D 2216-90 انجام شد، آزمایش تعیین وزن مخصوص (G_s) نیز بر اساس استاندارد ASTM D 854-87 انجام پذیرفت. دانه‌بندی خاک، تعیین دامنه اندازه ذرات موجود در خاک و توزیع وزنی آن‌ها است. هدف از آزمایش دانه‌بندی، جداسازی دانه‌های خاک در اندازه‌های مختلف است که هر بخش به صورت درصدی از کل نمونه بیان می‌شود. آماده سازی نمونه برای انجام آزمایش دانه‌بندی مطابق استاندارد ASTM D 421-87 و انجام آزمایش مطابق استاندارد ASTM D 422-87 صورت گرفت. در شکل ۵ نمودار دانه‌بندی پنج نمونه خاک نمونه‌برداری شده سایت لغزشی ارائه شده است.


مستعد بودن شرایط زمین‌شناختی سایت لغزشی، شیب زیاد دامنه، رطوبت کافی، وزن زیاد توده خاک و نزدیک بودن آن به گسل رورانده سبب شد نیروی محرک کافی برای ناپایداری دامنه ایجاد شود و لغزش رخ دهد.

زمین‌شناسی مهندسی سایت لغزشی: انجام هرگونه فعالیت‌های عمرانی، مطالعات کاربری اراضی و زمین‌شناسی شهری نیاز به شناسایی زمین‌شناسی منطقه و ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی دارد، به‌گونه‌ای که درک، توجیه و حل آن‌ها بدون چنین اطلاعات تئوری و تجربی امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که محیط‌های خاکی به علت شرایط متفاوت، در هر نقطه ویژگی‌های خاص خود را دارند، بنابراین لازم است خصوصیات مورد نظر برای محیط‌های تحت فعالیت‌های عمرانی، تعیین گردد.

در پژوهش حاضر، طی بازدیدهای صحرایی از ۵ نقطه از سایت لغزشی نمونه‌برداری صورت پذیرفت. انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی نظیر آزمایش دانه‌بندی، تعیین خصوصیات فیزیکی، حدود آتربرگ و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر روی نمونه‌های دست‌خورده صورت پذیرفت. براساس مطالعات انجام شده، لغزش رخ داده از نوع لغزش انتقالی تشخیص داده شد. در بخش‌های مختلف آن حرکت توده در امتداد سطح صفحه‌ای کاملاً مشخص است (شکل ۲). به منظور انجام آزمایش‌های ژئوتکنیکی ۵ نمونه خاک از قسمت‌های مختلف سایت

جدول ۱- نتایج تعیین خصوصیات فیزیکی نمونه‌ها

شماره نمونه	وزن مخصوص (G_s)	درصد رطوبت (ω)	تخلخل (n)	درجه اشباع (S_r)
S ₁	۲/۵۵	۱۲/۰۰ %	۳۶/۷۴ %	۴۹/۰۲ %
S ₂	۲/۵۰	۱۵/۵۰ %	۳۸/۹۹ %	۳۶/۲۹ %
S ₃	۲/۵۱	۱۲/۵۸ %	۳۸/۴۲ %	۳۷/۹۴ %
S ₄	۲/۵۸	۱۲/۲۷ %	۳۹/۶۴ %	۵۶/۵۱ %
S ₅	۲/۵۴	۱۲/۶۱ %	۳۶/۹۱ %	۳۹/۶۰ %
Av.	۲/۵۳	۱۱/۲۲ %	۳۸/۱۴ %	۳۹/۸۷ %



شکل ۵- نمودار دانه بندی نمونه ها

وضعیت هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی: آبراهه ها با عمل فرسایشی خود، به مرور زمان علاوه بر ایجاد دامنه هایی با شیب متفاوت، باعث زیرشویی پنجه دامنه های خاکی می شوند (عنایتی مقدم و همکاران، ۱۳۹۰). سطح رودخانه دائمی زانوس که از پای دامنه لغزشی عبور می کند، محل تلاقی طبیعی دامنه با سطح زمین بوده که به علت احداث جاده این تعادل بر هم خورده و شیب دامنه در محل افزایش یافته است (شکل ۲). با توجه به بررسی های صحرائی چشمه هایی مشاهده شد که در ترازوی بالاتر از سطح آب رودخانه قرار دارند، بنابراین سطح آب زیرزمینی بالاتر از سطح آب رودخانه قرار دارد و جهت جریان آب زیرزمینی به سمت رودخانه است؛ به عبارت دیگر آب زیرزمینی رودخانه را تغذیه می کند و رودخانه آبراست و به همین دلیل درصد رطوبت خاک بالا می باشد. شرایط آب و هوایی منطقه از جمله میزان و نوع بارش سالیانه، میزان رطوبت و تبخیر، میانگین دمای سالیانه و میزان وزش باد؛ از عوامل موثر بر وقوع یا عدم وقوع حرکات دامنه ای هستند. بدین جهت آمار سالیانه ایستگاه سینوپتیک کجور مورد ارزیابی قرار گرفت که میانگین نتایج در جدول ۲ ارائه شده است. نوع اقلیم

آزمایش حدود آتبرگ به منظور شناخت بهتر شاخص های مهندسی خاک مطابق با استاندارد ASTM D 4318-86 انجام پذیرفت. میانگین نتایج این آزمایش بر روی نمونه ها بیانگر حد روانی (LL) ۲۰/۱۳، حد خمیری (PL) ۱۴/۷۳ و شاخص پلاستیسته (PI) ۵/۴۰ می باشد. بر اساس طبقه بندی پتانسیل تورم، با بررسی ارتباط بین پلاستیسته و پتانسیل تورم خاک، خاک سایت لغزشی دارای پتانسیل تورم پایین می باشد. با توجه به نمودارها و داده های مربوط به دانه بندی و حدود آتبرگ، خاک سایت لغزشی از نظر دانه بندی در ایستگاه های مورد مطالعه به طور میانگین در رده SM-SC قرار می گیرد. آزمایش مقاومت فشاری تک محوری طبق استاندارد ASTM D 2166-86 انجام پذیرفت. هدف از این آزمایش اندازه گیری تقریبی مقاومت برشی تک محوری یک نمونه خاک است. میانگین مقاومت فشاری 0.0075 Kg/cm^2 با درصد رطوبت ۱۵ درصد حاصل این آزمایش است. بدیهی است با افزایش درصد رطوبت مقاومت نمونه ها کاهش می یابد. به دلیل چسبندگی کم خاک های ماسه ای و میزان سیلت و رس کم، جورشدگی نسبتاً خوب دانه های ماسه و از طرفی تخلخل بالا و رطوبت کافی در منطقه، خاک سایت لغزشی بسیار مستعد لغزش می باشد.

رطوبت و وزش باد در فصل پاییز، احتمال وقوع لغزش دوباره در این زمان نسبت به سایر فصول سال بیشتر می‌باشد.

منطقه طبق طبقه‌بندی دومارتن، بر اساس مجموع بارش سالیانه و میانگین دمای سالیانه، در رده نیمه مرطوب قرار می‌گیرد. بر این اساس با توجه به بالا بودن بارش، درصد

جدول ۲- میانگین آمار ۱۰ سال اخیر (۱۳۸۳-۱۳۹۳) ایستگاه سینوپتیک کجور

ردیف	متغیر	مقدار میانگین	ردیف	متغیر	مقدار میانگین
۱	حداقل مطلق دما (°C)	-۱۵/۰	۱۰	میانگین رطوبت (%)	۶۰
۲	حداکثر مطلق دما (°C)	۳۴/۶	۱۱	مجموع بارندگی (mm)	۴۵۳/۰
۳	میانگین حداقل دما (°C)	۶/۴	۱۲	حداکثر بارندگی روزانه (mm)	۲۲/۰
۴	میانگین حداکثر دما (°C)	۱۸/۱	۱۳	تعداد روزهای بارندگی	۱۲۷
۵	میانگین دما (°C)	۱۲/۲	۱۴	تعداد روزهای یخبندان	۸۳
۶	حداقل مطلق رطوبت (%)	۸	۱۵	مجموع ساعات آفتابی	۲۲۳۲/۷
۷	حداکثر مطلق رطوبت (%)	۱۰۰	۱۶	مجموع تبخیر (mm)	۷۹۲/۶
۸	میانگین حداقل رطوبت (%)	۴۰	۱۷	سرعت باد حداکثر (m/s)	۲۰
۹	میانگین حداکثر رطوبت (%)	۸۰	۱۸	سمت باد حداکثر (درجه)	۲۷۰

بالای بخش فوقانی توده لغزشی، گسیختگی برشی رخ داده است و توده پتانسیل یک لغزش جدید را دارد. در این جا به علت عدم حرکت توده پوشش گیاهی به طور کامل وجود دارد، لذا پوشش گیاهی با افزایش وزن، عمل گوه‌ای ریشه درختان، عریض شدن شکاف‌ها و تسریع نفوذ آب و لنگر خمشی وارده از درختان در اثر وزش باد می‌تواند پتانسیل لغزش را افزایش دهد. بنابراین با در نظر گرفتن لیتولوژی حساس و مارن‌دار منطقه انجام هر گونه تغییر کاربری که منجر به قطع درختان بالای دامنه و همچنین بارگذاری بر روی دامنه گردد زمینه را برای رخداد ناپایداری دامنه‌ای مجدد مستعد می‌سازد.

کاربری اراضی: پوشش گیاهی دارای عملکرد مهم و در عین حال متفاوت می‌باشد. به طوری که در بعضی موارد عامل پایداری و در بعضی شرایط محرک ناپایداری می‌باشد. پوشش گیاهی با کاهش رطوبت خاک، عمل محافظتی ریشه‌ها، جلوگیری از برخورد مستقیم بارش‌های جوی به عنوان عامل پایداری در دامنه عمل می‌کند. در لغزش مورد مطالعه به علت انتقالی بودن لغزش، توده خاک بر روی سنگ کف حرکت کرده است. لذا در اثر این حرکت بزرگ مقیاس، حجم عظیمی از خاک جابه‌جا شده و پوشش گیاهی به طور کامل از بین رفته است. با توجه به عکس‌های هوایی مشخص شد در




شکل ۶- عکس هوایی لغزش مورد مطالعه، بخش‌های با پتانسیل لغزش بالا با خط چین مشخص شده است.

آنالیز خوشه‌ای اثرات زیست‌محیطی

تکنیک‌های آماری چند متغیره به طور همزمان اندازه‌گیری‌های متعددی را در هر مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. تجزیه تحلیل خوشه‌ای و نمودار درختی (Dendrogram)، نموداری است که نحوه ارتباط بین عناصر را تحت ضریب همبستگی حداکثر بیان می‌کند. در پژوهش حاضر، پس از تعیین پارامترهای زیست محیطی و وزندهی به آن‌ها (شکل ۷)، با استفاده از نرم

افزار آماری IBM SPSS Statistics (V.23) تحلیل خوشه‌ای اثرات زیست‌محیطی انجام پذیرفت. دندروگرام حاصل از این آنالیز در شکل ۸ نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، قرارگیری خوشه‌هایی مانند فرسایش خاک، اراضی و کشاورزی، تأسیسات شهری، جاده‌ها و آلودگی آب بیانگر ارتباط معنادار این پارامترها با یکدیگر می‌باشد و به صورت پیشرونده با وقوع لغزش نتایج منفی این پارامترها بروز خواهد کرد.



شکل ۸- دندروگرام حاصل از آنالیز خوشه‌ای داده‌ها


تحلیل پایداری زمین لغزش

بررسی پایداری شیروانی‌ها از مباحث مهم در علم ژئوتکنیک می‌باشد و از جمله تمهیدات مهم طراحی در پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود. روش‌های تحلیل تعادل حدی و مدل‌سازی عددی دو نگرش عمده مورد استفاده جهت تحلیل پایداری شیروانی‌های خاکی هستند. در حال حاضر پر کاربردترین روش تحلیل پایداری زمین لغزش‌ها، روش تعادل حدی است (کمک‌پناه، ۱۳۷۳). روش‌های مختلف تعادل حدی در تحلیل پایداری بر مبنای شکل سطح گسیختگی ارائه شده است که از جمله می‌توان به روش‌های شیب بی‌نهایت (کولمان، ۱۸۶۶) برای سطوح گسیختگی مستقیم، روش‌های باریکه‌ای

(فلینیوس، ۱۹۳۶) برای سطوح گسیختگی دایره‌ای، روش (اسپنسر، ۱۹۸۱)، روش بیشاپ و بیشاپ اصلاح شده اشاره کرد (صفایی و فتاحی، ۱۳۸۸). در پژوهش حاضر به منظور تحلیل پایداری زمین لغزش و ارزیابی حساسیت پایداری دامنه خاکی به تغییر خصوصیات مکانیکی خاک از نرم افزار تعادل حدی دو بعدی (Slide (V6.009) استفاده شده است. در روش تعادل حدی ضریب ایمنی شیروانی توسط نسبت نیروهای مقاوم به نیروهای محرک اعمال شده بر سطح لغزش محاسبه می‌شود. مقادیر ضریب اطمینان بالاتر از یک بیانگر پایداری شیروانی و مقادیر کمتر از یک احتمال گسیختگی را نشان می‌دهد. با انجام مدل‌سازی لازم و تأثیر پارامترهای گوناگون

(C) و وزن مخصوص خاک (G_s) می باشد. مقادیر میانگین پارامترهای مذکور که در مدل سازی مورد استفاده قرار گرفتند به ترتیب ۳۲ درجه، 1 KN/m^2 و $2/53$ می باشد. با تغییر پارامترهای مذکور در شرایط بارگذاری، افزایش وزن طبقات خاک، تغییر در میزان رطوبت خاک و سایر موارد ضریب اطمینان به $0/901$ نزدیک شده و امکان ناپایداری را افزایش می دهد.

ضریب اطمینان پایداری شیب در شرایط طبیعی بدست آمد. ضریب اطمینان بیشاپ در زمین لغزش مورد مطالعه $1/020$ می باشد که بیانگر پایداری توده لغزشی در شرایط فعلی است. مدل سازی زمین لغزش مورد مطالعه بر اساس داده های به دست آمده از آزمایش ها که به کمک نرم افزار فوق انجام شده است در شکل ۹ نشان داده شده است. مهم ترین خصوصیات مکانیکی که بر پایداری دامنه تأثیر می گذارند شامل زاویه اصطکاک داخلی (Φ)، چسبندگی



شکل ۹- مدل زمین لغزش مورد مطالعه

وزنی صورت پذیرفته است. با توجه به تحلیل پایداری انجام شده در شرایط خشک ضریب اطمینان دارای مقادیر بالای ۱ بوده و لذا توده در تمامی بخش ها پایدار می باشد، اما با افزایش رطوبت و کاهش چسبندگی خاک، ضریب اطمینان کاهش یافته و لغزش مجدد محتمل می باشد. به این ترتیب با توجه به میزان رطوبت بالای توده خاک، کنترل زهکشی داخلی با کاهش رطوبت و متعاقباً کاهش وزن توده خاک در پایداری مؤثر است. از این رو با ایجاد زهکش های ثقلی افقی و قائم می توان فشار آب داخل دامنه را تا حد زیادی کاهش داد. احداث سازه های نگهدارنده از قبیل دیوار حائل بتنی طره ای با ارتفاع بلند و مجهز به زهکش در مناطق فاقد دیوار حائل توصیه

پایداری سازی توده لغزشی

پایداری سازی حرکات توده ای با توجه به نوع گسیختگی، حجم مواد درگیر در حرکت و میزان خسارات مالی و جانی وارده تعیین می شود (معماریان، ۱۳۸۷).

به جهت این که لغزش مورد مطالعه در اصلی ترین محور موصلاتی کجور رخ داده است، و با توجه به ابعاد بزرگ و حجم زیاد توده خاک، لغزش مجدد خسارات زیادی وارد خواهد کرد. لذا در این جا با توجه به خصوصیات مهندسی لغزش و تحلیل پایداری انجام شده راهکارهایی جهت تثبیت و پایداری سازی آن ارائه شده است. لازم به ذکر است که پیش از این اقداماتی در جهت کاهش شیب، کاهش وزن توده و به صورت محدود احداث دیوار حائل

می‌شود. اجرای دیوار بتنی مهار شده همزمان با پلکانی کردن توده، با توجه به پر شیب بودن دامنه، هوازده، سست و ریزشی بودن خاک و عدم مقاومت کافی پی در برخی مناطق روش بسیار مناسبی جهت پایدارسازی است و می‌توان ظرفیت آن را با احتمال وقوع لغزش‌های جدید افزایش داد. بر اساس مدل‌سازی انجام شده با انجام چنین تمهیداتی ضریب اطمینان را می‌توان تا ۱/۲۳۷ افزایش داد که بیانگر پایداری کامل شیروانی می‌باشد. با توجه به مدل‌سازی‌های تکمیلی، اجرای میل مهار به همراه پلکانی کردن دامنه حتی ضریب اطمینان را تا ۱/۴۰۵ افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

محور مواصلاتی کجور به طول ۶۰ کیلومتر، اصلی‌ترین راه دسترسی به ۶۷ شهر و روستای موجود در این منطقه می‌باشد. لغزش مورد مطالعه در کیلومتر ۲۷ این جاده و در غرب روستای گت‌کش قرار گرفته است، ارتفاع آن از سطح آب‌های آزاد ۱۱۲۰ متر و میانگین بارش سالانه ۴۵۰ میلی‌متر می‌باشد. به دلیل کوهستانی بودن منطقه و بارش‌های فراوان ناپایداری‌های فراوانی در مسیر جاده و در دامنه‌ها دیده شده است. از نظر زمین‌شناسی تشکیلات موجود عمدتاً شیلی، رسی، مارنی، آهکی و ماسه‌ای هوازده هستند که می‌تواند پتانسیل انواع حرکات دامنه‌ای را داشته باشند. لغزش مذکور به طول ۳۸۰ متر و ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۳۰ متر یک لغزش انتقالی است. سایت لغزشی از نظر سنگ‌شناسی عمدتاً بر روی توالی‌های آهکی رسی مارن‌دار خاکستری تا سیاه کربونیفر و کرتاسه فوقانی قرار گرفته است، اما بر اثر عبور گسل رورانه خاچک، به طور خاص توده لغزشی بر روی توالی‌های مارنی هوازده کرتاسه قرار گرفته است. این گسل از فاصله کمتر از ۱۰۰ متری توده لغزشی عبور می‌کند و زمین لرزه ۱۳۸۳ فیروز آباد کجور سبب جنبش‌های بزرگی در آن شده است. به دلیل شیب زیاد ۴۵-۶۰ درجه‌ای و جهت شیب شمال-شرق پتانسیل لغزش افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج

آزمایش‌های ژئوتکنیکی خاک سایت لغزشی به طور میانگین در رده SM-SC قرار می‌گیرد و به دلیل بالا بودن میزان رطوبت و گذر رودخانه زانوس از پای توده، درجه اشباع آن نسبتاً بالا می‌باشد. دانه‌بندی نسبتاً بد خاک ماسه‌ای، چسبندگی کم و رطوبت بالای خاک، سایت لغزشی را مستعد لغزش می‌سازد. بر اساس تحلیل عکس‌های هوایی و بازدیدهای صحرائی، مشخص شد در بالای بخش فوقانی توده لغزشی گسیختگی برشی رخ داده است و بنابراین توده پتانسیل یک یا چند لغزش جدید را در بخش‌های مختلف دارد. لغزش مجدد توده سبب خسارات زیادی می‌شود، لذا به منظور پایدارسازی توده نصب زهکش‌های ثقلی افقی و قائم و اجرای دیوار بتنی مهار شده همزمان با پلکانی کردن روش بسیار مناسبی است و ضریب اطمینان را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل پایداری به روش تعادل حدی حاکی از پایداری فعلی شیروانی تحت تأثیر تعادل بین عوامل طبیعی است. با تغییر در مؤثر بر وقوع لغزش که مورد بحث قرار گرفتند، ضریب اطمینان کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و امکان لغزش مجدد محتمل خواهد بود. کمی‌سازی اثرات زیست‌محیطی حاکی از تأثیر لغزش بر افزایش فرآیند فرسایش خاک، کاهش کیفیت آب‌های جاری، تغییرات نامطلوب در اراضی و زمین‌های کشاورزی پایین دست و تخریب جاده و راه ارتباطی است. وزن‌دهی به پارامترهای متأثر از لغزش نشانگر اثرات کاملاً منفی این لغزش بر محیط زیست منطقه می‌باشد. آنالیز خوشه‌ای داده‌های کمی‌سازی شده زیست‌محیطی، بیانگر ارتباط معنادار این پارامترها با یکدیگر می‌باشد.

منابع

- اجل لوئیان، ر.، میرصانعی، ر.، فاتحی، ل.، (۱۳۹۲)، "شناخت و تحلیل کاربردی زمین‌لغزش همراه با اطلس زمین‌لغزش‌های ایران"، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، اصفهان. ۳۶۱ ص.

- احمدی، ح.، (۱۳۸۶)، "ژئومورفولوژی کاربردی"، جلد اول، چاپ پنجم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران. ۶۸۷ ص.
- ایلانلو، م.، سلطانی، ی.، ابراهیمی، ل.، نعمتی، ع.، (۱۳۹۲)، "پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر کلاردشت)"، سی و دومین گردهمایی علوم زمین. ص ۲۱۶-۲۰۸.
- پارسایی، ل.، علی محمدی، ص.، (۱۳۹۱)، "زمین لغزش در ایران"، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. ۲۲۷ ص.
- شادفر، ص.، یمانی، م.، قدوسی، ج.، غیومیان، ج.، (۱۳۸۶)، "پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالکروند تنکابن)"، نشریه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره ۷۵، ص ۱۲۶-۱۱۸.
- خواجهوند، ر.، (۱۳۹۴)، "ارزیابی اثرات زیست محیطی سد شهید شاهچراغی دامغان"، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست، سال نهم، شماره ۳۰، ص ۱۹-۱۱.
- صفایی، م.، فتاحی، م.، (۱۳۸۸)، "بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی زمین لغزش سایت پشهادی کارخانه کمپوست شهرستان ساری- استان مازندران"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد ۱، شماره ۴، ص ۲۷۴-۲۶۶.
- عنایتی مقدم، ع.، قاضی فرد، ا.، صفایی، ه.، شیرانی، ک.، (۱۳۹۰)، "ارزیابی عوامل و ارائه راهکار جهت تثبیت زمین لغزش در منطقه پادانای سمیرم"، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، سال ۷، شماره ۱، ص ۵۲-۴۱.
- کرم، ا.، محمدی، ا.، (۱۳۸۸)، "ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر کرج و اراضی پیرامون بر پایه فاکتورهای طبیعی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال اول، شماره ۴، ص ۷۴-۵۹.
- کمک‌پناه، ع.، منتظر القائم، س.، چدنی، ا.، (۱۳۷۳)، "پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در ایران، زمین لغزه و مروری بر زمین لغزه‌های ایران (جلد اول)"، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۶۵ ص.
- محمدی، م.، مرادی، ح.، فیض‌نیا، س.، پورقاسمی، ح.، (۱۳۸۷)، "ارزیابی اثرات پوشش مرتعی در پایداری دامنه‌ای در بخشی از حوزه آبخیز هراز با استفاده از GIS"، مجله مرتع، سال دوم، شماره سوم، ص ۲۹۹-۲۸۹.
- مرادی، ح.، محمدی، م.، پورقاسمی، ح.، (۱۳۹۱)، "حرکات دامنه‌ای با تأکید بر روش‌های کمی تحلیل وقوع زمین لغزش"، انتشارات سمت، تهران. ۲۲۳ ص.
- معماریان، ح.، (۱۳۸۷)، "زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک"، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران. ۹۵۴ ص.
- معماریان، ح.، سیارپور، م.، (۱۳۸۵)، "نقش پارامترهای شیب دامنه در بروز خطا در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش"، نشریه دانشگاه فنی، جلد ۴۰، شماره ۱، ص ۱۰۱-۱۱۰.
- مقیم، ح.، (۱۳۹۰)، "کاربرد زمین شناسی در آبخیزداری و منابع طبیعی"، چاپ اول، انتشارات ارم شیراز. ۵۱۱ ص.
- **American Society for Testing and Materials, (1986), "ASTM Book of Standards", Sec. 4, vol.04.08, Philadelphia, PA 19428-2959, United States.**
- **Ayalew, L., Yamagashi, H., Kanno, T., (2005), "Landslide in Sado Island of Japan: part II GIS based Susceptibility mapping with comparisons of results from two methods", Engineering Geology 81, pp. 432-445.**
- **Dai, F.C., Lee, C.F., (2002), "Landslide characteristics and slope instability", Geomorphology magazine 42, pp. 213- 228.**
- **Dai, F.C., Lee, C.F., Ngai, Y.Y., (2002), "Landslide risk assessment and management: an overview", Engineering Geology 64, pp. 65-87.**
- **Emami, S., Ghayomain, J., (2003), "Investigation on the mechanism on the landslide, Rock fall case study: Afsrabal landslide in Chaharmaal and Bakhtiari", the third conference on Engineering Geology and Environment of Iran, University of Bu Ali sina Hamedan, pp. 659.**
- **Komac, M., (2006), "Landslide Susceptibility Model using the Analytical Hierarchy Process Method and Multivariate Statistics in Perialpine Slovenia", Geomorphology, 74, pp. 17-28.**
- **Wilson, R.C., Keefer, D.K., (1985), "Predicting areal limits of earthquake- induced land sliding", U S Geol Surv Prof Pap 1360, pp. 317-345.**
- **Zillman, J., (1999), "The physical impact of disaster International journal Ingleton (Editor), Natural disaster management", Tudor Rose Holding Ltd., Leicester, pp. 320-333.**

Geotechnical- Environmental Study of Landslide in West of Gateh-kash Village in Kojour Area, Noshahr

Reza Khajevand

M.Sc. Student of Engineering Geology, Department of Geoscience, Damghan University, Damghan.

Abstract

Kojour mountainous region, located in Mazandaran province due to high altitude, existence marl, lay and shale layers, high seismic activity, dominantly Mountainous topography and high rainfall; available appropriate condition for land slide. Pathway as for geological condition and climate is capable for mass wasting. Experience of many slides after operation subsidiary this subject. In this paper reason of occurrence land slide on 27th kilometer of Kojour pathway, in west of Gateh Kash village survey and studied. For this reason, beneficial of field revisions, study geological maps, aerial photograph and satellite images; basic ingredient in instability at slightly zone survey and studied. According to study this slide is transitional slide and seven factor include lithology, topography, distance of fault, engineering geology of sliding mass, hydrology and hydrogeology, climate and land usage effective and essential in occurrence this slide determine, recognize and analyzed. Obtained safety factor during stability analysis by limit equilibrium indicating slope stability in present condition, but changing in stability effective factor, again sliding is probable. During surveying parts by high potential to sliding recognize, hence for appropriate stabilization operation for hazardous zone offering. Quantities assessment conclusion of environmental effective and weighting on affected parameter of slide with cluster analysis, showed negative impact on environment and meaningful relationship between this parameter.

Keywords: Kojour, Gateh Kash, Slope instability, Land slide